

كتاب يشرح:

# برمجة المايكروكونترولر عن طريق لغة

## BASIC PROTON

1431

،16

جمادى الثانية

المؤلف : عطية بلقاسم

تاريخ انجاز الكتاب: 2010/05/29

مهندس دولة في الإلكترونيك.مسعد ولاية الجلفة.الجزائر

البريد الالكتروني :

attia.eln@gmail.com



## بسم الله الرحمن الرحيم

### مقدمة:

سوف نبدأ إن شاء الله بتعلم برمجة المايكروكونترولر عن طريق لغة البروتن في البداية لغة البروتن هي هي عبارة عن لغة البيسك وهي الى حد قريب مشابهة للغة البيك بيك . لكن لها مميزات من ضمنها التعامل مع الأرقام ذات الكسور والدوال الرياضية ونحو ذلك.

وهي تحتوي على عدد من المكتبات الجيده

في هذا الشرح سوف نقوم بتغطية

1. مقدمة برمجية (شرح اساسيات اللغة

أ- المتغيرات

ب- والدوال الشرطية

ج- الحلقات

د- البرامج شبه الفرعية

و- وغير ذلك ان شاء الله

2.: تناول الموضوع من الناحية العملية مع

أ- analog to digital converter

ب- LCD التعامل مع ال

ج- التعامل مع المنفذ التسلسلي وربطه بالفيجوال بيك

د EEPROM التعامل مع I2C عن طريق

و التعامل مع اليواس بي وربطه مع الفيجوال بيك



وطبعا سيتم استخدام البروتنوس في المحاكاه

وما تيسر لنا ان شاء الله في الفترة القادمة من مشاريع ونحو ذلك

في اللنك التالي برنامج بروتون

[http://www.4shared.com/file/231653043/2382d3fc/proton\\_new.html](http://www.4shared.com/file/231653043/2382d3fc/proton_new.html)

وطريقة التنزيل موضحة بداخلة

## الدرس الأول

المتغيرات لغة البروتون تدعم انواع متعددة من المتغيرات مثل 1-

,Bit , byte,word ,Dword, float, and String

وأما البت والبايت والورد فمعلوم ماهم

أو ضعف الورد فهو متغير من النوع الغير كسري من 32 بت DWord وأما

فهو نوع من المتغيرت يمكن لة أن يحمل الكسور أو الأجزاء العشرية Float وأما الفلوت

وتريف المتغيرت يكون كالتالي

Dim X as bit

Dim X as Word

Dim X as float

Dim X as Dword

Dim X as String \* 29

حيث أن ال 29 هي عدد الحروف



وأما المصفوفات فيتم تعريفها كالتالي

Dim x[10] as byte

الثوابت 2-

SYMBOL PI = 3.14

DIM PI AS 3.14

3- كيفية كتابة الأرقام

للكتابة الصيغة الثنائية يتم وضع علامة النسبة المئوية

مثال

X= %10010000

وأما الصيغة الست عشرية فيتم استخدام علامة الدولار

مثال

X=\$FF

وأما بالنسبة للصيغة العشرية فيتم ذلك دونما كتابة اي شيء

مثال

X=10

وأما الصيغة الأخيرة الكسرية فذلك يتم عن طريق كتابتها مباشرة

مثال

X= 1.103



Aliases إستعارة الأسماء أو -4

في حالة إذا اردنا ان نضع ام معين مكان بن بعينه فيمكن ذلك بالطريقة التالية

Dim LED as porta.1

وتكمن اهمية هذا الشيء في تسهيل فهم البرنامج وجعل تذكر الأمور غاية في السهولة

لهذا الأمر علاوة على انه يمكن استخدامة في تعريف الثوات SYMBOL وكذلك يمكن استخدام أمر

مثال

Symbol LED = PORTA.0

1431

،16

جمادى الثانية

## الدرس الثاني

التعامل مع المسجلات -1

كما ذكرنا سابقا ان المسجلات يمكن ان يستعار عنها بإسم آخر ، يمكن اسبضا ان يتم اسناد

سجلين لإسم معار واحد

مثال

TMR1H و TMR1L كما هو معلوم بعض أنواع التايمر ضمن المايكروكونترولر من نوع 16 بت اي

يمكن استعاره اسم واحد لكليهما من 16 بت كالتالي

Dim timer1 as TMR1L.Word

ويمكن ايضاً التعامل مع السجلات بالجمع والرح والضرب ونحو ذلك



**مثال**

```
Dim x as byte
```

```
X= porta *10
```

طريقة كتابه الأكواد -2

هنالك طريقتان لكتابة الأكواد

إما بسطور عدة كما هو معلوم أو بإستخدام السطر الواحد

مثال

لمتعدد الأسطر -1

```
Dim x as byte
```

```
For x=0 to 100
```

```
Porta=x
```

```
Next
```



## للسطر الواحد -2

```
Dim x as byte
```

```
For x=0 to 100 : porta=x: Next
```

: ( حيث يتم الفصل بين الأوامر بنقطتي القول ( الرأسية

الدوال الرياضية ونحوها

في اللنك التالي لأنها على شكل جدول

<http://www.4shared.com/file/23232027...459f/math.html>

## الدرس الثالث

في هذا الدرس سنتناول كتابة كل من الجمل الشرطية والحلقات

الجمل الشرطية -1

وكما هو معلوم ان الجمل الشرطية هي أحد الأركان الرئيسية للبرمجة حيث انه عن طريقها

بتحكم بسير البرنامج



والجمل الشرطية عدة أنواع

A- if

B- select case

if جملة A )

1- if

يمكن كتابها بعدة صيغ أما بأسلوب الجملة الواحدة أو الجمل المتعدده  
وأما أسلوب الجملة الواحده فصيغته كالتالى

If condition then instructioin1: instruction2

وهي مكافئة لصيغة متعددة الجمل التالية

If condition then

Instruction 1

Instruction 2

Endif

...else .... if حالة تفرع الشرط لنتيجتين يستخدم -2

وصيغة كتابتها كالتالى بإسلوب الجملة الواحدة

If condition then instruction1: instruction2: else: instruction 3

وهي مكافئة لصيغة متعددة الجمل التالية

If condition then

Instruction 1

Instruction 2

Else

Instruction 3

Endif





3- if else if else في حالة وجود اكثر من شرطين يستخدم

بالنسبة لأسلوب السطر الواحد

If condition then instruction1:instruction2:elseif condition then condition3 : else:  
instruction 4

وهي مكافئة لصيغة متعددة الجمل التالية

If condition then

Instruction 1

Instruction 2

Elseif condition then

Instruction 3

Else

Condition4

Endif

وأنواع الشروط:

- 1- = أكبر من
- 2- >= أكبر من ساوي
- 3- < اصغر من
- 4- <= أصغر من يساوي
- 5- = يساوي
- 6- <> لا يساوي

XOR و OR و AND وفي حالة وجود شرطين أو أكثر متعلقين ببعضهما البعض يستخدم

### الأمثلة

لإختبار اذا كان المتغير يحتوي على قيمة 10 if في هذا المثال سنستخدم



كود:

```
Dim x as word
X= 10
If x= 10 then: portb=1:else : portb=0
```

أو

كود:

```
Dim x as word
X= 10
If x= 10 then
portb=1
Else
portb=0
endif
```

والمثال التالي يوضح الشروط المتعلقة ببعضها البعض

كود:

```
Dim x as word
Dim y as word
X= 10
Y=50
If x= 10 and y = 50 then
portb=1
else
portb=0
endif
```



## B) Select Case

ويستخدم هذا النوع من الجمل الشرطية في حالة وجود شروط كثيرة وصيغته كالتالي

Select variable

Case condition1

Instructions

Case condition2

instructions

Case else

Instructions

Endselect

1431

،16

جمادى الثانية

if وأنواع الشروط تم ذكرها في قاعدة  
ويضاف اليها التالي

عند كتابة الشرط بالصيغه التالية

2,3,4,5

معناها اذا كان المتغير يحمل احدى هذه القيم

10 to 20 وأيضا

معناها إذا كان المتغير يحمل قيمة ما من 10 الى 20



مثال

كود:

```

Dim x as byte

Select x
Case 1
Portb=0
Case 2,4,6,
Portb=3
Case > 10
Portb=2
Case else
Portb = 255

Endselect

```

1431

،16

جمادى الثانية

الحلقات -

والحلقات هي اوامر تستخدم لتنفيذ أمر معين لعدد معين من المرات أو الى ما لا نهاية أو الى ان يتم تحقق شرط معين

أنواع الحلقات

- 1- For next
- 2- While wend
- 3- Repeat until

- 1- For Next

ويستخدم هذا الأمر لتنفيذ امر ما أو عدة أوامر لعدد معين من المرات



والصيغة كالتالي

For var = value Step value

Instructions

Next

يخرج قيم من 1 الى 10 A مثال لجعل المنفذ

كود:

```
Dim x as byte
  For x=1 to 10
    Porta=x
  Next
```

سيكرر 10 مرات  $porta=x$  والعبرة هي أن الأمر

إذا اردنا ان تكون الزيادة اكثر من واحد بعد نهاية تنفيذ الأمر في مرة Step ويستخدم

لخمس مرات  $porta = x$  سيصبح تنفيذ الأمر 2 step إذا قمنا بتعديل البرنامج السابق باستخدام ويتم تكوت القيم الظاهرة علة المنفذ أ فردية

كود:

```
Dim x as byte
  For x=1 to 10 Step 2
    Porta=x
  Next
```

2- while wend

وهي عبارة عن حلقة شرطية ، بمعنى انه يتم تنفيذ أمر معين الى ان يتحقق الشرط



والصيغة

While condition

Instructions

Wend

مثال

كود:

```
Dim x as byte
X=0
While x < 5
Portb=x
X=x+1
Wend
```

أو

كود:

```
Dim x as byte
X=0
While x < 5: portb=x:wend
```

3- Repeat until

وهي عبارة عن حلقة شرطية  
والصيغة

Repeat



Instructions

Until condition

مثال

كود:

```
Dim x as float
X=0
Repeat
Portc=x
Inc x
Until x=10
```

1431

،16

جمادى الثانية

## الدرس الرابع

سنتطرق في هذا الدرس الى ما بقي لنا من مقدمة برمجيه ومن ثم سنتناول مقدمة بسيطة عن واجهة التطوير و ثم نقوم بكتابة بعض البرامج البسيطة إن شاء الله

1- lable

الليل هو عبارة عن عنوان يضاف الى سطر ما كي يسهل الرجوع الية ويغته كالتالي

Lable :

حيث نقوم بكتابة اسم المراد جعله كعنوان ومن ثم نقوم بوضع النقطتين الرأسيتين بعده

وتجدر الإشارة الى انه يتم الإشارة اليها عن طريق امر goto

2- البرامج الفرعية

هي عبارة عن برامج لها عرض محدد غير البرنامج الرئيسي ويسنفاد منها بتجزئة البرنامج الرئيسي وجعله سهل البناء والصيانه



والصيغة

Lable:  
Return

و يتم استدعاؤها هن طريق الأمر gosub

مثال

والذي هو وظيفته جعل الليد يضيء pulse في هذا البرنامج سنقوم بكتابة برنامج فرعي اسمه main لثانية واحدة ومن ثم نستدعي البرنامج من خلال البرنامج الرئيسي

كود:

```
Main:
Gosub pulse
Goto main
Pulse:
Porta.0=0
Delayms 1000
Porta.0=1
Delayms 1000
Return
```





واجهة التطوير

والصورة التالية توضح الواجه:

The screenshot displays the PIC Studio IDE interface. The main window shows the code editor with the following code:

```

// Name : UNTITLED.BAS
// Author : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]
// Notice : Copyright (c) 2010 [select VIEW...EDITOR OPTIONS]
// : All Rights Reserved
// Date : 2/4/2010
// Version : 1.0
// Notes :
//
=====
Device = 16F88

Xtal 8
Dim addr As Word
All_Digital On
Declare SDA_Pin=PORTB.1
Declare SCL_Pin=PORTB.4
Declare Slow_Bus=off
main:

```

The project explorer on the left shows the following structure:

- المسجلات (Registers)
- Declares
- Xtal
- SDA\_Pin
- SCL\_Pin
- Slow\_Bus
- التعريفات (Definitions)
- Constants
- Variables
- المكبرات (Multipliers)
- addr
- Alas and Modifiers
- Labels
- main
- Macros
- DataLabels
- المكرر (Repeats)

The Results window at the bottom shows the following compilation success information:

```

Compilation Success for Target Device 16F88 (8 Mbit)
version 0.0.0.12
414 program words used from a possible 4096 (10.11%)
36 variable bytes used from a possible 368 (9.78%)

```

Red annotations on the screenshot include:

- "لتترجمه الكود الى كود الآله الست عشري" (to translate the code to hexadecimal) pointing to the toolbar.
- "plugin" pointing to the toolbar.
- "مستكشف الكود" (code explorer) pointing to the project explorer.
- "هنا موقع كتابة الكود" (here is the code writing location) pointing to the code editor.
- "بعد نجاح ترجمة الكود يظهر التالي" (after successful code translation, the following appears) pointing to the Results window.




## كتابة البرنامج

في البداية عند كتابة برنامج يجب تحديد ماهو نوع المايكروكونترولر المستخدم وما هو المذبذب المطلوب ومن ثم الإعدادات والمتغيرات والثوابت ونحو ذلك

### مثال 1

برنامج الضوء الوماض أو الفلاشر والصورة التالية توضح الدائرة



والبرنامج هو  
كود:

```
Device = 16F88 ' Defining the device
Xtal 4 ' Defining the frequency
Dim LED As PORTB.0 ' makes led = portb.0
TRISB=0 ' defining the pins . All portb are outputs

main: ' the lable of main program
LED =1 ' portb.0=1
```



```

DelayMS 1000 ' wait 1 sec. 1 sec = 1000 msec
LED=0 ' portb.0=0
DelayMS 1000 ' wait 1 sec

GoTo main ' goto label main ( infinite loop )

End ' end of the program

```

والبرنامج والسميوليشن في اللنك التالي

[http://www.4shared.com/file/23608051...1\\_flasher.html](http://www.4shared.com/file/23608051...1_flasher.html)

## الدرس الخامس

تطبيقات عملية

مقدمة

قبل كتابة اي برنامج يجب ان يتم تحديد المايكروكوتترولر المراد العمل معه ويتم ذلك عن طريق الكود التالي

نوع المايكروكوتترولر = Device

مثال

Device =16F877

ولتعريف سرعة الكريستال أو المهتز يتم استخدام الأمر التالي

XTALقيمة التردد

مثال:

Xtal 4

كما هو معلوم فإن المايكروكوتترولر به منافذ ويمكن برمجتها لتكون إما رقمية أو تناظرية



في حالة الرقمية يمكن يكون ذلك عن طريق إبطال الخصائص التناظرية للأضلاع وجعلها فقط رقمية أو حسب المطلوب

وبصورة عامة فالمنفذ التناظرية إما ان تكون للمقارن أو للمحول التناظري الرقمي

ولإبطالهم بالكلية يتم استخدام أمر

**All\_Digital (true/false)**

**مثال**

**All\_Digital true**

أو بالسجلات

مثل

CMCON=7

لإبطال المقارنات

ADCON1=7

لإبطال المحولات التناظرية الرقمية

وADCON1=15

ADC للمايكروكونترولر التي تحتوي على اكثر من 8

**مثال 1**

سيتم A يتضمن هذا المثال التعامل مع المنافذ كمدخل ومخارج حيث انه ما يتم ادخاله عن طرق المنفذ B اظهارة في المنفذ

كود:

```
Device =16F877
Xtal 4
All_Digital true

TRISA=255 'all porta as input
TRISB=0 ' all portb as output

main:

PORTB=PORTA

GoTo main

End
```



## مثال 2

التعامل مع المحول التناظري الرقمي

يتم ذلك عن طريق الأمر التالي

```
VAR = ADIN 0
```

فهو اشارة الي المتغير var والرقم صفر يشير الى المنفذ التشابهي الرقمي 0 و أما

وللهذا الأمر بعض الإعدادات وهي على النحو التالي

الأمر التالي لتعريف دقة المحول هل ثماني بت أو عشر 1-

```
DECLARE ADIN_RES 10
```

الأمر التالي لتعريف مصدر المهتز لتحديد زمن التحويل 2-

```
32_FOSC أو 8_FOSC أو 4_FOSC أو 2_FOSC أو RC هل
```

مثال

```
DECLARE ADIN_TAD FRC ' RC OSC chosen
```

(sample) الأمر التالي لتحديد زمن اخذ العينة 3-

```
DECLARE ADIN_STIME 50 ' Allow 50us sample time
```

الحسابات

كيف يتم حساب القيمة المرجوة أو الفولت المطلوب

يتم ذلك كالتالي

والفرق بين كل درجة وأخرى من درجات المحول يتم حسابها كالتالي

$$((+Vref) - (-Vref))/2^{\text{number of ADC bits}}$$


**مثال**

عندنا محول تشابهي تناظري له الخصائص التالية

- 1- ذو 10 دقة بت
- 2- هو 5 فولت +Vref و
- 3- هو 0 -Vref


بالتالي فإن الإنتقال من درجة الى أخرى سيحتاج الى الجهد التالي

$$(5-0)/2^{10} \rightarrow 5/1024$$

يساوي  
0.0048

بالتالي سنحتاج هذا المقدار من الفولت للإنتقال من درجة الى اخرى

مثال عملي 1  
مقياس الجهد  
الدائرة



كود:

```

Device = 16F877
Xtal 4

Declare Adin_Res 10 ' 10-bit result required
Declare Adin_Tad FRC ' RC OSC chosen
Declare Adin_Stime 50 ' Allow 50us sample time
Declare LCD_DTPin PORTB.4
Declare LCD_ENPin PORTB.1
Declare LCD_RSPin PORTB.2
TRISA.0=1
TRISB=0

Symbol LED = PORTB.0
LED =0

Dim x As Word
Dim volt As Float
Dim limit As Word

ADCON1 = %10000000 ' Set analogue input on PORTA.0

main:

x=ADIn 0
volt = x * 0.0048828125

Print $FE, 1, #volt, " Volt"
DelayMS 400

GoTo main

```

وهذا المقياس يقيس الجهد بين 0 و 5 فولت فقط

واللنك التالي للبرنامج و السميوليش


<http://www.4shared.com/file/244042621/9423e292/ADC.html>



## مثال عملي 2

وهو عبارة مجس تناظري على ان يتم اصدار LM35 هذا البرنامج صمم للتعامل مع مجس الحرارة صوت تنبيه في حالة ارتفاع درجة الحرارة عن حد معين وهنا هو ال 90 درجة

الدائرة على انها مقاومة متغيرة LM35 تم تمثيل ال



كود:

```
Device = 16F877
```

```
Xtal 4
```

```
Declare Adin_Res 10 ' 10-bit result required
```

```
Declare Adin_Tad FRC ' RC OSC chosen
```

```
Declare Adin_Stime 50 ' Allow 50us sample time
```

```
TRISA.0=1
```

```
TRISB=0
```

```
Symbol sound_pin = PORTB.0
```

```
Symbol LED = PORTB.1
```





```
LED =0

Dim x As Word
Dim limit As Word

ADCON1 = %10000000 ' Set analogue input on PORTA.0

limit=185 ' this an assumption that 90C = 100 this number should
be calibrated
main:

x=ADIn 0

If x > limit Then
LED =1
DelayMS 1000
Sound sound_pin,[100,100]

Else
LED =0
EndIf

GoTo main
```

واللنك التالي للبرنامج و السميوليش

<http://www.4shared.com/file/230454559/aaef5b4e/LM35new.html>



## خاتمة:

لقد تعرفنا علي المبادئ الاساسية لبرمجة المايكروكونترولر ومن خلال هذه المبادئ يمكن لكل من يريد برمجة البيك أن يبدع في مشاريع باستخدام:

poton البروتن

ISIS وبرنامج المحاكات

1431

،16

جمادى الثانية

