

الكونتكتور Cotactor



إعداد

عقيل محمد فني كهرباء

الكونتاكتور

ويسمى مفتاح التلامس

وهو جهاز كهرومغناطيسي يستخدم في فصل ووصل الدارات الكهربائية أو دارات التحكم

يتم تنشيط القاطع الكهربائي بتيار تحكم يكون ذو شدة تيار وفرق جهد أصغر من التيار الكهربائي المطلوب التحكم به

يأتي الكونتاكتور بعدة أشكال وأحجام واستطاعات بحسب طبيعة الاستعمال



يستخدم الكونتاكتور في التحكم بدوائر المحركات الكهربائية ودوائر الإضاءة ودوائر التبريد والتدفئة ودوائر تحسين معامل القدرة وغيرها



يعتبر الكونتاكتور من العناصر الأساسية في دوائر التحكم عموماً

ودوائر المحركات والإضاءة عالية القدرة على وجه خاص

وهو عبارة عن أقطاب أساسية قادرة على تحمل تيار عالي يتم التحكم فيها بواسطة ملف التحكم الذي يمر فيه تيار صغير ومن ثم فيمكن من خلاله التحكم في تيارات عالية بواسطة تيارات منخفضة




أجزاء الكونتاكتور الأساسية

يحتوي الكونتاكتور على

1-النقاط الرئيسية (main contacts)

وهي على الاغلب ثلاث نقاط او اربع نقاط في وضع مفتوح (normally open) اي (NO)

وهذه النقاط تستخدم في دائرة القوى لتوصيل اطراف التغذية مع اطراف الحمل



ملف الكونتاكتور

حيث النقاط A1 & A2 هي نقاط توصيل القلب بالكهرباء وهي موجودة في جميع الانواع



كما هو واضح الكونتاكتور موجود به ستة أطراف (1,2 – 3,4 – 5,6)

أو ممكن نسميهم تسمية أخرى (L1,L2,L3,T1,T2,T3)

2-النقاط المساعدة (auxiliary contacts)

يوجد منها في وضع طبيعي مفتوح ويختصر بالرمز
(NO)

ومنها في وضع طبيعي مغلق (normally
close) ويرمز لها بالرمز (NC)

المقصود بالوضع الطبيعي اي قبل توصيل
الكونتاكاتور او قبل ان يصل فولت الى
البوبينة (الكويل)

وهذه النقاط اما ان تكون داخلية من ضمن
الكونتاكاتور



اوخارجية تركيب على الكونتاكتور او بجانبه
ويجب ان تكون من نفس نوع الكونتاكتور



وهذه النقاط مخصصة للاتصال بدائرة التحكم التي
يمر بها تيار خفيف

الكويل Coil

الكويل هو عبارة ملف ينشأ حقلاً مغناطيسياً عند تغذيته بالجهد المقنن

والذي بواسطته يتم تشغيل الكونتكتور

يعمل الكويل باحدى الجهود التالية

ac,dc 12v او ac,dc 24v

او 110v او 220v او 380v





نظرية عمل الكونتاكتور

يتكون الكونتاكتور من قطعتين حديديتين احدهما ثابتة والاخرى متحركة ويتم لف كويل حول القطعة الثابتة

فاذا تم توصيل كهرباء لهذا الكويل (البوبينة) الذي طرفاه A1 A2

فانه سوف يحول قطعة الحديد الثابتة الى مغناطيس يجذب القطعة المتحركة اليه فيتم الاتصال بين القطعتين اي يتم غلق نقاط الكونتاكتور اي يغير وضع جميع النقاط الرئيسية والمساعدة فتصبح النقاط المفتوحة مغلقة والنقاط المغلقة مفتوحة ويظل على هذا الوضع الى ان يتم فصل التيار عن الكويل فيعود الكونتاكتور الى وضعه الاصلي عن طريق زنبرك (سوسته) تدفع القطعة المتحركة اعلى مرة اخرى



تصنيفات الكونتاكتور حسب تحمل النقاط الرئيسية

يصنف الكونتاكتور من حيث نوعية نقاط التلامس واحتمالها لشدة التيار الى:

1-فئة(AC1)

ويستخدم في فصل وتشغيل دوائر الإنارة وفي هذه الحالة يجب ألا تقل سعة التصنيع للمفتاح عن 1.25 من قيمة التيار المغذي لمجموعة الانارة



2-فئة (AC3)

ويستخدم هذا النوع لأداء عدد من المهام مثل تشغيل وفصل المحركات الحثية ثلاثية الأوجه وفي هذه الحالة يجب أن يكون سعة التصنيع للمفتاح المستخدم تساوي على الأقل ضعف تيار المحرك

المقنن



3- فئة (AC4)

و هذا النوع يستخدم ايضا لتشغيل المحركات لكن يتحمل اكثر من النوع الثاني AC3 و دائما يستخدم هذا النوع عندما يكون هناك زيادة في عدد مرات التشغيل و الايقاف للمحرك في وقت قصير وتصنع النقاط الاساسية في هذا النوع بحيث تتحمل حوالى 12 ضعف من تيار المحرك الكلي



تصنيفات الكونتاكتور حسب النقاط التي يحتويها

1- كونتاكتور 3 أقطاب رئيسية مفتوحة NO

يستخدم غالبا في دوائر المحركات



2-كونتاكتور 4 أقطاب رئيسية مفتوحة NO

يستخدم غالبا في دوائر الانارة



3-كونتاكتور 4 أقطاب رئيسية 2مفتوحة 2 NO و
مغلقة NC

يستخدم غالبا في دوائر ATS أحادية الطور



4- كونتاكتور يحتوي بالاضافة الى النقاط الرئيسية على نقاط مساعدة

وهذه النقاط يمكن ان تكون 1 مفتوحة NO او 1
مغلقة NC او نقطتين مفتوحة ومغلقة



5-كونتاكتور قابل لاضافة النقط المساعدة الامامية او الجانبية

يستخدم غالبا في دوائر التحكم



أنواع الكونتاكتور

توجد انواع كونتاكتورات مصنعة خصيصا من اجل تطبيقات معينة

اشهر هذه الأنواع

1- الكونتاكتور الصناعي

وهي المستخدمة في دوائر تحسين معامل القدرة او المصنعة ليركب معها انترلوك ميكانيكي مثل دوائر ستار دلتا وعكس الاتجاه والats وغيرها



2-الكونتاكتور الصامت

تستخدم في دوائر الانارة في اللوحات الكهربائية داخل المنازل او في الفنادق



3- الكونتاكتور الصغير


او الكونتاكتور المساعد

يمثل العمود الفقري لمعظم دوائر التحكم الآلي حيث يحتوي على مجموعة من النقاط المساعدة المغلقة (normally closed) و المفتوحة (normally open) ولا يحتوي على نقاط رئيسية

يستخدم في دوائر التحكم الآلي لفصل وتوصيل التيار عن ملفات (coils) كونتاكتورات أخرى أو لتشغيل وفصل لمبات البيان



تسمية اطراف الكونتاكتور



أطراف الكويل

تسمى أطراف الكويل A1 A2



النقاط الرئيسية المفتوحة NO

تسمى نقاط الدخول

L1,L2,L3 او R,S,T او 1,3,5

وهي اطراف التغذية الكهربائية للكونتاكتور



وتسمى نقاط الخروج

T1,T2,T3 او U,V,W او 2,4,6

وهي الاطراف التي يتم وصلها بالحمل

ملف الكنتاكتور

حيث النقاط A1 & A2 هي نقاط توصيل القلب بالكهرباء
وهي موجودة في جميع الانواع



كما هو واضح الكونتاكتور موجود به ستة أطراف (1,2 – 3,4 – 5,6)


أو ممكن نسميهم تسمية أخرى (L1,L2,L3,T1,T2,T3)

النقاط المساعدة المفتوحة NO

تسمى النقاط المفتوحة 13 14 , 23 24 ,
33 34 , 43 44 , 53 54 , 63 64

وهي نقاط مساعدة مفتوحة طبيعيا ويرمز لها
NO اختصار Normally Open بحيث يتغير
وضعها عندما يصل الكويل جهد كهربى من مفتوحة
الى مغلقة ثم تعود الى طبيعتها اذا انقطت التغذية
عن الكويل

ويلاحظ ان النقاط المفتوحة طبيعيا تبدأ ارقامها في
خانة الاحاد بالرقم 3



النقاط المساعدة المغلقة NC

تسمى النقاط المغلقة 11 12 , 21 22 , 31
32 , 41 42 , 51 52 , 61 62

وهي نقاط مساعدة مغلقة طبيعيا يرمز لها NC اختصار Normally Close بحيث يتغير وضعها عندما يصل الكويل جهد كهربى من مغلقة طبيعيا الى مفتوحة ثم تعود الى طبيعتها اذا انقطع الجهد الكهربى عن الكويل ويلاحظ ان النقاط المغلقة طبيعيا تبدأ ارقامها في خانة الاحاد بالرقم 1




النقاط الرئيسية المغلقة NC

تسمى نقاط الدخول R1,R3

وهي اطراف التغذية الكهربائية للكونتاكتور

وتسمى نقاط الخروج R2,R4

وهي الأطراف التي توصل بالحمل




ملاحظات مهمة

كلا من النقاط المساعدة المفتوحة والمغلقة يتم توصيلها في دائرة التحكم

النقاط الرئيسية للكونتاكور تحمل جهد عالي ولذلك تكون مخصصة لدائرة القوى

اما النقاط المساعدة فهي تعمل بالجهود الصغيرة وتكون مخصصة لدائرة التحكم




الوحدات المضافة الى الكونتاكتور

النقاط المساعدة (او كسليير)

يتم اضافة النقاط المساعدة (او كسليير) الى الكونتاكتور وهي نقاط تكون مفتوحة NO او مغلقة NC او مفتوحة ومغلقة معا


تركب هذه النقاط فوق الكونتاكتور او على جنبه يشترط ان تكون النقاط المضافة من نفس نوع الكونتاكتور

تستخدم النقاط المساعدة في عموم دوائر التحكم



الحماية الميكانيكية (الانترلوك)

يتم اضافة الحماية الميكانيكية (انترلوك) بين كونتاكتورين ويتم ربطهما بم رابط مرفقة مع الانترلوك بحيث يصبح الكونتاكتورين قطعة واحدة بعض من أنواع الانترلوك يحتوي على نقاط مساعدة مغلقة NC تعمل مع الكونتاكتورات تستخدم الحماية الميكانيكية في دوائر ATS ودوائر ستار دلتا ودوائر عكس الحركة



إضافة مقاومات مساعدة

تضاف المقاومات المساعدة لتخفيف التيار العالي في بداية شحن المكثف وتفيد في إطالة عمر النقاط الرئيسية للكونتاكتور

تستخدم المقاومات المساعدة في دوائر تحسين معامل القدرة



الحماية الحرارية (اوفرلود)

يتم اضافة الحماية الحرارية (اوفرلود) الى الكونتاكتور لحماية المحرك من ارتفاع حرارة الملفات

يشترط ان تكون الحماية الحرارية من نفس نوع الكونتاكتور

تستخدم الحماية الحرارية في دوائر المحركات



تايمر هوائي

يركب التايمر الهوائي فوق الكونتاكتور ويعمل مع
عمل الكونتاكتور


يستخدم التايمر الهوائي في دوائر التحكم



شرح الرموز الموجودة على الكونتاكتور

ماركة Allen - Bradley أَلن برادلي

وهذه الرموز موجودة على أغلب الكونتاكتورات



1-الرمز (C09E*01 -100)

الرمز التجاري الخاص بالشركة المصنعة

2- الرمز (IEC/EN 60947-4-1)

المنتج يتوافق مع المعايير الدولية

3-الرمز (CE)

المنتج متداول في السوق الأوروبية

4- الرمز (Uimp 6kv)

جهد الصدمة المقنن

هو صمود الجهاز للفولتيات العالية والتي تأتي عادة نتيجة القفل والفتح أو الصواعق أو حدوث القصر الكهربائي وعادة ماتكون أكثر من 15 أضعاف الجهد المقنن وتكون المدة بالميلي ثانية

يعمل لغاية 6kv

5- الرمز (AC1 690V 32A)

الأحمال غير الصناعية أو الحثية قليلاً على سبيل
المثال: الأفران المقاومة السخانات
يعمل لغاية 690 فولت 32 أمبير

6- الرمز (AC3 400V 9A)

معظم التطبيقات الصناعية النموذجية لبدء تشغيل
المحركات
يعمل لغاية 400 فولت 9 أمبير

7- الرمز (AC-12 20)

الأحمال المقاومة وأحمال الحالة الصلبة و أحمال
عزل المحولات
يعمل لغاية 20 أمبير

| | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| V | 220 | 240 | 400 | 415 | 500 | 690 | -8 |
| KW | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | -9 |

القدرة بالكيلووات حسب الجهد المستخدم
مثلا جهد 400 فولت 4 كيلو وات

10-الرمز (Aux Cont)

يتبع له نقاط مساعدة

11-الرمز (600V AC max 25A)

النقاط المساعدة تعمل بجهد 600 فولت كحد أقصى
و25 أمبير كحد أقصى

12-الرمز (LISTED728B)

كود النقاط المساعدة على النت

| | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| V | 115 | 200 | 230 | 460 | 575 | -13 |
| HP1ph | 0.5 | | 1.5 | | | -14 |
| HP3 ph | | | 2 | 5 | 7.5 | -15 |

القدرة بالحصان حسب الجهد المستخدم

مثلا

جهد 115 فولت 0.5 نص حصان

جهد 230 فولت 1.5 حصان ونصف

جهد 460 فولت 5 خمسة حصان

جهد 575 فولت 7.5 سبعة ونصف حصان

16-الرمز (Break all lines)

قدرة كسر جميع الخطوط

see instructions Suitable) 17-الرمز
(for load side of

انظر التعليمات المناسبة للحمل

PRODUCT OF) 18-الرمز
(SWITZERLAND

منتج سويسرا


ملاحظة هامة جدا

لم يكتب جهد الكويل مع البيانات لان الكويل قابل
للتبديل

وهنا جهد الكويل 24VDC



الفرق بين الكونتاكتور والريليه



كلاهما يمثل مفاتيح اوتوماتيك يتشابهان في خصائص ويختلفان عن بعضهما في خصائص اخرى وهي كالآتي:

أوجه التشابه بينهما

كلاهما يحتوي على ملف (Coil) يجب تغذيته
بالجهد المحدد له لكي يعمل

كلاهما بعد عمله تتبدل كل نقاطه المفتوحة NO الى
مغلقة NC والعكس وهي تمثل مفاتيح

اوجه الاختلاف بينهما

الكونتكتور يحتوي على نقاط اساسية (Main)
تتحمل تيارات عالية تستخدم في دائرة القوى ونقاط
مساعدة (Auxiliary) تستخدم في دائرة التحكم اما
الريليه فيحتوي على نقاط ذات قدرات ضعيفة
تستخدم في دائرة التحكم فقط

يستخدم الكونتكتور في تطبيقات 3 فاز اما الريليه
فلا يفضل ذلك بالرغم من وجود ريليات فيها ثلاث

تلامسات مفتوحة NO وذلك لان الكونتاكطور به
خاصية اطفاء الشرارة (ARC) بعكس الريليه

الريليه يحتاج الى قاعدة يركب عليها بعدد الارجل
الخاصة به اما الكونتاكطور فليس له ارجل ولا
يحتاج الى قواعد يركب عليها

الكونتاكتور يقبل زيادة نقاط مساعدة اضافية اليه اما
الريليه فلا يمكن اضافة نقط مساعدة اليه

نصائح عند شراء كونتاكتور

عند شراء او تغيير كونتاكتور يجب مراعاة عوامل هامة لاختيار الكونتاكتور المناسب ومن هذه العوامل:

1-شدة تيار الحمل او قدرته بالكيلو وات وهنا يجب مراعاة ان تتحمل نقاط التوصيل الرئيسية بالكونتاكتور شدة تيار الحمل كاملا وعادة ما يكون هذا الحمل محرك ثلاثي الاوجه

يجب ملاحظة انه لنفس قدرة المحرك كلما كان الجهد الذي يعمل به المحرك عالي فان شدة التيار تنخفض والعكس فان الجهود الصغيرة التي تعمل بها نفس المحركات تكون تياراتها المسحوبة من المنبع الكهربائي عالية

2-فرق الجهد الذي تعمل به دائرة التحكم ولا يشترط ان تعمل بنفس جهد المصدر المتاح لدائرة القدرة بل

انه يفضل ان تعمل على جهد اقل وجهد دائرة التحكم هو الذي سوف يصل الى بوبينات الكونتاكتورات لذلك يجب ان يكونا متساويين بغض النظر عن قيمة الجهد التي سيعمل بها المحرك

3- عدد نقاط التلامس المساعدة المطلوبة المفتوحة و المغلقة ويكون عددها حسب التطبيق الذي تصمم به دائرة التحكم من اجله

ومن الممكن تركيب قطعة تسمى اوكسليير بها عدد من النقاط المساعدة المفتوحة والمغلقة تركيب على الكونتاكتور عند الاحتياج لكثر من نقطة مساعدة مفتوحة او مغلقة ويتم شراؤها من نفس ماركة الكونتاكتور ومن الممكن ايضا تركيب ريليه يوصل توازي مع ملف الكونتاكتور واستخدام نقاطه المفتوحة والمغلقة

جدول اختيار الكونتاكتور المناسب حسب قوة المحرك

جداول مهمة لمعرفة قيمة

الكونتاكتور و الاوفرلود و الكابل

المناسبين للمحرك الكهربائي

www.electrobahim.com

| Star-Delta starting of squirrel cage motors Arjan Est. for Industrial Electrical Supplies Tel 4751410 Fax 4756605 Amman - Jordan | | | | Telemecanique range | | | |
|--|------|------|----------|---------------------|---|-------------------|--------|
| | | | | 3-pole Contactor | 3-pole differential Thermal overload relay | 1 Fuse Type aM | |
| 380/400 V | | | | Reference | Reference | S. Range | Rating |
| KW | HP | In/A | A0.58 In | | | A0.58 In | A |
| 7.5 | 10 | 15.5 | 9 | LC3D09 | LRD14 | 7...10 | 20 |
| 9 | 13.5 | 18.5 | 10.7 | LC3D12 | LRD16 | 9...13 | 20 |
| 11 | 15 | 22 | 12.8 | LC3D16 | LRD16 | 9...13 | 25 |
| 15 | 20 | 30 | 17.4 | LC3D18 | LRD21 | 12...18 | 32 |
| 18.5 | 25 | 37 | 21.5 | LC3D25 | LRD22 | 16...24 | 40 |
| 22 | 30 | 44 | 25.5 | LC3D32 | LRD32 | 23...32 | 50 |
| 25 | 35 | 52 | 30.2 | LC3D32 | LRD35 | 30...38 | 63 |
| 30 | 40 | 60 | 34.8 | LC3D40 | LRD3355 | 30...40 | 63 |
| 37 | 50 | 72 | 41.8 | LC3D50 | LRD3357 | 37...60 | 80 |
| 45 | 60 | 90 | 50.3 | LC3D66 | LRD3357 | 37...60 | 100 |

جدول اختيار الكونتاكتور حسب قوة المحرك

للتشغيل المباشر طراز AF ماركة abb



كونتاكتورات AF الجديدة جدول مكونات بادئ الحركة التشغيل المباشر على الحمل (DOL) باستخدام الأوفرلود



| الأوفرلود الإلكتروني | الأوفرلود الحراري | الكونتاكتور | تيار الموتور (أمبير) | شدة الموتور كيلو وات / حصان |
|------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|
| EF19-0.32 (0.10 ... 0.32) | TF42-0.17 (0.13 ... 0.17) | AF09-30-10-13 | 0.15 | 0.04 / 0.03 |
| EF19-0.32 (0.10 ... 0.32) | TF42-0.23 (0.17 ... 0.23) | AF09-30-10-13 | 0.2 | 0.08 / 0.06 |
| EF19-0.32 (0.10 ... 0.32) | TF42-0.31 (0.23 ... 0.31) | AF09-30-10-13 | 0.3 | 0.12 / 0.09 |
| EF19-1.0 (0.30 ... 1.00) | TF42-0.55 (0.41 ... 0.55) | AF09-30-10-13 | 0.44 | 0.16 / 0.12 |
| EF19-1.0 (0.30 ... 1.00) | TF42-0.74 (0.55 ... 0.74) | AF09-30-10-13 | 0.6 | 0.24 / 0.18 |
| EF19-1.0 (0.30 ... 1.00) | TF42-1.0 (0.74 ... 1.00) | AF09-30-10-13 | 0.85 | 0.34 / 0.25 |
| EF19-2.7 (0.80 ... 2.70) | TF42-1.3 (1.00 ... 1.30) | AF09-30-10-13 | 1.1 | 0.05 / 0.37 |
| EF19-2.7 (0.80 ... 2.70) | TF42-1.7 (1.30 ... 1.70) | AF09-30-10-13 | 1.5 | 0.74 / 0.55 |
| EF19-2.7 (0.80 ... 2.70) | TF42-2.3 (1.70 ... 2.30) | AF09-30-10-13 | 1.9 | 1 / 0.75 |
| EF19-6.3 (1.90 ... 6.30) | TF42-3.1 (2.30 ... 3.10) | AF09-30-10-13 | 2.7 | 1.5 / 1.1 |
| EF19-6.3 (1.90 ... 6.30) | TF42-4.2 (3.10 ... 4.20) | AF09-30-10-13 | 3.6 | 2 / 1.5 |
| EF19-6.3 (1.90 ... 6.30) | TF42-5.7 (4.20 ... 5.70) | AF09-30-10-13 | 4.9 | 3 / 2.2 |
| EF19-18.9 (5.70 ... 18.9) | TF42-7.6 (5.70 ... 7.60) | AF09-30-10-13 | 6.5 | 4 / 3 |
| EF19-18.9 (5.70 ... 18.9) | TF42-10 (7.60 ... 10.0) | AF09-30-10-13 | 8.5 | 5 / 4 |
| EF19-18.9 (5.70 ... 18.9) | TF42-13 (10.0 ... 13.0) | AF12-30-10-13 | 11.5 | 7.5 / 5.5 |
| EF19-18.9 (5.70 ... 18.9) | TF42-16 (13.0 ... 16.0) | AF16-30-10-13 | 15.5 | 10 / 7.5 |
| EF19-18.9 (5.70 ... 18.9) | TF42-20 (16.0 ... 20.0) | AF26-30-00-13 | 18.6 | 12 / 9 |
| EF45-30 (9.00 ... 30.0) | TF42-24 (20.0 ... 24.0) | AF26-30-00-13 | 22 | 15 / 11 |
| EF45-30 (9.00 ... 30.0) | TF42-29 (24.0 ... 29.0) | AF30-30-00-13 | 29 | 20 / 15 |
| EF45-45 (15.0 ... 45.0) | TF42-35 (29.0 ... 35.0) | AF38-30-00-13 | 35 | 30 / 18.5 |
| EF65-70 (25.0 ... 70.0) | TF65-47 (36.0 ... 47.0) | AF52-30-00-13 | 41 | 40 / 22 |
| EF65-70 (25.0 ... 70.0) | TF65-60 (50.0 ... 60.0) | AF65-30-00-13 | 55 | 50 / 30 |
| EF96-100 (36.0 ... 100.0) | TF96-68 (57.0 ... 68.0) | AF80-30-00-13 | 66 | 60 / 37 |
| EF96-100 (36.0 ... 100.0) | TF96-87 (75.0 ... 87.0) | AF96-30-00-13 | 80 | 75 / 45 |
| EF146-150 (54.0 ... 150.0) | TF140DU-110 (80.0 ... 110.0) | AF116-30-00-13 | 97 | 100 / 55 |
| EF146-150 (54.0 ... 150.0) | TF140DU-135 (100.0 ... 135.0) | AF140-30-00-13 | 132 | 100 / 75 |
| EF205-210 (63.0 ... 210.0) | TA200DU-175 (130.0 ... 175.0) | AF190-30-00-13 | 160 | 125 / 90 |
| EF205-210 (63.0 ... 210.0) | TA200DU-200 (150.0 ... 200.0) | AF205-30-00-13 | 195 | 150 / 110 |
| EF370-380 (115.0 ... 380.0) | - | AF265-30-00-13 | 230 | 200 / 132 |
| EF370-380 (115.0 ... 380.0) | - | AF305-30-00-13 | 280 | 250 / 160 |
| EF370-380 (115.0 ... 380.0) | - | AF370-30-00-13 | 350 | 300 / 200 |
| E500DU-500 (150.0 ... 500.0) | - | AF460-30-00-13 | 430 | 400 / 250 |
| E800DU-800 (250.0 ... 800.0) | - | AF580-30-00-13 | 540 | 500 / 315 |

جدول اختيار كونتاكتورات ستار دلتا طراز AF

ماركة abb

كونتاكتورات AF الجديدة جدول مكونات بادئ الحركة ستار دلتا

| الأمبير/لوح الإلكتروني | الأمبير/لوح الحار | دلتا كونتاكتور KM3 | ستار كونتاكتور KM2 | الكونتاكتور الرئيسي KM1 | تيار الموتور (أمبير) | قوة الموتور ك.و.أ/حصان |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| EF19-18.9 (5.70 ... 18.9) | TF42-10 (7.60 ... 10.0) | AF09-30-10-13 | AF09-30-10-13 | AF09-30-10-13 | 15.5 | 10 / 7.5 |
| EF19-18.9 (5.70 ... 18.9) | TF42-13 (10.0 ... 13.0) | AF12-30-10-13 | AF09-30-10-13 | AF12-30-10-13 | 22 | 15 / 11 |
| EF19-18.9 (5.70 ... 18.9) | TF42-20 (16.0 ... 20.0) | AF16-30-10-13 | AF09-30-10-13 | AF16-30-10-13 | 29 | 20 / 15 |
| EF45-30 (9.00 ... 30.0) | TF42-24 (20.0 ... 24.0) | AF26-30-00-13 | AF26-30-00-13 | AF26-30-00-13 | 35 | 30 / 18.5 |
| EF45-30 (9.00 ... 30.0) | TF42-24 (20.0 ... 24.0) | AF26-30-00-13 | AF26-30-00-13 | AF26-30-00-13 | 41 | 40 / 22 |
| EF45-30 (9.00 ... 30.0) | TF42-29 (24.0 ... 29.0) | AF30-30-00-13 | AF26-30-00-13 | AF30-30-00-13 | 47 | 50 / 30 |
| EF65-70 (25.0 ... 70.0) | TF65-40 (30.0 ... 40.0) | AF40-30-00-13 | AF40-30-00-13 | AF40-30-00-13 | 66 | 60 / 37 |
| EF65-70 (25.0 ... 70.0) | TF65-47 (36.0 ... 47.0) | AF52-30-00-13 | AF40-30-00-13 | AF52-30-00-13 | 80 | 75 / 45 |
| EF65-70 (25.0 ... 70.0) | TF65-60 (50.0 ... 60.0) | AF65-30-00-13 | AF40-30-00-13 | AF65-30-00-13 | 97 | 100 / 55 |
| EF96-100 (36.0 ... 100.0) | TF96-87 (75.0 ... 87.0) | AF80-30-00-13 | AF52-30-00-13 | AF80-30-00-13 | 132 | 100 / 75 |
| EF96-100 (36.0 ... 100.0) | TF96-96 (84.0 ... 96.0) | AF96-30-00-13 | AF65-30-00-13 | AF96-30-00-13 | 160 | 125 / 90 |
| EF146-150 (54.0 ... 150.0) | TF140DU-135 (100.0 ... 135.0) | AF116-30-11-13 | AF116-30-11-13 | AF116-30-11-13 | 195 | 150 / 110 |
| EF146-150 (54.0 ... 150.0) | TF140DU-135 (100.0 ... 135.0) | AF140-30-11-13 | AF116-30-11-13 | AF140-30-11-13 | 230 | 200 / 132 |
| EF205-210 (63.0 ... 210.0) | TA200DU-175 (130.0 ... 175.0) | AF190-30-11-13 | AF140-30-11-13 | AF190-30-11-13 | 280 | 250 / 160 |
| EF205-210 (63.0 ... 210.0) | | AF205-30-11-13 | AF190-30-11-13 | AF205-30-11-13 | 350 | 300 / 200 |
| EF370-380 (115.0 ... 380.0) | | AF265-30-11-13 | AF205-30-11-13 | AF265-30-11-13 | 430 | 400 / 250 |
| EF370-380 (115.0 ... 380.0) | | AF370-30-11-13 | AF265-30-11-13 | AF370-30-11-13 | 540 | 500 / 315 |
| EF370-380 (115.0 ... 380.0) | | AF370-30-11-13 | AF305-30-11-13 | AF370-30-11-13 | 610 | - / 315 |




جدول اختيار كونتاكتورات طراز LC1-D

ماركة شneider

كونتاكتورات طراز LC1-D

LC1-D, 9 to 150 A



3 - pole contactors type LC1-D, 400 V

| Power rating of 3-phase motor in category AC-3 kW | Rated current | | Instantan. auxiliary contacts | | Basic (1) reference to be completed |
|--|---------------|--|-------------------------------------|-----|---|
| | AC3 440V | AC1 $\theta \leq 60^\circ \text{C}$ | N/O | N/C | |
| 4 | 9 | 25 | 1 | 1 | LC1-D09.. ⁽²⁾ |
| 5,5 | 12 | 25 | 1 | 1 | LC1-D12.. ⁽²⁾ |
| 7,5 | 18 | 32 | 1 | 1 | LC1-D18.. ⁽²⁾ |
| 11 | 25 | 40 | 1 | 1 | LC1-D25.. ⁽²⁾ |
| 15 | 32 | 50 | 1 | 1 | LC1-D32.. ⁽²⁾ |
| 18,5 | 38 | 50 | 1 | 1 | LC1-D38.. ⁽²⁾ |
| 18,5 | 40 | 60 | 1 | 1 | LC1-D40.. |
| 22 | 50 | 80 | 1 | 1 | LC1-D50.. |
| 30 | 65 | 80 | 1 | 1 | LC1-D65.. |
| 37 | 80 | 125 | 1 | 1 | LC1-D80.. |
| 45 | 95 | 125 | 1 | 1 | LC1-D95.. |
| 55 | 115 | 200 | 1 | 1 | LC1-D115.. |
| 75 | 150 | 200 | 1 | 1 | LC1-D150.. |


(1) Standard control circuit voltages

| Volts | 24 | 48 | 72 | 110 | 220 | 380 |
|----------------------|----|----|----|-----|-----|-----|
| a.c. - 50/60 Hz | B7 | - | - | F7 | M7 | Q7 |
| d.c. | BD | ED | - | FD | MD | - |
| d.c. low consumption | BL | EL | SL | - | - | - |

(2) LC1-D09...38 can be ordered with spring terminals by adding " 3 " to the reference (e.g. LC1-D093).

جدول اختيار الكونتاكتورات طراز LC1-F

ماركة شنايدر



كونتاكتورات طراز LC1-F

LC1-F, 185 to 800 A



LC1-F225..



LC1-F630..

3 - pole contactors type LC1-F, 400 V

| Power rating of 3-phase motor in category AC-3 | Rated current | | Basic (1) reference to be completed |
|--|---------------|--|---|
| | AC3 400V | AC1 $\theta \leq 40 \text{ }^\circ\text{C}$ | |
| kW | A | A | |
| 90 | 185 | 275 | LC1-F185.. |
| 110 | 225 | 315 | LC1-F225.. |
| 132 | 265 | 350 | LC1-F265.. |
| 160 | 330 | 400 | LC1-F330.. |
| 200 | 400 | 500 | LC1-F400.. |
| 250 | 500 | 700 | LC1-F500.. |
| 335 | 630 | 1000 | LC1-F630.. |
| 400 | 780 | 1600 | LC1-F780.. |
| 450 | 800 | 1000 | LC1-F800.. |

(1) Standard control circuit voltages

| Volts | 24 | 48 | 72 | 110 | 220 | 380 |
|-------------|----|----|----|-----|-----|-----|
| AC 50/60 Hz | | | | | | |

جدول اختيار الكونتاكتورات طراز LC1-B

ماركة شneider

TeSys B

Bar contactors up to 900 kW



(I_e) rated
operational
current

- 1000 A
- 1250 A
- 1500 A
- 1800 A
- 2000 A
- 2750 A