

أعمال العزل المائي حول الأساسات

أعمال الطبقات العازلة

للطبقات العازلة للرطوبة أنواع متعددة ويتوقف استعمالها على العناصر الآتية:

الغرض من العزل في المنشآت:

- ١ - عزل الرطوبة الأرضية.
- ٢ - عزل الرطوبة لأعمال البدروميات التي تنشأ على أعمق كبيرة تحت الأرض.
- ٣ - عزل الرطوبة بالحمامات وما في حكمها.
- ٤ - عزل الرطوبة عن الأسقف والأسطح العلوية.

أعمال العزل المائي

(١٢) أعمال الطبقات العازلة

طبيعة الأرض التي تقام عليها المنشآت:

- ١ - أرض رملية جافة أو صخرية جافة.
- ٢ - أرض طينية جافة.
- ٣ - أرض طينية مشبعة بالماء.
- ٤ - أرض طينية أو رملية معرضة لتسرب المياه إليها من مصادر المياه المحاطة بها.

وفيما يلي أنواع المختلفة للطبقات العازلة للرطوبة وطرق تكوينها والأغراض التي تستعمل فيها:

أعمال العزل المائي

(١٢) أعمال الطبقات العازلة

▪ مواد عازلة مرنّة.

▪ مواد عازلة نصف مرنّة.

▪ مواد عازلة صلبة.

(أولاً) المواد العازلة المرنّة:

وهي مواد عزل للرطوبة تتناسب ووضعها على الحوائط
نظراً لقدرتها على تحمل ما يحدث من هبوط المبني
الطفيف دون أن تتهشم مادة العزل بحيث يمكن أن تلائم
تلك المواد بمرونتها أي تغيير يحدث لحوائط المبني،
ويمكن تقسيمها إلى أربعة مواد رئيسية هي كالتالي:

أعمال العزل المائي

(١٢) أعمال الطبقات العازلة

(١) الألواح المعدنية:

وهي ألواح تستعمل لشدة عزلها للرطوبة والمياه في الأسطح والحوائط والأرضيات وأحواض الزهور ويمكن أن تستخدم كمواد عازلة ومواد نهو ولها اشكال كثيرة ومتعددة منها ألواح الرصاص وألواح النحاس وألواح الإستانلس ستيل.

أعمال العزل المائي

(١٢) أعمال الطبقات العازلة

(٢) البيتومين:

ويصنع مما تبقى من تقطير زيوت البترول الخام ويتراوح قوامه بين الصلابة ونصف الصلابة ولونه أسود يميل إلى البني ومنه الأنواع التالية:

(أ) **البيتومين المتصلد**: وينتج من قطرير البيتومين تحت ضغط تفريغ لطرد الزيوت الثقيلة المختلطة به ليتحول إلى حالة الصلابة ويستخدم كمادة عازلة عند وجود أحمال ميكانيكية عالية ودرجات حرارة منخفضة ويستبعد استخدامه في المنشآت العادية.

أعمال العزل المائي

(٢) **البيتومين:**

(ب) **البيتومين المنفوخ أو المؤكسد:** وينتج من خفض نسبة الهيدروجين إلى الكربون في البيتومين المصهور من نقص كمية الزيوت السائلة التي يحتويها عن طريق نفخ الهواء فيه مما يزيد من ليونته وقابليته للشد والثني وبالتالي سهولة التشغيل.

(ج) **معلقات بيتومينية:** وتنتج من تفتت البيتومين في الماء وفي وجود عوامل مساعدة فتحول إلى معلقات سائلة تستخدم على البارد في عزل المبني مثل البيتومين السائل والسيروبلاست والسيروكت.

أعمال العزل المائي

(٢) البيتومين:

ويورد البيتومين في براميل حيث يتطلب تشغيله ان يتم تسخينه بدرجة حرارة من ٦٠:٨٠ درجة مئوية لينصهر وقد يستخدم بعد صهره كمادة دهان تدهن به حوائط الأساسات الملمسة للترية ثلاثة أوجه متعمدة فوق بعضها ويدهن بالفرشة وهو ساخن حتى يصل سmekه إلى ٢٠.٥ مم ولا يجب دهان كل وجه إلا بعد التأكد من جفاف الوجه السابق له أو قد يخلط بعد صبه بالرمل ويستخدم كبديل للأسفلات الطبيعية.

أعمال العزل المائي

(٣) السوائل العازلة للمياه:

وتصنع السوائل من خلط مادة البرافين إلى الزيت الطيار ويدهن السائل المطلوب بالفرشة أو يرش بالماكينة الخاصة على مناطق المبني المنفذة للمياه أعلى منسوب سطح الأرض ويمكن الاعتماد على هذه الرطوبة لمدة من ٥:٣ سنوات حسب نوع المادة وكمية التعرض للرطوبة وهذه المواد تعتبر ذات إمكانية عزل فقط.

أعمال العزل المائي

(٤) مشمع البولي إيثيلين:

وهو مشمع أسود اللون يستخدم كمادة عازلة للمباني سماكه لا يقل عن ٥.٥ مم وزنه نحو ٥ كجم/م^٢ وهو من المواد المرنة التي تقاوم الإنبعاج الناتج عن هبوط المباني ونظرًا لرقة سمك هذا المشمع من مادة البيتومين يفضل استخدامه فقط في عزل الحمامات والأدشاش كما يوجد منه أنواع شفافة قليلة النفاذية للمياه تسمى بحواجز النجاد.

أعمال العزل المائي

(ثانياً) المواد العازلة نصف الصلبة:

وهي مواد عازلة للرطوبة تستعمل دائمًا في المباني نظراً لسهولة تجهيزها وتشكيلها في المكان المراد عزله وهي تنقسم إلى مواد ذات إمكانية عزل فقط أو مواد ذات إمكانية عزل ونحو ومن أنواعها الأسفالت واللفاد المانعة للرطوبة واللفاد الأسفلاتية ذات طبق المعدن وقطع الرقائق الأسفلاتية الصغيرة.

أعمال العزل المائي

(ثانياً) المواد العازلة نصف الصلبة:

(١) الأسفالت:

وهو عازل جيد للرطوبة ومن عيوبه عدم قوة تحمله للشد العالي والانبعاج خصوصاً عند هبوط المباني فإنه سريعاً ما ين Shrخ ويتلف ويكون عرضة لأن تتخالله المياه لذلك يجب عدم استخدامه إلا بعد دراسة خاصة وللأسفلت ثلاث أنواع رئيسية هي: "أسفلت طبيعي وأسفلت صناعي وأسفلت الماستيك"

أعمال العزل المائي

(ثانياً) المواد العازلة نصف الصلبة:

- الأسفالت الطبيعي وهو ناتج الأحجار الجيرية المشبعة بالبيتومين ويوضع في طبقات سماكتها ١.٥ سم على الأماكن المراد عزلها عن الرطوبة.
- الأسفالت الصناعي فهو من مكونات بقايا البترول وقد أمكن تطويره صناعياً واستخدامه في رصف الشوارع وعزل المياه.
- الأسفالت الماستيكية فمهة أغلى الأنواع وهو يتكون من خليط من مادة الأسفالت والمطاط ويفرد بسمك ٥.١ سم طبقة واحدة ويعطي كفاءة عزل جيدة.

أعمال العزل المائي

(ثانياً) المواد العازلة نصف الصلبة:

(٢) لفائف المانعة للرطوبة:

وهي مواد ذات إمكانية عزل ونحو معاً وتعتبر أكثر الأنواع استعمالاً في عزل الرطوبة والطبقة العازلة للأسطح منها تعمل بوضع من ٣:٢ طبقة من لفائف اللباد المسفلات فوق بعضها وتلتصق بدهان البيتومين الساخن ويتم تحديد عدد طبقات اللباد حسب قوة الضغط الهيدروستاتيكي للماء المراد منعه من النفاذ إلى المباني ويجب أن يتم تجهيز أوجه الأرضيات أو الحوائط التي يراد وضع الطبقة العازلة عليها لتكون ناعمة وجافة وخالية من أي مواد غريبة تمنع الإلتصاق ومن الأنواع شائعة الاستخدام في مصر هي لفائف الخيش المقطران والذي تم تطويره إلى خام الأنسومات بأنواعه حيث يتم فرده على الأسطح المراد عزلها بعد دهانها وجه واحد بمحلول البيتومين المؤكسد الساخن بواقع ٥.١ كجم/م٢ من

أعمال العزل المائي

(ثانياً) المواد العازلة نصف الصلبة:

(٢) اللافاف المانعة للرطوبة:

الأرضية ويعمل ركوب لخيش على بعضه البعض بعرض لا يقل عن .٠ اسماً ويلاصق اللحام جيداً بالبيتومين الساخن وتفرد طبقات الخيش عكس بعضها خلف خلاف كل طبقة في اتجاه عكس التالية لها مع ملاحظة دهان طبقة بيتومين مؤكسد ساخن قبل وبعد فرش كل منها .وهناك لفائف خاصة بعزل الرطوبة تكون من لفائف أسمنتية مغلفة بشرريط بلاستيك لاصق من مادة البولي اثيلين حيث تحرق تلك المادة بواسطة جهاز خاص قبل فرد اللافاف وتسهل عملية لصق اللافاف فوق بعضها على السطح المطلوب عزله.

أعمال العزل المائي

(ثالثاً) المواد العازلة الصلبة:

وهي مواد عازلة للرطوبة تستعمل دائماً في المبني نظراً لسهولة تجهيزها بجانب أن بعضها من مواد لها إمكانية العزل فقط والبعض الآخر له إمكانية العزل والنهو معاً، ويمكن حصرها فيما يأتي:

(١) البياض الأسمنتى:

ويمكن أن يعمل كمادة عزل ونهو معاً إلا أنه لكي يستخدم كمادة عزل فإنه ينص على ضرورة زيادة كمية الأسمنت عن ما هي عليه في حالة مونة البياض العادي إلا أنه من عيوب هذه المادة أنها تحتاج إلى إصلاح وصيانة وترميم.

أعمال العزل المائي

(ثالثاً) المواد العازلة الصلبة:
(٢) الإضافات العازلة للماء:

وهي مواد سائلة تخلط كمواد إضافية للمونة وتساعد على وقف نفاذية المياه عن طريق ملء الفراغات بين حبيبات الخرسانة أو المونة بالإضافة إلى إسراع العملية الكيميائية الخاصة بنشاط شك الأسمنت.

ومن هذه المواد:

"الجير المائي والدهن الحامضي وبودرة الحديد والمواد السليكة أو غيرها من المواد الكيميائية الحديثة كالأديكريت وخلافه "

أعمال العزل المائي

(ثالثاً) المواد العازلة الصلبة:

(٢) الإضافات العازلة للماء:

وتصنع هذه المواد إما على هيئة مسحوق أو عجينة سائلة فإذا كانت المادة مسحوق فتضaff إلى الأسمنت بنسبة ١:١٠ مادة : ماء . أما إذا كانت المادة سائلة فتضaff إلى المياه المستخدمة في خلط المونة أو الخرسانة بنسبة ١:٥ مادة : ماء أو بحسب النسب الموضحة بالمواصفات الخاصة بالتصنيع والتشغيل للمواد المختلفة كل حسب نوعه .

أعمال العزل المائي

(ثالثاً) المواد العازلة الصلبة: (٣) ألواح الإرداواز:

وهي تستخدم من قديم الزمان قبل إكتشاف مادة البيتومين والأسفلت وتوضع هذه الألواح في مدامكين متاليين داخل عراميس المونة المقابلة في المبني وهي غير شائعة الاستخدام في الوقت الحالي نظراً لزيادة تكاليفها وسوء مظهرها وهي غالباً ما تتكسر عندما تهبط المبني وذلك لشدة صلابتها مما يساعد على تخلل الرطوبة والمياه خلال هذه الشقوق إلى المبني.

أعمال العزل المائي

(ثالثاً) المواد العازلة الصلبة:

(٤) طبقة البلاستيك:

وهي مواد ذات إمكانية عزل ون هو معاً وهي طبقات مصنعة تستخدم كمواد عزل أو الواح ديكور وتتميز بعد معالجتها أنها عازلة للرطوبة والحرارة ويفضل كثير من الناس استعمال هذه المادة في تكسيرات الحوائط والأساس.

أعمال العزل المائي

(ثالثاً) المواد العازلة الصلبة:

(٥) القراميد الفخار :

وهي مواد ذات إمكانية عزل ونحو معاً تصنع من مادة فخارية جيدة و تستخدمن لتكسيّة الأسطح المائلة وهي جيدة العزل للرطوبة والمياه وتعتبر من المواد المعمرة حيث تحمي الأسقف لفترات طويلة من مياه الأمطار وتعطي أشكال جمالية متنوعة بألوان جذابة ويمكن إعادة طلاوتها بمادة الإيناميبل بالألوان المطلوبة ويجب أن تتوافر الشروط التالية في القراميد المستخدمة:

▪ تامة الحرق.

▪ خالية من الثقوب أو التشقق.

▪ أملس السطح.

ويمكن تركيبه بطريقة الرص على الأسطح المائلة مع التثبيت بالمسامير في الأرضية .

أعمال العزل المائي

وفيما يلي عرض لأغراض عمل الطبقات العازلة:
(١) طبقات عازلة للرطوبة في الحوائط:

عمل طبقة من مخلوط الأسفالت والرمل بسمك ٢.٥ سم على منسوب ٥+ ١ سم فوق منسوب الصفر وطريقة عمل هذه الطبقة هي أن تقام المباني فوق الأساس الخرساني بارتفاع ١٥ سم فوق الأرضية ثم يبيض سطح المباني الأفقي بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣ كجم /م٣ لتسوية السطح مع كسر السوك وملء الفراغات وتخليق الميول الازمة ثم يفرش فوق طبقة البياض هذه طبقة من مخلوط الأسفالت والرمل وهي ساخنة بسمك يتراوح بين ١.٥: ٢.٥ سم يفرش فوقها طبقة من مونة الأسمنت والرمل بسمك ١ سم تكمل فوقها مباني الحوائط.

أعمال العزل المائي

(٢) طبقات عازلة لرطوبة الأرضيات:

- ١- تردم الأرضية ردم جيد على طبقات سماك كل منها ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدك بالمندالة ثم يسوى السطح العلوي وتفرش فوقه طبقة من الأسمنت والرمل بسمك من ٣:٢ سم.
- ٢- تدهن الأرضية بوجه تحضيري على البارد بمحلول البيتومين بمعدل ٤٠ جم/م٢.
- ٣- يدهن وجه بيتومين مؤكسد على الساخن بمعدل ١.٥ كجم/م٢.
- ٤- تعمل طبقة من النسيج الزجاجي المكسي بالبيتومين المؤكسد وفي حالة عدم وجوده يستعمل الخيش المشبع المكسي بالبيتومين المؤكسد مثل الأنسووجوت ٣.
- ٥- دهان وجه ثانٍ من البيتومين المؤكسد.
- ٦- تعمل طبقة ثانية من النسيج الزجاجي المكسي بالبيتومين المؤكسد.
- ٧- دهان وجه ثالث من البيتومين المؤكسد.

أعمال العزل المائي

(٣) طبقات عازلة للبدر وrom:

١- طبقات عازلة أفقية:

- عمل بياض تخشين بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣٠ كجم/م^٣ مع لف جميع الأركان والزوايا باللزازة قطر ٨ سم فوق طبقة الخرسانة.
- تدهن الرض وجهه تحضيري على البارد بمحلول البيتومين بمعدل ٤٠ جم/م^٣.
- يدهن وجهه بيتومين مؤكسد على الساخن بمعدل ٥١ كجم/م^٣.

أعمال العزل المائي

(٣) طبقات عازلة للبدروم:

- تعمل طبقة من الأنسوجلاس وت تكون من صوف زجاجي مكسي بالبيتومين المؤكسد.
- دهان وجه ثانٍ من البيتومين المؤكسد مثل السابق.
- ت العمل طبقة من النسيج الزجاجي المكسي بالبيتومين المؤكسد.
- دهان وجه ثالث من البيتومين المؤكسد.
- ت العمل طبقة من النسيج الزجاجي المكسي بالبيتومين المؤكسد.
- دهان وجه رابع من البيتومين.
- تصب طبقة من الخرسانة الفينو سمك ٥ سم فوق الطبقة العازلة مباشرةً بعد تهيئتها

أعمال العزل المائي

(٣) طبقات عازلة للبدروم:

٢- طبقات عازلة رأسية:

ويتم عملها كالتالي:

- عمل بياض تخشن بموننة الأسمنت والرمل بنسبة .٠٣ كجم/م^٣ وذلك لتسوية السطح بدون بروزات أو تجويف مع لف جميع الأركان بالازازة.
- دهان وجه تحضيري على البارد من البيتومين بنسبة .٠٤ كجم/م^٢ على البياض الجاف.
- دهان وجه بيتومين مؤكسد على الساخن بمعدل .٢ كجم/م^٢.
- عمل طبقة من النسيج الزجاجي المكسي بالبيتومين المؤكسد.

أعمال العزل المائي

(٣) طبقات عازلة للبدروم:

٢- طبقات عازلة رأسية:

■ دهان وجه بيتومين ثاني على الساخن.

■ عمل طبقة من النسيج الزجاجي المكسي بالبيتومين المؤكسد.

■ دهان وجه بيتومين مؤكسد ثالث على الساخن.

■ بناء حائط واقي نصف طوبية يبعد ٤ سم عن الطبقة العازلة على أن يُملأ الفراغ بمونة الأسمنت والرمل الطريه أولاً بأول وبنفس نسب مونة الأسمنت السابقة.

■ تعمل دكة خرسانية بأسفل المبني لحماية وصلات الطبقات العازلة الرأسية والأفقية.

أعمال العزل المائي

(٤) طبقات عازلة للحمامات ودورات المياه:

ويتم عملها كالتالي:

عمل بياض تخشن بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ جم
أسمنت/م^٢ رمل لتسوية السطح وملء الزوايا وتخليق الميول اللازمة.
دهان وجه تحضيري على البارد بمحلول بيتومين مؤكسد بمعدل
٤٠٠ جم/م^٢ على بياض التخشن بعد جفافه جيداً.

عمل طبقة من الصوف الزجاجي المكسي بالبيتومين المؤكسد.
دهان وجه ثانٍ من البيتومين المؤكسد الساخن.

عمل طبقة ثانية من الصوف الزجاجي المكسي بالبيتومين المؤكسد.
دهان وجه ثالث من البيتومين المؤكسد الساخن.

فرش طبقة من الرمل المهزوز بسمك ٥ سم تحت البلاط.

أعمال العزل المائي

(٤) طبقات عازلة للحمامات ودورات المياه:

ويتم عملها كالتالي:(٥) طبقة عازلة للحوائط:

وتعمل كالتالي:

- عمل بياض تخشن بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم/م^٣ وذلك السطح بدون بروزات.
- دهان وجه تحضيري على البارد من البيتومين بنسبة ٤٠٠ جم/م^٢ على البياض الجاف.
- دهان وجه بيتومين مؤكسد على الساخن بمعدل ٢ كجم/م^٢.
- عمل طبقة من النسيج الزجاجي المكسي بالبيتومين المؤكسد.
- دهان وجه بيتومين ثاني على الساخن.
- عمل طبقة ثانية من النسيج الزجاجي المكسي بالبيتومين المؤكسد.

أعمال العزل المائي

(٤) طبقات عازلة للحمامات ودورات المياه:

ويتم عملها كالتالي:(٥) طبقة عازلة للحوائط:

وتعمل كالتالي:

- دهان وجه بيتومين مؤكسد ثالث على الساخن.
- بناء حائط واقي نصف طوبية مع ترك فراغ قدره ٣ سم بينهما وبين الطبقة العازلة ويملا الفراغ بمونة الأسمنت والرمل الطريقة على طبقات بنفس نسب مونة الأسمنت.
- تعمل دكة أسفل المبني من الخرسانة لثبت نهايات الطبقات العازلة الأفقية والرأسيّة.
- تبييض الحوائط بعد ذلك بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ٤٠ كجم/م^٣ رمل.
- يلصق البلاط القيشاني على الجزء السفلي من الحوائط بارتفاع ١.٥ متر.

أعمال العزل المائي

(٥) طبقات عازلة لرطوبه الأسطح:

وتعمل كالتالي:

عمل بياض تخشن بمونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم
أسمنت/م^٢ رمل وذلك لتسوية السطح وملء الزوايا وتخليق الميل
اللازم لل قطر.

دهان وجه تحضيري على البارد بمعدل ٤٠٠ جم/م^٢.

عمل طبقة من الصوف الزجاجي مخروم ومكسي بالبيتومين المؤكسد
ووجه منه عليه حصوة لتسرب الأبخرة المحبوسة.

دهان وجه بيتومين مؤكسد على الساخن بمعدل ١٥ كجم/م^٢.

عمل طبقة من الصوف الزجاجي المكسي بالبيتومين المؤكسد.

دهان وجه ثانٍ من البيتومين المؤكسد على الساخن.

فرش طبقة من الرمل المهزوز بحيث يصير تخليق ميل المطر.

تركيب بلاط السطح فوق طبقة من الرمل.

أعمال العزل المائي

المواصفات العامة والأسس التطبيقية للصق الطبقات العازلة:
تختلف المواصفات المطلوبة من المواد العازلة باختلاف الأماكن التي
سيتم عزلها وذلك باختلاف ضغط المياه وطبيعة التربة والمباني
المقامة عليها وتتلخص فيما يلي:

- يجب ان تركب الطبقات العازلة البيتومينية على بياض تخشن مكون من مونة أسمنتية ورمل مع كسر السوك وملء الزوايا ولف الأركان.
- يجب أن تدهن طبقة البياض المذكورة بدهان تحضيري لسد المسام والمساعدة على التمسك بين الطبقة العازلة والخرسانة وضمان سلامة عملية اللصق باستخدام البيتومين المؤكسد.
- يتم لصق الطبقات العازلة البيتومينية بحيث يكون هناك مسافة ركوب عند الجوانب لا تقل عن ٠ . ١ سم ومسافة ركوب عند النهايات لا تقل عن ٥ سم.

أعمال العزل المائي

المواصفات العامة والأسس التطبيقية للصق الطبقات العازلة:

تختلف المواصفات المطلوبة من المواد العازلة باختلاف الأماكن التي سيتم عزلها وذلك باختلاف ضغط المياه وطبيعة التربة والمباني المقامة عليها وتتلخص فيما يلي:

■**البيومين المؤكسد المستخدم في اللصق يجب أن تكون حرارته عند الاستخدام من ١٤٠ : ١٦٠ درجة مئوية.**

■**يجب أن يكون السطح الذي تلتصق فيه الطبقات العازلة نظيفاً وجافاً تماماً وأي مياه رشح يتم سحبها والتأكد من تمام جفاف السطح.**

■**جميع الأعمال يتم تنفيذها فوق الطبقات العازلة.**

■**يراعى أن تلتصق المواد العازلة بالحوائط بطبقة مستمرة بارتفاع من ٢٥ : ٣٠ سم تغطى بالبياض.**

■**تركيب الطبقات التالية في موازنة الطبقات السابقة بحيث تغطي لحامات الطبقات السفائية ولا يجوز تركيب الطبقات المتعاقبة في إتجاهات متقطعة.**

■**يجب وقاية الطبقات العازلة الأفقية أو الرأسية مباشرة بعد تركيبها بالطرق التي سبق ذكرها.**

أعمال العزل المائي


قياس أعمال العزل:

تقاس جميع أعمال الطبقات العازلة هندسياً بالمتر المسطح كل على حسب نوعه وفي حالة استعمال الطبقات العازلة في اللافاف لا يحسب ركوب اللافاف على بعضها كما أنها في حالة استعمال طبقات عازلة من الألواح المعدنية لا يحسب إفراد الدسر أو الطيات أو ركوب الألواح على بعضها كذلك لا تتحسب الأجزاء التي يتم إدخالها داخل الحائط كما لا يتم إضافة مسافة العزل المرفوعة رأسياً حتى ارتفاع ١٥ سم على الحوائط إلى مسطح العزل الأفقي وذلك في حالة عزل الأسطح العلوية بل يكتفى بحساب مسطح العزل الأفقي فقط.

ملخص لخطوات استلام أعمال العزل المائي

1. التأكد من نظافة سطح الخرسانة المراد عزلها من الأتربة والمواد الناعمة.
2. التأكد من عدم وجود أي زوائد حديدية أو شعير في سطح الخرسانة.
3. التأكد من عمل مثلث مونه عند إلقاء الحوائط مع بلاطات الأسطح.
4. التأكد من عمل ورقة بارتفاع لا يقل عن 20 سم.
5. التأكد من عدم وجود فتحات أو ثقوب في طبقات الخيش المقطرن.
6. التأكد من أن الخيش مشبع بالبيتومين تماماً.
7. التأكد من عدد طبقات الخيش والبيتومين وتعامد طبقات الخيش مع بعضهما.

عزل الاساسات




- ١- طبقة عازلة من المستحلبات اليرموبولي.
- ٢- طبقة حماية من مواد أسمنتية سميك ٤ سلم.
- ٣- أرضية خرسانية مسلحة.
- ٤- طبقة عازلة من المنيفاتون المبتدودين.
- ٥- ورقة ملائمة من مواد أسمنتية مضاف اليها مادة لاتكس النوتادين ستريين.

شكل (١٢ - ٢)

عزل خزانات المياه ضد تأثير ضغط المياه الداخلي والخارجي

عزل الاساسات



شكل (٢-٢)

- ١- خرسانة عازلة
- ٢- طبقة عازلة من المستحلبات البرية ومرنة
- ٣- طبقة حماية من المؤنة الاستسقية ٢ سم
- ٤- قوالب خرسانية مسلحة
- ٥- حشو داخل بمادة العوائل سلفي
- ٦- طبقة عازلة من مادة بوليوريث اسمنتية

أعمال العزل المائي



Water stop - 1

هي شريحة مطاطية طولها ١٥ متر وارتفاعها ٢٠ سم وتستخدم عند منطقة اتصال الحائط باللبسة الخاصة بالخزان وحمامات السباحة لمنع تسرب المياه خلاهم



المهندسة التنفيذية على الفيس بوك

العنوان: (المفهومي) من الفيس بوك



أعمال العزل المائي



أعمال العزل المائي



civil_eng1971@hotmail.com

م. رياض المجم

8 6 2004

أعمال العزل المائي



أعمال العزل المائي



أعمال العزل المائي




أعمال العزل المائي



٢ - الحرامة

هو مصطلح يطلق على وجود فراغات بين اسطح عزل الاساسات في المنطقة الذي لم تمر اليها العزل وكذلك في الدهانات




أعمال العزل المائي

civil_eng1971@hotmail.com

م. رياض المجمي



٣٠ - رقبة قزاز



صفحة الهندسة التنفيذية

رقبة قزاز هي مصطلح يطلق على عمل مواد اسمنتية ربع دائرة تتصل بين ارضية السطح والدراوى لكي يتم وضع العزل عليها ولصقة فيها بعد وضع الرول عليها

ويمكن التخلى عن عمل رقبة قزاز ووضع شرائح العزل مباشرة في حالة استخدام عزل قوى يمكن ثنية على زاوية قائمة دون حدوث تشققات له ويتم عمل بلاطات الدراوى ووضعها بميل زاوية 60 درجة بين الأرضية والدروة

أعمال العزل المائي



أعمال العزل المائي



عزل الْبَشَّةَ بِالْبَيْتِ وَمِنْ



أعمال العزل المائي



أعمال العزل المائي



أعمال العزل المائي



للبناء والديكور

أعمال العزل المائي



المهندس
للبناة والديكور

أعمال العزل المائي



أعمال العزل المائي



أعمال العزل المائي




عزل الأساسات الخاZوقة



عزل الأساسات الخا ZhaoQie



أعمال العزل المائي



أعمال العزل المائي

نرح المياه بطريقة النرح العميق في نفس
الوقت مع اكمال مراحل الاساسات



عزل الأساسات



عزل الأساسات



عزل الأساسات




2010/02/17

عزل الأساسات



2010/02/21

الووتر ستوب لعزل الحوائط الراسية عند التقائها بالم الأساس المسلح



الووتر ستوب لعزل الحوائط الراسية عند التقائها بالم الأساس المسلح



أعمال الردم حول الأساسات

- تردم موقع البناء في منخفضاتها المطلوب ردها وكذلك حول الأساسات وداخل الغرف حتى منسوب حطة الردم.
- يجب أن تدك التربة المعاد ردها حول الأساسات وداخل المبني حتى تصل إلى درجة عالية من الكثافة ويلزم أن يكون الردم على طبقات بسمك من $٢٥:٠:٤$ سم مع الدك الجيد.
- يجب أن يتم الردم بالرمال في أماكن الأساسات القديمة في الموقع بعد إزالتها.
- يجب التأكد من الضغوط الجانبية الطبيعية الناشئة عن أعمال معينة بجوار الردم.
- إذا كان منسوب الردم أعلى من منسوب الأرض الطبيعي يراعى تأثيره على ما حوله.

أعمال الردم حول الأساسات

أنواع الردم:

- تشمل أعمال الردم الأنواع المختلفة الآتية:
- ردم بداخل المبني.
 - ردم حول المبني.
 - ردم الحدائق والأحواش والمساحات الواسعة ولتخليق المناسب.

أعمال الردم حول الأساسات

طرق الردم:

- ردم من ناتج الحفر وتنقل باقي الأتربة إلى خارج الموقع.
- ردم بأتربة من الخارج ويراعى احتساب تكاليفه.


ملخص خطوات استلام اعمال الردم حول الاساسات

استلام أعمال الردم :

1. التأكد من نظافة قطاع الردم وإستكمال جمع أنواع العزل.
2. التأكد من أن الردم على طبقات محددة الإرتفاع وجود علامات ظاهرة لتحديد هذه الطبقات.
3. التأكد من عمر الردم بالمياه لمدة 24 ساعة تماماً.
4. التأكد من تمام الدك لكل طبقة على حدة.


الاحلال والردم

أعمال الردم مع الدملك



على طبقات كل ٢٥ سـم مع الدملك والرش باليـاه

الاختبارات لزوم أعمال الاحلال



٣ عينات على الأقل إذا كانت مساحة المبني ٣٠٠
مـ² وعينة كل ١٠٠ مـ² زيادة

الاحلال والردم



الردم داخل اساس مبني (حطة الردم)



يتم الردم بعد عزل الاساسات



أعمال الردم حول الأساسات

civil_eng1971@hotmail.com

م. رياض المجمي



أعمال الردم حول الأساسات



أعمال الردم حول الأساسات



أعمال الردم حول الأساسات



المهندس
للبناة والديكور

١٤ - الهراس اليدوى

يستخدم فى المناطق التى لا يستطيع الهراس العادى الوصول اليها ويزن حوالي ٣٠٠ كيلو



أعمال الردم حول الأساسات



اختبار المخروط الرملي وبروكتور لمعرفة نسبة الدمك لاعمال الردم

ينبغي على مهندس الاستلام (الاستشاري) استلام كل طبقة من طبقات المدموكه بعد الدمك واعطاء الموافقه عليها ولكنه لتفيل الوقت المستقطع لتمام عملية الفحص والاستلام يتم عمل اكثرب من طبقة (طبقتين او3) ويتم عمل صندوق بداخلهم ليتمكن المهندس من الفحص



Frog compactor

Plate compactor

Nuclear

Sand cone test