


(2)

جامعة وادي النيل
كلية الهندسة والتكنولوجيا

مشروع عنوان درجة الدبلوم في الهندسة الميكانيكية



تطبيقات آلة رفع تلقائية في

الأشغال الهندسية

إعداد الطالب :-

- ١/ مرقصي سيد ابراهيم البشاري
- ٢/ اسامي حسن عثمان
- ٣/ محمد عبد الله محمد علي
- ٤/ ناجي محمد خليفة
- ٥/ ابراهيم محمد عبد القادر
- ٦/ عوض الكريم عبد الله محجوب

إشراف الأستاذ :-

اسامة المرضي

يناير 2001 م

مع تعبانة مرضى خمامي الملاط

الاهداء

احترنا في الاهداء... من نعطي ... كثيرون شكلوا توحّة
حياتنا ولكن كل هؤلاءهم معنى العطاء... بلا حدود
اباؤنا : الشمس وريتو التنوير والامل .. الصرح العالي
امهاتنا : ينابيع العطاء الشراوراقي الرزقون القلبية والحب
الابدي والسرمدي
اخواننا واحواتنا : في محراب الصداقه وعاء الاخوه الذي لا
يصدأ عبق الماضي المتفرد ودفعه الاتماء الاخضر ضد الازمه
الباردة
اصدقاؤنا : رجال ونساء - رحيم المعرفة اهادي وتربيه
التواصل الوجوداني
عزفنا على اوتاركم احلي انقام احب
من هؤلاء نفت اجنبتنا التي سنتطير بها عبر
.. فضاءات العالم ..
ولابد اننا سنتذكر بخنين حال هذا الزمن الجميل
.. الراحل غداً ..
تذكرة بخنين طفل الى احضان امه

المحتويات		الموضوع
1.....		الإهداء
II		شكر وعرفان
III.....		مختص
الفصل الأول		
2.....		1 . المقدمة
الفصل الثاني		
3.....		(صندوق الترسos) (2.0)
3.....		تصميم الترسos
9		(تصميم الأعمدة) (2.2)
9.....		(العمود (1)) (2.2.1)
10.....		(العمود (11)) (2.2.2)
11.....		(العمود (111)) (2.2.3)
12.....		(iv) (العمود (2.2.4))
13.....		(v) (العمود (2.2.5))
14.....		تصميم المحامل
15.....		تصميم الخواص
الفصل الثالث		
18.....		(القبض المخروطى) (3.0)
18.....		{ تصميم القبض المخروطى (3.1)
24.....		تصميم يائى القبض (3.2)
25.....		كرازة يائى القبض (3.2.1)
الفصل الرابع		
27.....		(القارنة المشفهة) (4.0)
27.....		تصميم القرنة المشفهة (4.1)
الفصل الخامس		
28.....		الفرامل
28.....		تصميم الفرامل
الفصل السادس		
29.....		(أكابيل الرفع) (6.0)
29.....		اختيار أكابيل الرفع
الفصل السابع		
30.....		(التكلفة) (7.0)
35.....		(الخاتمة والتوصيات) (7.1)
34.....		(المراجع) (7.2)
35.....		ملحقات (7.3)
الأشكال الهندسية		

فهرس الأشكال الهندسية

الصفحة	الشكل
35	(2.1) يوضح عمود (i)
36	(2.2) يوضح عمود (ii)
35	(2.3) يوضح عمود (iii)
36	(2.4) يوضح عمود (iv)
36	(2.5) يوضح عمود (v)
38	(3.1) يوضح قابض مخروطى
39	(5.1) يوضح الفرامل
39	(6.1) يوضح كابل السرفع
40	(6.2) يوضح عمود الرفع

الفصل الأول

(1.0) المقدمة

الرافع الميكانيكية وسيلة هامة في تطبيقات هندسية عديدة خاصة في مجال الاشغال الهندسية التي تتطلب العمل في ارتفاعات عالية مثل البناء الشاهقة والكباري المعلقة وغيرها التي تحتاج لرفع مواد البناء (المونتا) والطوب الى ارتفاعات قد تصل الى ٣٠ مترًا كما في بحثنا هذا وهذا يتطلب مراعاة التعاون في الاحمال في حال صعود الرافعة لعلي وهيبوطها كما يجب مراعاة جانب السلامة للشخص المشغل للأالية ولعمل البناء .

اشتغلت أهداف هذا المشروع في تصميم آلية رفع مواد بناء لارتفاع حوالي ٣٠ متراً بحمولة قصوى مقدارها ٥٠٠ كجم بحيث تكون هناك حركتان للرافعة إدراهماً لعلي والأخرى لأسفل ويجب أن تكون هنالك وسيلة لأيقاف الرافعة عند أي ارتفاع مطلوب وهذا يتطلب تصميم صندوق تروس حتى تتحصل على سواعة معقولة ومناسبة وأيضاً قابض لفصل ووصل الحركة لأننا نحتاج لسرعتين امامية وعكسية في حال صعود وهبوط الرافعة .

الفصل الثاني

٢- صندوق التروس

$$P = 6 * 0.746 = 4.476 \text{ kW} \quad \text{قدرة المحرك المتاح}$$

$$P = 4.476 * 0.6 = 2.6856 \text{ kW} \quad \text{القدرة الحقيقية المتاحة:}$$

الزمن المطلوب لرفع الحمل لارتفاع 30 m

$$t = \frac{mgh}{P} = \frac{500 * 9.81 * 30}{2.6856 * 10^3} = 54.8 \text{ seconds}$$

$$v = r\omega = \frac{\pi D N}{60} \quad : \quad \text{السرعة الخطية } v$$

(2.1) تصميم صندوق التروس:

$$r = \frac{900}{N} = \frac{\text{سرعة الدخول}}{\text{سرعة الخرج}}$$

الفرض $r = (2.5)^3$ (يتم التخفيض على ثلاثة مراحل)

$$(2.5)^3 = \frac{90.0}{N}$$

$$N = 57.6 \text{ rev/min}$$

$$\text{من المعادلة قطر الطارة} \quad D = \frac{60 V}{\pi N} = \frac{60 * 0.547}{\pi * 57.6}$$

$$D = 0.181 \text{ m} = 181 \text{ mm}$$

$$\frac{T_B}{T_A} = \frac{T_E}{T_C} = \frac{T_H}{T_G} = 2.5 \longrightarrow (1)$$

نسبة التخفيض الكلية لصندوق التروس

$$r = (2.5)^3 = 15.625$$

السرعة الأمامية :-forward speed

سرعة التروس القائمة = حاصل ضرب عدد أسنان التروس المقودة

سرعة التروس المقود حاصل ضرب عدد أسنان التروس القائمة

$$\frac{N_A}{N_H} = \frac{T_B}{T_A} * \frac{T_E}{T_C} * \frac{T_H}{T_G} = (2.5)^3 \rightarrow (2)$$

السرعة العكسية :-Reverse speed

$$\frac{N_A}{N_H} = \frac{T_B}{T_A} * \frac{T_D}{T_D} * \frac{T_G}{T_B} * \frac{T_H}{T_E} = \frac{T_B}{T_B} * \frac{T_H}{T_A} * \frac{T_D}{T_D} = (2.5)^3 \rightarrow (3)$$

$$2.5 = \frac{T_B}{T_A}$$

$$\frac{T_H}{T_D} = (2.5)^2 \rightarrow (4)$$

ومن المعادلة (1) وباختيار :-

$$T_A = 12, T_C = 18, T_D = 21$$

$$T_B = 2.5 T_A = 2.5 * 12 = 30 \\ T_F = 2.5 T_C = 2.5 * 18 = 45$$

من المعادلة (4)

$$T_H = (2.5)^2 T_D = (2.5)^2 * 12 = 75$$

من المعادلة (1)

$$\frac{T_H}{T_G} = 2.5 \\ T_G = \frac{75}{2.5} = 30$$

قطر دائرة الخطوة :- (PCD)

$$D = mT$$

$$r_c = \frac{mT_c}{2}, r_F = \frac{mT_F}{2}, r_D = \frac{mT_D}{2}, r_E = \frac{mT_E}{2}, r_G = \frac{mT_G}{2}$$

بنظرية فيثاغورث ومن الشكل (2)

$(r_c + r_F)^2 = (r_D + r_E)^2 + (r_G + r_E)^2$
نسبة لأن التروس مُعَشّفة مع بعضها فإن مقنتها واحد

$m = \text{Constant}$

$$(T_c + T_F)^2 = (T_D + T_E)^2 + (T_G + T_E)^2$$

$$(T_c + T_F)^2 = (T_D)^2 + 2T_D T_E + T_E^2 + T_G^2 + 2T_G T_E + T_E^2$$

$$(T_c + T_F)^2 = T_D^2 + T_G^2 + 2T_E^2 + 2T_D T_E + 2T_G T_E$$

$$(18 + 45)^2 = (12)^2 + (30)^2 + (2 * (T_E))^2 + 24T_F + 2 * 30T_E$$

$$3969 = 144 + 900 + 2T_E^2 + 24T_E + 60T_E$$

$$2925 = 2T_E^2 + 84T_E$$

$$2T_E^2 = 84T_E - 2925 = 0$$

$$T_E = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-84 \pm \sqrt{84^2 - 4 * 2 * 2925}}{2 * 2}$$

$$T_E = \frac{-84 \pm 174.5}{4}$$

$T_E = 22.625 \approx 23$ (مقبول)

Or $T_E = -64.625$ (مرفوضة)

لأن عدد الاسنان قيمته سالبة

$M=4$ نفرض المديول (المقتن) متساوٍ لـ كل الاسنان

يتم حساب قطر دائرة الخطوة كما هو موضح بالجدول (بال mm)

التروس	عدد الاسنان	قطر دائرة الخطوة PCD
A	12	48
B	30	120
C	18	72
D	12	48
E	23	92
F	45	180
G	30	120
H	75	300

الترس A هو الترس الأصغر (الأضعف) فيتم اختياره لتحديد عرض وجه السن حيث $b = \text{عرض الترس}_{\text{face width}} = T_A = 12$

$T_A = 12$ عرض الترس، حيث b (face width)

من الـ machinery hand book

$$TA = 12 \text{ sic}$$

زاوية الضغط للتروس $\phi = 20^\circ$

$$y = 0.099 \text{ عامل الشكل}$$

$F = SbP_c Y$ باستخدام معادلة لويس :-

حيث : $F =$ القوة المنشورة ، $S =$ الاجهاد المسموح به.

P_C = الخطوة الدائرية $y =$ عامل الشكل .

$$b = \frac{F}{SbP_c Y}$$

$$P_c = \frac{\pi D}{T_A} = \frac{\pi * 0.048}{12} = 0.0125664 \text{ mm}$$

$$F = \frac{\text{القدرة المنقولة}}{\text{سرعة الخطوة الخطية}} = \frac{P}{V}$$

$$V = \frac{\pi DN}{60} = \frac{\pi * 0.048 * 900}{60} = 2.262 \text{ m/s}$$

$$F = \frac{4.476 \times 10^3}{2.262} = 1.9788 \text{ KN}$$

machinery

الفلزات المائية: $\text{Ca} = 102 \text{ MPa/m}^2$

$V > 10 \text{ m/s}$

$$S = S_0 \left(\frac{3}{3+v} \right) = 103 \cdot 10^6 \left(\frac{3}{3+2.262} \right)$$

$$S = 58.723 \text{ MN/m}^2$$

$$b = \frac{1.9788 \cdot 10^3}{58.723 \cdot 10^6} * 0.01257 * 0.099 = 0.027 \text{ m}$$

عرض السن $b = 27 \text{ mm}$

$$\therefore b = 27\text{mm}$$

$$K = \frac{27}{(\pi)^* 4} = 2.15$$

للتاكيد حيث أن

تأكيدات أخرى:

الحمل الديناميكي على الاسنان **Dynamic Tooth Loads**

معادلة بكنجهام **Buckingham eqa**

$$F_d = \frac{21 V (bc + F)}{21 v + (\sqrt{bc} + F)} \quad \dots \dots \dots (4)$$

حيث

F_d = الحمل الديناميكي F = القدرة المنقولة

V = السرعة المخطية b = عرض وجه السن

C = عامل التغير والتشويب الذي يعتمد على شكل السننة والمادة والدقة

من المعادلة (4)

$$F_d = \frac{21 * 2.262 (0.027 * 119 * 10^3 + 1.9788 * 10^3)}{21 * 2.262 + \sqrt{(0.027 * 119 * 10^3 + 1.9788 * 10^3)}} + 1.9788 * 10^3$$

$$\therefore F_d = 4041.6 \text{ N}$$

• حمل البلي للاحتكاك على الاسنان:-

معادلة بكنجهام **FW = Dp bk**

Dp = قطر دائرة الخطوة للبنيون (الترس الصغير) $m = 0.048 \text{ m}$

$0.027m = b$ عرض وجه الترس

N/m^2 عامل الاجهاد للكلال K

$$Q = \frac{2Ng}{(Np+Ng)} = \frac{2TB}{TA+TB} = \frac{2*30}{12+30}$$

$$Q = 1.429$$

حيث Ng عدد الاسنان على الترس

عدد الاسنان على البنيون Np

$k = \frac{F_w}{F.W} > F_d$

$DpbQ$

$F_d = F_w$ اجعل

$$\therefore K = \frac{4041.6}{0.048 * 0.027 * 1.429} = 2182.31 \text{ (K N/mm}^2\text{)}$$

والألن من machinery hand book

$\phi = 20^\circ$ $k = 2553$ عند

فأن قوة التحميل السطحي = 1030 Mn/m^2

متوسط رقم برنيل $BHN = 400$

ملخص:-

$\phi = 20^\circ$ $B = 27 \text{ mm}$ $m = 4$

(2.2.1) Design of shafts

(2.2.1) : Shaft (1):- حمل (1)

$$\text{Power} = M_t * \omega$$

$$M_t = \frac{\text{Power}}{\omega} = \frac{6 * 0.746}{2(\pi) * 900} = 47.5 \text{ N.m}$$

$$M_t = F_t * R_t$$

$$F_t = M_t / R_t = \frac{47.5}{0.0481} = 1979.21 \text{ N}$$

نصف قطر دائرة الخطوة R_t

$$F_r = F_t \tan \phi'$$

$$= 1979.21 \tan 20^\circ = 720.4 \text{ N}$$

Horizontal Loading

بأخذ العزوم حول R_a

$$0.152 * 720.4 = 0.1 R_b$$

$$R_b = 1095 \text{ N}, \quad R_a = -374.6 \text{ N}$$

$$M_b = -R_a x + R_b(x-0.1)$$

$$\text{At } x=0 \text{ m} \quad M_b = 0 \text{ N.m}$$

$$x=0.1 \text{ m} \quad M_b = -37.46 \text{ N.m}$$

$$x=0.152 \text{ m} \quad M_b = 0 \text{ N.m}$$

لعمود مصمم من مادة الفولاذ التجاري :-

$$(\text{بدون خابور}) \quad S_s = 55 \text{ MN/m}^2$$

$$(\text{باستخدام خابور}) \quad S_s = 40 \text{ MN/m}^2$$

حمل مطبق فجأة مع صدمة خفيفة ($K_b = 1.5, K_t = 1$)

$$d^3 = \frac{16}{\pi S_s} \sqrt{(K_b \cdot M_t)^2 + (K_t \cdot M_t)^2}$$

$$d^3 = \frac{16}{\pi * 55.10^6} \sqrt{(1.5*37.46)^2 + (1*47.5)^2} = 0.019 \text{ m}$$

$d = 19 \text{ mm}$. (بدون استخدام خابور)

أما في حالة استخدام خابور :

$$d^3 = \frac{16}{\pi * 40.10^6} \sqrt{(1.5*37.46)^2 + (1*47.5)^2} = 0.021 \text{ m.}$$

$d = 21 \text{ mm}$.

(2.2.2) Shaft (n):- (2-2)

$$L = 4*27+25+30+2+25 = 190 \text{ m}$$

اعتبر التعشيق بين الترسين (A , B)

$$M_t = F_t \cdot r_B \\ = 1979.2 * \frac{0.12}{2} = 118.75 \text{ N.m}$$

$$F_r = F_t \tan \phi = 1979.2 \tan 20 = 720.4 \text{ N}$$

اعتبر التعشيق بين الترسين (C)

$$M_t = 118.75 \text{ N.m}$$

$$F_t = \frac{M_t}{r_c} = \frac{118.75}{(0.072/2)} = 3298.6 \text{ N}$$

بأخذ العزوم حول R_a :-

$$0.19R_b = 0.0385 * 720.4$$

$$R_b = 146 \text{ N} , R_a = 574.4 \text{ N}$$

$$M_b_{(\max)} = 574.4 * 0.0385 = 22.1 \text{ N.m}$$

بأخذ العزوم حول R_a :-

$$0.19 R_b = 0.0955 * 1200.6$$

$$R_a = 597.4 \text{ N} \quad , \quad R_b = 603.2 \text{ N}$$

$$M_{b(\max)} = 597.4 * 0.0955 = 55.33 \text{ N.m}$$

$$M_b = \sqrt{(22.1)^2 + (55.33)^2} = 59.58 \text{ N.m}$$

$$d^3 = \frac{16}{\pi * 40.10^6} \sqrt{(1.5 * 59.58)^2 + (1 * 118.75)^2}$$

$$d = 0.0266 \text{ m} \approx 27 \text{ mm}$$

(223) Shaft (III):- (23)

$$\text{الوتر} = \sqrt{(106)^2 + (70)^2} = 127 \text{ mm}$$

$$\cos \beta = \frac{70}{127} = 0.55$$

$$\beta = 56.5$$

$$\phi = 90 - \beta = 90 - 56.5 = 33.4$$

$$\phi = 33.4^\circ$$

$$F_{tl} = \frac{M_l}{r_D} = \frac{118.75}{0.024} = 4947.9 \text{ N}$$

$$F_{tl} \cos \phi = 4130.7 \text{ N}$$

$$F_{rl} = F_{tl} \tan \phi = 4947.9 \tan 20$$

$$F_{rl} = 1503.5 \text{ N}$$

عند تعشيق الترسين :- (E,D)

بافتراض وجود محملين للعمود باطراف الصندوق:

خذ العزوم حول : R_b

$$0.19 R_a = 1503.5 * 0.0385$$

$$R_a = 304.65 \text{ N} \quad R_b = 1198.8 \text{ N}$$

$$M_b = R_a x - 1503.5 (x - 0.1515)$$

$$M_{b(\max)} = 46.15 \text{ N.m}$$

$$d^3 = \frac{16}{\pi * 40 * 10^6} \sqrt{(1.5 * 46.15)^2 + (1 * 118.75)^2}$$

$$d = 0.025 \text{ m} \quad \approx 25 \text{ mm}$$

(2.2.4) Shaft (IV):- (2-4) 

عند تعشيق الترسين (F, C) :-

$$F_{t1} = 3298.6 \text{ N.m}$$

$$M_t = F_t * r_F = 296.87 \text{ N.m}$$

$$F_{rl} = F_{t1} \tan 20 = 3298.6 \tan 20$$

$$F_{rl} = 1200.59 \text{ N}$$

عند تعشيق الترس (E) مع الترس (G) :-

$$F_{t2} = \frac{M_t}{r_E} = \frac{118.75}{0.046} = 2581.5 \text{ N}$$

$$F_{t2} \cos 56.5 = 1424.8 \text{ N}$$

$$F_{r2} = F_{t2} \tan 20 = 518.59 \text{ N}$$

عذ العزوم حول (R_b) بتجاهل التعشيق لترس (E) مع (G) :-

$$0.19 R_a = 1200.6 * 0.0945$$

$$R_a = 597.13 \text{ N}, \quad R_b = 603.45 \text{ N}$$

$$M_b = R_a \times -1200.6 (x - 0.0955)$$

$$M_{b_{(max)}} = 597.13 * 0.0955 = 57.03 \text{ N.m}$$

عذ العزوم حول (R_a) وتجاهل تعشيق (C) مع (F) :-

$$0.19 R_b = 518.59 * 0.1515$$


$$R_b = 413.04 \text{ N}, \quad R_a = 104.96 \text{ N}$$

$$M_{b_{(Max)}} = -R_a * 0.1515 = -413.04 * 0.1515 = -62.58 \text{ N.m}$$

$$M_b = \sqrt{(57.03)^2 + (62.58)^2} = 84.66 \text{ N.m}$$

$$d^3 = \frac{16}{\pi * 40 * 10^6} \sqrt{(1.5 * 84.66)^2 + (1 * 296.87)^2}$$

$$d = 0.0345 \text{ m} \approx 34.5 \text{ mm}$$

(2.2.5) Shaft (v) :- (2.5) 

القوة المماسية المنقولة من الترس (G)

$$F_t = \frac{M_t}{r_G} = \frac{296.8}{0.06} = 4947.8 \text{ N}$$

$$M_t = F_t * r_H = 4947.8 * 0.15 = 742.175 \text{ N.m}$$

$$F_r = F_t \tan 20 = 4947.8 \tan 20$$

$$F_r = 1800.86 \text{ N.m}$$

خذ العزوم حول (R_b) :-

$$1800.86 * 0.0385 = 0.1 R_a$$

$$R_a = 2494.2 \text{ N}, \quad R_b = -693.3 \text{ N}$$

$$M_b = 1800.86 * 0.0385 = 69.3 \text{ N.m}$$

$$d^3 = \frac{16}{\pi * 40 * 10^6} \sqrt{(1.5 * 69.3)^2 + (1 * 742.175)^2}$$

$$d = 0.045 \text{ m} \approx 45 \text{ mm}$$

(2.3) تصميم المحامل : (Design of Bearing)

أن مراعاة الصيانة والتكلفة وسهولة الحصول على قطع الغيار من العوامل المهمة في التصميم.

لذا سنقوم ب اختيار محمل تقع عليه أعلى الأحمال (رد الفعل) من جملة المحامل المختارة وبالرجوع إلى قيم الأحمال على جميع المحامل في الأعمدة نجد أن أعلى رد فعل هو :-

$$R = 2494.2 \text{ N}$$

ومن هنا نلاحظ أن العمود (v) هو الأمثل ل اختيار المحمل المناسب

للمجموعة والذي يحمل الترس (H) وقطرة 45 mm

$$F_r = 249.2 \text{ N}$$

الدوران هادئ ومنظم مع عدم وجود أحمال صدمة والأحمال ذات مجرى عميقه و تعمل

(10) ساعات في اليوم و (300) يوم في السنة وال عمر الافتراضي خمس سنوات .

$$N_f = 57.6 \text{ rev / min} \quad (\text{سرعة الدوران للعمود})$$

$$L = 60 * \text{عدد الأيام} * \text{عدد السنين} * \text{عدد الساعات} * \text{السرعة}$$

$$L = 60 * 57.6 * 10 * 5 * 300 = 51.84.10^6$$

الحمل الاستاتيكي P_0 .

$$P_0 = x_0 F_r + y_0 F_a \dots \dots \dots (*)$$

حيث

x_0 = عامل الحمل في اتجاه القطر

y_o = عامل الحمل في اتجاه المحور

الحمل في اتجاه القطر = F_r

الحمل في اتجاه المحور = F_a

(لا يوجد حمل محوري) $F_a = 0$

$y_o = 0.5$

$x_o = 0.6$

من المعادلة (*)

$$P_o = 2494.2 * 0.6 + 0.5 * 0$$

$$P_o = 1496.52 \text{ N}$$

$$P_o < Fr$$

$$P_o = Fr = 2494.2 \text{ N}$$

من الجداول :

الحمل الأستاتيكى عند وجود حمل صدمى = 2

$$C_0 = S_o P_o$$

$$C_0 = 2 * 2494.2 = 4988.4 \text{ N}$$

: الحلقة الداخلية فى حالة دوران (V=1)

$$\frac{Fa}{VFr} = 0 \quad 1 * 2494.2 = 0$$

$$e > Fa$$

$$VFr$$

$e \equiv$ القيمة المرجعية

$V \equiv$ عامل الأمان

: فى هذه الحالة

$$K=1 \quad y=0$$

الحمل الديناميكي المكافى (P) :

$$\begin{aligned} P &= Vt Fr + yFa \\ &= 1 * 2494.2 + 0 = 2494.2 \text{ N} \end{aligned}$$

لأنه لا يوجد أحتمال صدمية :

$$V_t = 1.2 \quad (\text{عامل التحميل الديناميكي})$$

$$P = 1.2 * 2494.2 + 0 = 2993 \text{ N}$$

الأحمال كروية :

$$a \leq \text{Const} = 3$$

$$L = \left(\frac{C}{P} \right)^a$$

$$L = 51.84$$

$$51.84 = \frac{(C)^3}{2993}$$

$$C = 1160$$

وبالرجوع لكتلوج (SKF) تحت القطر (45mm) وقيمة (C)

نجد أن المحمل المناسب هو : 11209

- تصميم الخوابير :-

الحركة المحورية للمجموعة = D , C

$$27 * 3 + 2 = 83 \text{ mm}$$

$$b = 0.25 d = 0.25 * 27.5 = 6.8 \text{ mm}$$

ب اختيار خوابير مربعة

اختيار المادة

$$S_s = \frac{M_t}{b \cdot L \cdot r}$$

$$M_t = 118.73 \text{ N/m} , L = 0.081 \text{ m} , b = 0.0068 \text{ m} , r = 0.01375 \text{ m}$$

$$S_s = \frac{118.73}{0.0068 * 0.081 * 0.01375} = 15.7 \text{ MN/m}^2 = 15.7 \text{ N/mm}^2$$

المادة التي يتم اختيارها يجب ان لا يقل عن (15.5 MN/m²)

$$S_s \geq 15.7 \text{ N/mm}^2$$

الفصل الثالث (العزم المترافق)

3.1 تصميم القابض المخروطى :-

تشكل ١٣.١ Design Of Clutch:-

بأقطر ارض ضغط منتظم :

$$T = F_f (2/3) \frac{[R_o^3 - R_i^3]}{[R_o^2 - R_i^2]} \quad (*)$$

$$\text{Also : } T = F_f \frac{[R_o^3 - R_i^3]}{[3R_m b \sin^2 \alpha]}$$

R_i \equiv سنتف المثلث الاصغر

R_m \equiv سنتف المثلث المتوسط

b عرض المثلث المفعال

R_o \equiv سنتف المثلث الاعلى

بالرجوع الى المخطط الذى يوضح

$$\frac{R_f}{R_o} \quad \text{ضد} \quad \frac{R_i}{R_o}$$

$$R_i = 0.8 R_o \quad (1)$$

$$R_f = 0.9 R_o \quad (2)$$

$$R_o = R_i = (0.8 / 0.9) R_f$$

$$R_i = (0.8 / 0.9) R_f \quad (3)$$

Let : $R_i = 75 \text{ mm}$

من المعادلة (1)

$$R_o = \frac{75}{0.8} = 93.75 \approx 94 \text{ mm}$$

من المعادلة (3)

$$R_f = R_i (0.9) = \frac{75 * 0.9}{0.8} = 84 \text{ mm}$$

$$R_f = \frac{2 (R_o^3 - R_i^3)}{3 (R_o^2 - R_i^2)} = 84 \text{ mm} = 0.084 \text{ m}$$

بتغيير قيم (R_f) في المعادلة (*) :-

$$T = \frac{Ef}{\sin \alpha} (R_f) \dots\dots\dots(4)$$

$$T = \frac{P}{\omega} = \frac{4.476 \cdot 10^3 * 60}{2 * b_i * 900} = 47.5 \text{ Nm}$$

$$47.5 = \frac{F \cdot f}{\sin \alpha} (0.084) \dots\dots\dots(5)$$

باختيار مادة القابض حديد زهر الذي لديه معامل احتكاك يعادل:

$$f = 0.2$$

$$47.5 = \frac{F \cdot 0.2}{\sin \alpha} (0.084)$$

$$\text{also } T = F_n f R_f$$

$$F_n = \frac{47.5}{0.2 * 0.084} = 282.4 \text{ N}$$

$$T = F \cdot f \left(\frac{R_o^3 - R_i^3}{3R_m b \sin^2 \alpha} \right)$$

$$F = F_n \sin \alpha = 2827.4 \sin \alpha$$

$$47.5 = 2827.4 \sin \alpha * 0.2 \frac{((0.094)^3 - (0.075)^3)}{(3 * 0.845 * b * \sin^2 \alpha)}$$

$$R_m = \frac{1}{2}(R_o + R_i) = \frac{1}{2}(94 + 75) = 84.5 \text{ mm}$$

من الشكل (1.3)

$$\frac{1}{b \sin \alpha} = 52.1$$

$$b \sin \alpha = 0.0192 \dots\dots\dots(6)$$

$$\text{if } \alpha = 20^\circ$$

$$b = \frac{0.0192}{\sin 20} = 0.056m = 56mm$$

من المعادلة (5)

$$47.5 = \frac{0.2F}{\sin 20} * (0.084)$$

$$F = \frac{47.5 \sin 20}{0.2 * 0.084} = 967 N \quad \text{الحمل المحوري}$$

متوسط الضغط العمودي على اسطح التلامس (P)

$$F_n = P(2\pi) R_m b$$

$$P = \frac{F_n}{b(2\pi) R_m} = \frac{2827.4}{0.056(2\pi) * 0.0845}$$

$$P = 95.1 \text{ KN/m}^2$$

بافتراض تأكل منتظم

(b)

$$T = \frac{F_n f R_m}{\sin \alpha} \dots \dots \dots (*)$$

$$\text{Or } T = F_n f R_m \dots \dots \dots (**)$$

من المعادلة (**) :-

$$47.5 = F_n * 0.2 * 0.0845$$

$$F_n = 2811 N$$

من المعادلة (*)

$$47.5 = \frac{F * 0.2 * 0.0845}{\sin 20}$$

$$F = 961 N$$

وهو الحمل المحوري

20

$$P = \frac{F}{2(\pi) (R_o - R_i)r} \quad \text{نسبة الضغط}$$

الضغط الأقصى يحدث عند نصف القطر الأصغر:-

$$R_i = r$$

$$P_{\max} = \frac{F}{2(\pi) (R_o - R_i)r} = \frac{961}{2(\pi) (0.094 - 0.075) * (0.075)}$$

$$\therefore P_{\max} = 107.3 \text{ KN/m}^2$$

الضغط الأقل يحدث عند نصف القطر الأكبر

$$R_o = r$$

$$P_{\min} = \frac{F}{2(\pi) (R_o - R_i)r} = \frac{961}{2(\pi) (0.094 - 0.075) * (0.094)}$$

$$\therefore P_{\min} = 85.6 \text{ KN/m}^2$$

متوسط الضغط

$$P_{av} = \frac{F}{\pi (R_o^2 - R_i^2)}$$

$$P_{av} = \frac{961}{\pi ((0.094)^2 - (0.075)^2)} = 95.3 \text{ KN/m}^2$$

من المخطط :-

$$\text{When } R_i / R_o = 0.85, \quad R_f / R_o = 0.925$$

$$R_i = 0.85 R_o \dots \dots \dots (1)$$

$$R_f = 0.925 R_o \dots \dots \dots (2)$$

$$R_o = R_i / 0.85 = R_f / 0.925$$

$$R_f = 0.925 / 0.85 R_i \dots \dots (3)$$

من المعادلة (3) :-

$$\text{Let : } R_i = 75 \text{ mm}, \quad \therefore R_f = 81.6 \text{ mm}$$

من المعادلة (1)

$$R_o R_i / 0.85 = 75 / 0.85 = 88 \text{ mm}$$

$$R_f = 2/3 \frac{(R_o^3 - R_i^3)}{(R_o^2 - R_i^2)} = 81.6 \text{ mm}$$

بافتراض ضغط منتظم (i)

بتغيير قيمة (R_f) في المعادلة (*) :

$$47.5 = \frac{F_f * (0.0816)}{\sin \alpha} \dots \dots \dots (4)$$

يتم اختيار مادة القابض كحديد زهر الذي معامل احتكاكه يعادل :

$$f = 0.2$$

$$47.5 = \frac{0.2 F}{\sin \alpha} (0.0816) \dots \dots \dots (5)$$

$$\text{Also : } T = F_n \cdot f \cdot R_f$$

$$47.5 = F_n * 0.2 * 0.0816$$

$$F_n = 2911 \text{ N}$$

$$T = F_f \left(\frac{R_o^3 - R_i^3}{3 R_m \cdot b \cdot \sin^2 \alpha} \right)$$

$$F = F_n \sin \alpha = 2911 \sin \alpha$$

$$47.5 = 2911 \sin \alpha * 0.2 \left[\frac{(0.088)^3 - (0.075)^3}{(3 \cdot 80.0815 \cdot b \cdot \sin^2 \alpha)} \right]$$

$$R_m = 0.5 [R_o + R_i] = 0.5 [88 + 75] = 81.5 \text{ mm} = 0.0815 \text{ m}$$

من الرسم (الشكل): (3.2)

$$76.84 = 1 / b \cdot \sin \alpha$$

$$b \cdot \sin \alpha = 0.013 \dots \dots \dots (6)$$

$$\therefore b = 0.013 / (\sin 20^\circ) = 0.038 \text{ m} = 38 \text{ mm}$$

من المعادلة (5)

$$47.5 = \frac{0.2 F * 0.0816}{\sin 20}$$

∴ $F = 995.5 \text{ N}$ (القوة المحورية)

متوسط الضغط العمودي على سطح التلامس (P):-

$$F_n = P(2bi) R_m b$$

$$P = \frac{F_n}{b \cdot 2bi \cdot R_m} = \frac{2911}{0.038(2bi)0.0815}$$

$$P = 149.6 \text{ KN/m}^2$$

بافتراض تآكل منتظم (b)

$$T = \frac{F \cdot f \cdot R_m}{\sin \alpha} \dots\dots\dots (*)$$

$$\text{Or } T = F_n \cdot f \cdot R_m \dots\dots\dots (**)$$

من المعادلة (**)

$$47.5 = F_n * 0.2 * 0.0815$$

$$\therefore F_n = 2914 \text{ N}$$

من المعادلة (*)

$$47.5 = \frac{F * 0.2 * 0.0815}{\sin 20}$$

$$\therefore F = 2914 \text{ N}$$

$$P_{av} = \frac{F}{Bi(R_o2 - R_i2)} = 149.7 \text{ KN/m}^2$$

- (3.2) تصميم باب الفلاحي
Design Of Clutch Spring :-

يتم استخدام باب حلزوني

يحدث أجهاد القص في الباب الحلزوني نتيجة للحمل المحوري (F) كما في المعادلة التالية :-

$$S_s = K \frac{8F D}{\pi d^3} = K \frac{8F C}{\pi d^2} \quad \dots \dots \dots (*)$$

S_s = أجهاد القص الكلى

D = متوسط قطر الملف

K = عامل واهى

$$K = \frac{4C - 1}{4C + 4} + \frac{0.615}{C} \quad \dots \dots \dots (2)$$

F = الحمل المحوري

C = أس الباب

d = قطر السلك

$$C = \frac{D}{d} \quad \dots \dots \dots (3)$$

انحراف الباب نتيجة الحمل المحوري هو :

$$y = \frac{8F D^3}{d^4 G} n \quad \dots \dots \dots (4)$$

n = عدد الملفات العاملة

y = الانحراف المحوري

G = معاير الجسام

- كزازة البياى : (3.2.4)

$$k = \frac{Gd}{8C_3n} : \text{لیای حلزونی تحت حمل محوری}$$

الطاقة المختزلة في البيانات:

-:-**لبابی حلزونی مسلط علیہ حمل محوری:**

$$E_s = \frac{S s^2}{4G} \quad J/m^3 \dots\dots\dots(7)$$

لیای حزوونی مسلط علیه حمل التوى :

$$E_s = \frac{S s^2}{8E} J/m^3 \dots \dots \dots (8)$$

باستخدام المعادلة (2):

خذ معامل الپایی = 8

عامل واهل (K =)

$$K = \frac{4*8 - 1}{4*8 - 4} + \frac{0.615}{8} = 1.184$$

ستتم اختيار مادة البلي الالزونى من الفولاذ (كروم ، فينديوم) يتم معالجتها حراريا

بعد تشكيلة .

من الجداول :

: (5 _ 8 mm) عند قطر سلك من

$$(أجهاد القص المسموح به) \quad S_s = 414 \text{ MN/M}^2$$

Let : $C = 5$

من المعادلة (2)

$$K = 1.3105$$

$$d = 6.3 \text{ mm} = 6 \text{ mm}$$

من المعادلة (3)

من المعادلة (3)

$$D = C d = 5 * 6 = 30 \text{ mm}$$

$$\text{Take } G = 83 \text{ GN/m}^2$$

$$y = 2 * 10^{-3} n \dots \dots \dots \text{(i)}$$

$$L = n d \dots \dots \dots \text{(II)}$$

$$\text{خذ الطول المصمت } 24 \text{ mm} =$$

$$n = L/d \quad n = 24/6 = 4 \quad \text{ ملفات}$$

من المعادلة (i)

$$y = 2 * 10^{-3} * 4 = 8 \text{ mm}$$

$$y = np - n d = n(p - d) \dots \dots \text{(iii)}$$

$$8 = 4(p - 6)$$

$$p = 8 \text{ mm (pitch)}$$

الطول الحر np

$$= 4 * 8 = 32 \text{ mm}$$

القسم الرابع
القوى المنشورة
تصميم القارنة المشفهة:-

افرض عدد المسامير المستخدمة

$n = 4$ holes

قطر العمود = D

$$D = 45 \text{ mm} = 0.045\text{m}$$

$$d^3 = \frac{16}{(\pi)^* S} k_t M_t$$

$$(0.045)3 = \frac{16}{(\pi)^* 40.10^6} * K_t M_t$$

حيث القارنة مصنعة من مادة لها قيمة S_2

$$\therefore M_t K_t = 715.7 \text{ N.m}$$

افرض أن $k_t = 1$

$$\therefore M_t = 715.7 \text{ N.m}$$

$$M_t = \frac{3}{4} S_s (1/4 (\pi) d^2) * \frac{1}{2} D_{BC} * N$$

$$D_{BC} = 112.5 \text{ mm}$$

$$715.7 = \frac{3}{4} * \frac{40.10^6}{10^6} (1/4 (\pi) d^2) * \frac{1}{2} 112.5 * 4$$

$$\therefore d = \sqrt[3]{\frac{715.7 * 4 * 4 * 2}{3 * 40 * (\pi) * 0.1125 * 4}}$$

$$d = 11.62 \text{ mm}$$

اقرب نصف قطر سيكون 12 mm

استخدام مسامير سادسية وصولاً إلى المعيار BS3692-1967

بالمواصفات التالية:-

M12 القطر الاسمي

سنة خشنة (coarse) 1.75 خطوة الفلوظ

18.37mm = قطر الوردة mm 19 = المسافة بين الأضلاع المستوية المتوازية

8mm = ارتفاع رأس المسamar عمق الوردة

الفصل الخامس
نظام الفرامل (5.0)

(5.1) Design Of Brake :-

شكل (5.1)

خذ معامل احتكاك $\mu = 0.2$

قطر دائرة الكبح $D = 75\text{mm}$

$R = 37.5\text{mm} = 0.0375\text{m}$

$F = \text{Hand Force} = 8\text{Kg}$

$F = 8 * 9.81 = 78.5 \text{ N}$

عزم العمود المراد تثبيته $T = P/w$

القدرة الحقيقية المتاحة $P = 2.6856 \text{ Km}$

سرعة الخرج $N = 576 \text{ rev/min}$

$$W = 2 \frac{(\pi) * n}{60} = \frac{2(\pi) * 57.6}{60} = 6.03 \text{ rad/s}$$

$$\therefore T = \frac{2.6856 * 10^3}{6.03} = 445.4 \text{ N.m}$$

$T = N.R$ العزم الكبحي

لإيجاد قيمة N القوة الردفعية في اتجاه القطر:-

خذ العزوم حول المحور (0) ودوران العمود مع عقارب الساعة:-

$$F(a+b) = FNC + Na$$

حيث :-

$$N = \frac{F(a+b)}{RC + a} = \frac{78.5(1.5+3.5)}{(0.2 * 0.01) + 1.5}$$

خذ الأبعاد كالتالي $A=1.5$

بعد تفكيك المثبت عن مركز

$B=3.5\text{m}$

بعد تفكيك المثبت عن مركز

$C=0.01$

بعد تفكيك المثبت عن مركز

القوة الرفعية $N=392.5\text{N}$

من المعادلة (*)

$$T = 0.2 * 392.5 * 37.5 = 2943.75 \text{ N.m}$$

**الفصل السادس
6.0) كابل الرفع**

(6.1) اختيار كابل الرفع :- مدخل (6.1)

لإجاد وزن الوعاء:

نفرض ان مقطع الوعاء دائري:

$$\text{القطر } D = 1.75\text{m}$$

$$\text{نصف القطر } r = 0.875\text{m}$$

$$\text{الارتفاع } h = 2\text{m} = 1.75\text{ m}$$

$$\text{سمك الوعاء } t = 2\text{mm}$$

$$\text{حجم الوعاء } V = 2(\pi)*r*t*h$$

$$= 2(\pi)*0.875*0.002*2$$

$$V = 0.022\text{m}^3 = 0.024\text{m}^3$$

نفرض المادة المصنوع منها الوعاء " الفولاذ الطرى ":-

من الجدول:

$$\rho = 1370 \text{ kg/m}^3 \quad \text{كثافة المادة}$$

$$m = \rho V \quad \text{" الكتلة " وزن الوعاء}$$

$$= 0.022 * 1370 = 30.14\text{Kg}$$

بفرض ان:

$$\text{قطر البكرة } D = 181\text{ mm}$$

$$\text{power} = 2.6856$$

معادلة الحركة للكتلة:

$$ma = Ft - mg$$

$$a = 0$$

$$530 * 0 \geq Ft - 530 * 9.81$$

$$\therefore Ft = 5199.3\text{N}$$

$$\sigma_1 = Ee \dots \dots \dots (*)$$

نختار مادة السلك من الفولاذ الطرى:

$$E = 206.10^3 \text{ N/mm}^2 \quad \text{معايير المرونة}$$

$$\sigma_1 = 1200 \text{ N/mm}^2$$

من المعادلة (*)

$$C = \frac{1200}{206.16^3} = 0.0058$$

تصميم الكابل:-

$$F_t = CEA$$

$$\therefore A = \frac{F_t}{C E} = \frac{5199.3}{0.0058 \times 206.10^3}$$

$$\therefore A = 4.35 \text{ mm}^2$$

$$A = \frac{\pi}{4} d^2$$

$$d = \sqrt[4]{\frac{4A}{\pi}} = \sqrt[4]{4 \times 4.35} \\ \therefore d = 2.35 \text{ mm}$$

خذ عامل امان:

$$K = 2$$

قطر السلك المناسب

$$d = 2.35 \times 2 = 4.7$$

$$d = 5 \text{ mm}$$

(6.2) تصميم هيكل وعمود الرفع:-

يعتمد على قوة الشد F_t الناتجة من الشد على السلك وعلى وزن السلك الذي طوله

$$30 \times 2 = 60 \text{ m}$$

$$\therefore L = 60 \text{ m}$$

$$V = (\pi) d L$$

حيث d قطر السلك

$$d = 5 \text{ mm}$$

$$V = (\pi) * 0.005 * 60$$

$$V = 0.94 \text{ m}^3$$

$$\text{كتلة السلك } m = \rho V$$

$$m = \underline{3.88 \text{ kg}}$$

$$W = mg = 3.88 * 9.81$$

$$W = 38.7 \text{ N}$$

$$F_t = \underline{5199.3}$$

بأخذ العزوم حول Rb

$$4R_a = (38.7 + 5199.3) * 2$$

$$\therefore R_a = 2619 \text{ N}$$

$$\text{بالنهاية } Ra = Rb = 2619 \text{ N}$$

$$M_b = -Rax + 5238(x-2)$$

$$M_b = \underset{\text{Max}}{-2619 * 2} = 5238 \text{ N.m}$$

$$M_t = 0 \quad \text{العمود ثابت}$$

$$K_t = 1 \quad , \quad K_b = 1.5$$

$$d^3 = \frac{16}{(\pi)} \sqrt{\frac{(M_b * K_b)^2 + (M_t * K_t)^2}{S_s}}$$

$$d^3 = \frac{16}{(\pi)} \sqrt{\frac{(5238 * 1.5)^2 + (0)^2}{55 * 10^6}} \quad S_s = 55 \text{ MN/m}^2$$

$$d^3 = \frac{16}{(\pi)} \sqrt{\frac{(5238 * 1.5)^2 + (0)^2}{55 * 10^6}}$$

$$\therefore d = 0.090 \text{ m} = \underline{90 \text{ mm}}$$

لإيجاد مساحة مقطع القوائم نعتمد على قيمة (R_b, R_a)

$$F = R_a = 2619 \text{ N}$$

$$\sigma = F/A$$

$$\therefore A = F/\sigma$$

نختار مادة لها اجهاد 40 MN/mm² وعامل الامان = 3

$$A = \frac{2619 * 3}{40} = \frac{7857}{40} = \underline{196.425 \text{ mm}^2}$$

$$A = (\pi) d^2$$

$$d = \sqrt[4]{\frac{4 * 196.425}{(\pi)}} = \underline{920 \text{ mm}}$$

التكلفة (7.0)

لقد بلغت كلفة تصنيع النموذج موضوع البحث حوالي 5.000 دينار حيث تم
تصنيع وحدة متكاملة للأشغال الهندسية مكونة من غلاف صندوق تروس وقلبض
مخروطي وفرملة وبكرتين .

٧.١) الفصل السابع

الخاتمة والتوصيات

كان هذا في مجلة التصميم للرافعة.

اما بخصوص الجانب التنفيذي فلم تكن الامكانيات لم يتم تنفيذ المشروع ، الا أنه أكتفينا.

بعمل نموذج فقط.

وهناك توصيات لابد من اعتبارها:-

١- توفير الجانب المعملى (الورش) لعمل الاجزاء والنماذج.

٢- في جانب الاداء يمكن مراعاة زيادة السرعة والحمولة متى ما كانت الحوجة

لذلك وذلك بالإضافة سرعات لصناديق التروس.

٣- سهولة عمليات الصيانة التي تجرى دوريًا.




٤- توفير عوامل السلامة.



وختاماً نتمنى أن يكون هذا الجهد بداية لعمل متتطور يراعى فيه تجاوز قصور التصميم

موضوع البحث من عدم امكانيات .

7.2) المراجع :

- 1/ Mechaincal Engineering Design
1-Joseph Edward Shigley
2-Larry Detchell
- 2/ Machinery Hand book
1-Eric Dibery
2-Franklin D. Jones
3-Hol brook L. Horton







36

13

1800.866N




B MHD




الآن سأعطيك إيجار المعلمات

37




(٣-١)


شكل يوضح قابض مخروطي

(٦-١)  ديم تأثير كابيل الرفع

رسم يوضح كابل الرفع



رسم يوضح الكابح (الفرامل)



(6-2) شكل
عمران

٥٩

