كتاب آلات هيدروليكية

المضخات والتوربينات النصف قطرية والمحورية السريان



تأليف أسامة محمد المرضي سليمان

Osama Mohammed Elmardi Suleiman

أستاذ مساعد، قسم الميكانيكا، كلية الهندسة والتقنية، جامعة وادي النيل عطبرة ، السودان

يونيو 2018 م

شكر وعرفان

الشكر والعرفان لله والتبريكات والصلوات على رسوله وخادمه محمد وعلى آله وصحبه وجميع من تبعه إلى يوم القيامة.

لذكرى كُلِّ من أمي الغالية خضرة درار طه، وأبي العزيز محمد المرضي سليمان، وخالتي الحبيبة زعفران درار طه الذين تعلمت منهم القيمة العظيمة للعمل واحترام الوقت وترتيبه وتدبيره.

إلى زوجتي الأولى نوال عباس عبد المجيد وبناتي الثلاث رؤى، روان وآية تقديراً لحبهم وصبرهم ومثابرتهم في توفير الراحة والسكون خاصَّةً عندما تتعقد وتتشابك الأمور.

إلى زوجتي الثانية لمياء عبد الله علي فزاري التي مَثَّل حبها وتضرعها إلى الله الزخم الذي دفعني للمسير في طريق البحث والمعرفة الشائك.

يوًدُ الكاتب أن يتقدم بالشكر أجذله لكل من ساهم بجهده وفكره ووقته في إخراج هذا الكتاب بالصورة المطلوبة ويخص بذلك الزملاء الأساتذة بقسم الهندسة الميكانيكية بجامعة وادي النيل، وأيضاً الأخوة الأساتذة بقسم الهندسة الميكانيكية بجامعة البحر الأحمر وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

الشكر والتقدير والعرفان للبروفيسور محمود يس عثمان الذي ساهم بقدر كبير في مراجعة وإعادة مراجعة محتويات الكتاب.

أهدي هذا الكتاب بصفة أساسية لطلاب دبلوم وبكالوريوس الهندسة في جميع التخصصات خاصة طلاب قسم الهندسة الميكانيكية حيث يستعرض هذا الكتاب علم وتكنولوجيا المضخات الترددية ومضخات الطرد المركزي والسريان المحوري بالإضافة للتوربينات النصف قطرية والمحورية السربان.

وأُعبِّر عن شكري وامتناني إلى المهندس أسامة محمود محمد علي بمركز دانية للطباعة والنشر كما أزجي شكري للأستاذ/ بكري على بكري بمركز الرسالة للدراسات الإحصائية بمدينة عطبرة الذي أنفق العديد من الساعات في طباعة، مراجعة وإعادة طباعة هذا الكتاب أكثر من مرة. أخيراً، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبَّل هذا العمل المتواضع والذي آمل أن يكون ذو فائدة

للقارئ.

مقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وبعد:

إنَّ مؤلِّف هذا الكتاب إيماناً منه بالدور العظيم والمقدَّر للأستاذ الجامعي في إثراء حركة التأليف والتعريب والترجمة يأمل أن يفي هذا الكتاب بمتطلبات برامج البكالوريوس والدبلوم العام والمتوسط لطلاب وفنيي الهندسة الميكانيكية وهندسة الإنتاج أو التصنيع.

يتفَّق هذا الكتاب لغوياً مع القاموس الهندسي الموَّحد السوداني، ويُعد الكتاب مرجعاً في مجاله حيث يمكن أن يستفيد منه الطالب والمهندس والباحث ويعتبر الكتاب مقتبساً من مذكرات مؤلفه في تدريسه لهذا المقرر لفترة لا تقل عن عشرون عاماً.

يهدف هذا الكتاب لتأكيد أهمية استخدام المضخات في عمليات الري، نقل البترول الخام وفي العديد من المنشآت الهندسية. كما يُهدف هذا الكتاب لتأكيد أهمية استخدام التوربينات لتوليد قدرة ميكانيكية يُستفاد منها في توليد قدرة كهربائية أو تشغيل منظومة مضخًات أو غيرها من التطبيقات الهندسية.

يشتمل هذا الكتاب على خمسة عشر فصلاً. يستعرض الفصل الأول تعريفات أساسية لآلات الإزاحة الموجبة والآلات الديناميكية الدّوارة، أنواع الآلات الهيدروليكية، مميزّات أو محدّدات الآلات الديناميكية الدّوارة على آلات الإزاحة الموجبة الترددية.

يتطرق الفصل الثاني للمضخات الترددية من حيث أنواعها وآلية تشغيلها، معامل تصريفها، مخططها البياني النظري بالأخذ في الاعتبار تأثير التسارع والاحتكاك، بالإضافة لتأثير استخدام أوعية الهواء في أداء المضخات. في نهاية هذا الفصل هنالك العديد من المسائل الإضافية في المضخات الترددية.

يتناول الفصل الثالث مضخات الطرد المركزي أو مضخات السريان نصف القطري. حيث يتضمن هذا الفصل التحليل النظري للمضخة للوصول إلى الشغل المبذول لكل وحدة وزن وعزم التدوير، السرعة المطلوبة لبداية الضخ، الكفاءات الهيدروليكية والميكانيكية والإجمالية، فقودات العجلة والغلاف الحلزوني والناشرة، السرعة

النوعية ورقم النوع بالإضافة لأداء المضخَّة بتضمين خط المواسير. في نهاية هذا الفصل هنالك مجموعة معتبرة من المسائل في مضخات الطرد المركزي.

يتناول الفصل الرابع مضخات أو مروحيات السريان المحوري من وجهة نظر التحليل النظري واشتقاق المعادلات مشفوعاً ببعض الأمثلة المحلولة. في نهاية هذا الفصل هنالك العديد من المسائل التي باكتمال حلها يكتمل فهم وهضم هذا الفصل بصورة جيّدة.

يناقش الفصل الخامس أداء مضخات الطرد المركزي من حيث تأثير التكهف على أداء المضخة، أنواع ريش عجلات مضخات الطرد المركزي، تهيئة وتحضير المضخة، خواصها بالإضافة لمنظومة المضخة كاملة بمواسير سحبها وتصريفها. يشتمل هذا الفصل أيضاً على العديد من الأمثلة المتنوعة والمسائل التي يُرجى حلها بواسطة القارئ.

يستعرض الفصل السادس تصنيف عام للآلات الهايدروليكية من حيث كونها ماكينات إزاحة موجبة أو ماكينات ديناميكية دوًارة وفي نهاية الفصل هنالك تعريف مبسَّط للكفاءات الهايدروليكية، الإجمالية والميكانيكية.

أمًّا الفصل السابع فيشتمل على طيف واسع من الأمثلة المحلولة في التوربينة الدفعية أو توربينة عجلة بلتون وذلك حتى يتمكن الطالب من فهم وهضم المادة بسهولة ويسر، حيث تتضمَّن هذه الأمثلة كيفية إشتقاق المعادلات للوصول إلى الحلول النهائية للمسائل وتحديد بعض المتغيرات مثل قدرة خرج ودخل التوربينة، الكفاءة الهايدروليكية للماكينة، معدًّل السريان الحجمي، أقطار الأنفاث، قطر العجلة، السرعة النوعية البعدية واللابعدية للتوربين وعدد الماكينات التي يجب إستخدامها في المحطة.

يتناول الفصل الثامن طيف واسع من المسائل غير المحلولة في توربينة عجلة بلتون، وهي عبارة عن تدريبات للطلاب في حل المسائل بصورة منطقية ومرتبّة إعتماداً على معطيات المسألة ومطلوباتها وإستناداً على الحلول النموذجية للأمثلة المعطاة في الفصل السابع من هذا الكتاب.

يشتمل الفصل التاسع على مدخل ودراسة نظرية للتوربينات الرد فعلية أو توربينة فرانسيس حيث يحتوي هذا الفصل على تعريفات أساسية لأجزاء توربين فرانسيس، إشتقاق المعادلات للوصول إلى حلول لقدرة خرج

التوربين، الكفاءة الهايدروليكية، الكفاءة الإجمالية وغيرها بالإضافة لتأكيد أهمية استخدام أنابيب السحب في التوربينات.

أما الفصل العاشر فيشتمل على طيف واسع من الأمثلة المحلولة في توربينة السريان نصف القطري أو توربينة فرانسيس. يتم من خلال هذه الأمثلة تحديد سرعة دوران التوربين وقدرة خرج العمود وحساب زوايا الريشة عند مدخل ومخرج العجلة، تحديد سرعات وإتجاهات الماء الداخل إلى عجلة التوربين والخارج منها، توضيح أهمية أنبوب السحب، تحديد القدرة القصوى المتاحة من التوربينات وعددها، إشتقاق السرعة النوعية ووحدة القدرة ووحدة السرعة وحسابها، وأيضاً تحديد السرعة النوعية اللابعدية أو رقم النوع وكيفية حسابها.

يتناول الفصل الحادي عشر مجموعة كبيرة من المسائل غير المحلولة في التوربينات الرد فعلية، أو توربينة الضغط أو توربينة فرانسيس وهي عبارة عن تدريبات وتمارين للطلاب لتنمية وتطوير قدراتهم على حل مثل هذه المسائل التي تشبه إلى حدٍ كبير تلك الموجودة في الحياة العملية.

يستعرض الفصل الثاني عشر مدخل ودراسة نظرية للتوربين الدفّاع وتوربين كابلان بإستخدام نظرية مُعدِّل عزم كمية الحركة.

أما الفصل الثالث عشر فيشتمل على أمثلة محلولة في التوربين الدقًاع وتوربين كابلان بإستخدام نظرية كمية الحركة أو الزخم (momentum theorem) وذلك حتى يتمكن الطالب من إستيعاب مادة الكتاب بسهولة ويسر، حيث تتضمَّن هذه الأمثلة كيفية إشتقاق المعادلات للوصول إلى الحلول النهائية للمسائل وتحديد بعض المتغيرات مثل قدرة خرج ودخل التوربين، الكفاءة الهايدروليكية، زوايا الريشة للمدخل والمخرج عند الطرف وعند الصرة وعند متوسط نصف القطر، سرعة الدوران، مُعدِّل التصريف خلال التوربين، السرعة النوعية البعدية واللابعدية، قطر العجلة، صافي السمت المتاح للتوربين، كفاءة أنبوب السحب، نسبة السرعة ونسبة السريان وغيرها.

كتاب آلات هيدروليكية

يتناول الفصل الرابع عشر مجموعة معتبرة من المسائل غير المحلولة في التوربين الدفّاع وتوربين كابلان، وهي عبارة عن تدريبات للطلاب في حل المسائل بصورة منطقية ومرتبّة إعتماداً على معطيات المسألة ومطلوباتها واستناداً على الحلول النموذجية للأمثلة المعطاة في الفصل الثاني من هذا الكتاب.

أما الفصل الخامس عشر والأخير من هذا الكتاب فيشتمل على مدخل ودراسة نظرية للتوربين الدفّاع وتوربين كابلان بإستخدام نظرية الجسيمّات أو الجنيّحات الهوائية. في نهاية هذا الفصل هنالك بعض الأمثلة والمسائل التي يُرجى متابعتها.

إنَّ الكاتب يأمل أن يُساهم هذا الجهد المتواضع في إثراء المكتبة الجامعية داخل السودان وخارجه في هذا المجال من المعرفة ويأمل من القارئ بضرورة إرسال تغذية راجعة إن كانت هنالك ثمة أخطاء حتى يستطيع الكاتب تصويبها في الطبعة التالية للكتاب.

اللهم لا سهل إلاً ما جعلته سهلاً

وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً والله ولى التوفيق

المؤلف أسامة محمد المرضي سليمان قسم الهندسة الميكانيكية كلية الهندسة والتقنية جامعة واي النيل يونيو 2018م

كتاب آلات هيدروليكية

المحتويات

الصفحة	الموضوع	
i	شكر وعرفان	
ii	مقدمة	
vi	المحتويات	
	الأول: مقدمة	الفصل
1	مقدمة عامة	1.1
2	أنواع الآلات الهيدروليكية	1.2
2	مميزات الآلات الديناميكية الدوارة على آلات الإزاحة الموجبة	1.3
	الثاني: المضخات الترددية	الفصل
4	مضخات السحب	2.1
5	المضخات القسرية	2.2
5	المضخات أحادية الفعل	2.3
5	المضخات ثنائية أو مزدوجة الفعل	2.4
6	المضخَّة متعددة الاسطوانات	2.5
6	معامل التصريف	2.6
7	المخطط البياني النظري، تأثير التسارع والاحتكاك	2.7
12	استخدام أوعية الهواء	2.8
17	مسائل في المضخات الترددية	2.9
	الثالث: مضخات الطرد المركزي أو مضخات السريان نصف القطري	الفصل
22	مدخل	3.1
25	الشغل المبذول لكل وحدة وزن وعزم التدوير	3.2
28	السرعة لبداية الضخ	3.3
30	الكفاءة والفقودات	3.4
32	كفاءة الناشرة	3.5
34	السرعة النوعية	3.6
38	رقم النوع أو السرعة النوعية اللابعدية	3.7
41	أداء المضخة وخط المواسير	3.8
45	مسائل في مضخات الطرد المركزي	3.9

	كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان	
	الرابع: مضخات السريان المحوري	الفصل
52	مدخل	4.1
55	مسائل في مضخات السريان المحوري	4.2
	الخامس: أداء مضخات الطرد المركزي	الفصل
58	التكهف في مضخات الطرد المركزي	5.1
62	أنواع ريش عجلات مضخات الطرد المركزي	5.2
62	تهيئة مضخَّة الطرد المركزي	5.3
63	خواص مضخات الطرد المركزي	5.4
68	مسائل إضافية في أداء مضخات الطرد المركزي	5.5
68	منظومة المضخَّة وخط المواسير	5.6
79	مسائل متنوعة في المضخات	5.7
81	اختيار المضخَّة	5.8
	السادس: تصنيفات الآلات الهايدروليكية	الفصل
84	مقدمة	
	السابع: أمثلة محلولة في التوربينة الدفعية أو توربينة عجلة بلتون	الفصل
87	مثال (1) حساب القدرة والكفاءة الهايدروليكية لتوربينة عجلة بلتون	7.1
90	مثال (2) شرط الحصول على كفاءة هايدروليكية قصوى لتوربين عجلة بلتون	7.2
94	مثال (3) تحديد مُعدَّل السريان، قطر النفث، قطر العجلة والسرعة النوعية اللابعدية	7.3
	لتوربين عجلة بلتون	
95	مثال (4) حساب مُعدَّل السريان وقدرة العمود المتولَّدة بواسطة التوربين	7.4
97	مثال (5) تحديد الكفاءة الهايدروليكية، الكفاءة الإجمالية وقطر النفث لعجلة بلتون	7.5
99	مثال (6) إيجاد القدرة الهايدروليكية المتولَّدة والكفاءة الهايدروليكية لعجلة بلتون	7.6
100	مثال (7) تحديد مُعدَّل السريان الحجمي، قطر العجلة، قطر النفث، عدد الأنفاث،	7.7
	وعدد الجرادل لتوربين عجلة بلتون	
102	مثال (8) تصميم توربين عجلة بلتون وتحديد الكفاءات الإجمالية، الهايدروليكية	7.8
	والميكانيكية	
103	مثال (9) تحديد مُعدَّل السريان، قطر العجلة، عدد الأنفاث والسرعة النوعية اللابعدية	7.9

	كتاب ألات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان	
105	مثال (10) حساب قطر النفث، مُعدَّل السريان، وقطر العجلة لتوربين عجلة بلتون	7.10
106	مثال (11) تحديد مُعدَّل السريان الحجمي، قطر العجلة، قطر النفث وعدد الأنفاث	7.11
	المطلوبة لتوربين عجلة بلتون	
108	مثال (12) إشتقاق صيغة للكفاءة الهايدروليكية وحسابها وتحديد الكفاءة القصوى	7.12
	لتوربين عجلة بلتون	
110	مثال (13) تحديد السرعة، القدرة، والسرعة النوعية اللابعدية لتوربين هايدروليكي	7.13
113	مثال (14) تحديد عدد التوربينات التي يجب تركيبها في منشاة هندسية	7.14
113	مثال (15) تحديد نسبة المقياس الكامل إلى النموذج والسرعة التصميمية لتوربين	7.15
	هايدروليكي	
115	مثال (16) وحدة السرعة ووحدة القدرة لتوربينة هايدروليكية	7.16
118	مثال (17) حساب معدَّل السريان وقدرة العمود المنتجة بواسطة توربين عجلة بلتون	7.17
120	مثال (18) تحديد قدرة العمود المنتجة والسرعة الدوَّارة لتوربين عجلة بلتون	7.18
122	مثال (19) إيجاد الكفاءة الهايدروليكية النظرية، سرعة دوران العجلة وقطر الفوهة	7.19
	لتوربين عجلة بلتون في محطة توليد قدرة كهرومائية	
124	مثال (20) تحديد قدرة الخرج لعجلة بلتون وكفاءتها الهايدروليكية	7.20
126	مثال (21) تحديد قدرة الماء، محصلة القوة على الجردل، قدرة العمود، والكفاءة	7.21
	الإجمالية لتوربين عجلة بلتون	
129	مثال (22) تحديد عدد العجلات، قطر العجلة، قطر النفث، وقطر مواسير الإمداد	7.22
	لتوربين عجلة بلتون	
	الثامن : مسائل في التوربينة الدفعية	الفصل
133	مسألة (1)	8.1
133	مسألة (2)	8.2
133	مسألة (3)	8.3
134	مسألة (4)	8.4
134	مسألة (5)	8.5
134	مسألة (6)	8.6

	كتاب ألات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان	
135	مسألة (7)	8.7
135	مسألة (8)	8.8
136	مسألة (9)	8.9
136	مسألة (10)	8.10
137	مسألة (11)	8.11
138	مسألة (12)	8.12
138	مسألة (13)	8.13
139	مسألة (14)	8.14
139	مسألة (15)	8.15
140	مسألة (16)	8.16
140	مسألة (17)	8.17
140	مسألة (18)	8.18
141	مسألة (19)	8.19
141	مسألة (20)	8.20
	التاسع: التوربينة الرد فعلية أو توربينة الضغط أو توربينة فرانسيس	الفصل
143	مدخل	9.1
144	توربينة سريان نصف قطري رد فعلية (توربينة فرانسيس) مؤسسة على نظرية كمية الحركة	9.2
146	مثلثات سرعات الدخل والخرج لتوربينة فرانسيس	9.3
148	استخدام الفوهات	9.4
151	استخدام أنابيب السحب	9.5
	العاشر: أمثلة محلولة في توربينة السريان نصف القطري أو توربينة فرانسيس	الفصل
154	مثال (1) تحديد سرعة الدوران التي يدخل بها الماء إلى العجلة دون صدمة وقدرة	10.1
	خرج العمود	
158	مثال (2) إثبات صيغة رياضية للسرعة المحيطية مع حساب زوايا الريشة عند	10.2
	التصريف وقدرة الخرج المتولِّدة	
161	مثال (3) تحديد سرعة وإتجاه الماء الداخل إلى عجلة التوربين، زاوية الدخول إلى	10.3

	كتاب الآت هيدروليكية السامة محمد المرضي سليمان	
	عجلة التوربين وفقد السمت في ريشة التوربين مع أهمية أنبوب السحب	
10.4	مثال (4) تحديد السرعة القصوى المتاحة من التوربينات وعدد التوربينات المطلوب	165
10.5	مثال (5) وحدة السرعة ووحدة القدرة للتوربينات الهايدروليكية	168
10.6	مثال (6) السرعة النوعية اللابعدية أو رقم النوع للتوربينات	170
10.7	مثال (7) تحديد سرعة التدويم وقطر العجلة عند المدخل، مُعدَّل السريان وزاوية ريشة	174
	التوجيه	
10.8	مثال (8) تحديد السمت وقدرة الخرج لتوربين فرانسيس	175
10.9	مثال (9) تصمیم توربین فرانسیس	177
10.10	مثال (10) تحديد زاوية ريشة التوجيه وزاوية ريشة الدوّار عند المخرج	179
10.11	مثال (11) تحديد قدرة العمود، الكفاءة الهايدروليكية والسرعات النوعية البعدية	181
	واللابعدية	
10.12	مثال (12) رسم مخططات السرعة عند المدخل وإيجاد زاوية ريش الدوَّار، السرعة	182
	المماسية للدوَّار، السرعة المطلقة للماء والسرعة النسبية للماء	
10.13	مثال (13) إيجاد القدرة الناتجة وزاوية ريش الدوّار عند المخرج	184
10.14	مثال (14) إيجاد زاويتي ريش الدوّار وسرعة السريان عند المدخل والمخرج	185
10.15	مثال (15) إيجاد زاوية ريش التوجيه، زاوية ريش الدوَّار عند المخرج وعرض الدوَّار	186
	عند المدخل والمخرج	
لفصل ا	لحادي عشر: مسائل غير محلولة في توربينة السريان نصف القطري أو	توربينة
فرانسيس		
11.1	مسألة (1) تحديد السرعة المحيطية الصحيحة للعجلة، زاوية التصريف الصحيحة	188
	للريش والنسبة المئوية للسمت التي تُرفض كطاقة سرعة	
11.2	مسألة (2) تحديد زاوية ريشة التوجيه، زاوية الريشة عند المخرج لتصريف نصف	188
	قطري وعرض العجلة عند المدخل والمخرج	
11.3	مسألة (3) تحديد زاوية الريشة عند مدخل العجلة، قطر مخرجد أنبوب السحب وفواقد	189
	السمت في ريش التوجيه	
11.4	مسألة (4) سرعة العجلة بدون صدمة عند المدخل، زاوية الخرج من العجلة لتصريف	189
	نصف قطري، القدرة عند العجلة والضغط عند مدخل العجلة	

	كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان	
190	مسألة (5) تحديد قطر العجلة، زاوية ريشة التوجيه، زاوية ريشة العجلة عند المدخل	11.5
	وعرض العجلة عند المدخل	
190	مسألة (6) حساب زاوية الخرج للعجلة دون صدمة، السرعة، الكفاءة الهايدروليكية	11.6
	وقدرة الخرج	
191	مسألة (7) حساب زاوية الدخول لريش العجلة، فقد السمت في الغلاف الحلزوني	11.7
	وريش التوجيه والعجلة وأنبوب السحب، وتحديد قطر المدخل لأنبوب السحب	
192	مسألة (8) حساب الكفاءة الهايدروليكية، زاوية ريشة العجلة عند المدخل، القدرة	11.8
	المتولدة بواسطة التوربينة، سمت الغضط عند مدخل أنبوب السحب والسرعة النوعية	
	لعجلة التوربينة	
192	مسألة (9) إيجاد زاوية ريشة العجلة عند حافة المدخل وعند نقطة على حافة	11.9
	المخرج، سرعة العجلة بالـ rev/min والقدرة المنقولة بواسطة العجلة إلى العمود	
193	مسألة (10) تعريف السرعة النوعية للتوربينة وإشتقاق تعبير لها وكيفية حسابها	11.10
193	مسألة (11) تحديد عدد التوربينات المطلوبة	11.11
193	مسألة (12) حساب نسبة المقياس للماكينة والسرعة التصميمية	11.12
194	مسألة (13) إشتقاق صيغ مناسبة لوحدة القدرة ووحدة السرعة	11.13
194	مسألة (14) إشتقاق صيغة رياضية للتوربين المائي، وحساب نسبة المقياس، سرعة	11.14
	التوربين والسرعة النوعية	
195	مسألة (15) تعريف وإِشتقاق معادلات لوحدة القدرة ووحدة السرعة وإيجاد السريان،	11.15
	القدرة والزيادة المئوية في السرعة	
195	مسألة (16) توضيح شروط التشابه الديناميكي للتوربين وإشتقاق صيغة مناسبة لوحدة	11.16
	السرعة، وحدة القدرة والسرعة النوعية وحساب القطر، السرعة النوعية وقدرة خرج	
	المقياس الكامل	
196	مسألة (17) رسم منحنى الكفاءة الإجمالية ضد وحدة السرعة وإيجاد سرعة التوربين	11.17
	عند الكفاءة القصوى والسرعة النوعية للتوربين	
196	مسألة (18) إشتقاق السرعة النوعية لتوربين وإيجاد سرعة النموذج المتشابه هندسياً	11.18
	وقدرته	
197	مسألة (19) تحديد سرعة مدخل الماء إلى العجلة عندما يغادر ريش التوجيه، زاوية	11.19

	كناب الآت هيدروليكيه اسامه محمد المرضي سليمان	
	الدخول إلى الريشة والقدرة المنتجة	
197	مسألة (20) تحديد السرعة، السمت ومعدَّل السريان لنموذج	11.20
197	مسألة (21) مناقشة وظائف أنابيب السحب وتحديد زاوية ريش التوجيه عند المدخل،	11.21
	زاوية العجلة عند المدخل، قدرة الخرج، السرعة النوعية للتوربينة والنسبة المئوية	
	لصافي السمت الذي هو طاقة السرعة عند مدخل العجلة	
199	مسألة (22) حساب زاويا الريش المتحركة عند المدخل والمخرج، زاوية ريشة التوجيه،	11.22
	وسمت الضغط المفقود في الغلاف الحلزوني وريش التوجيه والعجلة وأنبوب السحب،	
	القدرة المتولِّدة وقطر أنبوب السحب عند المدخل والخرج	
200	أشرح أهمية السرعة النوعية في اختيار المضخات والتوربينات وتحديد مقياس وسرعة	11.23
	النموذج للحصلول على نتائج صحيحة، وحساب القدرة والكفاءة للتوربين بالحجم	
	الْكامل	
تغيّر عزم	لثاني عشر: التوربينة الدفَّاعة وتوربينة كابلان مؤسستان على نظرية معدَّل ا	الفصل
	عرکة	كمية الـ
201	مدخل	
ظرية	لثالث عشر: أمثلة محلولة في التوربينة الدفَّاعة وتوربينة كابلان بإستخدام نا	الفصل
	عركة	كمية الـ
205	مثال (1) تحديد زاوية الريشة عند المدخل والكفاءة الهايدروليكية للتوربينة	13.1
207	مثال (2) تحديد زاويتي المدخل والمخرج للريشة عند الطرف وسرعة الدوران للماكينة	13.2
209	مثال (3) إيجاد الكفاءة الهايدروليكية، مُعدِّل التصريف خلال التوربين والقدرة المنتجة	13.3
	من التوربين	
210	مثال (4) تحديد زوايا ريشة العجلة عند المدخل والمخرج وسرعة دوران التوربين	13.4
211		
	مثال (5) إيجاد مُعدِّل التصريف الحجمي، الكفاءة الهايدروليكية، زاوية الريشة عند	13.5
	مثال (5) إيجاد مُعدِّل التصريف الحجمي، الكفاءة الهايدروليكية، زاوية الريشة عند الطرف البعيد للعجلة وزاوية مخرج عجلة التوجيه	13.5

واللابعدية 215 13.7 مثال (7) تحديد قطر العجلة والسرعة الدوَّارة للتوربين 216 13.8 مثال (8) تحديد صافى السمت المتاح للتوربين، القدرة المنتجة والسرعة النوعية 218 13.9 مثال (9) تحديد كفاءة التوربين 220 13.10 مثال (10) حساب الارتفاع الأقصى للعجلة من منسوب المُسرّب السفلي 222 13.11 مثال (11) تحديد السرعة النوعية للتوربين وإختيار التوربين المناسب 223 13.12 مثال (12) حساب السرعة النوعية، كفاءة التوربين، نسبة السرعة ونسبة السربان 224 13.13 مثال (13) حساب زوايا الربشة عند الصُرَّة والطرف وعند أيَّ قطر 228 13.14 مثال (14) تحديد السمت وزاوية الربشة عند منتصف نصف القطر 230 13.15 مثال (15) تحديد القدرة والسرعة النوعية البعدية واللابعدية لتوربين كابلان 230 13.16 مثال (16) تحديد السرعة لتوربين كابلان 231 13.17 مثال (17) تحديد السرعة، زاوية مخرج ربشة التوجيه وزاوية مخرج الدوَّار 233 مثال (18) تحديد الكفاءة الهايدروليكية إعتماداً على كفاءة أنبوب السحب 13.18 234 مثال (19) تحديد سمت الضغط عند مخرج توربين دفًاع 13.19 235 13.20 مثال (20) تحديد الضغط عند مدخل أنبوب السحب الفصل الرابع عشر: مسائل في التوربينة الدفّاعة وتوربينة كابلان بإستخدام نظرية كمية الحركة 237 14.1 مسألة (1) حساب زوايا ربشة الدوّار عند المدخل والمخرج لكل من الطرف والصرة 237 14.2 مسألة (2) تحديد قطر عجلة وسرعة التوربين 237 14.3 مسألة (3) حساب السرعة، زاوية ربشة التوجيه وزاوية مخرج الدوَّار 14.4 237 مسألة (4) تحديد نسبة السرعة المؤسسة على القطر الخارجي للدوَّار

كتاب آلات هيدروليكية

أسامة محمد المرضى سليمان

	كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان	
238	مسألة (5) حساب زاوية مخرج ريشة التوجيه وزاوية مدخل الدوَّار	14.5
238	مسألة (6) حساب سرعة وقطر التوربين	14.6
238	مسألة (7) تحديد زوايا مدخل ومخرج الريشة عند الطرف	14.7
238	مسألة (8) تحديد قطر وسرعة الدوّار	14.8
239	مسألة (9) تحديد الضغط عند أعلى أنبوب السحب والسمت المفقود في انبوب	14.9
	السحب	
239	مسألة (10) تحديد الضغط الفراغي عند مخرج التوربين والقدرة الضائعة في طاقة	14.10
	السرعة عند المخرج	
239	مسألة (11) تحديد كفاءة أنبوب السحب	14.11
239	مسألة (12) تحديد زوايا المدخل والمخرج للريشة عند متوسط نصف القطر	14.12
240	مسألة (13) تحديد مُعدِّل السريان، زاوية ريشة الدوَّار عند المخرج وقدرة الخرج	14.13
الفصل الخامس عشر: التوربينة الدفَّاعة وتوربينة كابلان مؤسستان على نظرية الجسيِّمات		
	حات الهوائية	أو الجنيّ
241	مدخل	15.1
245	أمثلة ومسائل محلولة في التوربينة الدفَّاعة وتوربينة كابلان مؤسستان على نظرية	15.2
	الجسيمات أو الجنيحات الهوائية	
	المراجع	الكتب وا
252	الكتب والمراجع العربية	
253	الكتب والمراجع الانجليزية	

الفصل الأول

مقدمة

(Introduction)

1.1 مقدمة عامة (General Introduction)

الطاقة الهيدروليكية (hydraulic energy) هي الطاقة التي تتوفر في مائع ويمكن أن تكون في شكل potential)، طاقة حركة أو سرعة (pressure energy)، طاقة وضع (kinetic energy)، طاقة انفعال (strain energy)، أو طاقة حرارية (energy).

الآلات الهيدروليكية هي الآلات التي تحول الطاقة من هيدروليكية الي ميكانيكية (i.e. التوربينات) أو من ميكانيكية الي هيدروليكية تنقسم الي مجموعتين: ميكانيكية الي هيدروليكية تنقسم الي مجموعتين: المجموعة الاولى: وتشمل التوربينات(turbines) والمحركات(motors) وهي التي تحول الطاقة الهيدروليكية الي طاقة ميكانيكية .

المجموعة الثانية: وتشمل المضخات (pumps)، المراوح (fans)، النافخات (blowers)، والضاغطات (compressors)، والضاغطات (compressors) وفي هذه المجموعة تتحول الطاقة من ميكانيكية الي هيدروليكية .

تستخدم المضخات مع السوائل بينما تستخدم المرواح، النافخات والضاغطات مع الغازات .وظيفة المراوح والنافخات هي تحريك الغاز (الهواء)عند الضغط الجوي ولا تكون هنالك زيادة في ضغط الغاز إلا بالقدر المطلوب لمقاومة الاحتكاك والمقاومة الخارجية بعكس الضاغطات والتي وظيفتها هي تحريك الغاز إلي داخل وعاء معين ورفع ضغط ذلك الغاز.

1.2 أنواع الآلات الهيدروليكية (Types of Hydraulic Machines)

تنقسم الآلات الهيدروليكية أيضاً من حيث مبدأ التشغيل(principle of operation) إلي نوعين :

النوع الأول: آلات إزاحة موجبة (positive displacement machines) وفيها يتم سحب أو دفع المائع في حجم محدود بأجزاء ميكانيكية ثم يدفع المائع أو يسمح له بالانسياب خارج الحجم المذكور ثم تتكرر الدورة وعليه فإن حجم المائع في آلات الازاحة الموجبة متغير ويكون الانسياب منقطع (intermittent) أو متراوح(fluctuating).

النوع الثاني: آلات ديناميكية دوارة (rotodynamic machines) في هذا النوع ينساب المائع خلال ممر حر (free passage) ويكون الانسياب مستمر (continuous). كل الآلات الديناميكية الدوارة تشتمل على جزء يسمي الدوار (rotor) أو مروحية (impeller) والذي يتحرك بحرية حركة دورانية مستمرة في المائع.

يمكن أن تكون المضخات والضاغطات آلات إزاحة موجبة او آلات ديناميكية دوارة بينما تكون المراوح دائما الات ديناميكية دوارة. التوربينات هي آلات ديناميكية دوارة أما المحركات فهي آلات إزاحة موجبة.

تستخدم الموائع في بعض الأحيان كوسط لنقل الطاقة مثل الرافعة الهيدروليكية (hydraulic jack) أو القارنة الهيدروليكية (torque converter). تقوم هذه الآلات بتحويل الهيدروليكية إلى هيدروليكية ثم إلى ميكانيكية مرة أخرى.

1.3 مميزات الآلات الديناميكية الدوارة على آلات الإزاحة الموجبة:

Advantages of Rotodynamic Machines over Positive Displacement) (Machines

للآلات الديناميكية الدوارة بعض المحاسن مقارنة بآلات الازاحة الموجبة وهي:

1- في معظم آلات الازاحة الموجبة يكون الانسياب غير مستقر بينما يكون في الآلات الديناميكية الدوارة في ظروف تشغيل طبيعية (normal condition of operation) مستقراً.

كتاب آلات هيدروليكية

2- معظم آلات الازاحة الموجبة تتطلب وجود خلوص صغير (clearance) بين الاجزاء المتحركة والاجزاء المثبتة وبالتالي فهي لا تناسب الموائع التي تحتوي على اجسام صلبة (solid particles)، أما الآلات الديناميكية الدوارة فيمكنها أن تتعامل مع موائع تحتوي على اجسام صلبة الى حد ما.

3- إذا تم قفل صمام التصريف في مضخة إزاحة موجبة مثلا فان الضغط داخل المضخة يرتفع ارتفاعا شديدا مما يتسبب في أن تتوقف المضخة عن العمل أو ينكسر بعض أجزاؤها، أما إذا تم قفل صمام التصريف في مضخة ديناميكية دوارة فإنَّ الدوار يظل يحرك المائع داخل المضخة وتتحول الطاقة المستهلكة إلى طاقة حرارية.

الفصل الثاني


المضخات الترددية

(Reciprocating Pumps)

تشتمل الآلية الترددية على مكبس أو عضو إزاحة يتحرك داخل أسطوانة يدخل إليها المائع أو يخرج خلال صمامات مناسبة. يتم إعطاء المكبس حركة ترددية بواسطة ذراع توصيل ومرفق.

2.1 مضخات السحب (Suction Pumps):

تستخدم فقط لرفع الماء إلى مستوي أسطوانة المضخة. في شوط السحب فأنَّ حركة المكبس تكوِّن فراغ جزئي (partial vacuum) في الاسطوانة ويقوم الضغط الجوي برفع السائل الموجود في الحوض السفلي الى الاسطوانة. نظرياً ، فأن العلو لا يمكن أن يزيد عن علو السائل المكافئ للضغط الجوي ، الذي هو 10.4m في حالة الماء ، ولكن إذا قلَّ الضغط عن ضغط البخار فأن السائل سيغلي في الاسطوانة وتتوقف المضخة عند أداء وظيفتها. عليه يكون العلو المتاح في حالة الماء محدوداً بحوالي 8m عند درجات الحرارة العادية . الشكل (2.1) أدناه يوضح رسماً لمضخة سحب يدوية.




شكل رقم (2.1) مضخة سحب يدوية

كتاب آلات هيدروليكية

2.2 المضخات القسرية (Force Pumps)

تكون مشابهة لمضخات السحب بخلاف أن السائل على جانب أو شوط التصريف يتم دفعه قسرياً داخل ماسورة التصريف ويمكن رفعه الي أي ارتفاع مرغوب فوق خط منتصف المضخة . نفس المحددات للعلو من الحوض الى أسطوانة المضخة ستكون كما في مضخة السحب. الشكل (2.2) أدناه يوضِّبح مضخة قسرية.




شكل رقم (2.2) مضخة ترددية قسرية

2.3 المضخات أحادية الفعل (Single Acting Pumps):

تقوم بعمل شوط تصريف واحد لكل لفة للمرفق لكل أسطوانة كما مُوضَّع في الشكل(2.2) أعلاه.

2.4 المضخات ثنائية أو مزدوجة الفعل (Double Acting Pumps):

تعمل شوطي تصريف لكل لفة من لفات المرفق لكل أسطوانة كما مُوضَّح في الشكل (2.3) أدناه.



شكل رقم (2.3) مضخة ثنائية أو مزدوجة الفعل

2.5 المضخة متعددة الاسطوانات (Multi-Stage Pumps):

لديها أسطوانتين أو أكثر. عموماً يتم استخدام ثلاثة أسطوانات مع ثلاثة أعمدة مرفق موضوعة بزاوية مقدارها 120 درجة مع بعضها البعض لإعطاء سربان مستقر.

2.6 معامل التصريف (Coefficient of Discharge):

إذا كانت A هي مساحة مقطع المكبس، L طول الشوط، n سرعة المرفق بالـ rev/sec و w هي الوزن النوعي للسائل ، فإنّ الوزن النظري المصرَّف في الثانية يتم كتابته كالآتي:

الوزن النظري المصرف في الثانية , W $^{
m o}$ theoretical = w A L n

إذا كان $W^{\,o}_{\,actual}$ هو الوزن الفعلى المصرَّف في الثانية.

فيمكن بالتالي اعطاء معامل التصريف كالآتي:

$$rac{W_{act}^0}{W_{act}} = rac{W_{act}^0}{W_{th}^0} = rac{W_{act}^0}{W_{th}^0} = rac{W_{act}^0}{W_{th}^0}$$
 معامل التصريف

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان وهو دائماً أقل من الواحد الصحيح نتيجة للتسريب (leakage).

يمكن إعطاء الأداء الحجمي للمضخَّة كالآتي:

$$100 \% \times \left\{ \frac{\text{الحجم المكتسح-الحجم المصرف}}{\text{الحجم المكتسح}} \right\} = \frac{100 \% \times 100 \%}{\text{المتسح المجم المكتسح}}$$

عندما يكون سمت التصريف منخفض وهنالك ماسورة سحب طويلة، فأن القصور الذاتي للسائل يمكن أن يتسبب في فتح صمام التصريف باكراً بحيث ينساب السائل باستقامة خلال الأسطوانة معطياً تصريفاً أكبر من الحجم المكشح وبالتالي معامل تصريف أكبر من الواحد الصحيح وانزلاق سالب(negative slip).

يحدث الانفصال (separation) عندما ينخفض الضغط عند وجه المكبس الى قيمة أقل من ضغط البخار .

2.7 المخطط البياني النظري، تأثير التسارع والاحتكاك:

(Theoretical Indicator Diagram, Effects of Acceleration and Friction) مثال (2.1):

أرسم مخططاً نظرياً للضغط ضد الحجم لأسطوانة مضخة ترددية غير مُركَّب عليها أوعية هوائية (air) رضّع بوضوح تأثير التسارع والاحتكاك في كل من ماسورتي السحب والتصريف. أذكر الشروط التي يحتمل حدوث الانفصال عندها.

أحسب السرعة القصوى التي تشتغل بها المضخَّة إذا تمَّ تفادي الانفصال.

الحل:

إذا كان H_s = سمت السحب ، و H_d = سمت التصريف وتم تجاهل التأثيرات الهيدروليكية لخط المواسير ، فأن المخطط النظري للضغط ضد الحجم أو المخطط البياني يمكن توضيحه في الشكل (2.4-a)، يكون الضغط ثابتاً عند H_s خلال شوط السحب وعند H_d خلال شوط التصريف .

الشغل المبذول في شوط السحب = المساحة abcd

الشغل المبذول في شوط التصريف = المساحة defa


التأثيرات الهيدروليكية لمواسير السحب والتصريف ستغيِّر هذا المخطط نتيجة له :

- a) تأثير تسارع وتباطؤ السريان في المواسير.
 - b) الفقودات الاحتكاكية في المواسير.

لمضخَّة أحادية الاسطوانة أحادية الفعل (التشغيل) يمكن حساب التأثيرات كالآتى:


a) السريان في ماسورة السحب يتراوح من صفر عند بداية شوط السحب الى اقصى قيمة له عند منتصف الشوط وبرجع مرة أخرى للصفر عند نهاية الشوط.

هنالك سمت سحب إضافي (additional suction head) مطلوب لتسريع السريان عند بداية الشوط وسمت مساوٍ ومضاد مطلوب لإرجاع السريان الى السكون عند نهاية الشوط . يتم نفس الشيء خلال شوط التصريف حيث يكون هنالك سمت تسريع H_{ad} لماسورة التصريف .




(a) المخطط البياني للضغط ضد الحجم يتجاهل التأثيرات الهيدروليكية

كتاب آلات هيدروليكية



(b) المخطط البياني للضغط ضد الحجم يتجاهل باعتبار تأثيرات التسارع والتباطؤ



(c) المخطط البياني للضغط ضد الحجم باعتبار تأثيرات التسارع والتباطؤ وتأثيرات الاحتكاك

شكل رقم (2.4) تأثير لتسارع والتباطؤ والفقودات الاحتكاكية

في مواسير السحب والتصريف لمضخَّة ترددية

بافتراض حركة توافقية بسيطة للكباس، من الشكل (2.5) أدناه إذا كانت ω هي السرعة الزاوية للمرفق و θ بافتراض حركة توافقية بسيطة للكباس، من الشكل (2.5) أدناه إذا كانت ω هي المركز،

الازاحة الزاوية للمرفق ،
$$\theta = \omega t$$

ازاحة الكباس $x = r - r\cos\theta = r - r\cos\omega t = r(1 - \cos\omega t)$

سرعة الكباس ،
$$v = \frac{dx}{dt} = \omega r \sin \omega t$$


لأيِّ من ماسورتي السحب أو التصريف بمساحة مقطع عرضي a،

، سرعة السريان في الماسورة
$$v = \frac{A}{a}V = \frac{A}{a}\omega r\sin\omega t = \frac{A}{a}\omega r\sin\theta$$

كتاب آلات هيدروليكية

نسارع السائل في الماسورة ،
$$\frac{dv}{dt} = \frac{A}{a}\omega^2 r \cos \omega t = \frac{A}{a}\omega^2 r \cos \theta$$

عتلة السائل في الماسورة ρal



شكل رقم (2.5) الحركة التوافقية البسيطة للكباس داخل الاسطوانة

إذا كان H_a هو سمت التسارع المطلوب لإنتاج هذا التسارع.

مساحة مقطع الماسورة imes الضغط نتيجة لهذا التسارع = $ho g \, H_a \, a = 1$ القوة نتيجة لهذا التسارع وبما أن:

التسارع × الكتلة = القوة
$$\rho g H_a a = \rho a l \times \frac{A}{a} \omega^2 r \cos \theta$$
$$\therefore H_a = \frac{l}{a} \cdot \frac{A}{a} \cdot \omega^2 r \cos \theta$$

. تعتمد إزاحة الكباس أيضاً علي $\cos \theta$ بحيث إذا تم رسم H_a علي المخطط البياني فإنها ستعطي خطأ مستقيماً

$$\theta = 0^{\circ}, H_{as} = \frac{l_s}{g} \cdot \frac{A}{a_s} \omega^2 r$$
 عند بدایة الشوط:

$$\theta = 90^{\circ}, H_{as} = 0$$
 عند منتصف الشوط:

$$\theta=180^\circ,\,H_{as}=-rac{l_s}{g}.rac{A}{a_s}\omega^2r$$
 عند نهاية الشوط:

وبرسم هذه القيم علي مخطط البيان الأصلي نحصل علي المخطط المعدَّل الموضَّح في الشكل (ab). تأثير التسارع يتطلب زيادة في السحب من ab إلى ab عند بداية الشوط ونقصان من ab إلى ab عند نهاية

كتاب آلات هيدروليكية

الشوط. السحب الزائد ab' علي ab' ستكون هنالك سرعة من القابلية أو الميل للانفصال وبما أنab' تعتمد علي ab' ستكون هنالك سرعة قصوى إذا تم تجاوزها سيحدث الانفصال.

نفس الشيء علي شوط التصريف يزداد الضغط بالمقدار

$$H_{ad} = \frac{l_d}{g} \cdot \frac{A}{a_d} \omega^2 r$$

عند بداية الشوط ويقل بنفس المقدار عند نهاية الشوط.

لاحظ أن مساحة المخطط البياني وبالتالي الشغل المبذول لا تتغير.

b) فقد السمت الاحتكاكي في الماسورة المناسبة (سحب أو تصريف) عند أي نقطة في الشوط يعتمد علي السرعة v ويتم حسابه من صيغة دراسي (Darcy Formula) الموضحة أدناه:

$$H_f = \frac{4fl}{d} \cdot \frac{v^2}{2g} = \frac{4fl}{2gd} \left(\frac{A}{a} \omega r \sin \theta \right)^2$$

وعندما يتم رسمه علي أساس الشوط فإنه يعطي تفاوت قطع مكافئ (parabolic variation).

لشوط السحب:

$$H_{fs}=0$$
 , $\theta=180^{
m o}$, $\theta=0^{
m o}$

عند بداية ونهاية الشوط:

$$H_{fs} = \frac{4fl_s}{2gd_s} \left(\frac{A}{a_s}\omega r\right)^2$$
 عند منتصف الشوط : عند منتصف الشوط

نفس الشيء بالنسبة لشوط التصريف حيث يحدث الفقد الأقصى عند منتصف الشوط كما موضَّح أدناه:

$$H_{fd} = \frac{4fl_d}{2gd_d} \left(\frac{A}{a_d} \omega r\right)^2$$

يبذل الشغل ضد الاحتكاك وبما أن الاحداثي الرأسي المتوسط للقطع المكافئ هو $\frac{2}{3}$ القيمة القصوى، عليه إذا كان W^o هو الوزن المصرف لكل وحده زمن فأن:

الشغل المبذول ضد الاحتكاك:

كتاب آلات هيدروليكية

$$H_{fs} \times W^o = \frac{2}{3} \times \frac{4fl_s}{2gd_s} \left(\frac{A}{a_s} \omega r\right)^2 \times W^o$$
 علي شوط السحب:

$$H_{fd} \times W^o = \frac{2}{3} \times \frac{4fl_d}{2gd_d} \left(\frac{A}{a_d} \omega r\right)^2 \times W^o$$
 علي شوط التصريف:

الشكل (2.4-c) يوضح المخطط البياني النظري الكامل بتضمين تأثيرات التسارع والاحتكاك.

الشغل الكلي المبذول
$$W^{o}\left(H_{s}+H_{d}+rac{2}{3}\;H_{fs}+rac{2}{3}\;H_{fd}
ight)$$

سيحدث الانفصال عند بداية شوط السحب إذا كان سمت الضغط في الاسطوانة أقل من 2.4m مطلق.

، سمت الضغط في الاسطوانة خلال شوط السحب ، $H=H_{at}-H_s-H_{as}-H_{fs}$

$$H = H_{at} - H_s - \frac{l_s}{g} \cdot \frac{A}{a_s} \omega^2 r - 0$$

$$H = H_{at} - H_s - H_{as}$$

$$\frac{A}{a_s} = \left(\frac{125}{75}\right)^2 = \frac{25}{9}$$
 ، $l_s = 6$ m ، $H = 2.4$ m ، $H_s = 3$ m ، $H_{at} = 10.2$ m: بوضع

$$r = \frac{1}{2}L = 0.15m$$

$$H_{as} = \frac{l_s}{a_s} \cdot \frac{A}{a_s} \omega^2 r = \frac{6}{9.81} \times \frac{25}{9} \omega^2 \times 0.15 = 0.255 \omega^2$$

$$\therefore 2.4 = 10.2 - 3 - 0.255 \,\omega^2$$

$$\therefore \omega = \sqrt{18.8} = 4.34 \ rad/s$$

$$=\frac{\omega\times60}{2\pi}=\frac{41.44}{2\pi}$$
 rev/min. السرعة القصوى بالـ rev/min.

2.8 استخدام أوعية الهواء (Use of Air Vessels):

1. مضخَّة أحادية التشغيل (Single Acting Pump):

مثال (2.2):

وَضِّح سبب تركيب أوعية هواء كبيرة علي ماسورتي السحب والتصريف قريباً من الاسطوانة لمضخة ترددية.


كتاب آلات هيدروليكية

مضخة ترددية تعمل بحركة توافقيه بسيطة (S. H. M) ، يمكن تركيب أوعيه هواء ضخمة عليها قريباً من الاسطوانة في ماسورتي السحب والتصريف الاثنتان. مبتدئاً من المبادئ الأولية وضِّح أن نسبة الشغل المبذول ضد احتكاك الماسورة في حالة مضخة أحادية التشغيل مركَّب عليها أوعية هواء إلي الشغل المبذول في حالة عدم تركيب أوعية هواء هو $3/2\pi^2$. أفترض أن معامل الاحتكاك لا يتغير مع السرعة.

الحل:

الغرض من تركيب أوعية هواء قريباً من الأسطوانة هو تنعيم السريان في ماسورتي السحب والتصريف بحيث يكون السريان متصلاً في الماسورتين خلال شوطى السحب والتصريف.

في شوط التصريف عندما يُغلق صمام السحب يمر السريان في ماسورة السحب إلي وعاء الهواء (غرفة فراغيه) علي ماسورة السحب، الشكل (2.6) أدناه. نفس الشيء علي شوط السحب يتم إعداد (إعانة) السريان في ماسورة التصريف بالسائل المصرّف بواسطة هواء تحت ضغط من وعاء الهواء على جانب التصريف الذي يستقبل جزء من الأسطوانة على شوط التصريف.



شكل (2.6) وعاء هواء مركّب على جانبي السحب والتصريف

من المعتاد في حالة تركيب أوعية هواء افتراض سرعات السائل في الماسورة ثابتة .

السرعة في ماسورة السحب
$$v_s = \frac{Q}{a_s}$$

السرعة في ماسورة التصريف
$$v_d = \frac{Q}{a_d}$$

كتاب آلات هيدروليكية

. مساحة ماسورة التصريف $=a_s$ ، مساحة ماسورة التصريف =Q ديث =Q

بما أن السرعة تكون ثابته فليس هنالك سمت تسارع في المواسير إلاً في طول قصير بين وعاء الهواء والأسطوانة. هذا يقلِّل من مخاطر الانفصال ويسمح للمضخة بالعمل عند سرعات عالية وتصريف عالي. أيضاً بما أن التصريف يكون متصلاً (continuous) فستنخفض السرعة في المواسير وبالتالي ينخفض السمت المفقود في الاحتكاك.

لمضخة أحادية التشغيل:

عندما لا يتم تركيب وعاء هواء:

من المثال (2.1) ، مفترضاً حركة توافقية بسيطة

سرعة السريان في الماسورة
$$v = \frac{A}{a} \omega r \sin \theta$$

الفقد الأقصى للسمت في الاحتكاك ، H
$$_{\mathrm{f\,max}} = \frac{4fl}{2gd} \left(\frac{A}{a}\,\omega\;r\right)^2$$

وبما أن الجزء الاحتكاكي لمخطط البيان، الشكل (2.4-c)، هو عبارة عن قطع مكافئ، بالتالي:

الشغل المبذول ضد الاحتكاك لكل وحدة وزن
$$= \frac{2}{3} \times \frac{4fl}{2gd} \left(\frac{A}{a}\omega r\right)^2$$

عندما يتم تركيب أوعية هواء:

rev / sec × طول الشوط × مساحة الكباس = التصريف

$$Q = 2 r An = 2 r A \frac{\omega}{2\pi} = rA \frac{\omega}{\pi}$$

مرعة السريان في الماسورة ، $v = \frac{Q}{a} = constant = \frac{A}{a} \times \frac{\omega r}{\pi}$

الفقد الثابت للسمت في الاحتكاك ،
$$H_f = \frac{4fl}{2gd} \left(\frac{A}{a} \cdot \frac{\omega \ r}{\pi}\right)^2$$

نسبة الشغل المبذول ضد احتكاك الماسورة في حالة مضخّة أحادية التشغيل مُركّب عليها أوعية هواء إلى الشغل المبذول في حالة عدم تركيب أوعية هواء يتم إيجاده كالآتي:

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان
$$= \frac{\left(\frac{1}{\pi}\right)^2}{\frac{2}{3}} = \frac{3}{2\pi^2} = \frac{3}{2\pi^2}$$
 الشغل المبذول ضد الاحتكاك بدون استخدام أوعية هواء

2. مضخَّة مزدوجة التشغيل (Double Acting Pump):

مثال (2.3):

مضخة ترددية مزدوجة التشغيل قطرها 175mm وطول شوطها 350mm تسحب من مصدر يبعد 35 أسفل مستواها وتصرف الي ارتفاع 46m فوق مستواها. كل من ماسورتي السحب والتصريف لهما قطر مقداره 100mm واطوالهما على الترتيب 6m و 75m. لكباس المضخة حركة توافقية بسيطة ويصنع 40 شوط مزدوج في الدقيقة . يتم تركيب أوعية هواء ضخمة على جانبي المضخة. يبعد وعاء الهواء على جانب السحب 1.5m بعيداً عن الاسطوانة، بينما يبعد وعاء الهواء على جانب التصريف 4.5m بعيداً عن الاسطوانة. يكون معامل الاحتكاك للمواسير 0.008 . حدِّد فرق الضغط بين جانبي الكباس عند بداية الشوط.

الحل:

عند بداية الشوط يكون الضغط علي أحد جانبي الكباس هو أقصي للتصريف وعلي الجانب الاخر هو اقصي للسحب، وكل منهما يتكون من الصعود (lift) + سمت التسارع لطول الماسورة بين وعاء الهواء والاسطوانة + سمت الاحتكاك لسربان منتظم في بقية الماسورة + سمت السرعة.

إذا عملت المضخة 40 شوط مزدوج في الدقيقة، بالتالي بما إنها مزدوجة الفعل .

التصريف،
$$Q \times 2 \times \text{rev} / \text{sec}$$

$$= \frac{\pi}{4} \times 0.175^{2} \times 0.35 \times 2 \times 40 / 60 = \underline{11.22} \times 10^{-3} m^{3} / s$$

السحب a_s = مساحة ماسورة التصريف $a_d = \frac{\pi}{4} \times 0.1^2 = \frac{7.85}{10^{-3}} \times 10^{-3}$

$$v_s = v_d = \frac{Q}{1.22 \times 10^{-3}} = \frac{11.22 \times 10^{-3}}{7.85 \times 10^{-3}} = 1.43 \; m/s$$
 سرعة السائل في الماسورة

لجانب السحب:

$$=H_s=3m$$
سمت السحب

من المثال (2.1) ، باعتبار طول الماسورة l_s بين وعاء الهواء والاسطوانة:

$$H_{as} = \frac{l_s}{g} \cdot \frac{A}{a_s} \omega^2 r$$
 سمت التسارع ،

$$l_s = 1.5m$$
 , $\frac{A}{a_s} = \left(\frac{175}{100}\right)^2 = \frac{49}{16}$, $\omega = 2\pi \times \frac{40}{60} = 4.189 \ rad/s$, $r = 0.175m$

$$H_{as} = \frac{1.5}{g} \times \frac{49}{16} \times (4.189)^2 \times 0.175 = \underline{1.44m}$$

السرعة
$$=\frac{v_s^2}{2g}=\frac{1.43^2}{19.62}=0.104m$$

$$H_{fs} = \frac{4fl_s}{d} \cdot \frac{v_s^2}{2g}$$
 ، المواء وعاء المواء الماسورة الماس

$$= \frac{4 \times 0.008 \times (6 - 1.5)}{0.1} \times 0.104 = \underline{0.15}m$$

$$=H_s+H_{as}+H_{fs}+rac{v_s^2}{2g}=3+1.44+0.15+0.104=rac{4.694}{200}$$
السمت الكلي للسحب

لجانب التصريف:

سمت التصريف
$$H_d = 46$$
m

$$\frac{4.5}{g} \times \frac{49}{16} \times (4.189)^2 \times 0.175 = \underline{4.32} m \ H_{ad} = \frac{l_d}{g} \frac{A}{a_d} \omega^2 r = 100 \text{ m}$$
 ، سمت التسارع

السرعة =
$$\frac{v^2_d}{2g} = \frac{1.43}{19.62}^2 = 0.104 m$$

$$H_{fd} = \frac{4fl_d}{d_d} \cdot \frac{v^2_d}{2g} = \frac{4 \times 0.008 \times \left(75 - 4.5\right)}{0.1} \times 0.104 = \underline{2.38}m$$
 سمت الاحتكاك للماسورة خلف وعاء الهواء ،

السمت الكلي للتصريف
$$=H_d+H_{ad}+H_{fd}+\frac{v^2_d}{2g}$$
 $=46+4.32+2.38+0.104=\underline{52.804}m$

=2.694+52.804=57.498m، فرق سمت الضغط بين جانبي السحب والتصريف ،

2.9 مسائل في المضخات الترددية (Problems in Reciprocating Pumps):

1مضخة ترددية مزدوجة التشغيل بكباس قطره 200mm وطول شوط مقداره 0.6m وتشتغل بسرعة 1 مضخة ترددية مزدوجة التشغيل بكباس قطره 150mmin وطولها 1500,75m وطولها 1500,75m بصعود والمستخدم بعدرك بحركة توافقية بسيطة ولا يتم استخدام وعاء هواء ، أرسم جزء رأسي مقداره 1500,000 مفترضاً الكباس يتحرك بحركة توافقية بسيطة ولا يتم استخدام وعاء هواء ، أرسم جزء المخطط البياني المرتبط بالتصريف معطياً الاسمات في الاسطوانة عند نهايات ومنتصف الشوط. تجاهل الاحتكاك عند صمام التصريف.

Ans. {62.9m, 45.96m, 27.1m}

2/ قطر الكباس لمضخة ترددية أحادية التشغيل هو 115mm وطول الشوط 230mm. لماسورة السحب قطر مقداره 90mm وطول 4.2m. إذا حدث الانفصال عند ضغط مطلق مقداره m 10.3m وطول السرعة القصوى التي تم ستعمل بها المضخة بدون حدوث انفصال إذا كانت قراءة الباروميتر 10.3m من الماء ومستوي الماء في الحوض السفلي هو 3m تحت محور أسطوانة المضخة . ما هي القدرة التي يتم صرفها في تخطي الاحتكاك عند هذه السرعة. خذ f مساويه لـ 0.01.

Ans. {83.5 rev/min, 5.5 w}

250 مضخة ترددية أحادية التشغيل قطر كباسها يساوي 250mm وطول شوطها 450mm. قطر ماسورة التصريف هو 110mm وطولها 4.8m. إذا تحرك الكباس بسرعة توافقيه بسيطة أوجد القدرة المدَّخرة لتخطي الاحتكاك في ماسورة التصريف نتيجة لتركيب وعاء هواء ضخم علي هذه الماسورة قريباً من الأسطوانة عندما f = 0.1.

Ans. {215 w}

4/ مضخة ترددية مزدوجة التشغيل يتم استخدامها لرفع ماء لارتفاع 42m خلال ماسورة تصريف قطرها 75mm وطولها 81m. سرعة المضخة هي 180 rev/ min وطولها 81m في ماسورة التصريف علي بعد 6m من الأسطوانة مقاساً

بطول الماسورة. حدِّد الضغط المطلق في الاسطوانة عند نهاية كل شوط تصريف، بمعلومية أن معامل الاحتكاك في الماسورة يساوي 0.007. يجب افتراض أن الكباس يتحرك بحركة توافقيه بسيطة S.H.M بحيث يتم تجاهل تأثير عمود الكباس، وأن الضغط الجوى يساوى 10.2m من الماء.

Ans. {6.94 m of water}

أر مضخّة ترددية ثنائية التشغيل أحادية الأسطوانة قطرها الداخلي 190mm وطول شوطها 380mm تشتغل عند 36 شوط مزدوج في الدقيقة، سمت السحب 3.6m ، وسمت التصريف 30m. طول ماسورة السحب هو 9m وطول ماسورة التصريف 60m، وقطر كل ماسورة يساوي 100mm. يتم توفير اوعية هواء على بعد 3mعلي المضخة علي جانب السحب، وعلي بعد 6m على جانب التصريف، الاثنان مقاسان بطول خط المواسير، \$6 على جانب الشوط:

- a) السمت عند طرفى الاسطوانة.
- b) الحمل على ذراع الكباس متجاهلاً مقاس ذراع الكباس ومفترضاً حركة توافقية بسيطة.

Ans. {34.04 m, -4.75 m, 10.8 k N}

 $\frac{3}{6}$ مضخَّة ترددية احادية التشغيل لها كباس قطره 200mm وطول شوطه 600mm. تدور المضخة بسرعة $\frac{3}{6}$ مضخَّة ترددية احادية التشغيل لها كباس قطره 200mm وطولها 45m لمعامل 20rev/min بحركة توافقية بسيطة. يكون التصريف خلال ماسورة قطرها 100mm وطولها عدم حدوث احتكاك مقداره f=0.008. أوجد القدرة المدخرة بتركيب وعاء هواء على جانب التصريف مفترضاً عدم حدوث تسارع في الماسورة .

Ans. {66w}

7/ ارسم مخططات البيان النظرية لمضخة تردديه احادية الأسطوانة أحادية التشغيل غير مركّب عليها اوعية هواء. استخدم المخططات لتشرح بوضوح تأثير التسارع والاحتكاك علي كلٍ من شوطي السحب والتصريف. مفترضاً حركة توافقية بسيطة للكباس، اشتق تعبيراً لسمت التسارع في الاسطوانة عند بداية شوط السحب لمثل هذه المضخة.

تتعلق البيانات التالية بمضخة من النوع الموصوف عاليه: طول ماسورة السحب 9 m و، قطر ماسورة السحب 30rev/min ومعود السحب 300mm، قطر الكباس 125mm، طول الشوط 300mm، السرعة السحب، قطر الكباس الكباس المعود السحب، الضغط البارومتري الضغط المطلق النظري بالأمتار من الماء عند بداية ونهاية شوط السحب، الضغط البارومتري يناظر 10.2m من الماء .

Ans. {3.43m, 10.97m}

8/ مضخَّة ترددية بثلاث أسطوانات أحادية التشغيل تعمل بمرافق تبعد عن بعضها زواياً بمقدار 120°. قطر الكباسات هو 75mm وطول شوطها 150mm. تصرِّف الاسطوانات الماء في ماسورة مفرده قطرها 60mm وطولها 60mm. سرعة المضخة هي 60rev/min وليس هنالك وعاء هواء على جانب التصريف .

أرسم مخططات علي أساس زاوية مرفق موضحاً كيف أن سرعة الماء وتسارعه في ماسورة التصريف يختلف عند تلك المتحصل عليها بمضخة أحاديه التشغيل أحادية الاسطوانة بنفس الأبعاد والسرعة الموضحة عاليه. إذا كانت الماسورة تصرف إلى الهواء على بعد 30m فوق مستوي الأسطوانات أحسب مدى الضغط في الماسورة خلف المضخة مباشرة . خذ f للماسورة مساوية لـ .0.01

Ans. {52.46to 11.66 m of water}

9/ مضخَّة ترددية بأسطوانتين ومرفقين موضوعان بزاوية °180. تكون الكباسات أحادية التشغيل بقطر 40mm وطول شوط 150mm . تدور المضخة بسرعة 80rev/min وتصرِّف مباشرة إلى مركم (مجمِّع) قطر كباسه (مدكه) 100mm ويتم تحميله بأوزان كتلتها 8000kg . يُقدَّر احتكاك المدك (ram) بـ 900 N.

إذا كان السريان الداخلي الكلي إلى المركم في الدقيقة يتم موازنته بالضبط بواسطة السريان الخرجي الذي هو منتظم جداً، أحسب مدى الضغط في أسطوانة المضخّة وارسم رسماً كروكياً لمخطط البيان النظري مفترضاً ماسورة سحب قصيرة جداً. افترض حركة توافقية بسيطة (S.H.M) للكباسات.

Ans. $\{1716kN / m^2\}$

كتاب آلات هيدروليكية

10/ أشرح الهدف من تركيب وعاء هواء على: (a) جانب السحب و (b) جانب التصريف لمضخة ترددية.

مضخة ترددية أحادية التشغيل بكباس قطره 100mm وبطول شوط مقداره 150mm لها سرعة مقدارها 75 مضخة ترددية أحادية التشغيل بكباس قطره مسافة 150mm. يبعد مركز اسطوانة المضخة مسافة 150mm. يبعد مستوى الماء في الحوض السفلي. ماسورة السحب التي قطرها 75mm يُقدِّر طولها بـ 7.2m. يبعد مستوى خزان التصريف 30m فوق مركز أسطوانة المضخة، ويكون قطر ماسورة التصريف السحب والتصريف هو ويكون قطر ماسورة التصريف هواء على جانب السحب لكن هنالك وعاء هواء بكفاءة جيّده يتم تركيبه على جانب التصريف.

مفترضاً أن الكباس يتحرك أفقياً بحركة توافقيه بسيطة، حدِّد: (a) الضغط على الكباس عند بداية، منتصف ونهاية شوط السحب؛ (b) قدرة الماء للمضخة. أيضاً تحصل على الضغط الواقع على الكباس عند بداية شوط التصريف إذا لم يكن هنالك وعاء هواء مركب على جانب التصريف.

Ans. $\{(a)$ -7.56m, -1.71m , + 4.56m of water, (b) 465 w , -119 m of water $\}$ سفلي 75mm وبطول شوط 150mm . تسحب الماء من حوض سفلي 11 مضخّة ترددية لها أسطوانة بقطر داخلي 75mm وبطول شوط 2.4m وبقطر 50mm . أوجد سرعة يبعد مستواه 1.5m أسفل محور المضخة. إذا كانت ماسورة السحب بطول 2.4m وبقطر 7.9m أوجد سرعة المضخة بالـ rev/min التي يحدث عندها الانفصال إذا حدث هذا عند سمت فراغي مقداره 7.9m من الماء . افترض حركة توافقية بسيطة للكباس. إذا كان f = 0.01 للماسورة ، ما هو سمت الاحتكاك عند منتصف الشوط عندما تدار المضخة بهذه السرعة f = 0.01

Ans. {119rev/min, 0.435m}

12/ مضخَّة ترددية مزدوجة التشغيل أحادية الأسطوانة بقطر أسطوانة مقداره 150mm وطول شوط 450mm. يبعد لماسورتي السحب والتصريف أقطار وأطوال مقاديرها 60m، 75mm و 60m، 75mm على التوالي. يبعد المورتي السخب والتصريف أقطار وأطوال مقاديرها 48.5m فوق خط المركز للمضخة.

كتاب آلات هيدروليكية

f = 0.005 خذ دورة موتور الإدارة إذا كانت كفاءته 60 rev/min إذا تم تشغيل المضخة بسرعة

وافترض حركة توافقية بسيطة (S.H.M) للكباس.

Ans. {12.6 kW}


الفصل الثالث

مضخات الطرد المركزي أو مضخات السريان نصف القطري (Centrifugal or Radial Flow Pumps)


3.1 مدخل (Introduction):

تتكون مضخّة الطرد المركزي أساسياً من عجلة أو مروحية (runner or impeller) تحمل عدداً من الريش المقوسة للخلف (backward curved vanes) التي تدور في غلاف (casing) كما موضح في الشكل المقوسة للخلف (backward curved vanes) التي تدور في غلاف (3.1-a) أدناه . يدخل السائل المضخة عند المنتصف حيث يبذل عليه شغلاً عندما يمر بالطرد المركزي إلي الخارج حيث يغادر العجلة (impeller) بسرعة عالية وزيادة في الضغط. في الغلاف، يتم تحويل جزء من طاقة حركة المائع إلى طاقة ضغط عندما يمر السريان لماسورة التصريف. الشكل (3.1-a) يوضح غلافاً حلزونياً تزيد مساحته تجاه التصريف بالتالي يعمل على خفض سرعة السائل وزيادة الضغط لتجاوز سمت التصريف. هذا النوع من الغلاف ذو كفاءة منخفضة بما أن هنالك فقد ضخم للطاقة في شكل دوامات (eddies)

الشكل (3.1-b) يُوضِّح مضخة بغرفة دوامة {vortex or whirlpool chamber} والتي هي اتحاد لغرفة دائرية وغلاف حلزوني. لهذا النوع من الغرف كفاءة أعلي لتحويل طاقة السرعة إلي طاقة ضغط من الغلاف الحلزوني. يمكن أيضاً الحصول على كفاءة أعلي باستخدام ناشرة تتكون من حلقة من ريش التوجيه الثابتة، الشكل (3.1-c)، يوضح ترتيبية تعرف بمضخة التوربينه بما أنها تشبه توربينه تشتغل عكسياً.



شكل (3.1) أنواع مضخات الطرد المركزي



شكل (3.2) مضخة طرد مركزي بمواسير سحبها وتصريفها

كتاب آلات هيدروليكية

الشكل (3.2) أعلاه يوضِّح تخطيطياً مضخة طرد مركزي بمواسير سحبها وتصريفها.

$$H_s =$$
علو أو صعود السحب (suction lift)

$$H_d$$
 = علو أو صعود التصريف (delivery lift)

H = السكوني (total static head) السمت الكلي السكوني = $H_s + H_d$

ستكون هنالك فقودات للسمت في خط المواسير نتيجة لفقودات الاحتكاك والصدمة عند التراكيب والوصلات.

 $H_{fs}=$ فقد السمت الاحتكاكي في ماسورة السحب

 $H_{fd}=$ فقد السمت الاحتكاكي في ماسورة التصريف

إذا كان v_s و v_s هما سرعتا السائل في ماسورتي السحب والتصريف.

$$\frac{v_s^2}{2g}$$
 = سمت السرعة في ماسورة السحب

$$\frac{v_d^2}{2g}$$
 = سمت السرعة في ماسورة التصريف

السمت الفعال H_e الذى يجب أن تعطيه المضخة يجب أن يكون مساوياً للصعود أو العلو الكلي زائداً فقد الاحتكاك زائداً طاقة حركة المائع عند التصريف:

$$H_e = H_s + H_d + H_{fs} + H_{fd} + \frac{v_d^2}{2g}$$

إذا تمَّ وضع مانوميترات أو مقاييس ضغط عند نفس المستوي علي المدخل والمخرج عند المضخة .

سمت السحب المانومتري
$$H_{ms} = H_s + H_{fs} + \frac{v_s^2}{2g}$$

سمت التصريف المانومتري =
$$H_{md} = H_d + H_{fd} + \frac{v_d^2}{2g} - \frac{v_s^2}{2g}$$

السمت المانومتري
$$H_m = H_{ms} + H_{md}$$

$$=H_{s}+H_{d}+H_{fs}+H_{fd}+\frac{v_{d}^{2}}{2\varrho}$$

ارتفاع السمت خلال المضخة =

أسامة محمد المرضى سليمان كتاب آلات هيدر وليكية باعتبار مضخة بمواسير سحبها وتصريفها، إذا كان W^o هو الوزن المصرَّف في الثانية و H هو سمت المائع ، بالتالي:

$$\eta_{ov}$$
 الشغل المبنول المستفاد أو ارتفاع السمت خلال المضخة $= \frac{W^o H}{\left(\text{Lesson} \right)}$ الكفاءة الإجمالية $= \frac{W^o H}{\left(\text{Lesson} \right)}$ قدرة الدخل لعمود المضخة $= \frac{W^o H}{\left(\text{Lesson} \right)}$

 η_{man} ارتفاع السمت خلال المضخة الكفاءة المانومترية المانومترية الطاقة لكل وحدة التيوزن يتم إمدادها إلى المائع بواسطة العجلة

$$=\frac{H_m}{u_2 v_{w_2}/g}$$

 η_{mech} الطاقة لكل وحدة التيوزن يتم إمدادها إلى المائع بواسطة العجلة الكفاءة الميكانيكية لكل وحدة وزن التي يتم إمدادها إلى العمود (قدرة دخل العمود)

3.2 الشغل المبذول لكل وحدة وزن وعزم التدوير:

(Work Done per unit Weight and Turning Moment)

مثال(3.1):

مضخة طرد مركزي بعجلة ذات نصف قطر خارجي r_2 ونصف قطر داخلي r_1 والسرعات المحيطية المناظرة هي u_2 و u_1 . إذا كان السربان يدخل إلى العجلة نصف قطرباً تحصل على تعبير للشغل المبذول لكل وحدة وزن على المائع بواسطة العجلة بدلالات u_2 وسرعة التدويم عند المخرج v_w

قطر العجلة لمضخة هو 1.2m وسرعتها المحيطية هي 9m/s. يدخل الماء نصف قطرياً ويتم تصريفه من العجلة بسرعة ذات مركبة نصف قطريه مقدارها 1.5m/s. تكون الريش مقوسة إلى الخلف عند المخرج وتصنع زاوية مقدارها 30 درجة مع المحيط. إذا كان تصريف المضخة يعادل 3.4m3/min ، ما هو مقدار عزم التدوير على العمود؟

الحل:

كتاب آلات هيدروليكية

الشكل (3.3) أدناه يوضح مثلثات سرعات الدخل والخرج لريشة عجلة طرد مركزي . لتجنب الصدمة يجب أن تكون السرعة النسبية عند المدخل مماسة للريشة، لكن هذه سوف لن تحل هذه المشكلة عند جميع السرعات والتصريفات. أيضاً ستكون السرعة النسبية عند المخرج مماسة للريشة. يتم ايجاد السرعة المطلقة عند المخرج v_2 بتراكب v_2 ، لكنها غالباً ما تكون ملائمة في اعتبار مركبات v_2 النصف قطرية والمماسية التي هي v_2 . v_{w_2} v_2

لاحظ أن القيم المعطاة لزوايا الريشة في المسائل هي غالباً (α - α) و (β - α). السرعة نصف القطرية أو سرعة السريان α المساحة المحيطية = التصريف

$$Q = A v_f$$

$$Q = 2\pi r_1 B_1 v_{f_1} = 2\pi r_2 B_2 v_{f_2}$$

إذا كانت ω = السرعة الزاوية للعجلة بالتالى:

$$u_2 = r_2 \omega_2 u_1 = r_1 \omega$$

في المرور خلال العجلة تتغير المركبة المماسية للسرعة المطلقة للمائع ويكون هنالك تغيراً في عزم كمية الحركة: T = T = T

مفترضاً v_1 نصف قطریه، تكون السرعة المماسیة عند المدخل هی صفر لوحدة كتلة v_1 :

ستكون المركبة المماسية للسرعة المطلقة عند المخرج هي ν_{w}


عزم كمية الحركة عند المخرج $v_{w_2}r_2$

التغير في عزم كمية الحركة $v_{w_2}r_2$

الكتلة المارة في الثانية ، $m^o = \rho Q$

حيث p هي كثافة الكتلة.

كتاب آلات هيدروليكية




شكل رقم (3.3) مثلثات سرعات الدخل والخرج

العزم ،
$$T = \rho Q v_{w_2} r_2 \rightarrow (1)$$

السرعة الزاوية × العزم = الشغل المبذول في الثانية (القدرة)

 $T \times \omega = \rho Q v_{w_2} r_2 \omega = \rho Q v_{w_2} u_2$

الشكل (3.4) أدناه يوضح مقطعاً لريشة عجلة طرد مركزي.



شكل رقم (3.4) مقطع طولي لريشة عجلة طرد مركزي

الوزن المنساب في الثانية ، $W^o = \rho g Q = m^o g$

وزن ،
$$=\frac{\rho Q v_{w_2} u_2}{\rho g Q} = \frac{v_{w_2} u_2}{g}$$

 $.d_2 = 1.2 \text{ m} \cdot u_2 = 9 \text{m/s}$

كتاب آلات هيدروليكية

. $v_{\rm I}=v_{f_{\rm I}}$ وبالتالي ، $v_{\rm W_{\rm I}}=0$ يدخل الماء نصف قطرياً وهذا يعني أن

. $Q = 3.4 \text{ m}^3/\text{min}$, $\beta = 30^\circ$, $v_{f_2} = 1.5 m/s$

وزن الشغل المبذول لكل وحدة وزن $=\frac{v_{w_2}u_2}{g}$

من المعادلة (1):

عزم التدوير على العمود $T = \rho Q v_{w_0} r_2$

من مثلث سرعات الخرج،

$$v_{w_2} = u_2 - v_{f_2} \cot \beta$$

. $\beta=30^{
m o}$ ، $v_{f_2}=1.5m/s$ ، $u_2=9m/s$ بوضع

$$v_{w_2} = 9 - 1.5\sqrt{3} = 6.4m/s$$

. $r_2 = 0.6 \ m$ ، $Q = \frac{3.4}{60} m^3 / s$ ، $\rho = 1000 kg / m^3$ أيضاً

$$T = 1000 \times \frac{3.4}{60} \times 6.4 \times 0.6 = \underline{217N.m}$$
 العزم على العمود،

3.3 السرعة لبداية الضخ (Speed to Commence Pumping)

مثال(3.2):

 $N \; rev/min \; المصعود أو العلو السكوني (static lift) المضخة طرد مركزي هو <math>n \; m \; n \; n$ المضخة $N = 83.5 \frac{\sqrt{h}}{D} : 0$

السرعة عند بداية الضخ ، افترض فقط دوران الماء في العجلة في حالة اللاسريان "no flow condition". مثل هذه المضخة تقوم بتصريف $1.27m^3$ من الماء في الدقيقة بسرعة 1.200rev/min يكون قطر العجلة مثل هذه المضخة تقوم بتصريف $1.27m^3$ من الماء في الدقيقة بسرعة 350mm عند المخرج هو 12.7mm يكون فرق الضغط بين فلنشات الدخل والخرج هو 12.7mm بأخذ الكفاءة المانومترية مساوية لـ 63% ، أحسب زاوية ريشة العجلة عند المخرج .

الحل:

تحت حالات اللاسريان تتكون دوامة قسرية بواسطة العجلة. يبدأ الضخ عندما يكون فرق الضغط من مركز الدوامة إلى خارجها مساوٍ للعلو السكوني (static lift) أو { سمت السرعة المحيطية = سمت الضغط }

$$\frac{u_2^2}{2g} = h$$

، حيث u_2 السرعة المحيطية

$$u_2 = \sqrt{(2gh)}$$
 بحیث أنً

$$u_2 = \frac{\pi DN}{60}$$
 الأن

$$u_2 = \frac{\pi DN}{60} = \sqrt{(2gh)}$$
علیه

$$N = \frac{60\sqrt{(2g)}}{\pi D} \sqrt{h} = 83.5 \frac{\sqrt{h}}{D}$$

سيكون مخطط سرعة المخرج كما موضح في الشكل (3.3) . زاوية مخرج الريشة هي β ويمكن إيجادها من المعادلة التالية من مثلث سرعات الخرج:

$$\tan\beta = \frac{v_{f_2}}{u_2 - v_{w_2}}$$
 قيم المحيطية
$$u_2 = \frac{\pi d_2 N}{60} = \pi \times 0.35 \times \frac{1200}{60} = \underline{22}m/s$$

$$v_{f_2} = \frac{Q}{\pi d_2 B_2} = \frac{1.27}{60\pi \times 0.35 \times 0.0127} = \underline{1.52}m/s$$

بما أن قيمة كُلٍ من الكفاءة المانوميترية وارتفاع الضغط خلال المضخة معلومة يمكن إيجاد الشغل المبذول لكل وحدة وزن واستخدامه لحساب v_{w_0} .

وحده وزن
$$=\frac{u_2v_{w_2}}{g}=\frac{u_2v_{w_2}}{g}$$
 الشغل المبذول لكل وحده وزن $=\frac{p/\rho g}{\eta_m}$: $v_{w_2}=\frac{p}{\rho\eta_m}u_2$

الريشة مخرج الريشة $\beta = \tan^{-1} 0.633 = 32^{\circ}$ ناوية مخرج الريشة

:(Efficiency and Losses) الكفاءة والفقودات

مثال (3.3):

نفاخ طرد مركزي بعجلة ذات قطر خارجي 500mm وعرض 75mm ببيش مقوسة إلي الخلف عند المحيط الخارجي. عندما يُصَّرف النفَّاخ هواء يزن 70 1.25 kg/m^3 بمعدل زاوية مقدارها 70 درجة إلى المماس عند المحيط الخارجي. عندما يُصَّرف النفَّاخ هواء يزن 33mm من الماء. القدرة 33mm عبر النفاخ مقاساً بمانومتر هو 33mm من الماء. القدرة التي يتم إمدادها إلى عمود النفاخ هي 1.65kw والكفاءة الميكانيكية هي 93m بافتراض دخول نصف قطري إلى العجلة وبتجاهل سمك الريش، أوجد الكفاءات المانوميترية والإجمالية . أيضاً حدد القدرة المفقودة في (a) العجلة (c) العجلة (diffuser) و (diffuser) و (diffuser)

الحل:

، N=900rev/min ، $Q=3.1m^3/s$ ، $\rho_{air}=1.25$ kg / m^3 ، $\beta=70^\circ$ ، $b_2=75$ mm ، $d_2=0.5$ m فطري بالتالي $\eta_{mech}=0.93$ ، دخول نصف قطري بالتالي =1.65kw ، $H_m=33$ mm of water . $v_{f_1}=v_1$ و $v_{w_1}=0$

المطلوب:

impellerlosses=? • diffuserlosses=? • bearing and windagelosses=? • $\eta_{ov}=?$ • $\eta_{m}=?$

$$\eta_{m}$$
 السمت المانومتري = $\frac{H_{m}}{u_{2}v_{w_{2}} / g}$ الكفاءة المانومترية وزن في العجلة الشغل المبذول في الثانية لكل وحدة وزن في العجلة

كتاب آلات هيدر وليكية

بما أن المائع هو هواء، يتم التعبير عن فرق الضغط المانوميتري كسمت هواء.

$$(H_m)$$
 السمت المانومتري = $0.033 \times \frac{10^3}{1.25} = \frac{26.4 mof\ air}{1.25}$

المبذول المبذول المبذول المبذول المبذول العجلة =
$$\frac{u_2 v_{w_2}}{g}$$

تكون سرعة المخرج مشابهة لتلك في الشكل (3.3).

$$=u_{2}=\frac{\pi}{60}$$
 السرعة المحيطية عند المخرج $=u_{2}=\frac{\pi}{60}$ $=23.55m/s$ $v_{w_{2}}=u_{2}-v_{f_{2}}\cot\beta$

$$= rac{Q}{\pi \, d_2 B_2} = rac{3.1}{\pi imes 0.5 imes 0.075} = rac{26.35}{\pi} m / s rac{26.35}{\pi} m / s \frac{v_{f_2}}{\sigma} = 0.000$$
مساحة المخرج (مساحة سطح العجلة عند المخرج)

$$v_{w_2} = u_2 - v_{f_2} \cot \beta \tag{2}$$

$$v_{w_2} = 23.55 - 26.35 \cot 70^{\circ}$$

$$=23.55-9.6=\underline{14.05}m/s$$

الشغل المبذول لكل وحدة وزن في العجلة،

$$W.D/unitweightinimpeller = \frac{u_2 v_{w_2}}{g} = \frac{23.55 \times 14.05}{9.81} = \underline{33.8} \ J/N$$

الكفاءة المانومترية
$$=\frac{H_m}{u_2 v_{w_2} / g} = \frac{26.4}{33.8} = \frac{78.3}{8}$$

وزن الهواء المصرف في الثانية
$$W^o = m^o \ g = \rho \ g \ Q = 1.25 \times 9.81 \times 3.1 \ N/s = \underline{38.1} \ N/s$$

قدرة الخرج للنفاخ =
$$W^o H_m = m^o \ g = 38.1 \times 26.4 \ N.m/s = 1.005 \ kw$$

الدخل الميكانيكي للعمود
$$=1.65 \text{ kw}$$

قدرة الخرج النفاخ و مالية ،
$$\eta_{ov} = \frac{o/p}{i/p} = \frac{1.005}{i/p}$$
 الكفاءة الإجمالية الإجمالية

الفقودات هي:

كتاب آلات هيدروليكية (a) الكفاءة الميكانيكية هي %93 ، عليه:

القدرة التي يتم امدادها الى العمود
$$\times \frac{7}{100}$$
 فقد المحامل والرياح = 0.07 \times 1.65 = 0.115 kw

(b) الفقد في الناشرة هو الفرق بين القدرة الموضوعة في المائع المغادر للريشة وقدرة الخرج.

فقد القدرة في الناشرة = الشغل المبذول في العجلة في الثانية - قدرة الخرج

(قدرة الدخل) المبذول في العجلة في الثانية $W^0 \times \frac{u_2 v_{w_2}}{g} = 38.1 \times 33.8 = 1290 w = 1.29 kw$

1.005kw =قدرة الخرج

1.29-1.005=<u>0.285</u>kw الناشرة

(c) الفقد في العجلة:

الفقد في العجلة = القدرة التي يتم إمدادها إلى العمود – فقد المحامل والرياح – فقد الناشرة – قدرة الخرج = 1.65 - 0.115 - 0.285 - 1.005 = $1.65 - 1.405 = 0.245 \, kw$

3.5 كفاءة الناشرة (Diffuser Eefficiency)

مثال (3.4):

مضخَّة طرد مركزي تشتغل بسرعة 700rev/min وتقوم بإمداد $9m^3/min$ المخرج هي 135° من اتجاه حركة طرف الريشة. افترض أن السرعة النسبية للماء عند المخرج هي على طول الريشة والسرعة المطلقة عند المدخل هي نصف قطرية. تكون سرعة السريان ثابته عند $1.8 \ m/s$ على طول الريشة والسرعة المطلقة عند المدخل هي نصف قطرية. تكون سرعة السريان ثابته عند $1.8 \ m/s$ عند أحسب قطر العجلة الضروري في الحالات التالية: (a) إذا لم يتم استرجاع أي من الطاقة المناظرة للسرعة عند المخرج من العجلة؛ (b) إذا تم استرجاع 3m/s من هذه الطاقة.

في الحالة (b) أوجد أيضاً عرض العجلة عند المخرج معطياً سماحية مقدارها 8% لسمك الريشة .

الحل:

 $\beta = 180^{\circ} - 135^{\circ} = \frac{45^{\circ}}{200}$ حيث: $\frac{6}{100} = 180^{\circ} - 135^{\circ} = \frac{45^{\circ}}{200}$ يكون مخطط السرعة عند المخرج مشابهاً للشكل

(a) إذا لم يتم استرجاع طاقة الحركة (if no kinetic energy is recovered)

سمت السرعة + السمت الإستاتيكي أو السكوني = الشغل المبذول لكل وحدة وزن في العجلة

$$\frac{u_2 v_{w_2}}{g} = H + \frac{v_2^2}{2g} \to (1)$$

من مثلث سرعات الخرج،

 $v_{w_2} = u_2 - v_{f_2} \cot 45^{\circ}$ ، $v_{f_2} = 1.8 \ m/s$ بوضع

$$v_{w_2} = u_2 - 1.8$$

$$v_2^2 = v_{f_2}^2 + v_{w_2}^2 = 1.8^2 + (u_2^2 - 3.6u_2 + 1.8^2)$$
 أيضاً،

$$= u_2^2 - 3.6u_2 + 6.48$$

بالتعويض في المعادلة (1) وبضرب طرفي المعادلة $\times 2g \times$ نحصل على:

$$2u_2 \, v_{w_2} = 2gH + v_2^2$$

$$2u_2(u_2 - 1.8) = 2gH + (u_2^2 - 3.6u_2 + 6.48)$$

 $:u_2$ بوضع H=19.8m بوضع

$$2u_2^2 - 3.6u_2 - (u_2^2 - 3.6u_2 + 6.48) = 2 \times 9.81 \times 19.8$$

$$u_2^2 = 389 + 6.48 = 395.48$$

$$\therefore u_2 = \underline{19.9}m/s$$

قطر العجلة ،
$$d_2 = \frac{u_2 \times 60}{\pi N} = \frac{19.9 \times 60}{\pi \times 700} = \underline{0.542}m$$

(b) إذا تم استرجاع %40 من طاقة الحركة، هذا يعنى أنَّ %60 من طاقة الحركة تم فقدها .

سمت السرعة $\times 0.6$ السمت السكوني (الاستاتيكي) = الشغل المبذول لكل وحدة وزن في العجلة

كتاب آلات هيدروليكية

$$\frac{u_2 v_{w_2}}{g} = H + 0.6 \frac{v_2^2}{2g}$$

$$\frac{u_2 v_{w_2}}{g} - 0.6 \frac{v_2^2}{2g} = H$$

بضرب طرفي المعادلة × 2g نحصل على:

$$2u_2v_{w_2} - 0.6v_2^2 = 2gH$$

$$2u_2(u_2-1.8)-0.6(u_2^2-3.6u_2+6.48)=19.8\times 2g$$

$$1.4u_2^2 - 1.44u_2 - 399.37 = 0$$

$$\therefore u_2 = 1\underline{7.35}m/s$$

قطر العجلة ،
$$d_2 = \frac{u_2 \times 60}{\pi N} = \frac{17.35 \times 60}{\pi \times 700} = \underline{0.473}m$$

المساحة الفعالة عند المخرج يتم تخفيضها بمقدار 8% نتيجة لعمل سماحية لسمك الريشة

السرعة نصف القطربة × المساحة المحيطية الفعالة = التصريف

$$Q = 0.92\pi d_2 B_2 v_{f_2}$$

$$\therefore B_2 = \frac{Q}{0.92\pi d_2 v_{f_2}}$$

بوضىع،

$$v_{f_2} = 1.8m/s$$
 $d_2 = 0.473m$ $Q = 9m^3 / min = 9/60m^3 / s$

ية العرض عند المخرج ،
$$B_2 = \frac{9}{60 \times 0.92 \times \pi \times 0.473 \times 1.8} = 0.061 m = 61 mm$$

3.6 السرعة النوعية (Specific Speed):

مثال(3.5):

أشرح ماذا يُعني بالسرعة النوعية لمضخة طرد مركزي ووضِّع أن قيمتها هي $NQ^{1/2}/H^{3/4}$ حيث N هي سرعة دوران العجلة، Q هو التصريف و H هو سمت التشغيل .

كتاب آلات هيدروليكية

مضخَّة طرد مركزي بأربع مراحل علي التوازي، تقوم بتصريف $11m^3/\min$ من السائل عند سمت مقداره 225mm . قطر العجلات هو 225mm والسرعة 24.7m

هنالك مضخَّة يراد تصنيعها بعدد من المراحل المتطابقة على التوالي بنفس إنشاء المضخة الأولي لتدور بسرعة $1250 \, rev/min$ عند سمت مقداره $1250 \, rev/min$ المطلوبة .

الحل:

(theoretical speed) تستخدم السرعة النوعية كأساس لمقارنة أداء مضخّات مختلفة وتعرف بالسرعة النظرية rev/min التي تصرف التي تصرف بها مضخّة معطاة وحدة كمية ضد وحدة سمت . كمثال هي السرعة بالـ rev/min التي تصرف بها مضخة $1 m^3/min$ تحت سمت مقداره 1 m.

السرعة النوعية لمضخة معطاة تعتمد على نظام الوحدات الذي يتم اختياره.

لإيجاد هذه السرعة النظرية لوحدة تصريف تحت وحدة سمت من الضروري تصغير نطاق القيم التشغيلية للمضخة . يتم هذا بافتراض أنَ تصغير نطاق التناسب يظل متشابها هندسياً وتكون كل الابعاد الخطية متناسبة مع قطر العجلة . أيضاً يفترض أن مخططات السرعة تكون متشابهة وكل السرعات تتناسب مع الجذر التربيعي للسمت H.

القطر $B\alpha$ ، عرض العجلة D ، سرعة العجلة $u\alpha H^{\frac{1}{2}}$

أيضاً إذا كانت سرعة العجلة هي N rev/min

$$u \alpha ND \text{ or } D \alpha \frac{u}{N}$$

$$\text{or } D \alpha \frac{H^{\frac{1}{2}}}{N}$$

مساحة السريان imes سرعة السريان Q ، التصريف

كتاب آلات هيدروليكية

 $\alpha \pi DBv_f$

والآن،

$$v_f \alpha H^{1/2}$$
, $B \alpha D$

$$Q \alpha D^2 H^{\frac{1}{2}}$$

بتعويض،

$$D \alpha \frac{H^{\frac{1}{2}}}{N}$$

$$Q \alpha \frac{H}{N^2} \cdot H^{\frac{1}{2}} , \quad N^2 \alpha \frac{H^{\frac{3}{2}}}{Q} , \quad N \alpha \frac{H^{\frac{3}{4}}}{Q^{\frac{1}{2}}}$$

$$N = N_s \frac{H^{\frac{3}{4}}}{Q^{\frac{1}{2}}}$$

السرعة النوعية ،
$$N_s = \frac{NQ^{\frac{1}{2}}}{H^{\frac{3}{4}}}$$

باعتبار مضخَّة ذات أربع مراحل على التوازي،

التصريف لمرحلة واحدة =
$$\frac{11}{4}m^3/\min$$

$$Q_1 = 2.75m^3 / \min$$

سمت التشغيل ،
$$H_1 = 24.7 \, m$$

سرعة التشغيل ، $N_1 = 1700 \, rev / min$

السرعة النوعية ،
$$N_s = \frac{N_1 Q_1^{\frac{1}{2}}}{H_1^{\frac{3}{4}}} = \frac{1700 \times \sqrt{2.75}}{24.7^{\frac{3}{4}}} = 254$$

للمضخَّة متعددة المراحل على التوالي:

إذا كانت أي مرحلة مشابهة لتلك في المضخة الأولى:

السرعة النوعية لكل مرحلة =
$$N_s = 254$$

كتاب آلات هيدروليكية يمر التصريف خلال كل مرحلة ، بحيث أنً:

$$Q_2 = 14.5m^3 / min$$

 $N_2 = 1250 rev / min$

$$N_{S} = \frac{N_{2}\sqrt{Q_{2}}}{H_{2}^{3/4}}$$

 H_2 = حيث، ارتفاع السمت لكل مرحلة

$$254 = \frac{1250\sqrt{14.5}}{H_2^{\frac{3}{4}}}$$

$$H_2^{\frac{3}{4}} = 18.7$$
 : $H_2 = 49.64$ m

السمت الكلى المطلوب = 248 m

عدد المراحل المطلوبة
$$=\frac{248}{H_2}=\frac{248}{49.64}=\underline{5}$$

, $u \; \alpha \; ND$ وأنً u وأن u بما أن السمت u يتناسب مع مربع سرعة العجلة

$$H \alpha u^2$$
, $H\alpha N^2D^2$

$$\therefore H = k N^2 D^2$$

بمقارنة المضخَّة الأصلية ومرحلة واحدة من المضخة الثانية، للتشابه:

عليه ،

$$\frac{H_1}{H_2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \left(\frac{D_1}{D_2}\right)^2$$

$$D_2 = D_1 \frac{N_1}{N_2} \sqrt{\frac{H_2}{H_1}}$$

 $H_2=49.64m$, $H_1=24.7m$, $N_2=1250rev/\min$, $N_1=1700rev/\min$, $D_1=0.225m$

قطر العجلة ،
$$D_2 = 0.225 \times \frac{1700}{1250} \sqrt{\frac{49.64}{24.7}} = \underline{0.433m} = \underline{433mm}$$

كتاب آلات هيدروليكية

3.7 رقم النوع أو السرعة النوعية اللابعدية:

(Type Number or Dimensionless Specific Speed)

مثال (3.6):

- (a) بالتحليل البعدي اشتق تعبيرات لمعامل السمت k_H ، معامل السريان K_Q ، ومعامل القدرة K_Q لمضخة طرد مركزي أو مروحة ووضِّح كيف يتم توحيد هذه الكميات لإعطاء رقم النوع أو السرعة النوعية اللابعدية (b) مضخَّة طرد مركزي تدور بسرعة 2950 rev/min النتائج الآتية: السمت الفعَّال m=70 من الماء ، معَّدل السريان m=70 ، الكفاءة الاجمالية m=70 . أحسب السرعة النوعية اللابعدية لهذه المؤسسة على سرعة الدوران بالـ m=70 . m=70
- (c) مضخَّة مشابهة ديناميكياً تشتغل عند نقطة مناظرة لخواصها عندما تُصِّرف $0.45m^3/s$ خلال ماسورة طولها $0.45m^3/s$ وقطرها 0.00m وقطرها 0.00m ومعامل احتكاكها 0.00m وقطرها المستودع. حدِّد سرعة الدوران التي تدور بها المضخة لمقابلة شغلها ونسبة قطر عجلتها إلي قطر عجلة المضخَّة في الجزء (b) ، ذاكراً جميع الافتراضات التي يتم عملها. ماهي القدرة التي ستستهلكها المضخة؟
- للتحليل البعدي العام لأى ماكينة ديناميكية دوارة وُجِدَ أَنَّ المتغيرات التي يتم اعتبارها هي: $Q = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{m^3}{s} \cdot \sum_{m=1}^{\infty} \frac{kg \, m^2}{s^3} \cdot \sum_{m=1}^{\infty} \frac{kg \, m^2}{s^3}$ البعد $m^3 \cdot \sum_{m=1}^{\infty} \frac{kg \, m^2}{s^3}$

ho = 1البعد ، kg/m^3 كثافة كتلة المائع $M L^{-3}$

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان $\mu = 1$ البعد kg/m.s معامل اللزوجة الديناميكي للمائع M = 1 البعد M = 1 خشونة الممرات الداخلية لريشة العجلة ويتم تمثيلها بالبعد M = 1

السمت H هو الطاقة لكل وحدة وزن للمائع ومن الملائم تعويض gH التي هي الطاقة لكل وحدة كتلة . باستخدام نظرية (Buckingham's) بكنجهام، هنالك تسع متغيرات وثلاث أبعاد رئيسية، عليه ستكون هنالك 6 مجموعات لابعدية في العلاقة $\{6=8-9\}$ حيث الأبعاد الرئيسية هي $\{M,L,T\}$. يتم حصر المجموعات اللابعديه في الآتي:

$$\pi_1=rac{gH}{N^2D^2}~K_H$$
 وتعرف بمعامل السريان $\pi_2=rac{Q}{ND^3}~K_Q$ تعرف بمعامل السريان $\pi_3=rac{p}{N^3D^5
ho}~K_p$ تعرف بمعامل القدرة

 $\pi_4 = \frac{\mu}{ND^2 \rho}$ ، $\frac{1}{Re}$ متناسبة مع ND بما أن

حيث Re هو رقم رينولدز (Reynolds's number) المؤسس على قطر العجلة.

$$\pi_{5}=rac{K}{N^{2}D^{2}
ho}$$
 ، أن $\sqrt{K/
ho}$ ، أن $\sqrt{K/
ho}$ هي سرعه الصوت \sqrt{Ma} ، وهي متناسبة مع

حيث Ma هو رقم ماخ (Mach number).

$$\pi_6 = \frac{\mathcal{E}}{D}$$
 الذي هو الخشونة النسبية للمرات الداخلية للماكينة $\pi_1 = \phi \{\pi_2, \pi_3, \pi_4, \pi_5, \pi_6\}$ والآن ،
$$\frac{gH}{N^2D^2} = \phi \left\{ \frac{Q}{ND^3}, \frac{P}{N^3D^5\rho}, \frac{\mu}{ND^2\rho}, \frac{K}{N^2D^2\rho}, \frac{\mathcal{E}}{D} \right\}$$
 أو $K_H = \phi (K_Q, K_P, Re, Ma, \mathcal{E}/D)$

. K_P , K_H , K_Q مقارنة الماكينات الديناميكية الدوارة يمكن عملها على أساس قيم

كتاب آلات هيدروليكية

للمضخات K_Q هي أكثر العوامل أهمية ونسبتها K_Q K_H تشير إلي ما إذا كانت مضخة معينة مناسبة للمضخات و K_R هي أكثر العوامل أهمية ونسبتها و Geometrically similar machines السريان كبير أو صغير لسمت معطى. لماكينات متشابهة هندسياً K_Q و التي تعرف برقم النوع أو السرعة النوعية اللابعدية يمكن تجنب قطر العجلة باستخدام النسبة K_R إلى K_R والتي تعرف برقم النوع أو السرعة النوعية اللابعدية K_R .

$$n_{s} = \frac{(K_{Q})^{\frac{1}{2}}}{(K_{H})^{\frac{3}{4}}} = \left(\frac{Q}{ND^{3}}\right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{N^{2}D^{2}}{gH}\right)^{\frac{3}{4}}$$

$$n_{s} = \frac{NQ^{\frac{1}{2}}}{(gH)^{\frac{3}{4}}}$$

قيمة n_s التي هي رقم النوع يتم حسابها من القيّم m^3/s بالـ Q ، rev/s بالـ m^3/s بالـ m^3/s المناظرة النقطة التصميم، بمعنى الخدمة المعينة التي تم تصميم الماكينة من أجلها.

 $H = 75 \text{ m of water} \cdot Q = 0.05 \text{m}^3 / \text{s}$ $\cdot N = 49.17 \text{ rev} / \text{s}$ أى N = 2950 rev / min بوضع (b)

الفقد الاحتكاكي في الماسورة ، $hf = \frac{flQ^2}{3d^5} = \frac{0.05 \times 8000 \times (0.45)^2}{3 \times (1)^5} = 27m$

السمت الفعال المطلوب ، $H_2 = h + h_f = 90 + 27 = \underline{117}\,m$

للتشغيل عند نفس نقطة منحني الخاصية ستكون قيمة n_s هي نفسها.

بما أنَّ $n_s = 7.79 \times 10^{-2}$ وبالتعويض في معادلة السرعة النوعية نحصل على الآتي:

$$7.79 \times 10^{-2} = N \frac{(0.45)^{\frac{1}{2}}}{(9.81 \times 117)^{\frac{3}{4}}} = \underline{3.4 \times 10^{-3} N}$$

$$N = \frac{7.79}{0.34} rev/s = \frac{1375 rev/min}{100}$$

كتاب آلات هيدر وليكية

بما أنَّ معامل السمت يجب إن يكون متساوياً للمضختين بالتالي:

$$\frac{gH_1}{(N_1D_1)^2} = \frac{gH_2}{(N_2D_2)^2}$$

$$\frac{D_2}{D_1} = \left(\frac{H_2}{H_1}\right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{N_1}{N_2}\right) = \left(\frac{117}{75}\right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{2950}{1375}\right) = \underline{2.68}$$

بافتراض عدم وجود تأثيرات مقياس رسم (scale effects) ولا تفاوت في الكفاءة.

الكفاءة /القدرة المنقولة الى المائع = القدرة المستهلكة بواسطة المضخة

$$=\frac{\rho g Q H}{\eta}$$

$$= \frac{1000 \times 9.81 \times 0.45 \times 117}{0.7} \ W$$

$$= 736 \ k w$$

3.8 أداء المضخة وخط المواسير (Pump Performance and Pipe Line):

مثال(3.7):

مضخة طرد مركزي تدور بسرعة 1000rev/min تُعطي العلاقة التالية بين السمت والتصريف:

التصريف (min) التصريف	0	4.5	9.0	13.5	18.0	22.5
السمت(m)	22.5	22.2	21.6	19.5	14.1	0

يتم توصيل المضخة بماسورتي سحب وتصريف بقطر mm 300 وبطول كلي 69m وسمت التصريف الى الجو 15m فوق مستوي الحوض السفلي. يكون فقد الدخول مكافئاً لـ6m إضافية من الماسورة ويتم افتراض قيمة f مكافئة لـ0.006. أحسب التصريف بالـ m^3/min .

إذا طلب ضبط السربان بتنظيم سرعة المضخة، أحسب السرعة التي تخفِّض السربان الي النصف.

الحل:

السمت المطلوب من المضخة لتخطِّي المقاومة = السمت السكوني + سمت الاحتكاك + سمت السرعة

$$H_{req} = H + H_f + H_v$$

$$\therefore H_{req} = 15 + H_f + H_v$$

كُلٍ من H_{r} و H_{r} تعتمد على التصريف Q، عليه فان كل من السمت المطلوب والسمت المتاح هما دوال في التصريف وإذا تم رسمهما على أساس الكمية فأن تقاطع المنحنيين سيعطي التصريف المطلوب.

السمت المفقود في الاحتكاك
$$H_f = \frac{flQ^2}{3d^5} = \frac{0.006 \times (69+6)Q^2}{3 \times (0.3)^5}$$

 m^3/s بالـ Q حيث

q=60Q فأتَ ، m^3/\min اذا كان و هو التصريف بال


$$\begin{split} \mathcal{Q}^2 = & \frac{q^2}{3600} \\ \mathcal{Q}^2 = & \frac{q^2}{3600} \end{split}$$
 لاحتكاك $H_f = \frac{fl\mathcal{Q}^2}{3d^5} = \frac{0.006 \times (75)q^2}{3 \times (0.3)^5 \times 3600} = \frac{17.15 \times 10^{-3}q^2}{12g\left(\frac{\pi}{4}d^2\right)^2} \\ = & \frac{q^2 \times 16}{3600 \times 2 \times 9.81 \times \pi^2 \times (0.3)^4} \\ = & \frac{2.83 \times 10^{-3}q^2}{2g\left(\frac{\pi}{4}d^2\right)^2} \end{split}$

ديث q بالـ q ميث

السمت المطلوب ،
$$H = 15 + 19.98 \times 10^{-3} q^2$$

من هذا التعبير ومن الأرقام المعطاة في المسالة يمكن تكوين الجدول التالي:

q(m³/min)التصريف	0	4.5	9.0	13.5	18.0	22.5
السمت المتاح (m)	22.5	22.2	21.6	19.5	14.1	0
السمت المطلوب (m)	15	15.4	16.6	18.6	21.5	25.1



هذه القيم يتم رسمها في الشكل عاليه (شكل (3.5)). ومنها نجد أنِّ نقطة التشغيل للمنظومة ستكون عند النقطة A التي عندها:

السمت المطلوب (Head required)= السمت المتاح (Head Available)

التصريف ، التصريف التشغيل $q_{\scriptscriptstyle A}=14m^3/{\rm min}$

 $q_{\scriptscriptstyle B}=7m^3\,/\,\mathrm{min}$ عند منحَفَّضَة، لنصف السريان ستكون هناك نقطة تشغيل جديدة B والتي عندها

من الشكل (3.5) $H_B = 16.0m$ المطلوب لتخطى المقاومة

لكل سرعة N يمكن رسم منحنيات H ضد q للمضخَّة المشابهة لتلك التي تم رسمها مسبقاً لq لكل سرعة q المشكلة هي إيجاد السرعة q للمضخَّة التي منحناها المناظر لq ضد q يمر خلال النقطة q . N=1000~rev/min

بما أنه لمضخَّة معطاة، $q \propto N^2$ و $H \propto N^2$ سنحصل على:

$$\frac{q}{N} = \frac{q_B}{N_2} \to (1) \qquad \frac{N}{N_2} = \frac{q}{q_B} \to \left(\frac{N}{N_2}\right)^2 = \left(\frac{q}{q_B}\right)^2$$

$$\frac{H}{N^2} = \frac{H_B}{N_2^2} \rightarrow (2) \qquad \left(\frac{N}{N_2}\right)^2 = \frac{H}{H_B} \rightarrow \frac{H}{H_B} = \left(\frac{q}{q_B}\right)^2$$

بتفادی N ،

$$H = H_B \left(\frac{q}{q_B}\right)^2$$

 $q_B = 7 m^3 / \text{min}$ بوضع $H_B = 16.0 m$

$$H = \frac{16}{7^2} q^2 = 0.327 q^2$$

هذه المعادلة هي عبارة عن قطع مكافئ (Parabola) ماره خلال نقطة الاصل والنقطة B وتقاطع المنحني $H_c=21.9\ m$ عند النقطة c . نقطة التشغيل المناظرة لـ $H_c=21.9\ m$ عند النقطة c . نقطة التشغيل المناظرة لـ d عند d عند d عند المعادلات (1) و (2) و (2) هذا المنحني يربط القيم المناظرة لـ d و d عندما تتغير مع d حسب المعادلات d عند أعلاه ويمكننا بالتالي إيجاد السرعة d المناظرة لـ d و d من أي من هذه المعادلات:

من المعادلة (1)،

$$\frac{q_c}{N_1} = \frac{q_B}{N_2}$$
 $\therefore N_2 = N_1 \frac{q_B}{q_c} = 1000 \times \frac{7}{8.2} = \frac{855}{2} \text{ rev/min}$

من المعادلة (2)،

$$\frac{H_c}{N_1^2} = \frac{H_B}{N_2^2} \qquad \therefore N_2 = N_1 \sqrt{\frac{H_B}{H_C}} = 1000 \times \sqrt{\frac{16}{21.9}} = \frac{855}{rev/min}$$

باستخدام المعادلتين $(1)_{e}(2)$ لتصغير نطاق القيم الاصلية له q و يمكن رسم خواص المضخة عند 855rev/min كما موضَّع في الشكل (3.5) أعلاه.

3.9 مسائل في مضخَّات الطرد المركزي: (Problems in Centrifugal Pumps)

1/ القطر الخارجي للعجلة لمضخة طرد مركزي هو 250mm والقطر الداخلي هو 150mm، العرض المناظر للعجلة عند هذه النقطة الاخيرة هو 15mm. الريشة عند المخرج تصنع زاوية مقدارها 45 درجة في اتجاه الخلف الى مماس دائرة العجلة. إذا كانت السرعة نصف القطرية للسريان ثابتة، ويكون التصريف 2.7m³/min عندما تكون السرعة 1100 rev/min أحسب الآتي: (a) زاوية العجلة عند المدخل ، (b) زاوية ريش التوجيه في حلقة الناشرة، (c) ارتفاع الضغط خلال المضخة بافتراض كفاءة حلقة ناشره مقدرها 60% وبتجاهل الفقودات الاحتكاكية.

Ans. $\{143^{\circ}\ 39' \cdot 38^{\circ}\ 27' \cdot 11.8\ m\}$

2/ مضخّة طرد مركزي عندما تشتغل بسرعة 1500 rev/min تقوم بتصريف 8/ 90 dm مقداره 24m مقداره 24m. يكون السريان عند المدخل نصف قطرياً، وتكون السرعة نصف القطرية للسريان ثابتة خلال العجلة عند 3.6m/s من سمت الحركة عند المخرج من العجلة عند 3.6m/s من سمت ضغط. يكون القطر الخارجي مكافئاً لضعف القطر الداخلي، وعرض العجلة عند المخرج مساوياً لـ 12% من القطر. متجاهلاً فقودات العجلة وتأثير سمك الريشة، حدِّد القطر والعرض عند المدخل والمخرج وزوايا العجلة وريش التوجيه.

Ans. $\{129mm \cdot 258mm \cdot 62mm \cdot 31mm \cdot 19^{\circ}33' \cdot 28^{\circ}55' \cdot 14^{\circ} 38'\}$

80% مضخَّة طرد مركزي تقوم برفع ماء ضد سمت مقداره 36m، تكون الكفاءة المانوميترية مساوية لـ 80%. كلِ من مواسير السحب والتصريف لهما قطر داخلي مقداره 150m ، للعجلة قطر مقداره 375m وعرض مقداره 25m عند المخرج: زاوية الريشة للعجلة عند المخرج مقدارها 25 درجة وسرعة الدوران المخصصة للعجلة هي 25m المعدّل الفقد الكلى بالاحتكاك في خط المواسير عند هذه السرعة يتم تقديره بـ 9m، أحسب المعدّل المحتمل للتصريف عند هذه السرعة .

Ans. $\{0.06 \, m^3 \, / \, s\}$

4 عجلة مضخَّة طرد مركزي بقطر 325mm وعرض 19mm عند المخرج. زاوية الريشة عند المخرج 1600rev/min درجة، سرعة العجلة 1600rev/min، صعود أو علو السحب 1.5m، وفقد السمت المقدَّر علي جانب السحب 2.1m. الصعود أو العلو السكوني من مركز المضخة هو 39m وفقودات ماسورة التصريف 39m. إذا كانت الكفاءة المانوميترية للمضخة 39m والكفاءة الإجمالية 39m أوجد التصريف بالد 30m والطاقة المطلوبة إذا كان قطر كل من ماسورتي السحب والتصريف هو 32m.

Ans. $\{35.5dm^3 / s \cdot 20.74kw\}$

5/ عجلة مضخة طرد مركزي لها قطر خارجي مقداره 300mm ومساحة التصريف هي $10.11m^2$. يتم حني الريش إلى الخلف بحيث يصنع اتجاه السرعة النسبية عند سطح التصريف زاوية مقدارها 145 درجة مع المماس إلى هذا السطح مرسوماً في اتجاه دوران العجلة. تكون أقطار كل من ماسورتي السحب والتصريف هما 300mm و 300mm

هنالك مقاييس عند نقاط على ماسورتي السحب والتصريف قريباً إلي المضخة وكل منها يبعد 1.5m فوق مستوي خزان الإمداد السفلى أوضحت اسمات مقدارها 3.6m أسفل و 18.6m أعلي الضغط الجوي عندما تُصِّرف المضخة قدرة مقدارها 18.6m من الماء بسرعة 1200rev/min تتطلب المضخة قدرة مقدارها 18.6m لإدارتها وجد: (a) الكفاءة الإجمالية؛ (b) الكفاءة المانوميترية أو الهايدروليكية ، مفترضاً أن الماء يدخل العجلة بدون صدمة او دوامة ؛ (c) فقد السمت في ماسورة السحب .

Ans. {61.3% · 71.3% · 1.7m}

6/ مضخَّة طرد مركزي تقوم بتصريف \$225dm³/s من الماء وتنتج سمتاً مقداره 22.5mءندما تدور العجلة بمقدار (a) قطر العجلة و (b) زاوية الريشة عند حافة مخرج العجلة.

افترض كفاءة مانوميترية مقدارها 75% ؛ فقد السمت في المضخَّة نتيجة لمقاومة المائع هو $0.033v^2$ معنوم كفاءة مانوميترية مقدارها m/s ؛ فقد السمت في المضخَّة نتيجة لمقاومة المائع هو m/s بالـ m/s مغرج العجلة هي m/s مغرج العجلة هي m/s مغرج العجلة بدون دوَّامة .

أسامة محمد المرضي سليمان Ans. $\{0.253m\cdot 30^{\circ}\}$

7/ مضخَّة طرد مركزي مطلوب منها تصريف 3/s من الماء وإنتاج سمتاً مقداره 12m عندما تدور العجلة بسرعة 750rev/min. تكون الكفاءة المانوميترية مكافئة لـ 80% ، يتم افتراض فقد السمت في المضخة نتيجة للاحتكاك مساوياً لـ 12m 12m

Ans. $\{0.364m \cdot 0.207m^2 \cdot 34^\circ\}$

8/ مضخَّة طرد مركزي بعجلة قطرها 190mm تعطى عند كفاءة قصوى تصريفاً قدره $3.9m^3/\min$ الطازج عند سرعة قدرها 1800rev/min ضد سمت مقداره 4.2m. ما هي سرعة الدوران لعجلة مشابهة قطرها 380mm الطازج عند سرعة قدرها 380mm قدره 380mm قدره قدرها 380mm قدره عندئذ؟

 $Ans. \left\{ 3150 \ rev/\min \cdot 515 kN/m^2 \right\}$

9 نموذج مصغر بخمس الحجم الكامل يتم اختباره للتنبؤ بأداء مضخة طرد مركزي ضخمة تعمل ضد سمت H. وضّع أنه، بمعلومية أن لزوجة المائع ليس لها تأثير واضح على أداء المضخة أن الاختبار يمكن تنفيذه تحت أي سمت ملائم .

ما هو السمت الذي سيكون مطلوباً للاختبار إذا تم اخذ اللزوجة في الاعتبار: (a) عندما يستخدم كُلِ من المضخة والنموذج الماء، (b) عندما تعادل اللزوجة الكاينماتيكية للمائع المستخدم بواسطة المضخة 5 إضعاف ذلك المستخدم بواسطة النموذج، وماهي نسبة سرعات الدوران المناظرة في كل حالة ؟ أُسِّسُ الصيغ المطلوبة.

Ans. $\{(a) H_m = 25 H, N_m = 25 N, (b) H_m = H, N_m = 5 N\}$

 $4.25\,m^3$. قطر العجلة عند $750\,m^3$. قطر العجلة عند $750\,m^3$. قطر العجلة عند المدخل هو $525\,m^3$ وعند المخرج هو $750\,m^3$. يمكن افتراض أن الهواء يدخل نصف قطرياً بسرعة مقدارها $750\,m^3$. يتم ضبط الريش إلي الخلف عند المخرج بزاوية مقدارها $70\,m^3$ درجة إلى المماس ويكون العرض عند المخرج مساوياً لـ $100\,m^3$. يعطي الغلاف الحلزوني استرجاعاً مقداره $30\,m^3$ من سمت سرعة المخرج . يمكن أخذ الفقودات في العجلة مكافئةً لـ $25\,m^3$ من سمت سرعة المخرج . يكون الحجم النوعي للهواء $25\,m^3$ $25\,m^3$. ويمكن تجاهل تأثيرات سمك الريشة . حدِّد الكميات الآتية: الكفاءة المانوميترية ، القدرة المطلوبة والضغط عند التصريف .

Ans. {57.9%, 2.08kw, 39.2mof air}

32mm عند عند مضخة طرد مركزي بقطر خارجي مقداره 250mm ويكون ممر الماء بعرض مقداره 32mm عند المخرج . يتم تخفيض المحيط بمقدار 12% علي حساب سمك الريش . تكون ريش العجلة مائلة بزاوية 12% 140 مقدارها 140 درجة مع المماس الأمامي عند المخرج. الكفاءة المانوميترية = 83% 140 مقدارها 140 درجة مع المماس كفاءة التحويل لحلقة الناشرة. افترض عدم وجود فقودات في العجلة. $Q=2.86m^3/\min$ 1000 Ans. 1000

12/ عجلة مضخة طرد مركزي لها قطر خارجي مقداره 250mm ومساحة مخرج فعالة مقدارها 170 cm² عجلة مضخة طرد مركزي لها قطر خارجي مقداره المخرج 148 درجة مع المماس المرسوم إلى تكون الريش مقوسة إلى الخلف بحيث تصنع الزاوية عند حافة المخرج 148 درجة مع المماس المرسوم إلى اتجاه دوران العجلة. أقطار فتحات السحب والتصريف هما 150mm و 125mm على التوالي.

عندما تدور بسرعة $1450 \, rev/min$ وتقوم بتصريف $28 \, dm^3/s$ من الماء ، وجد ان أسمات الضغط عند فتحات السحب والتصريف هما علي التوالي $4.5 \, m$ أسفل و $13.5 \, m$ أعلي الضغط الجوي، النقاط التي تقاس عندها السمات الضغط هذه تكون عند نفس المستوي. الموتور الذي يدير المضخة يقوم بإمداد قدرة مقدارها $8 \, kw$ يدخل الماء للريشة (العجلة) بدون صدمة أو دوامة. مفترضاً أن مكونة تدويم المخرج الحقيقية 0.7 من

المثالية، تحصل علي الآتي: (a) الكفاءة الاجمالية ؛ (b) الكفاءة المانوميترية المؤسسة على مركبة التدويم الحقيقية .

Ans.{(a)61.4%;(b)83.4%}

13/ مضخة طرد مركزي تقوم بتصريف 11.8 متر مكعب من الماء في الدقيقة بسرعة 1200rev/min بكفاءة مانوميترية قدرها 75mm. تحتل الريش 300mm بعرض عند المخرج 75mm. تحتل الريش 12mm مانوميترية قدرها وتكون مقوسه إلى الخلف صانعة زاوية مقدارها 40 درجه مع المماس عند المحيط الخارجي. أحسب الكسر k لطاقة حركة التصريف من العجلة الذي يتم استرجاعه في الغلاف بافتراض عدم وجود فرق سمت في العجلة. ما هي قيمة الكفاءة المانوميترية اذا كان k العجلة. ما هي قيمة الكفاءة المانوميترية اذا كان k العجلة.

أرسم رسومات توضيحية لعرض أسلوبيين تقليديين يستخدمان لاسترجاع طاقة الحركة للتصريف من العجلة. Ans. {0.402,58%}

Q الكمية المصرَّفة N الكمية المصرَّفة وران العجلة N، الكمية المصرَّفة والسمت المنتج H.

مضخَّة طرد مركزي متعددة المراحل لها 6 مراحل بقطر عجلات مقداره 225mm تنتج سمتا مقداره 120m عندما تشتغل بسرعة 1500rev/min وتقوم بتصريف 5.45 متر مكعب من الماء في الدقيقة.

يتم استخدام أربع مراحل متشابهة هندسياً بقطر عجلات مقداره 300mm لإنشاء مضخَّة متعددة المراحل تعمل بسرعة 1000rev/min بافتراض أنَّ كل مرحلة في كلا المضختين تعمل تحت حالات متشابهة ديناميكياً، وتحصل علي الآتي: (a) الكمية بالـ min الذي سيتم تصريفها بواسطة هذه المضخة و (b) السمت الذي سينتج

Ans. $\{(a)8.61/m^3/\min \cdot (b)63.2m\}$

15/ مضخَّة طرد مركزي تنتج بيانات الأداء التالية عندما تشتغل بسرعة 1500rev/min على اختبار تشغيل.

السريان (m³/s)	0.075	0.150	0.200	0.250	0.300

كتاب آلات هيدروليكية

السمت الكلى (m)	70	68	64	58	49
قدرة الدخل(kw)	97	127	147	163	170

مطلوب من المضخَّة تصريف ماء من حوض سفلي الي مستودع مستواه 60m فوق ذلك للحوض السفلي. ماسورتي السحب والتصريف بقطر 300m وبطول متحد مقداره 120m وبمعامل احتكاك (60.006)، يكون 12m من الطول على جانب السحب، ويبعد مدخل المضخة 3m فوق مستوي الحوض السفلي. ما هو مقداري الكفاءة والتصريف عند سرعة الاختبار؟ ماهي السرعة التي ستكون أكثر اقتصادية لتشغيل المضخَّة وماهو مقدار سمت السحب الذي سيحدث عند مدخل المضخَّة تحت ظروف السرعة المثالية هذه؟

Ans. $\{85.3\% \cdot 0.2m^3 / s \cdot 1620 \text{ rev/min} \cdot 4.3m\}$

Qعرف مصطلح السرعة النوعية لمضخَّة طرد مركزي واستنبط تعبيراً له بدلالات السمت H، التصريف M والسرعة M .

مضخَّة طرد مركزي مطلوب منها رفع 1.8m³/min من الماء من منجم، السمت الكلي بتضمين الاحتكاك يكافئ 750m. إذا كانت سرعة المضخة 2900 rev/min أوجد العدد الأقلَّ من المراحل إذا كانت السرعة النوعية في المرحلة الواحدة لاتقل عن150 باستخدام وحدات المنظومة الدولية(SI units).

Ans.{10stages}

750 rev/min عندما تكون سرعتها عندما تكون سرعتها مصخفة طرد مركزي تضخ ماء بمعدل $8.5m^3/hr$ عندما عند المخرج هو $d_2=0.1m$ عند المخرج هو $d_2=0.1m$ عند المخرج هو $d_2=0.1m$ وعرضها هو $d_2=0.1m$ أوجد السمت الناتج.

Ans. $\{1.14m\}$

مضفّة طرد مركزي تدور بسرعة 1400 rev/min وتضيخ الماء بمعدَّل $0.3m^3/s$ تحت سمت كلي مضفّة طرد مركزي تدور بسرعة $(v_{f_1} = v_{f_2})$. يدخل مقداره $v_{f_1} = v_{f_2}$ عند المخرج هو $v_{f_1} = v_{f_2}$ عند المخرج في القطر . أوجد الزوايا الآتية:

كتاب آلات هيدروليكية أ) زاوية الريشة عند المخرج.

ب) زاوية المدخل للريش المُثبتَّة والتي تحيط بالعجلة.

Ans. $\{37^{\circ} \cdot 184^{\circ}\}$

960rev/min القطر الخارجي 19 مروحة طرد مركزي تدور بسرعة 960rev/min معدَّل سريان الهواء $2m^3/s$ القطر الخارجي 0.7m للعجلة 0.7m والداخلي 0.48m عرض المروحية عند المدخل 0.16m سرعة السريان ثابتة. تميل الريش الي الخلف بالزوايا 0.25° و $0.22.5^{\circ}$ المماس عند المدخل والمخرج علي التوالي. أرسم مخططات السرعة ثم أوجد السمت النظري الناتج. خذ $\rho_{air} = 1.2kg/m^3$

Ans.{91.1*m of air*}

الفصل الرابع

مضخات السريان المحوري

(Axial Flow Pumps)

4.1 مدخل (Introduction):

في آلات السريان المحوري يكون التغيير بين المدخل والمخرج عند نفس نصف القطر، أي أن: $u_1 = u_2 = u = r\,\omega$

أيضاً بما أن مساحة السريان متساوية عند المدخل والمخرج فأن سرعة السريان هي:


$$v_{f_1} = v_{f_2} = v_f$$

ويمكن إيجادها من المعادلة:

$$m^{\circ} = \rho A v_f$$

$$m^{\circ} = \rho v_f \pi (R_2^2 - R_1^2)$$

حيث R_2 هي نصف قطر الدوار، R_1 نصف قطر الصرة كما يوضح الشكل R_2 ادناه:



شكل (4.1) مسقط أمامي وجانبي لمضخَّة سريان محوري ومثلثات سرعات الدخل والخرج

كتاب آلات هيدروليكية

يتم عمل الافتراضات التالية:

1/ لا يوجد تدويم عند المدخل وبالتالي فانَّ:

$$v_{w_1} = 0$$
 $v_1 = v_{f_1} \cdot \alpha_1 = 0$

2/ لتحقيق حالة عدم وجود صدمات يتم ضبط زاوية الريشة بحيث تكون السرعة النسبية للمائع فياتجاه المماس للريشة أو في اتجاه يناظر زاويه الهجوم (angle of attack) لسطح الجسيم الهوائي المعني.

3/عند المخرج تكون السرعة النسبية في اتجاه المماس.

من مثلث السرعة عند المخرج:

$$\cot \beta_2 = \frac{u - v_{w_2}}{v_{f_2}}$$

$$v_{w_2} = u - v_{f_2} \cot \beta_2$$

وبالتعويض في معادلة أويلر فأنَّ:

العجلة ،
$$E = \frac{u_2 v_{w_2}}{g} = \frac{u}{g} (u - v_f \cot \beta_2)$$

بضرب طرفي المعادلة عاليه ×g:

$$Eg = u^2 - u v_f \cot \beta_2$$

من المعادلة عاليه يتضح أن الكمية: $u^2 - u v_f \cot \beta_2$ هي كمية ثابتة ولكن u تتغير مع نصف القطر حسب المعادلة: $u = r \omega$ وبما ان v_f ثابتة لأي نصف قطر فأنه يجب إن تكون الزاوية g_2 متغيرة مع نصف القطر أي أنه يوجد التواء في الربشة .

مثال(4.1):

مروحة سريان محوري (axial flow fan) قطر الصرة (hub diameter) قيما 1.5m ، والقطر الخارجي مروحة سريان محوري (axial flow fan) قطر المروحة بسرعة زاوية مقدارها rad/s وكان السمت (tip diameter). تدور المروحة بسرعة زاوية مقدارها rad/s المخرج وزاوية المدخل للريشة عند الصرة وعند الطرف النظري الناتج يعادل 17mm من الماء . أوجد زاوية المخرج وزاوية المدخل للريشة عند الصرة وعند الطرف

كتاب آلات هيدروليكية

الخارجي . افرض أن الطاقة المحوَّلة في وحدة الطول للريشة تظل ثابتة. كثافة الهواء $1.2kg/m^3$ ، وكثافة الخارجي . $1000\,kg/m^3$. الماء

الحل:

$$v_f = \frac{Q}{A} = \frac{Q}{\pi (R_2^2 - R_1^2)} = \frac{5}{\pi (1^2 - 0.75^2)} = \underline{3.64} m/s$$


سرعة طرف الريشة:

(tip) سرعة الريشة عند الطرف الخارجي، $u_{t}=R_{2}\omega=1\times18=\underline{18}\ m/s$

سرعة الريشة عند الصرة:

(hub) سرعة الريشة عند الصرة ($u_h = R_1 \omega = 0.75 \times 18 = \underline{13.5} \ m/s$

الشكل (4.2) أدناه يوضح مخططات سرعات الدخل والخرج لمروحة سريان محوري



شكل (4.2) سرعات الدخل والخرج لمروحة سريان محوري

في حالة عدم وجود صدمات عند المدخل:

$$\tan \beta_1 = \frac{v_{f_1}}{u} \qquad \therefore \beta_1 = \tan^{-1} \left(\frac{v_{f_1}}{u} \right)$$

زاوية المدخل عند الصرة هي:

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان
$$\beta_{l_h} = \tan^{-1} \frac{v_{f_1}}{u}$$
 ، $\beta_{l_h} = \tan^{-1} \frac{3.64}{13.5} = \underline{15}^{\circ}$

زاوية المدخل عند الطرف هي:

$$\beta_{1_t} = \tan^{-1} \frac{v_{f_1}}{u_t}$$
 $\therefore \beta_{1_t} = \tan^{-1} \frac{3.64}{18} = \underline{11.4}^{\circ}$

وبما إن السمت المتولِّد بواسطة الريشة عند الطرف وعند الصرة ثابت وباستخدام المعادلة أدناه (أويلر):

$$E = \frac{u}{g}(u - v_f \cot \beta_2)$$

$$E = H_{th} = H_{water} \times \frac{\rho_{water}}{\rho_{air}} = \frac{0.017 \times 1000}{1.2} = \underline{14.16} \, mof \, air$$
أيضاً:

عند الصرة:

$$E = \frac{u_h}{g} (u_h - v_f \cot \beta_{2_h})$$

$$14.16 = \frac{13.5}{9.81} (13.5 - 3.64 \cot \beta_{2_h})$$

الصرة عند الصرة ، $eta_{2_h} = \underline{\underline{48.6}}^\circ$

عند الطرف:

$$E = \frac{u_t}{g} (u_t - v_f \cot \beta_{2_t})$$

$$14.16 = \frac{18}{9.81} (18 - 3.64 \cot \beta_{2_t})$$

رجي الطرف الخارجي ، زاوية المخرج الريشة عند الطرف الخارجي ، $\beta_{2} = 19.5^{\circ}$

4.2 مسائل في مضخَّات السريان المحوري: (Problems in Axial Flow Pumps)

1/ في مضخَّة سريان محوري يدخل الماء إلي الريش بزاوية °30 ويخرج بزاوية °45 بالنسبة لمستوي الدوران أو مضطات عند نصف قطر متوسط مقداره mm 300 سرعة السريان ثابتة في اتجاه المحور . أرسم مخططات السرعة عند المدخل والمخرج عندما تكون سرعة الدوران600rev/min، ثم أوجد السمت النظري خلال المروحية .

Ans. {15.25m}

كتاب آلات هيدروليكية

2/ مضخَّة سريان محوري تدور بسرعة 500rev/min، القطر الخارجي للمروحية 750mm، وقطر الصرة 400mm. الصرة 400mm. المدخل للريشة عند القطر المتوسط 12 درجة وزاوية المخرج "15 بالنسبة لمستوي الدوران . ارسم مخططات السرعة عند المدخل والمخرج ، ثم أوجد :

- أ) السمت الناتج عن المضخة.
- ب) معدل السربان خلال المضخة.
- ج) لقدرة المطلوبة لتشغيل المضخة.

 $Ans.\{4.732m\cdot 1.01m^3/s\cdot 46.9kw\}$

3/ السرعة النوعية لعجلة مضخَّة سريان محوري هي 1150 وسرعة السريان هي 2.5 m/s . الأقطار الخارجية والداخلية للعجلة هما m 0.9 و m 0.45 على الترتيب. أحسب السرعة المناسبة للمضخَّة التي تعطي سمتاً مقداره m 5.5 . أيضاً، أحسب زاوية الريشة عند مدخل المضخَّة.

Ans. {120 rev/min, 41.56°}

960 عند سمت مقداره 7m بينما تدور بسرعة المضخَّة سريان محوري مطلوب منها تصريف 1 m³ / min عند سمت مقداره 7m بينما تدور بسرعة السريان التي . rev/min قطر المضخَّة الخارجي 50 cm وقطر صرتها 25 cm أوجد الآتي: (أ) سرعة السريان التي يفترض أن تكون ثابته من الصرة إلى الطرف، و (ب) القدرة المطلوبة لإدارة المضخَّة إذا كانت الكفاءة الإجمالية 84% . 84%

5/ مضخَّة سريان محوري لديها البيانات التالية:

نسبة قطر الصرة إلى قطر العجلة

سرعة الدوران معدَّل التصريف الحجمي للماء 1.75 m³ /s السمت معدَّل التصريف الحجمي للماء 7.5 m

0.45

كتاب آلات هيدروليكية

سرعة السريان خلال المضخَّة تمثِّل 0.35 مضروبة في السرعة المحيطية. أوجد القطر ونسبة السرعة الدنيا.

Ans. {0.59 m · 0.83}

6/ في مضخّة سريان محوري، للدوار قطر خارجي مقداره 75 cm وقطر داخلي مقداره 40 cm ؛ يدور الدوار بسرعة بسرعة سرعة 500 rev / min عند متوسط نصف قطر الريشة ، زاوية مدخل الريشة هي 12 وزاوية مخرج الريشة هي 15 . أرسم مخططات السرعة المناظرة عند المدخل والمخرج، وحرّد منهما: (أ) السمت المتولد بواسطة المضخّة ، (ب) التصريف أو معدل السريان بالـ 8 / L ، (ج) القدرة الحصانية المدخلة للعمود والمطلوبة لإدارة المضخّة، و (د) السرعة النوعية للمضخّة . افترض كفاءة مانومترية أو هيدروليكية مقدارها 88% وكفاءة كلية أو إجمالية مقدارها 88%.

Ans. {19.8m ·705 L/S · 230 hp · 45}

/7 إذا قامت مضخَّة سريان محوري بتصريف معدَّل سريان حجمي Q ضد سمت H عندما كانت تدور بسرعة لا . اشتقَّ تعبيراً لسرعة مضخَّة مشابهة هندسياً بنفس الحجم عندما تشتغل ضد وحدة سمت تقوم بنقل وحدة قدرة إلى الماء المنساب خلالها. وضِّح أنَّ هذه القيمة تكون متناسبة مع السرعة النوعية للمضخَّة.

الفصل الخامس

أداء مضخات الطرد المركزي (Performance of Centrifugal Pumps)

5.1 التكهف في مضخات الطرد المركزي (Cavitation in Centrifugal Pumps):

إذا زادت السرعة على طول خط السريان (stream line) فإنّ الضغط المطلق سينخفض. بما أن الضغط لا يمكن إن ينخفض الي قيمة أقل من ضغط البخار المقابل أو المناظر لدرجة حرارة المائع، فإنّ انخفاض الضغط الي ضغط البخار يتسبب في غليان السائل وتتكون فقاعات صغيرة من البخار بكميات كبيره. تتحرك هذه الفقاعات اسفل السريان وعندما تصل الي نقطة يكون فيها الضغط عالي تنهار هذه الفقاعات عندما يتكثف البخار الي سائل مرة أخري. تتكون فجوة ويندفع السائل المحيط لملئها. السائل المندفع نحو الفجوة من جميع الاتجاهات يصطدم عند مركز الفجوة لإعطاء ارتفاع كبير جداً في الضغط (i. e. أكبر من الفجوة من جميع الاتجاهات يصطدم المسلح الصلبة في هذه المنطقة لشدة الضغوط هذه. موجات الضغط تنمو وتزداد من المركز. عملية تكون فقاعات البخار وانهيارها يمكن أن يتكرر بضعة ألف مرة في الثانية . شدة الضغط المتكررة الواقعة على مساحات صغيرة للأسطح الصلبة تتسبب في كلال المادة والتآكل شدة الضغط المتكررة الواقعة على مساحات صغيرة للأسطح وتمزقه. ينتج عن ذلك اهتزاز وضجة كبيرين. في التوريينات والمضخات يظهر صوتاً كأنما هنالك حصى (gravels) يمر خلال راس الماكينة (head المؤر المؤلة الماكينة والماكينة والماكينة والمؤلفة كثيراً.

أيضاً يمكن أن يحدث تكهف هوائي إذا كان السائل يحتوي أصلاً على هواء مذاب (dissolved air)، ولكنه أقلً فاعلية.

يكون حدوث التكهف أكثر احتمالاً عندما تكون السرعة أو الصعود (السمت) عالٍ ويكون أكثر خطورة عندما يكون الاثنان قيمتهما عالية e.g عند مدخل المضخة وعند مخرج التوربينة.


كتاب آلات هيدروليكية

تتسبب ظاهرة التكهف في:

1/ تآكل السطوح المعدنية.

2/ أحداث اهتزاز وضوضاء في المضخة.

3/ فقدان الطاقة وانخفاض الكفاءة.



شكل (5.1) جانب السحب لمضخَّة طرد مركزي

من الشكل (5.1) أعلاه الذي يوضِّح جانب السحب لمضخَّة طرد مركزي، فان:

الضغط المطلق داخل المضخة هو:

$$p_i = p_{at} - \rho gH_S \rightarrow (1)$$

حيث P_{at} هو سمت السحب (atmospheric pressure)، هو سمت السحب (suction head)، والذي يشتمل علي ارتفاع المضخة عن مستوي سطح السائل في المصدر والفاقد في ماسورة السحب وسمت السرعة. أي إنَّ:

$$H_S = Z_S + h_{fs} + \frac{v^2}{2g} \rightarrow (2)$$

إذا كان ضغط البخار هو p_{vap} فإنَّ التكهف يحدث عندما يكون:

$$p_i \leq p_{vap}$$

كتاب آلات هيدروليكية

وبالتالي يكون السمت المطلق المتاح للمضخة قبل بداية التكهف هو الفرق:

$$\frac{p_i - p_{vap}}{\rho g}$$

يعرف هذا الفرق بسمت السحب الموجب الصافي (Net Positive Suction Head) (NPSH)

$$NPSH = \frac{P_i - p_{vap}}{\rho g} = \frac{p_{at} - \rho g H_s - p_{vap}}{\rho g}$$

$$NPSH = \frac{p_{at}}{\rho g} - \frac{p_{vap}}{\rho g} - H_S \rightarrow (3)$$

يُعرَّف معامل التكهف (cavitation coefficient) صبالنسبة الاتية:

$$\sigma = \frac{NPSH}{H}$$

حيثH هو السمت الكلى للمضخة . أي أنَّ:

$$\sigma = \frac{\left(P_{at} / \rho g\right) - \left(p_{vap} / \rho g\right) - H_s}{H} \to (4)$$

critical) عندما يكون الضغط P_i مساوياً للضغط p_{vap} فإنَّ النسبة أعلاه تُعرف بمعامل التكهف الحرج σ_c ، (cavitation coefficient

$$\sigma_C = \frac{\left(P_{at}/\rho g\right) - \left(p_i/\rho g\right) - H_S}{H} \to (5)$$

 $\sigma>\sigma_{c}$: لتفادي حدوث التكهف، فإنَّ الضغط P_{i} يجب أن يكون أكبر من ضغط البخار وأي إنَّ إنَّ إنَّ

يُعطي التكهف أحياناً، بالسرعة النوعية للسحب، k_s (suction specific speed)وتعطي بالعلاقة:

$$k_S = \frac{\omega \sqrt{Q}}{(g \times NPSH)^{\frac{3}{4}}}$$

(rad/s)حيث هي سرعة دوران المضخة

 (m^3/s) معدل السريان الحجمي للمضخة Q

(m)سمت السحب الموجب الصافي NPSH

كتاب آلات هيدروليكية

: هي k_s النوع (السرعة النوعية اللابعدية) العلاقة بين رقم النوع (السرعة النوعية النوعية اللابعدية)

$$\frac{n_s}{k_s} = \frac{\omega \sqrt{Q}}{(gH)^{\frac{3}{4}}} \div \frac{\omega \sqrt{Q}}{(g \times NPSH)^{\frac{3}{4}}} = \frac{(NPSH)^{\frac{3}{4}}}{H^{\frac{3}{4}}} = \sigma^{\frac{3}{4}}$$


إي أنَّ،

$$\sigma = \left(\frac{n_s}{k_s}\right)^{4/3} \to (6)$$

بالنسبة لمضخات متشابهة، يمكن استخدام قوانين التشابه للحصول على العلاقة الآتية:

$$\frac{(NPSH)_1}{(NPSH)_2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \left(\frac{D_1}{D_2}\right)^2 \to (7)$$

من العيوب الناتجة عن التكهف، تقليل الأداء كما يوضح الشكل (5.2)أدناها:



شكل (5.2) أثر التكهف في تقليل أداء مضخَّات الطرد المركزي

مثال (5.1):

السمت الكلي لمضخة طرد مركزي 40m ، والضغط الجوي يعادل 10.2m وضغط البخار 1.2m من الماء . إذا كان معامل التكهف عند نقطة التشغيل هو 0.05 فما هي قيمة سمت السحب الكلي (H_s) .

الحل:

$$\sigma$$
 = 0.05 عند نقطة التشغيل فإنَّ:

$$\frac{NPSH}{H} = 0.05$$
 أي أنَّ:

 $NPSH = 0.05 \times 40 = 2m$ أو

کتاب آلات هیدرولیکیه $NPSH = \frac{P_{at}}{\rho g} - \frac{p_{vap}}{\rho g} - H_S$ من المعادلة:


$$NPSH=2m$$
، $\frac{P_{at}}{\rho g}=10.2m$ ، $\frac{P_{vap}}{\rho g}=1.2m$ عن القيم: وبالتعويض عن القيم

$$2 = 10.2 - 1.2 - H_S$$
 فإنَّ:

 $H_S=10.2-1.2-2=\overline{2m}$: سمت السحب الكلي ، $H_S=10.2-1.2-2=\overline{2m}$

5.2 أنواع ريش عجلات مضخات الطرد المركزي:

الشكل (5.3) أدناه يوضح أنواع ريش عجلات مضخة الطرد المركزي.





ريش مقوسة إلى الأمام سمت عالي ولكن هنالك ضجة forward vanes high head and noise

ريش نصف قطرية سمت أقل وهنالك ضجة Radial vanes less head and noise

ريش مقوسة إلى الخلف سمت جيد وأقل ضجة Backward vanes Good head and less noise

شكل (5.3) أنواع عجلات مضخَّة الطرد المركزي

5.3 تهيئة مضخة الطرد المركزي (Priming of the Centrifugal Pump):

لإعداد مضخّة لبدء الدوران فإن ماسورة السحب (suction pipe)، غلاف التصريف (suction pipe)، غلاف التصريف (delivery pipe)، وجزء من ماسورة التصريف (delivery pipe) يجب ملئها بالسائل، لهذا الغرض هناك جزرة (casing صنبور) هواء (air cock) وصبابة (قُمع) (funnel) توجد على الغلاف.

يتم فتح الصمامات، ويتم صب السائل بالصبّابة حتى يخرج من صنبور الهواء، عندئذٍ يتم غلق صنبور الهواء. عملية صب الماء تستمر حتى تمتلئ الصبابة تماماً، عندئذٍ يتم غلق صنبور الصبابة. وهكذا تكون المضخّة جاهزة لبدء التشغيل.

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان

قبل إيقاف المضخّة، يتم غلق صمام التصريف. وهذا هام لحماية المواسير من ضغوط القصور الذاتي (inertia pressures).

5.4 خواص مضخَّات الطرد المركزي (Characteristics of Centrifugal Pumps):

خواص مضخات الطرد المركزي يتم الحصول عليها باختبار المضخّة عند سرعات ثابتة لقياس معدّل التصريف Q، السمت المانومتري H_m وقدرة العمود P_s التي يمكن من خلالها حساب الكفاءة الإجمالية.

1. خطوات الاختبار (Test Procedure):

شغِّل المضخة بالسرعة المطلوبة، اغلق صمام التصريف تماماً، سجِّل قيمة Q و M_m افتح صمام التصريف بخطوات منتظمة، تأكَّد من إن السرعة تكون ثابتة . سجل M_m ، M_m ، M_m . استمر حتى اقصي فتحة لصمام التصريف. كرر الاختبار عاليه لسرعات أخري M_m ، M_m ، ... الخ.

$$\eta_{(overall)} = \frac{\rho gQH_m}{p_s}$$

(shaft power) حيث P_s قدرة العمود

2. رسم منحنيات ثابت الكفاءة (Iso - Efficiency Curves)

الخطوات:

 η أدناه. H و فوق مخطط H أرسم مخطّط في الشكل (5.4) أدناه. H أرسم مخطّط على الإحداثي الرأسي.


رسم خطاً أفقياً عند الكفاءة η_A على مخطط η_A ليتقاطع مع منحنيات الكفاءة عند سرعات مختلفة: N_3 ، الخ.

 A_3 ، A_2 ، A_1 اسقط نقاط التقاطع المذكورة إلى أعلي لتتقاطع مع منحنيات H-Q عند السرعات المناظرة H-Q الخ.

لخ. الخ. الكفاءة المتساوية خلال النقاط A_3 A_2 A_1 الخ.

(The Use of Iso-Efficiency Curves) استخدام منحنيات ثابت الكفاءة

لأى مشروع، فإنَّ قيم Q و H_m يجب أن تكون معلومة. القِّيم المزدوجة تُثبِّت نقطة على منحني الخاصية $H_m - Q$. نقاط السرعة الأفضل والكفاءة للمشروع المعيَّن يمكن معرفتها. من الكفاءة المتحصل عليها، يمكن حساب القدرة المطلوبة لإدارة المضخة. الشكل (5.4) أدناه يُوضِّح منحنيات ثابت الكفاءة لمضخة طرد مركزي.



شكل (5.4) منحنيات ثابت الكفاءة لمضخَّة طرد مركزي

مثال (5.2):

قطر العجلة في مضخّة طرد مركزي 0.5m . تمَّ اختبار هذه المضخّة عند السرعة 750 rev/min حيث أعطت النتائج التالية:


Qm^3/\min	0	7	14	21	28	35	42	49	56
Н т	40	40.6	40.4	39.3	38.0	33.6	25.6	14.5	0
η (%)	0	41	60	74	83	83	74	51	0

كتاب آلات هيدروليكية

أوجد أداء مضخَّة مشابهة قطرها 0.35m وسرعتها 1450rev/min

الحل:

الشكل (5.5) أدناه يوضِّح منحنى الأداء لمضختين متشابهتين.



شكل (5.5) منحنى الأداء لمضختين متشابهتين

 $d_1 = 0.5m$, $N_1 = 750 rev/\min$, $d_2 = 0.35m$, $N_2 = 1450 rev/\min$

$$Q_2 = Q_1 \left(\frac{N_2}{N_1}\right) \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^3 = \left(\frac{1450}{750}\right) \times \left(\frac{0.35}{0.5}\right)^3 Q_1 = 0.663 Q_1$$

$$H_2 = H_1 \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^2 = \left(\frac{1450}{750}\right)^2 \times \left(\frac{0.35}{0.5}\right)^2 H_1 = 1.83H_1$$

وبالتالي يمكن إعداد الجدول التالي ورسم منحنيات الأداء للمضخَّة عند السرعة N_2 كما يُوضِّىح الشكل عاليه:

$Q_2 m^3 / \min$	0	4.64	9.28	13.92	18.56	32.2	27.8	32.5	37.0
$H_2 m$	73.4	74.3	74	71.9	69.5	61.5	46.8	26.5	0
η_2 (%)	0	41	60	74	83	83	74	51	0

كتاب آلات هيدروليكية

مثال (5.3):

تمَّ اختبار نموذج لمضخَّة طرد مركزي عند السرعة 2950 rev/min وكانت النتائج عند الكفاءة القصوى كما يلي:

$$H = 75m$$
 , $Q = 0.05m^3/s$, $\eta_0 = 0.76$

أوجد رقم النوع لهذه المضخة مستخدماً الوحدات rev/s.

مطلوب تشغيل مضخة مشابهة عند النقطة المناظرة لتعطي معدًل سريان مقداره $0.45 \, m^3/s$ عند سمت $0.45 \, m^3/s$ مطلوب تشغيل المضخة. ما هي نسبة قطر $0.45 \, m^3/s$ المضخة الثانية إلى قطر النموذج.

الحل:

$$N_1=2950$$
rev/min, $Q_1=0.05m^3/s$, $H_1=75m$, $\eta_0=76\%$ $n_s=\frac{N\sqrt{Q}}{(gH)^{\frac{3}{4}}}$ $n_s=\frac{(2950/60)\times\sqrt{0.05}}{(9.81\times75)^{\frac{3}{4}}}=\underline{0.0778}$

بالنسبة للمضخَّة الثانية:

بما أنها مضخَّة مشابهة فإنه يجب إن يكون لها نفس رقم النوع، أي 0.0778 وعليه فإنَّ:

$$n_s = 0.0778 = \frac{\frac{N_2}{60} \times \sqrt{0.45}}{(9.81 \times 117)^{\frac{3}{4}}}$$

: $N_2 = 1372 \, rev / \min$ عليه فإنً سرعة المضخة الثانية

تُعطى القدرة المطلوبة لتشغيل المضخَّة بالعلاقة:

$$P = \rho g Q H / \eta$$

$$P = \frac{9810 \times 0.45 \times 117}{0.76} = \underline{680 \times 10}^{3} W$$

أو

P=680kw

من علاقة معامل السربان:

$$\frac{Q_2}{N_2 D_2^3} = \frac{Q_1}{N_1 D_1^3} = \text{constant}$$

$$\frac{D_2}{D_1} = \sqrt[3]{\frac{Q_2 N_1}{Q_1 N_2}} = \underline{2.68} :$$

مثال(5.4):

مضخَّة طرد مركزي بمرحلة واحدة قطر العجلة فيها 0.2~m تعطي الماء بمعدَّل $\frac{L}{s}$ عند سمت فعّال مضخَّة عندما تدور بسرعة $\frac{930~rev}{min}$.

مضخّة طرد مركزي متعددة المراحل تتكون من ثلاث عجلات متشابهة قطر كل منها 0.25m، سرعة المضخة المضخة المريان والسمت الأقصى الفعّال المضخّة متعددة المراحل.

الحل:

$$d$$
=0.2 m, Q =12.3L/s, H =21 m, N = 930rev/min 1430 rev/min, $d_2 = 0.25$ m $N_2 =$ $k_H = \frac{gH}{N^2D^2} = \text{constant}$ معامل السمت $\frac{gH_2}{(1430)^2(0.25)^2} = \frac{21g}{(930)^2(0.2)^2}$ $\therefore H_2 = 77.58$ m

: السمت الكلي الناتج هو:

$$3 \times 77.58 = \underline{238.7} m$$
 نسريان ، $K_{\mathcal{Q}} = \frac{\mathcal{Q}}{ND^3} = \mathrm{constant}$

کتاب آلات هیدرولیکیه أسامه محمد المرضي سلیمان
$$= \frac{Q_2}{1430\times(0.25)^3} = \frac{12.3}{930\times(0.2)^3}$$

$$\therefore Q_2 = \underline{37}\ L/S$$

5.5 مسائل إضافية أداء مضخَّات الطرد المركزي:

(Additional Problems in Performance Estimation of Centrifugal Pumps)

1. أجرى اختبار تكهف لإحدى المضخَّات التي أعطت النتائج التالية:

$$Q = 0.05m^3/s$$
 ' $H = 37m$ ' $P_{at} = 10.42m$ ' $P_{v} = 0.33m$

حدث التكهف عندما كان سمت السحب الكلي $H_S=4m$. أوجد قيَّم معامل التكهف وسمت السحب الموجب الصافي. وما هو اقصي ارتفاع لهذه المضخَّة بما فيه الفاقد عند مستوى سطح الماء في المصدر إذا كان $h_{wap}=0.17m$ ، المطلوب تشغيلها عند نفس النقطة على المنحني المميز لها وكان ضغط البخار يعادل $h_{wap}=8.8m$ والضغط الجوي يعادل $h_{at}=8.8m$

 $Ans.\{0.165, 6.08, 2.5m\}$

2. مضخّة طرد مركزي تتكون من 4 مراحل على التوازي تصرف سائل بمعدل سريان 218 L/s عند سمت مضخّة متعددة مقداره 26m، قطر العجلات 0.229m، وسرعة الدوران 1700 rev/min، مطلوب تصنيع مضخّة متعددة المراحل تتكون من عجلات متماثلة على التوالي مشابهة لمروحيات (عجلات) المضخّة الأولى سرعة دورانها 1250 تتعطى معدل سريان 282L/s عند سمت 265m، أوجد قطر العجلة وعدد المراحل المطلوبة. Ans. {439mm,5 stages}

5.6 منظومة المضخة وخط المواسير (Pump and Pipeline System):

1. العلاقة بين المضخة والمنظومة(Relation between the pump and the system):

في أي خط أنابيب ينقل سائل فإنَّ الفاقد في الطاقة يُعطى بالعلاقة:


$$h_f = KQ^2 \to (1)$$

كتاب آلات هيدروليكية

المعادلة عاليه تُسمَّي معادلة مقاومة المنظومة وعليه وللمحافظة على معدَّل السريان Q يجب تزويد المنظومة بطاقة E . في حالة منظومة تتكوَّن من خزانين يصل بينهما خط أنابيب فإنّ الفرق في منسوب الماء هو الذي يسبّب السربان وفي هذه الحالة فإنَّ:

$$\Delta Z = E = h = KQ^2 \rightarrow (2)$$

حيث Q معدل السريان الحجمي، و المقدار ثابت.



شكل (5.6) خزانان بينهما مضخَّة

سوف لن يكون هنالك حاجة للمضخَّة في حالة السريان من الخزان اللهائل A، ولكن عندما يكون السريان من الخزان B فيجب استخدام مضخة لتزويد السائل بطاقة تعادل فاقد الاحتكاك والفرق في مستوي السائل في الخزانين أي إنَّ الطاقة الكلية المطلوبة هي:

$$E = \Delta Z + KQ^2 \rightarrow (3)$$


يُسمَّي الفرق ΔZ بالارتفاع أو الصعود السكوني $h_s(static\ lift)$. يشتمل الحد KQ^2 على فاقد المدخل والمخرج وفاقد الاحتكاك في ماسورتي السحب والتصريف بالإضافة الى الفاقد نتيجة للانحناءات والتركيبات المختلفة الموجودة في الخط.

السمت الكلي المكتسب نتيجة للمضخَّة، H يعادل الفرق في المنسوب بين الخزانين زائداً مجموع الفواقد في ماسورتي السحب والتصريف أي أن:

$$H = \Delta Z + KQ^2 \rightarrow (4)$$

كتاب آلات هيدروليكية

المعادلة (4) مماثلة للمعادلة (3) وذلك لأنّ الطاقة المطلوبة للمنظومة، E يجب إن تكون مساوية للطاقة الناتجة من المضخة، H.



شكل (5.7) المنحنى الممِّيز للمنظومة والمضخَّة


برسم المعادلة (4) يمكن الحصول على المنحني المميز للمنظومة والذي يعطي بسهولة فاقد السمت لأى قيمة لمعدّل السريان Q. من الواضح أنه عند تشغيل مضخة طرد مركزي مثلاً في منظومة خط أنابيب فإن معدل السريان في المضخّة يجب أن يكون مساوياً لمعدّل السريان في المنظومة كما إن السمت المتولد في المضخّة يجب إن يكون مساوياً للطاقة المطلوبة بواسطة المنظومة عند معدل السريان المعنى أي إنّ:

H = E

عند رسم المنحني المميّز (characteristic curve) للمنظومة والمنحني المميز للمضخة في نفس الرسم البياني فإن نقطة التقاطع تسمي بنقطه التشغيل (operating point) أو نقطة الموائمة (matching point) كما هو موضح في الشكل (5.7) أعلاه.

عملية موائمة المضخة عادة تعني عملية اختيار مضخة لتعمل في منظومة معينة بحيث تعطي معدل السريان المطلوب عند نقطة الكفاءة القصوى أي نقطة التصميم للمضخة (pump design point).

عملياً لا يمكن حساب مقاومة منظومة معيَّنة بدقة عالية وعادةً تكون نقطة التشغيل منحرفة عن نقطة التصميم للمضخة كما يُوضِّح الشكل أدناه:



شكل (5.8) انحراف نقطة التشغيل عن نقطة التصميم للمضخّة

في الشكل(5.8) عاليه يكون معدل السريان الفعلي اقلً من معدل السريان المطلوب كما إن الكفاءة التي تعمل عندها المضخة منخفضة وبالتالي فإنً القدرة المستهلكة تكون كبيرة.


مثال (5.5): الجدول أدناه يُوضِّح نتائج اختبار لمضخَّة طرد مركزي:

$Q m^3/s$	0.01	0.014	0.017	0.019	0.024
Н т	9.5	8.7	7.4	6.1	0.9
η %	65	81	78	68	12

يتم تركيب المضخّة في منظومة تتكون من خط أنابيب قطره 0.15m وطوله 840m، عامل الاحتكاك 0.0042. يصل خط الأنابيب بين خزانين الفرق في مستوي الماء فيهما 3m ويتم ضخ الماء من الخزان الأسفل إلى الخزان الأعلى. بإهمال كل الفواقد ما عدا الاحتكاك أوجد معدّل السريان والقدرة المستهلكة.

الحل:

كتاب آلات هيدروليكية



شكل (5.9) المنحنى المميّز للمنظومة

يُعطى فاقد الاحتكاك بالعلاقة:

$$h_f = \frac{fl \ Q^2}{3d^5}$$
$$\therefore h_f = 15486 \ Q^2$$

عليه فإنَّ المنحنى المميِّز للمنظومة يعطى بالعلاقة:

$$E = 3 + 15486 Q^2$$

من المعادلة عاليه يمكن إعداد الجدول التالي للمنظومة:

Q	0	0.01	0.014	0.017	0.019	0.024
Е	3	4.55	6.04	7.48	8.59	11.92

برسم هذه المعلومات يتم الحصول على المنحني المميِّز للمنظومة كما موضَّح في الشكل (5.9) عالية.

 $Q = 0.017m^3/s$: عند نقطة التشغيل للمضخة فإن

$$H = 7.48 m$$
, $\eta = 78\%$

القدرة المستهلكة بالنسبة للمضخة:

$$p = \frac{\rho g Q H}{\eta} = \frac{9810 \times 0.017 \times 7.4}{0.78} = \underline{1.59} \ kw$$

مثال (5.6):


الجدول أدناه يُوضِّح نتائج اختبار مضخَّة طرد مركزي قطرها 0.5m عند سرعة محدَّدة:

Q m ³ /s	0	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3
H m	40	37.5	33	27.5	20	12
η%	0	73	82	81	71	48

مطلوب رسم منحنيات الأداء لمضخَّة مشابهة قطرها 0.562m تدور بنفس السرعة.

إذا تم تشغيل المضخة الأولى في منظومة تشتمل علي ارتفاع سكوني مقداره 10m فإنَّ معدَّل السريان يكون \sqrt{s} \sqrt{s} المضختين والقدرة المطلوبة وكفاءة التشغيل للمضختين والقدرة المطلوبة \sqrt{s} \sqrt{s} المضخة.

الحل:



شكل (5.10) منحنيات الأداء لمضختين

باستخدام قوانين التشابه وعند سرعة ثابتة:

كتاب آلات هيدروليكية

$$Q_2 = \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^3 Q_1 = \left(\frac{0.562}{0.5}\right)^3 Q_1$$

$$\therefore Q_2 = 1.42Q_1$$

أيضاً:

$$H_2 = \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^2 H_1 = 1.263 H_1 \circ$$

باستخدام هذه العلاقات يمكن إعداد الجدول التالي للمضخة الثانية:

$Q m^3 / s$	0	0.142	0.213	0.284	0.355	0.426
Н т	50.52	47.36	41.68	34.73	25.26	15.16
η %	0	73	82	81	71	48

من الجدول أعلاه يمكن رسم منحنيات المضخة الثانية كما موضَّح في الشكل (5.10).

 $E = \Delta Z + KQ^2$ يُعطى المنحنى المميِّز للمنظومة بالعلاقة:

$$Q = 0.22m^3 / s$$

عند نقطة تشغيل المضخَّة الأولى فإنَّ:

$$Q = 0.22m^3 / s$$

 $Q = 0.22m^3/s$ بالرجوع إلى المنحنى وعند نقطة التشغيل فإنّ

عليه من الرسم (شكل (5.10)} فأنَّ E عند نقطة التشغيل $\Delta z = 10m$ كما إنَّ $\Delta z = 10m$ وباستخدام هذه القيمَ في معادلة المنحنى المميّز للمنظومة فإنَّ:

$$25 = 10 + K(0.22)^2$$

∴
$$K = 310$$

$$E = 10 + 310 Q^2$$

من هذه العلاقة يمكن إعداد الجدول التالي للمنظومة:

Ī	$Q m^3/s$	0	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3
ı							

کتاب آلات هیدرولیکیة أسامة محمد المرضي سلیمان E m 10 13.1 17 22.4 29.4 37.9

من الجدول أعلاه يمكن رسم المنحنى المميِّز للمنظومة كما موضح في الشكل (5.10).

تقاطع المنحنى المميّز للمنظومة مع منحنيات المضختين يعطى نقاط التشغيل ومنها يمكن معرفة المعلومات الآتية:

المضخَّة الأولى:

$$Q = 0.22 m^{3} / s$$

$$H = 25 m$$

$$\eta = 78\%$$

$$p = \frac{\rho g Q H}{\eta} = 69.2 kw$$

المضخَّة الثانية:

$$Q = 0.28 m^{3} / s$$

$$H = 35 m$$


$$\eta = 82\%$$

$$p = 117.2 kw$$

2. تشغيل المضخات على التوالي والتوازي:

(Operation of Pumps in Series and Parallel)

الشكل (5.11) أدناه يُوضِّح مضختان موصلتان على التوازي ومضختان أخريان موصلتان على التوالي.



شكل (5.11) توصيل مضخَّات على التوالي والتوازي

كتاب آلات هيدروليكية


في حالة التوصيل على التوازي (Parallel Connection):

$$Q = Q_1 + Q_2$$
$$H_1 = H_2 = H$$

في حالة التوصيل على التوالي (Series Connection):

$$Q_1 = Q_2 = Q$$
$$H = H_1 + H_2$$


للحصول على المنحني المميّز في حالة التوصيل على التوازي يتم إضافة معدَّل السريان للمضختين عند نفس السمت وفي حالة التوصيل على التوالي يتم إضافة السمت للمضختين عند نفس معدَّل السريان. الشكل (5.12) أدناه يُوضِّح مضخَّات متماثلة موصَّلة على التوالي والتوازي.



تمثل (5.12) المنحنيات المميزة لمضخات متماثلة موصلة على التوالي والتوازي

أفرض مقاومتين R_1 وتسمى هذه الحالة منظومة احتكاكية أفرض مقاومتين R_2 وتسمى هذه الحالة منظومة احتكاكية بحته (خالصة).

يمكن أيضاً توصيل مضخًات غير متماثلة ويتم الحصول على المنحنيات المميزة بنفس الطريقة السابقة كما هو موضح في الشكل (5.13) أدناه .



شكل (5.13) المنحنيات المميزة لمضخات غير متماثلة موصلة على التوالي والتوازي مثال (5.7):

الجدول أدناه يُوضِّح نتيجة اختبار مضخَّة طرد مركزي:


$Q m^3 / s$	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1
Н т	30	28.8	25.2	19.2	10.8	0

عند توصيل مضختين متماثلتين علي التوازي في منظومة كان معدل الانسياب هو نفس معدل الانسياب عند توصيلهما علي التوالي. الارتفاع السكوني 15m . أوجد معدل الانسياب في المنظومة عند تركيب مضخة مفردة.

الحل:

الشكل (5.14) ادناه يوضح منحنيات الأداء في حال توصيل مضختين على التوالي وعلى التوازي وفي حال مضخّة مفردة.

كتاب آلات هيدروليكية



شكل (5.14) منحنيات الأداء في حال التوصيل على التوالي والتوازي وفي حال مضخَّة مفردة

في حالة التوصيل علي التوالي:

$Q m^3/s$	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1
Н т	60	57.6	50.4	38.4	21.6	0

وفي حالة التوصيل علي التوازي:

$Q m^3/s$	0	0.4	0.8	1.2	1.6	2
Н т	30	28.8	25.2	19.2	10.8	0

من معادلة المنحنى المميّز للمنظومة:

$$E = 15 + KQ^2$$

من الرسم وعند نقطة تقاطع منحنيات التوازي والتوالي فإن:

$$Q = 0.78m^3 / s$$
 , $H = 26m$

وبما أن هذه النقطة تقع أيضاً على المنحنى المميز للمنظومة فإن:

$$E = 26$$
 $\therefore 26 = 15 + K(0.78)^2$

$$\therefore K = 18$$

. معادلة المنظومة هي :

$$E = 15 + 18Q^2$$

ومن هذه العلاقة يمكن إعداد الجدول التالي للمنظومة:

$Q m^3/s$	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
Н т	15	15.72	17.88	21.48	26.52	33

وعليه فان نقطة تشغيل المضخة المفردة في المنظومة هي:

$$Q = 0.58 \, m^3 \, / s$$
 $H = 21m$

5.7 مسائل متنوعة في المضخَّات (Different Problems of Pumps):

1. الجدول أدناه يوضح نتيجة اختبار مضخة طرد مركزي عند السرعة 1350 rpm.

$Q m^3/s$	0	23	46	69	92	115
Н т	17	16	13.5	10.5	6.6	2
η %	0	49.5	61	63.5	53	10

أرسم منحنيات الأداء لهذه المضخة مضمناً منحني القدرة . تمَّ استخدام هذه المضخة لضخ الماء من مصدر z=8m و z=8m و z=8m و z=8m و z=8m و المستهاكة.

 $Ans.\{60m^3/hr, 3.14KW\}$

أوجد معدَّل الانسياب والقدرة المستهلكة إذا زادت السرعة إلى 1450 rpm.

2. الجدول أدناه يُوضِّح أداء مضخَّة انسياب محوري عند السرعة 1450rpm.

هيدروليكية	آلات	كتاب
• • • • •	_	•

$Q m^3/s$	0	0.046	0.069	0.092	0.115	0.138	0.18
Н т	5.6	4.2	4.35	4.03	3.38	2.42	0

عند توصيل مضختين من هذا النوع على التوازي في منظومة كان معدَّل الانسياب مساوياً لمعدَّل الانسياب في حالة التوصيل علي التوالي . المنظومة لا تشتمل علي ارتفاع سكوني (منظومة مقاومة بحتة). أوجد السرعة التي يجب أن تعمل بها مضخَّة مفردة من نفس النوع لإعطاء نفس معدَّل الانسياب في المنظومة

Ans. {1691 rpm}

3. الجداول أدناه توضح أداء مضختى طرد مركزي:

المضخة (1):

$Q m^3/s$	0	0.25	0.5	0.75	1.0	1.25	1.5
Н т	25	24.3	22.2	18.75	13.89	7.66	0

المضخة (2):

$Q m^3/s$	0	0.5	1	1.5	2
Н т	20	18.25	15	8.75	0

f = 0.5m ، و 76.5m مطلوب تركيب المضختين في منظومة تشتمل على خط انابيب طوله 76.5m وقطره 0.5m ، و 0.001 . أوجد معدل الانسياب والسمت الناتج في حالة:

- i. استخدام المضخَّة الأولى فقط.
- ii. استخدام المضخَّة الثانية فقط.
- iii. توصيل المضختين علي التوالي.
- iv. توصيل المضختين علي التوازي.

أسامة محمد المرضى سليمان

كتاب آلات هيدروليكية

4. الجداول أدناه تُوضِّح أداء مضختين A و B عند سرعة ثابتة:

PUMP: A

$Q m^3/s$	0	0.006	0.012	0.018	0.024	0.03	0.036
Н т	22.6	21.9	20.3	17.7	14.2	9.7	3.8
η %	0	32	74	86	85	66	28

PUMP: B

Qm^3/s	0	0.006	0.012	0.018	0.024	0.03	0.036
Н т	16.2	13.6	11.9	11.6	10.7	9	6.4
η %	0	14	22	60	80	80	60

مطلوب تركيب احدي المضختين في منظومة تتكون من ارتفاع سكوني m 3.2 وماسورة قطرها 100 mm وطولها m وطولها m 21 ، معامل الاحتكاك 0.005. أيّ المضختين تقترح أن يتم استخدامها .

5.8 اختيار المضخة (Pump Selection):

عادة تبدأ عملية اختيار المضخة لتركيبها في منظومة معينة بمعرفة السمت ومعدَّل التصريف المطلوب. هنالك بعض العوامل التي قد تؤثر في اختيار المضخة المناسبة:

- (1) سرعة المضخة (سرعة المحرك).
 - $\cdot \eta$ ، الكفاءة الكلية الدنيا (2)
 - (3) الارتفاع السكوني.
- (4) الحيز المتاح للمضخة ونوع المحرك.

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان

- (5) نوع السائل المطلوب ضخه (الكثافة، اللزوجة، الخ) وهل يحتوى على أجسام صلبة ، حامض.... الخ.
 - (6) مستوي الضوضاء المسموح به (noise).
 - (7) خاصية عدم التحميل الزائد .
 - (8) سهولة التركيب في منظومة معينة .

الخطوات:

- 1. بمعرفة السمت ومعدل التصريف المطلوب وسرعة المضخة يمكن معرفة رقم النوع المطلوب من $n_s = \frac{N\sqrt{Q}}{(gH)^{\frac{3}{4}}} \to (1)$ العلاقة:
- 2. من منحنيات المجموعات اللابعدية يمكن معرفة قيم K_Q عند الكفاءة القصوى لأنواع مختلفة من المضخات المتاحة أي:

الخ من العلاقة \dots الخ وبالتالي يمكن معرفة رقم النوع لكل منها \dots $K_{H2}, K_{Q2}, K_{H1}, K_{Q1}$ العلاقة \dots :

$$n_s = \frac{(K_Q)^{\frac{1}{2}}}{(K_H)^{\frac{3}{4}}} \to (2)$$

- 3. بعد ذلك يمكن إجراء مقارنة بين رقم النوع المطلوب (1) ورقم النوع للمضخات المتاحة (2) وبالتالي تحديد نوع المضخة .
- 4. إذا كان رقم النوع المطلوب (1) لا يطابق رقم النوع لأيّ من المضخات المتاحة (2) ففي هذه الحالة يتم استخدام مضخّة يكون رقم النوع لها اقرب ما يمكن ولكنه أكبر من رقم النوع المطلوب. هذا يعني أن المضخة سوف تعمل على يمين نقطة التصميم وسف تكون الكفاءة أقل من الكفاءة القصوى.
 - 5. يمكن تحديد القطر المطلوب (حجم المضخة) من العلاقة:

كتاب آلات هيدروليكية

$$K_Q = \frac{Q}{ND^3}$$

6. تعطى القدرة المطلوبة لتشغيل المضخة بالعلاقة:

$$P = \frac{\rho \ gQH}{\eta}$$

7. من منحنيات المضخة يمكن معرفة قيمة معامل التكهف للمضخة عند نقطة التشغيل (σ) ومن المعادلة

:

$$\sigma = \frac{NPSH}{H}$$

يمكن معرفة سمت السحب الموجب الصافي من المعادلة:

$$NPSH = \frac{P_{at}}{\rho g} - \frac{P_{vap}}{\rho g} - H_S$$

وبمعرفة P_{vap} و النواقد) وبالتالي H_{s} وبالتالي والفواقد) وبالتالي وبمعرفة وبمعرفة معرفة عن مستوي السائل في المصدر .

ملحوظة: للحصول على سمت عالي يمكن استخدام مضخة متعددة المراحل (Multi stages pump)

الفصل السادس

تصنيفات الآلات الهايدروليكية


Classifications of Hydraulic Machines

مقدمة (Introduction):

تنقسم الآلات الهايدروليكية إلى قسمين رئيسيين:

أ/ ماكينات الإزاحة الموجبة ذات الأسطوانة والكبّاس (positive displacement machines): وهي ليست مناسبة لإمداد كميات كبيرة من المائع ولكنها هامة في نظم التحكُّم الهيدروليكي.

ب/ التوربينات أو الماكينات الديناميكية الدوارة (runner): العامل المشترك في جميع الماكينات الديناميكية الدوارة هو أنَّ المائع يتم إمداده إلى العنصر الدوار (runner) أو المشترك في جميع الماكينات الديناميكية الدوارة هو أنَّ المائع يتم إمداده إلى العنصر الدوار (tangential velocity component) أو سرعة الريشة باستمرار بحيث يكون لديه مكونة سرعة مماسية (إشعاعياً) أو محورياً فاقداً كمية الحركة تدويم حول محور العمود عندما يدخل الريشة ويخرج نصف قطرياً (إشعاعياً) أو محورياً فاقداً كمية الحركة المماسية التي تتحول لعزم دوران على عمود الريشة في هذا الإجراء. في التوربينة الدفعية مثل عجلة بلتون (Pelton wheel) كما هو واضح في الشكل (6.1) أدناه، فإنَّ طاقة المائع التي يتم إمدادها إلى الماكينة تتحول بواسطة فوهة أو أكثر إلى طاقة حركة أو سرعة (K.E).



شكل (6.1) توربينة عجلة بلتون

يصطدم النفث (jet) بسلسلة من الجرادل أو الأقداح (a series of buckets) على محور العجلة ويدور خلال زاوية مقدارها γ (غالباً 0 165)، وهكذا فإنه ينتج قوة على الجردل وعزم دوران على العجلة. يكون الغلاف الداخلي لعجلة بلتون عند الضغط الجوي وهو ليس مليئاً بالماء. يجب وضع العجلة فوق مستوى منسوب الماء السفلي (tail water level) بحيث يسقط الماء المغادر للجرادل بعيداً عن العجلة.

في التوربينة الرد فعلية أو توربينة الضغط (volute casing) يتم إمداد المائع إلى العجلة (runner) من الغلاف الحلزوني (volute casing) خلال حلقة من ريش التوجيه الثابتة (velocity of whirl) والتي تنتج سرعة تدويم (velocity of whirl). ويبقى المائع في العجلة تحت تأثير الضغط ويتحول إلى طاقة سرعة أو حركة (K.E) في ممرات العجلة لينتج رد فعل على العجلة. بما أنَّ الماء في العجلة يكون تحت ضغط فإنَّ توربينة رد الفعل يجب أن تكون دائماً مليئة بالماء. وهي لا تحتاج لأن تكون غاطسة (submerged) ولكن يمكن تركيب أنبوب سحب (draft tube) كما هو واضح في الشكل (6.2) أدناه. بما أن الضغط عند منسوب مستوى ذيل التوربينة (tail race) هو جوي فإنَّ الضغط عند المخرج من العجلة سيكون دون الضغط الجوي.


التوربينــة الموضَّــحة فــي الشــكل رقــم (6.2) هــي ماكينــة ســريان إلــى الــداخل نصــف قطــري (francis turbine).

للسريان إلى الخارج نصف القطري (outward radial flow) تكون ريش التوجيه إلى الداخل من العجلة. يجب توخّي الحذر في حساب الكفاءات لأنها ربما تكون للتوربينة فقط أو للمنظومة جميعها بإضافة خطوط الأناس.

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان الشغل المصرَّف إلى العمود لكل وحدة وزن من السريان الكفاءة الميكانيكية = الشغل المبذول على العجلة لكل وحدة وزن من السريان

الكفاءة الإجمالية = الكفاءة الهايدروليكية

تكون قدرة العمود أقلَّ من القدرة المبذولة على العجلة بسبب الاحتكاك عند المحامل والإحتكاك القرصى للريشة.



شكل (6.2) توربينة فرانسيس

الفصل السابع


أمثلة محلولة في التوربينة الدفعية أو توربينة عجلة بلتون Solved Examples in Impulse or Pelton Wheel Turbine

7.1 مثال (1) حساب القدرة والكفاءة الهايدر وليكية لتوربينة عجلة بلتون:

يتم إمداد عجلة بلتون بماء عند إرتفاع 30m بمعدَّل سريان حجمي مقداره 41 m³/min . ينحرف النفث بزاوية مقدارها 160 درجة عند الأقداح والسرعة المتوسطة للقدح هي 16 m/s . أحسب القدرة والكفاءة الهيدروليكية للماكينة .

الحل:

الشكل (7.1) أدناه يوضِّح مثلثات الدخل والخرج لتوربينة عجلة بلتون.



شكل (7.1) مثلثات الدخل والخرج لتوربينة عجلة بلتون

H = 30 m

 $Q = 41 \text{ m}^3/\text{min}$

 $=\frac{41}{60} \text{ m}^3/\text{s}$

 $\gamma = 160^{\circ}$

u = 12 m/s

? = قدرة خرج الماكينة

 $\eta_H = ?$

إذا كان H هو علو الضغط عند الفوهة

. السرعة المطلقة للنفث عند مدخل القدح v_1

$$v_1=\sqrt{2~gH}=\sqrt{2~\times 9.81~\times 30}=24.3~m/s$$
 $v_1=W^oH=
ho gQH=m^ogH$ ، $v_1=\sqrt{2gH}$ القدرة

أيضاً يتم التعبير عن القدرة بالمعادلة التالية:

القدرة
$$= \frac{1}{2} Fv$$
 $\therefore F = m \ a = m \frac{dv}{dt} = m^o \ v$

بالتالي يمكن التعبير عن القدرة كالآتي:

$$\therefore$$
 القدرة $=$ $\frac{1}{2}$ $m^ov^2 = m^ogh$

$$v^2 = 2gH \qquad \therefore v = \sqrt{2gH}$$

افترض أنَّ الفوهة لها معامل تصريف يساوي وحدة

(mean bucket velocity) السرعة المتوسطة للقدح = u

سرعة النفث بالنسبة إلى القدح عند المدخل v_{r_1}

 $v_{r_1} = v_1 - u$ من مثلث سرعة الدخل ،

في مثلث سرعة الخرج ،

 v_2 = السرعة المطلقة للماء المغادر للقدح

السرعة المتوسطة للقدح u

السرعة النسبية للماء المغادر للقدح v_{r_1}

كتاب آلات هيدروليكية Q = -2 حجم الماء المنحرف في الثانية

معدَّل التغير في كمية حركة الماء في مستوى العجلة = القوة الواقعة على القدح أو الجردل

التغير في السرعة المطلقة في اتجاه حركة القدح × الكتلة المنحرفة في الثانية (معدَّل سريان الكتلة) =

المرعة المطلقة الأولية للماء في اتجاه حركة القدح v_1

مكونة السرعة المطلقة النهائية في اتجاه حركة القدح $v_2 cos eta$

التغير في السرعة المطلقة في اتجاه حركة القدح $v_1-v_2coseta$

 \therefore القوة الواقعة على القدح = $ho Q(v_1 - v_2 cos eta)$

 $v_2 cos \beta = u - v_{r_2} cos \alpha = u - v_{r_2} cos(180 - \gamma)$

(deflection angle) حيث γ = زاوية الانحراف

إذا لم يكن هنالك احتكاكاً على سطح القدح فإنَّ الماء يدخل ويغادر بنفس السرعة النسبية، حيث

$$v_{r_2} = v_{r_1} = v_1 - u$$

$$v_2 cos \beta = u - (v_1 - u) cos(180 - \gamma)$$
 أو

القوة الواقعة على القدح $ho Q[v_1 - \{u - (v_1 - u)\cos(180 - \gamma)\}]$

$$= \rho Q(v_1 - u)\{1 + \cos(180 - \gamma)\}\$$

سرعة القدح × القوة على القدح = الشغل المبذول في الثانية = القدرة

$$= \rho Q u(v_1 - u)[1 + \cos(180 - \gamma)]$$

، $Q = 41/60 \, m^3/s$ بوضع

$$v_1 = \sqrt{2 imes 9.81 imes 30} = 24.3 m/s$$
 , $u = 12 m/s$, $\gamma = 160^o$

(قدرة الخرج) =
$$10^3 imes \frac{41}{60} imes 12(24.3 - 12)[1 + cos 20^o]$$

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان
$$= 195.5 \, kw$$

قدرة الدخل أو القدرة التي يتم إمدادها إلى الفوهة
$$ho gQH = 10^3 imes 9.81 imes rac{41}{60} imes 30$$
 $= 201.105~kw$

$$\eta_H = \frac{195.5}{201.105} = 97.2\%$$

أو بطريقة أخرى ،

السمت عند الفوهة × الوزن المنساب في الثانية = القدرة التي يتم إمدادها إلى الفوهة

$$= \rho g Q H$$

قدرة الخرج
$$\eta_H = \frac{\eta_H}{\eta_H}$$
 , الكفاءة الهايدروليكية قدرة الدخل

$$=\frac{\rho Qu(v_1-u)[1+\cos(180-\gamma)]}{\rho gQH}$$

$$= \frac{u}{aH}(v_1 - u)[1 + \cos(180 - \gamma)]$$

$$= \frac{12}{9.81 \times 30} \times 12.3 \times 1.937 = 0.97 = 97\%$$

7.2 مثال (2) شرط الحصول على كفاءة هايدر وليكية قصوى لتوربين عجلة بلتون:

في نظرية عجلة بلتون يمكن اعتبار الافتراضات التالية:

.i معامل السرعة c_v للفوهة هو قيمة ثابتة.

ii. قدرة الخرج هي كسر ثابت € للقدرة التي يصنعها الماء.

iii. السرعة النسبية للماء عند مخرج القدح هي n مرة السرعة النسبية عند المدخل ، حيث n هي مقدار ثابت.

كتاب آلات هيدر وليكية أسامة محمد المرضى سليمان

إشتغل بهذه الافتراضات ، إذا كانت γ هي زاوية انحراف النفث و k ترمز لسرعة القدح إلى سرعة النفث ، وضَّح أنَّ مخطَّط الكفاءة هو عبارة عن قطع مكافئ (parabola) وأوجد القانون بدلالة الثوابت المعطاة. k=0.5 .

استخدم هذه النظرية ، لإيجاد قدرة الخرج من عجلة بلتون عندما يتم خفض السريان بمقدار %20 بواسطة صمام اختناق قبل الفوهة، إذا أنتجت العجلة قدرة مقدارها 410kw عند الكفاءة القصوى قبل تخفيض السريان. اعتبر أنَّ سرعة العجلة هي نفسها قبل وبعد تخفيض السريان وفتحة الفوهة لم يطرأ عليها أي تغيير. الحل :

الشغل المبذول على العجلة في الثانية $+\infty$ قدرة الخرج المبذول $v_{r_2}=nv_{r_1}=n(v_1-u),\;n=const.$ $k=\dfrac{u}{v_1}$, $c_v=constant$ من مثلث سرعة الخرج ،

$$v_2 cos \beta = u - v_{r_2} cos(180 - \gamma)$$

وفي هذه المسألة ،

$$v_{r_2} = nv_{r_1} = n(v_1 - u)$$

وهكذا فإنَّ ،

القوة الواقعة على الجردل
$$ho Q[v_1 - \{u - n(v_1 - u)\cos(180 - \gamma)\}]$$
 $=
ho Q(v_1 - u)\{1 + n\cos(180 - \gamma)\}$

القدرة المبذولة بالماء أو الشغل المبذول بالماء في الثانية أو قدرة الخرج،

$$= \rho Q u(v_1-u)[1+n\cos(180-\gamma)]$$

$$v_1 = c_v \sqrt{2gH}$$
 فإنَّ المتاح، علو الضغط المتاح = H

الطاقة التي يتم إمدادها في الثانية أو قدرة الدخل
$$ho gQH =
ho gQ$$
 الطاقة التي يتم إمدادها الثانية أو الدخل الدخل

كتاب آلات هيدروليكية

قدرة الخرج
$$\eta = \frac{\eta}{(\text{الكفاء } \pi)} \, , \, \eta = \frac{\eta}{(\text{الطاقة الذي يتم إمدادها في الثانية (قدرة الدخل)})}$$

الشغل المبذول بالماء في الثانية × € = قدرة الخرج

$$= \in \rho Q u(v_1 - u) \{ 1 + n \cos(180 - \gamma) \}$$

$$\eta = \frac{\in \rho Q u(v_1-u)\{1+n\cos(180-\gamma)\}}{\rho g Q \frac{v_1^2}{c_v^2 \times 2g}}$$

وهكذا فإنَّ الكفاءة (م) يتم التعبير عنها بالمعادلة التالية :

$$\eta = \frac{2 \in u \, c_v^2}{v_1^2} (v_1 - u) \{ 1 + n \cos(180 - \gamma) \}$$

: يعبير عن الكفاءة كالآتي $\frac{u}{v_1}=k$ ، وبوضع

$$\eta = 2 \in k \, c_v^2 (1 - k) \{ 1 + n \cos(180 - \gamma) \}$$

عليه فإن مخطط η ضد k هو عبارة عن قطع مكافئ (parabola) كما هو واضح في الشكل (7.2) عليه فإن مخطط η ضد η في الشكل η أدناه. للكفاءة القصوى فإنَّ المقدار η المقدار η يجب أن يكون عند قيمته القصوى.


. k عليه بتفاضل المقدار k(1-k) وبمساواته بالصفر نحصل على

$$\frac{d}{dk}[k(1-k)] = 0$$

$$\frac{d}{dk}(k-k^2) = 0$$

$$1-2k=0, \quad \therefore k=0.5$$

كتاب آلات هيدروليكية



k ضد الكفاء في شكل (7.2) مخطط الكفاء

عند القدرة الكاملة (full power) ، أجعل :

 $v_1 = \text{liém}$

الثانية ، الحجم المنساب في الثانية $Q_1=av_1$

حيث a = مساحة مقطع النفث

القدرة , $P_1 =
ho a v_1 u (v_1 - u) [1 + \cos(180 - \gamma)]$

k=0.5 ، عند الكفاءة القصوى

 $v_1=2u$ ، عليه فإنّ

القدرة، $P_1=
ho a2u imes u(2u-u)[1+\cos(180-\gamma)]$ $=
ho a imes [1+\cos(180-\gamma)]2u^3$

 v_2 = غند تخفیض السریان ، أجعل سرعة النفث

الثانية ، $Q_2=0.8~Q_1$

$$\alpha v_2 = 0.8 \ \alpha v_1$$

کتاب آلات هیدرولیکیة أسامة محمد المرضي سلیمان
$$P_2 = \rho a v_2 \times u(v_2 - u)[1 + \cos(180 - \gamma)]$$
 $= \rho a \times 1.6 \ u(1.6 \ u - u)[1 + \cos(180 - \gamma)]$ $= \rho a[1 + \cos(180 - \gamma)] \times 0.96 \ u^3$ $\frac{P_2}{P_1} = \frac{0.96 \ u^3}{2 \ u^3}$ $\therefore P_2 = 0.48 \ P_1 = 0.48 \times 410 = 196.8 \ kw$

7.3 مثال (3) تحديد معَّدل السريان، قطر النفث، قطر العجلة والسرعة النوعية اللابعدية لتوربين عجلة بلتون:

توربين عجلة بلتون يُولد قدرة مقدارها 67.5kw تحت سمت مقداره 60m من الماء ، يدور بسرعة 400rev/min . في مرعة النفث 6.46 والكفاءة الإجمالية للمنشأة 83% . أحسب الآتي:

- (أ) معدَّل السريان الحجمي للتوربين.
 - (ب) قطر النفث.
 - (ج) قطر العجلة .
- (د) السرعة النوعية اللابعدية للتوربين .

الحل:

قدرة خرج الماكينة قدرة
$$\eta_o = \frac{1}{\rho gQH} = \frac{P}{\rho gQH}$$
 (أ)

$$\therefore Q = \frac{P}{\eta_o \rho g H} = \frac{67.5 \times 10^3}{0.83 \times 10^3 \times 9.81 \times 60} = 0.138 \, m^3/s$$

سرعة النفث
$$v_1 = \sqrt{2gH} = \sqrt{2 \times 9.81 \times 60} = 34.3 \, m/s$$
 (ب)

أيضاً،

كتاب آلات هيدر وليكية

سرعة النفث × مساحة الفوهة = Q

$$\therefore Q = a_j v_j = \frac{\pi}{4} d_j^2 v_1$$

$$\therefore d_j^2 = \frac{4Q}{\pi v_1} = \frac{4 \times 0.138}{\pi \times 34.3} = 5.12 \times 10^3$$

$$d_i = 0.0716 m = 71.6 mm$$

$$\frac{u}{v_1} = 0.46 ; u = 0.46 v_1 = 0.46 \times 34.3 = 15.78 \, m/s$$
 (E)

$$\therefore u = \frac{\pi D N}{60}$$

$$D = \frac{60 \, u}{\pi \, N} = \frac{60 \, \times 15.78}{\pi \, \times 400} = 0.753 \, m$$

ينة التوربينة التوربينة (400 م
$$n_{\rm S}=\frac{N(P/\rho)^{1/2}}{(gH)^{5/4}}=\frac{\frac{400}{60}\left(67.6\times10^3/1000\right)^{1/2}}{(9.81\times60)^{1.25}}$$
 (2)
$$=0.019~rev$$

7.4 مثال (4) حساب معَّدل السريان وقدرة العمود المتولِّدة بواسطة التوربين:

توربين عجلة بلتون يشتغل تحت سمت مقداره 400m . قطر النفث هو 80mm . فقد السمت في الأنبوب الناقل والفوهة هو 23.6m . سرعة الجردل هي 40m/s . ينحرف النفث بواسطة الجرادل خلال 165 درجة . إحتكاك الجردل يُخفِّض السرعة النسبية عند المخرج بمقدار %15 عن السرعة النسبية عند المدخل. الكفاءة الميكانيكية للتوربين %90 . أوجد معدَّل السريان وقدرة العمود المتولِّدة بواسطة التوربين .

الحل:

سرعة النفث ،
$$v_1=\sqrt{2gH}$$

السمت الفعَّال ،
$$H_e=h-h_f$$

$$\therefore v_1 = \sqrt{2 \times 9.8(400 - 23.6)} = 85.8 \, \text{m/s}$$

أسامة محمد المرضى سليمان

كتاب آلات هيدروليكية

الشغل المبذول على العجلة في الثانية أو قدرة خرج الماكينة $ho Qu(v_1-u)\{1+n\cos(180-\gamma)\}$

$$\therefore v_{r_2} = nvr_1 = n(v_1 - u)$$

الوزن المنساب في الثانية $w^o=m^og=
ho gQ$

سمت أويلر أو الشغل المبذول على العجلة لكل وحدة وزن من السريان ،

$$E = \frac{u}{g}(v_1 - u)\{1 + n\cos(180 - \gamma)\}\$$

أو يمكن كتابتها كالآتى:

$$E = \frac{u}{g}(v_1 - u)\{1 - n\cos\gamma\}$$

$$= \frac{40}{9.8} (85.8 - 40) \{1 - 0.85 \cos 165^{\circ}\} = 340.2 \, m$$

معدَّل السريان ،
$$Q=~a_j v_j=rac{\pi}{4}~d_j^2~v_1$$

$$=\frac{\pi}{4}\times 0.08^2\times 85.8=0.43~m^3/s$$

القدرة المتولدة بواسطة العجلة hogamma pgQE

$$= 10^3 \times 9.8 \times 0.43 \times 340.2 = 1432 \, kw$$

قدرة العمود مود العمود مود العمود مود العمود مود مود المتولدة
$$\eta_{mech.} = \frac{P}{P_E}$$

$$\therefore$$
 قدرة العمود، $P=~\eta_{mech.}~ imes~P_{E}=0.9~ imes~1432=1288~kw$

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان 7.5 مثال (5) تحديد الكفاءة الهايدروليكية، الكفاءة الإجمالية وقطر النفث لعجلة بلتون:

عجلة بلتون تُدار بواسطة نفتين متشابهين تنقل قدرة مقدارها 3750kw إلى العمود الذي يدور بسرعة عجلة بلتون تُدار بواسطة نفتين متشابهين تنقل 200m والفقودات تمثِّل 10% من السمت الكلي. قطر العجلة 375rev/min معامل السرعة النسبية للجردل هو 0.9 ، زاوية إنحراف النفث 165 درجة . أوجد الكفاءة الهايدروليكية ، الكفاءة الإجمالية وقطر كل نفث ، إذا كانت الكفاءة الميكانيكية تعادل 90% .

الحل:

السرعة المحيطية
$$u=\frac{\pi DN}{60}=\frac{\pi\times 1.45\times 375}{60}=28.4m/s$$
 المحيطية $u=\frac{\rho Qu(v_1-u)\{1+n\cos(180-\gamma)\}}{\rho gQH}$ $=\frac{\rho Qu(v_1-u)\{1+n\cos(180-\gamma)\}}{\rho gQ\,\frac{v_1^2}{2g}}$ $\therefore v_1=\sqrt{2gH}\;,\qquad \therefore H=\frac{v_1^2}{2g}$ $\therefore \eta_H=\frac{\rho Qu(v_1-u)\{1+n\cos(180-\gamma)\}}{v_1^2}$ $\therefore \eta_H=2\,\frac{u}{v_1}\,(1-\frac{u}{v_1})\{1+n\cos(180-\gamma)\}$

من معطيات المسألة:

 $20m=200 imes 0.1=h_f$ ، سمت الاحتكاك ، 200m=h ، السمت الكلي

$$\therefore$$
 السمت الفعَّال $H=h-h_f=200-20=180m$

سرعة النفث،
$$v_1 = \sqrt{2gH} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 180} = 59.4 m/s$$

كتاب آلات هيدروليكية

نسبة السرعة ،
$$\frac{u}{v_1} = \frac{28.4}{59.4} = 0.478$$

$$\therefore \eta_H = 2\frac{u}{v_1}(1 - \frac{u}{v_1})(1 - n\cos\gamma)$$

$$= 2 \times 0.478(1 - 0.478)(1 - 0.9\cos 165^{\circ}) = 0.932 = 93.2\%$$

سمت أويلر أو الشغل المبذول على العجلة لكل وحدة وزن في الثانية ، $E=rac{u}{g}(v_1-u)(1-n\,\cos\gamma)$

$$= \frac{28.4}{9.8} (59.4 - 28.4)(1 - 0.9 \cos 165^{\circ})$$
$$= 167.93 m$$

: هي η_m و η_H ، η_O العلاقة بين

$$\eta_o = \eta_m \times \eta_H$$

$$\eta_0 = 0.9 \times 0.932 = 0.838$$

$$\frac{3750}{0.838} = \frac{1}{100}$$
 الكفاءة الإجمالية $\frac{1}{100}$ الكفاءة الإجمالية القدرة المايدروليكية أو قدرة الدخل أو القدرة التي يتم إمدادها إلى الفوهة

$$= 4474kw$$

أيضاً ،

$$\rho gQH \times 2 = 4474$$

$$\therefore Q = \frac{4474 \times 10^3}{10^3 \times 9.81 \times 180 \times 2} = 1.268 \, m^3 / s$$

معدَّل السريان،
$$Q=a_jv_1$$

قطر النفث،
$$d_j = \sqrt{\frac{4Q}{\pi v_1}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.268}{\pi \times 59.4}} = 0.164 m = 164 mm$$

أسامة محمد المرضي سليمان

كتاب آلات هيدروليكية

7.6 مثال (6) إيجاد القدرة الهايدروليكية المتولِّدة والكفاءة الهايدروليكية لعجلة بلتون:

في عجلة بلتون قطر العجلة 2m وزاوية الانحراف 162 درجة . قطر النفث 165mm والضغط خلف الفوهة يساوي $1000 \, kN/m^2$ ، وتدور العجلة بسرعة $320 \, rev/min$. أوجد القدرة الهايدروليكية المتولِّدة والكفاءة الهايدروليكية متجاهلاً الإحتكاك.

الحل:

$$P=1000KN/m^2$$
 , $d_j=165mm=0.165m$, $\gamma=162^o$ $D=2m$, $N=320rev/min$ $P_{o/p}=?$, $\eta_H=?$ $P_{o/p}=\rho Qu(v_1-u)[1+cos(180-\gamma)]$ $P=\rho gH$ $H=\frac{P}{\rho g}=\frac{1000\times 10^3}{10^3\times 9.81}=101.937m$ $P=\frac{\pi}{4}\times 0.165^2\times 44.72=0.956m^3/s$ $P=\frac{\pi DN}{60}=\frac{\pi\times 2\times 320}{60}=33.51m/s$ $P=\frac{\pi}{60}$ $P=\frac{\pi}$

كتاب آلات هيدروليكية

قدرة الدخل أو القدرة التي يتم إمدادها إلى الفوهة ، $P_{i/p}=
ho gQH$

$$= 10^3 \times 9.81 \times 0.956 \times 101.937$$

$$= 956 \times 10^3 w$$

= 956kw

$$\therefore \eta_H = \frac{701}{956} = 0.733 = 73.3\%$$

7.7 مثال (7) تحديد معّدل السريان الحجمي، قطر العجلة، قطر النفث، عدد الأنفاث، وعدد الجرادل لتوربين عجلة بلتون:

توربين عجلة بلتون يُولِّد قدرة مقدارها 8Mw تحت سمت مقداره m 130 وعند سرعة مقدارها

. القيَّم التالية هي بعض تفاصيل مواصفات عجلة بلتون:

 $0.98 = (C_v)$ معامل السرعة للفوهة

نسبة السرعة = 0.46

قطر النفث = $\frac{1}{9}$ قطر العجلة

الكفاءة الإجمالية = %87

حدِّد الآتي:

- i. السربان المطلوب.
 - ii. قطر العجلة.
 - iii. قطر النفث.
 - iv. عدد الأنفاث.
 - v. عدد الجرادل.

الحل:

ي سرعة النفث ،
$$v_1=c_v\sqrt{2gH}$$
 $=0.98\sqrt{2\times9.8\times130}=49~m/s$ $=0.98\sqrt{2\times9.8\times130}=49~m/s$ نسبة السرعة ، $\frac{u}{v_1}=0.46$; $u=0.46$ $v_1=0.46\times49=22.54$ m/s $u=\frac{\pi DN}{60}$ $D=\frac{60}{\pi N}=\frac{60\times22.54}{\pi\times200}=2.15~m$ $\frac{d}{D}=\frac{1}{9}$ $d=\frac{1}{9}$ $d=\frac$

أيضاً ،

عدد الأنفاث
$$V_j \times v_j \times v_j$$
 عدد الأنفاث $Q = a_j \times v_j \times v_j$ عدد الأنفاث $Q = \frac{\pi}{4} d_j^2 v_1 n$
$$7.2 = \frac{\pi}{4} \times 0.238^2 \times 49 \times n$$

$$\therefore n = 3$$

$$Z = \frac{D}{2d} + 15 = \frac{2.15}{2 \times 0.238} + 15 = 19.52 \simeq 20$$

7.8 مثال (8) تصميم توربين عجلة بلتون وتحديد الكفاءات الإجمالية، الهايدروليكية والميكانيكية:

المواصفات التالية لتوربين يتم تركيبه في محطة توليد قدرة كهربائية في أحد السدود:

السعة التركيبية 100 m ، عدد الوحدات 4 ، السرعة 428 rev/min عدد الوحدات 4 ، السريان . توربين بلتون أفقى بنفثين .

n=0.95 و 0.46 و مقدارها $\frac{u}{v_1}$ مقدارها $\frac{u}{v_1}$ مقدارها 0.95 و 0.95 و 0.95 مقدارها 0.95 و 0.95 و 0.95 مقدارها 0.95 و 0.95 و

الحل:

قدرة الخرج لكل وحدة ،
$$P_{o/p} = \frac{100}{4} = 25 Mw$$

قدرة الدخل أو القدرة الهايدروليكية ، $P_{i/p}=
ho gQH=10^3 imes 9.8 imes 6.85 imes 580=38.9 Mw$

الكفاءة الإجمالية ,
$$\eta_o=rac{P_{o/p}}{
ho gQH}=rac{25}{38.9}=0.642=64.2\%$$

نسبة السرعة ،
$$\frac{u}{v_1}=0.46$$

سرعة النفث،
$$v_1 = \sqrt{2gH} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 580} = 106 m/s$$

$$\therefore u = 0.46v_1 = 0.46 \times 106 = 48.7m/s$$

السرعة المحيطية ،
$$u = \frac{\pi DN}{60}$$

$$\therefore D = \frac{60 u}{\pi N} = \frac{60 \times 48.7}{\pi \times 428} = 2.17m$$

عدد الأنفاث
$$v_j imes q = a_j \ v_j imes$$
 عدد الأنفاث

$$= \frac{\pi}{4} d_j^2 v_1 n$$

كتاب آلات هيدروليكية

$$6.85 = \frac{\pi}{4} \times d_j^2 \times 106 \times 2$$

$$d_i = 0.202 m = 202 mm$$

عدد الجرادل ،
$$Z = \frac{D}{2d} + 15 = \frac{2.17}{2 \times 0.202} + 15 = 20.4 \simeq 21$$

نسبة النفث،
$$m=\frac{D}{d}=\frac{2.17}{0.202}=10.75$$

الطول نصف القطري للجردل ، $L=2.5d=2.5 \times 0.202=0.5~m$

عرض الجردل ،
$$B=4d=4\times0.202=0.808\,m$$

عمق الجردل ،
$$Depth = d = 1 \times 0.202 = 0.202 \, m$$

الكفاءة الهايدروليكية ،
$$\eta_H=2\left(rac{u}{v_1}
ight)\left(1-rac{u}{v_1}
ight)(1-n\cos\gamma)$$

$$\eta_H = 2(0.46)(1 - 0.46)(1 - 0.95\cos 160^\circ) = 0.94 = 94\%$$

$$\eta_o = \eta_H \times \eta_m$$

$$\therefore \eta_m = \frac{\eta_o}{\eta_H} = \frac{0.642}{0.94} = 0.68 = 68\%$$

7.9 مثال (9) تحديد معَّدل السريان، قطر العجلة، عدد الأنفاث والسرعة النوعية اللابعدية لتوربين عجلة بلتون:

عجلة بلتون تولِّد قدرة مقدارها 4.5 Mw تحت سمت 120 m وعند سرعة مقدارها 200 rev/min . قطر العجلة يُعادل 8 مرات قطر النفث . إستخدم البيانات المختبرية الموضَّحة أدناه عند الكفاءة القصوى لتحديد معدَّل السريان ، قطر العجلة لكل نفث ، عدد الأنفاث المطلوبة ، والسرعة النوعية اللابعدية .

بيانات مختبرية:

أسامة محمد المرضي سليمان

كتاب آلات هيدروليكية

نسبة السرعة = 0.42 عند كفاءة قصوى مقدارها 0.42

الحل:

الكفاءة الإجمالية ،
$$\eta_o=rac{P}{
ho gQH}$$

$$\therefore Q = \frac{P}{\eta_o \rho g H} = \frac{4.5 \times 10^6}{0.8 \times 10^3 \times 120} = 4.78 m^3 / s$$

سرعة النفث، $v_1 = \sqrt{2gH} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 120} = 48.5 m/s$

$$\frac{u}{v_1} = 0.42$$
 بما أنَّ

 $\therefore u = 0.42v_1 = 0.42 \times 48.5 = 20.37m/s$

السرعة المحيطية ،
$$u = \frac{\pi DN}{60}$$

$$\therefore$$
 قطر العجلة ، $D=\frac{60u}{\pi N}=\frac{60 \times 20.37}{\pi \times 200}=1.95m$

قطر النفث،
$$d_j = \frac{D}{8} = \frac{1.95}{8} = 0.243m$$

يمكن الحصول على عدد الأنفاث بالمعادلة:

 $Q = a_j v_j \times number \ of \ jets$

$$= \frac{\pi}{4} d_j^2 v_1 n$$

$$4.78 = \frac{\pi}{4} \times 0.243^2 \times 48.5 \times n$$

$$\therefore n \simeq 2$$

السرعة النوعية اللا بعدية ،

$$n_{s} = \frac{N(\frac{P}{\rho})^{\frac{1}{2}}}{(gH)^{\frac{5}{4}}} = \frac{\frac{200}{60} (\frac{4.5 \times 10^{6}}{10^{3}})^{\frac{1}{2}}}{(9.8 \times 120)^{1.25}}$$

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان
$$= 0.0325 \ rev$$

$$= 0.0325 \times 2\pi = 0.2 \ rad$$

7.10 مثال (10) حساب قطر النفث، مُعَّدل السريان، وقطر العجلة لتوربين عجلة بلتون:

عجلة دفع تدور بسرعة 400 rev/min تحت سمت فعًال مقداره m 70 وتنتج kw . إذا كانت نسبة سرعة الجردل إلى سرعة النفث هي 0.46 ، معامل السرعة للفوهة هو 0.97 والكفاءة الهايدروليكية %83 ، حدِّد الآتى:

أ/ قطر النفث باله mm .

 m^3/s بالمعدَّل السريان بالـ

m ج/ قطر العجلة بالـ

الحل:

عجلة دفع (بلتون) ،

$$\frac{u}{v_1}=0.46$$
 , $P_{o/p}=125kw$, $H_e=70m$, $N=400rev/min$

$$\eta_H = 83\%$$
 , $c_v = 0.97$

 $d_i = ?$

$$Q = a_j v_j$$

$$\eta_H = \frac{P_{o/p}}{P_{i/p}} = \frac{P_{o/p}}{\rho g Q H_e}$$

$$0.83 = \frac{125 \times 10^3}{\rho g Q H_e} = \frac{125 \times 10^3}{10^3 \times 9.81 \times 70 Q}$$

$$\therefore Q = \frac{125 \times 10^3}{0.83 \times 10^3 \times 9.81 \times 70 \times 0.97^2} = 0.234 m^3/s$$

$$a_j = \frac{Q}{v_1}$$

105

كتاب آلات هبدر ولبكبة

رکیة
$$rac{\pi}{4}d_j^2 = rac{Q}{v_1}$$

$$d_j = \sqrt{\frac{Q}{v_1} \times \frac{4}{\pi}} = \sqrt{\frac{4Q}{\pi v_1}} = \sqrt{\frac{4 \times 0.234}{\pi v_1}}$$

$$v_1 = c_v \sqrt{2gH_e} = 0.97\sqrt{2 \times 9.81 \times 70} = 36m/s$$

$$\therefore d_j = \sqrt{\frac{4 \times 0.234}{\pi \times 36}} = 0.091m = 91mm$$

 $Q = 0.234m^3/s$ /ب

 $D = ? /_{\overline{c}}$

$$u = \frac{\pi DN}{60}$$

$$\therefore D = \frac{60u}{\pi N}$$

$$u = 0.46v_1 = 0.46 \times 36 = 16.56m/s$$

$$\therefore D = \frac{60 \times 16.56}{\pi \times 400} = 0.79m$$

7.11 مثال (11) تحديد مُعّدل السريان الحجمي، قطر العجلة، قطر النفث وعدد الأنفاث المطلوبة لتوربين عجلة بلتون:

عجلة بلتون تنتج 8 Mw تحت صافي سمت مقداره m 130 بسرعة 200 rev/min . مفترضاً معامل السرعة للفوهة يساوي 0.98 ، الكفاءة الهايدروليكية تساوي 87% ، نسبة سرعة الجردل إلى سرعة النفث 0.46 ، ونسبة قطر العجلة إلى قطر النفث تساوي 9/1 .

خدِّد الآتي:

أ/ معدَّل السريان الحجمي المطلوب.

ب/ قطر العجلة .

ج/ قطر النفث .

د/ عدد الأنفاث المطلوبة.

الحل:

عجلة بلتون ،

$$H_{net} = 130m$$
, $N = 200rev/\min$, $P_{o/p} = 8Mw$

$$\frac{D}{d_i} = \frac{9}{1}$$
 , $\frac{u}{v_1} = 0.46$, $c_v = 0.98$, $\eta_H = 0.87$

Q = ? /

$$\eta_H = \frac{P_{o/p}}{P_{i/p}} = \frac{P_{o/p}}{\rho g Q H_{net}}$$

$$0.87 = \frac{8 \times 10^6}{10^3 \times 9.81 \times 1300} \implies \therefore Q = 7.21 m^3 / s$$

D=? ب

$$u = \frac{\pi DN}{60}$$

$$D = \frac{60u}{\pi N}$$

$$v_1 = c_v \sqrt{2gH_{net}} = 0.98\sqrt{2 \times 9.81 \times 130} = 49.5m/s$$

$$\therefore u = 0.46v_1 = 0.46 \times 49.5 = 22.77 m/s$$

$$\therefore D = \frac{60 \times 22.77}{\pi \times 200} = 2.17m$$

 $d_j = ?$ /ج

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان
$$d_j = \frac{D}{9} = \frac{2.17}{9} = 0.242m$$

n = ? /2

$$Q = a_j v_j$$

$$Q = \frac{\pi}{4} \times 0.242^2 \times 49.5 = 2.28 m^3 / s$$

$$\therefore n = \frac{Q_T}{Q_{one \, jet}} = \frac{7.21}{2.28} = 3.16 \approx 3$$

7.12 مثال (12) إشتقاق صيغة للكفاءة الهايدروليكية وحسابها وتحديد الكفاءة القصوى لتوربين عجلة بلتون:

الحل:

سرعة نفث يدير عجلة بلتون ،

: وأحسب الآتي η_H وأحسب الآتي

N=400~rev/ min عند $\eta_H=?$

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان
$$N=800~rev/\min$$
 عند $\eta_H=?$

$$\eta_{max} = ?$$
 و

العجلة على الثانية على العجلة $ho Qu(v_1-u)[1+n\cos(180-\gamma)]$

$$\eta_H = rac{ | ext{الشغل المبذول في الثانية على العجلة}}{ | ext{prop}(v_1 - u)|} = rac{ | ext{pq}(v_1 - u)| + n \cos(180 - \gamma) |}{ | ext{pg}(v_1 - u)|}$$

$$=\frac{2u(v_1-u)[1+n\cos(180-\gamma)]}{v_1^2}$$

 $k = \frac{u}{v_1}$ أجعل

$$\eta_H = \frac{2u}{v_1} (1 - \frac{u}{v_1}) [1 + n\cos(180 - \gamma)]$$

$$= 2k(1 - k) [1 + 0.85\cos(180^\circ - 160^\circ)]$$

$$= 2k(1 - k) [1 + 0.85\cos20^\circ]$$

$$= 3.5975k(1 - k)$$

عند N = 400rev/ min عند

$$u = \frac{\pi DN}{60} = \frac{\pi \times 0.33 \times 400}{60} = 6.912 m/s$$
$$\therefore k = \frac{u}{v_1} = \frac{6.912}{60} = 0.1152$$

$$\therefore \eta_H = 3.5975 \times 0.1152 (1 - 0.1152) = 0.3667 = 36.7\%$$

، N = 800 rev / min عند

$$u = \frac{\pi DN}{60} = \frac{\pi \times 0.33 \times 800}{60} = 13.823 m/s$$

$$\eta_H = 3.5975 \times 0.2304(1 - 0.2304) = 0.6379 \approx 63.8\%$$

للكفاءة القصوى فإن المقدار k(1-k) يجب أن يكون عند قيمته القصوى . بالتالي يتم تفاضل المقدار . k ومساواته بالصفر للحصول على k .

$$\frac{d}{dk}[k(1-k)] = 0$$

$$\frac{d}{dk}(k-k^2) = 0$$

$$1 - 2k = 0$$

$$\therefore k = 0.5$$

$$\therefore \eta_{max} = 3.5975 \times 0.5(1 - 0.5) = 0.8994 = 89.94\%$$

7.13 مثال (13) تحديد السرعة، القدرة والسرعة النوعية اللابعدية لتوربين هايدروليكي:

نموذج لتوربينة بربع المقياس الكامل يتم اختباره تحت سمت مقداره 10.8m . مطلوب من توربينة بالمقياس الكامل أن تشتغل تحت سمت مقداره 30m وتدور بسرعة مقدارها 7.14rev/s .

ما هي السرعة التي يجب أن يدور بها النموذج ؟

إذا كانت التوربينة تقوم بإنتاج 100kw وتستخدم 1.085m³/s من الماء عند هذه السرعة ، ما هي القدرة التي سيتم الحصول عليها من التوربينة بالمقياس الكامل ، إذا كانت الكفاءة أفضل بمقدار 3% من تلك للنموذج . ما هي السرعة النوعية اللابعدية للتوربينة بالمقياس الكامل ؟

الحل:

النموذج (ربع المقياس الكامل)

$$H_1 = 10.8m$$

$$N_1 = ?$$

المقياس الكامل

$$H_2 = 30m$$

$$N_2 = 7.14 rev/s$$

من المعادلة التالية ،

$$N \propto \frac{H^{1/2}}{D}$$

$$\therefore N = k \; \frac{H^{1/2}}{D}$$

$$\therefore k = \frac{ND}{H^{1/2}} = cons.$$

$$\frac{N_1 D_1}{H_1^{1/2}} = \frac{N_2 D_2}{H_2^{1/2}}$$

$$\therefore N_1 = N_2 \left(\frac{H_1}{H_2}\right)^{1/2} \left(\frac{D_2}{D_1}\right)$$

$$\therefore N_1 = 7.14 \left(\frac{10.8}{30}\right)^{1/2} \times 4 = 17.14 rev/s$$

$$P_2 = ?$$
 , $Q_1 = 1.085m^3/s$, $P_1 = 100kw$

من المعادلة أدناه ،

$$Q\alpha D^2 H^{1/2}$$

$$\therefore Q = kD^2H^{1/2}$$

$$\therefore k = \frac{Q}{D^2 H^{1/2}}$$

$$\frac{Q_1}{D_1^2 H_1^{1/2}} = \frac{Q_2}{D_2^2 H_2^{1/2}}$$

$$\therefore Q_{2} = Q_{1} \cdot \left(\frac{D_{2}}{D_{1}}\right)^{2} \left(\frac{H_{2}}{H_{1}}\right)^{1/2}$$

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان
$$= 1.085 \times 4^2 \times \left(\frac{30}{10.8}\right)^{1/2} = 1.085 \times 16 \times \left(\frac{30}{10.8}\right)^{1/2} = 28.93 \, m^3/s$$

أيضاً من المعادلة ،

$$P \alpha QH$$
$$\therefore P = kQH$$

بالتالي ،

بأعتبار أنَّ كفاءة المقياس الكامل أكبر بمقدار 3% من تلك للنموذج .

$$\therefore P_2 = 7.41 \times 1.03 = 7.63 Mw$$

، n_s ، السرعة النوعية اللا بعدية

$$n_s = \frac{N(P/\rho)^{1/2}}{(gH)^{5/4}}$$

$$\therefore n_s = \frac{N(P/\rho)^{1/2}}{(gH)^{5/4}} = \frac{7.14(\frac{7.63 \times 10^6}{1000})^{1/2}}{(9.81 \times 30)^{5/4}} = \frac{7.14 \times 87.35}{1218.96}$$

$$= 0.512$$

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان 7.14 مثال (14) تحديد عدد التوربينات التي يجب تركيبها في منشأة هندسية:

منشأة هندسية مطلوب منها امداد قدرة مقدارها 30000 عند سرعة مقدارها 120 rev/min تحت سمت مقداره 18m . اذا كانت التوربينات المقترحة لديها سرعة نوعية مقدارها 300 ، كم عدد الماكينات التي يجب تركيبها؟

الحل:

$$H=18m$$
 , $N=120rev/\min$, القدرة الكلية $(Po/p)_{total}=30000kw$ $n=?$, $N_S=300$ $N_S=rac{NP^{1/2}}{H^{5/4}}$ $N_S=rac{NP^{1/2}}{H^{5/4}}$ $P=\left\{rac{N_S\times H^{5/4}}{N}
ight\}^2=\left\{rac{300\times 18^{5/4}}{120}
ight\}^2=8591.35kw$ القدرة من توربينة واحدة $n=rac{1}{120}$ القدرة من توربينة واحدة $n=\frac{1}{120}$

$$\therefore n = \frac{30,000}{8591.35} = 3.5 \simeq 4m/cs$$

7.15 مثال (15) تحديد نسبة المقياس الكامل إلى النموذج والسرعة التصميمية لتوربين هايدروليكي:

توربینة تُعطی قدرة مقدارها $250 \, kw$ تحت سمت مقداره $12 \, m$ وتدور بسرعة تصمیمیة مقدارها $2250 \, kw$ قدرة مقدارها $250 \, kw$ مقداره تعطی قدرة مقدارها $250 \, kw$ تحت سمت مقداره $250 \, kw$ ، أحسب الآتی :

أ) نسبة المقياس للماكينة الجديدة ، ب) السرعة التصميمية . اشتَّق الصيغة المناسبة موضِّحاً بعناية الإفتراضات الأساسية .

الحل:

النموذج:

 $N_1=250rev/\min$, $H_1=12m$, $P_1=3750kw$

الماكينة:

 $H_2 = 7.5m$, $P_2 = 2250kw$

أ/ نسبة المقياس للماكينة الجديدة ،

$$\frac{{
m Ed}_{2}}{{
m Ed}_{1}}=rac{{
m Ed}_{1}}{{
m Ed}_{1}}=0$$
قطر النموذج

ب/ سرعة الماكينة ،

$$N_2 = ?$$

$$N_S = \frac{NP^{\frac{1}{2}}}{H^{\frac{5}{4}}}$$

$$= \frac{N_1 P_1^{1/2}}{H_1^{5/4}} = \frac{250 \times (3750)^{1/2}}{(12)^{5/4}} = 685.46$$

$$\therefore N_s = \frac{N_2 H_2^{1/2}}{H_2^{5/4}}$$

$$\therefore N_2 = \frac{N_s \times H_2^{5/4}}{P_2^{1/2}} = \frac{685.46 \times 7.5^{5/4}}{(2250)^{1/2}} = 179.36 rev/min$$

من المعادلة ،

$$N\alpha \frac{H^{1/2}}{D}$$

$$\therefore N = k \frac{H^{1/2}}{D}$$

$$\therefore K = \frac{ND}{H^{1/2}} = cons.$$

$$K = \frac{N_1 D_1}{H_1^{1/2}} = \frac{N_2 D_2}{H_2^{1/2}}$$

$$\therefore \frac{D_2}{D_1} = \frac{N_1}{H_1^{1/2}} \times \frac{H_2^{1/2}}{N_2} = \frac{N_1}{N_2} \times \left(\frac{H_2}{H_1}\right)^{1/2}$$

$$= \frac{250}{179.36} \times \left(\frac{7.5}{12}\right)^{1/2} = 1.102 : 1$$

7.16 مثال (16) وحدة السرعة ووحدة القدرة والسرعة النوعية لتوربينة هايدروليكية:

عرَّف وحدة القدرة ووحدة السرعة ومنهما أوجد صيغة مناسبة للسرعة النوعية عندما يتم تطبيقها الى توربينة هايدروليكية وطوِّر تعبيرات لهما بدلالات القدرة الحقيقية ، سمت السرعة والامداد . أذكر بعناية الافتراضات التي يتم عملها .

توربينة تنتج قدرة مقدارها $3750 \ kw$ تحت سمت امداد مقداره m 12 وكفاءة اجمالية مقدارها 82% . اذا تمّ استخدام مصدر إمداد جديد وزيد السمت الى m 18 ، افترض أن الكفاءة تظل عند 82% ، أوجد السريان المطلوب بالـ m^3/s ، القدرة التي يتم الحصول عليها والزيادة المئوية في السرعة .

$$\eta_o=0.82$$
 , $H_1=12m$, $P_{o/p_{(1)}}=3750kw$

الحل:

وحدة السرعة $(unit\ speed)$ هي السرعة النظرية التي تشتغل عليها توربينة معطاة تحت سمت ضغط مقداره $1\ m$

لتوربينة معطاة فإنَّ ،

$$\sqrt{H} \propto N$$
 , $\sqrt{H} = N_1 N$
$$\therefore N_1 = \frac{\sqrt{H}}{N}$$

كتاب آلات هيدروليكية

بالتالي وحدة السرعة N_1 ،

$$N_1 = \frac{\sqrt{H}}{N} \qquad (1)$$

. $1 \, m$ وحدة القدرة (unit power) وحدة القدرة التي تنتجها توربينة معطاة نظرياً تحت سمت ضغط مقداره

$$p \propto D^2 \, H^{\frac{3}{2}}$$

لتورىينة معطاة فإنَّ ،

$$p \propto H^{\frac{3}{2}}$$
$$p = p_1 \times H^{\frac{3}{2}}$$

، p_1 بالتالي وحدة القدرة

$$p_1 = \frac{p}{H^{\frac{3}{2}}}$$

لأي توربينتين متشابهتين هندسياً تعملان تحت ظروف متشابهة ديناميكياً .

،
$$N \propto rac{\sqrt{H}}{D}$$
 ، السرعة

القدرة ، $p \propto D^2 \, H^{rac{3}{2}}$

، N_s السرعة النوعية

$$N_{S} = N_{1} \sqrt{p_{1}} = \frac{N \sqrt{p}}{H^{\frac{s}{4}}}$$
$$= \frac{N}{H^{\frac{1}{2}}} \times \frac{p^{\frac{1}{2}}}{H^{\frac{3}{4}}} = \frac{N \sqrt{p}}{H^{\frac{5}{4}}}$$

$$\eta_o=0.82$$
 , $H_2=18m$, $P_{o/p_{(2)}}=?$

$$Q_2 = ?$$

$$P_{2_{(o/P)}} = ?$$

?= الزيادة المئوية في السرعة

كتاب آلات هيدروليكية

$$P_{o/p_{(1)}} = \frac{3750 \times 10^3}{0.82} = \rho g Q_1 H_1$$

$$\therefore Q_1 = \frac{3750 \times 10^3}{0.82 \times 10^3 \times 9.81 \times 12} = 38.85 m^3 / s$$

وحدة القدرة
$$= \frac{P_1}{H_1^{3/2}} = \frac{P_2}{H_2^{3/2}}$$

$$\frac{3750}{12^{3/2}} = \frac{P_2}{18^{3/2}} \implies$$

$$P_2 = 6889.2kw \approx 6900kw$$

الريادة المئوية في السرعة
$$= \frac{v_2 - v_1}{v_1} \times 100\% = ?$$

$$v_1 = \sqrt{2gH_1} = \sqrt{2 \times 9.81 \times 12} = 15.344 m/s$$

$$v_2 = \sqrt{2gH_2} = \sqrt{2 \times 9.81 \times 18} = 18.793 m/s$$

$$=\frac{18.793-15.344}{15.344} imes 100\% = 22.5\%$$

من المعادلة الموضحة أدناه،

 $P\alpha D^2 H^{3/2}$

بالتالي ،

$$\therefore P = kD^2H^{3/2}$$

$$k = \frac{P_1}{D_1^2 H_1^{3/2}} = \frac{P_2}{D_2^2 H_2^{3/2}}$$

$$\frac{3750}{D_1^2 \times 12^{3/2}} = \frac{6900}{D_2^2 \times 18^{3/2}}$$

$$6900D_1^2 \times 12^{3/2} = 3750D_2^2 \times 18^{3/2}$$

كتاب آلات هيدروليكية أسامة ه
$$\frac{D_1^2}{D_2^2} = \frac{3750}{6900} \left(\frac{18}{12}\right)^{3/2}$$

أسامة محمد المرضى سليمان

$$\therefore \frac{D_1}{D_2} = \left\{ \frac{3750}{6900} \left(\frac{18}{12} \right)^{3/2} \right\}^{1/2} = 1$$

من المعادلة الموضحة أدناه ،

$$O\alpha D^2 H^{1/2}$$

بالتالي ،

7.17 مثال (17) حساب معَّدل السريان وقدرة العمود المنتجة بواسطة توربين عجلة بلتون:

فوهة لعجلة بلتون ، معامل سرعتها 0.97 ، تكون على بعد 400m أسفل سطح الماء لبحيرة . يكون قطر النفث 60.008 ، قطر الماسورة 0.6m ، طولها 4km و 4km ، قطر الماسورة النفث بواسطة الجرادل خلال زاوية مقدارها 165 درجة وتدور الجرادل بسرعة تعادل 0.48 من سرعة النفث ، الإحتكاك على سطح الجردل يخفِّض السرعة النسبية عند المخرج بمقدار 15% من السرعة النسبية عند المدخل. تكون الكفاءة الميكانيكية للتوربينة 90% . أوجد معدَّل السريان وقدرة العمود المنتجة بواسطة التوربينة.

الحل:

فوهة لعجلة بلتون ،

$$c_v = 0.97$$

$$H = 400m$$

$$d_i = 80mm = 0.08m$$

$$d_P = 0.6m$$
 , $L = 4km = 4000m$

$$f = 0.008$$
, $\gamma = 160^{\circ}$

$$u = 0.48v_1$$

$$v_{r_2} = nv_{r_1}$$
 , $n = 0.85$ $\therefore v_{r_2} = 0.85v_{r_1}$

$$\eta_{mech} = 0.9$$

$$Q = ?$$

قدرة العمود المنتجة بواسطة التوربينة
$$P_{o/p}=$$

$$Q = a_i v_1$$

$$h_f = \frac{flQ^2}{3d_P^5} = \frac{0.008 \times 4000Q^2}{3 \times 0.6^5} = 137.2Q^2$$

$$H_{net} = H - h_f = 400 - 137.2Q^2$$

$$v_1 = c_v \sqrt{2gH_{net}}$$

$$v_1 = \frac{Q}{a_i} = c_v \sqrt{2gH_{net}}$$

$$\frac{Q}{\frac{\pi}{4} \times 0.08^2} = 0.97\sqrt{2 \times 9.81(400 - 137.2Q^2)}$$

$$\frac{Q^2}{(\frac{\pi}{4} \times 0.08^2)^2} = 0.97^2 \times 2 \times 9.81(400 - 137.2Q^2)$$

$$39579Q^2 = 18.5(400 - 137.2Q^2)$$

$$2139.4Q^2 = 400 - 137.2Q^2$$

$$2276.6Q^2 = 400$$

$$\therefore Q = \sqrt{\frac{400}{2276.6}} = 0.42m^3/s$$

$$P_{o/p} = \rho Q u(v_1 - u)[1 + n\cos(180 - \gamma)]$$

$$H_{net} = H - h_f = 400 - 137.2Q^2 = 400 - 137.2 \times 0.42^2 = 375.8m$$

$$v_1 = 0.97\sqrt{2 \times 9.81 \times 375.8} = 83.3 \text{ m/s}$$

$$u = 0.48v_1 = 0.48 \times 83.3 = 40\text{m/s}$$

$$P_{o/p} = 10^3 \times 0.42 \times 40 \times 43.3 \times 1.821 = 1324.67kw$$

$$P_{o/p} = 1324.67 \times 0.9 = 1192.2kw$$

7.18 مثال (18) تحديد قدرة العمود المنتجة والسرعة الدوّارة لتوربين عجلة بلتون:

ثلاث عجلات لبلتون متطابقة ومزدوجة النفث تشتغل تحت سمت إجمالي مقداره 400m. يكون قطر المؤهات 75mm بمعامل سرعة مقداره 0.97. دائرة الخطوة للجردل تكون بقطر 1.2m ، وسرعة الجردل الفوهات 0.46 بمعامل سرعة مقداره بتغيير مسار النفث بزاوية مقدارها 0.46 ، ونتيجة للاحتكاك يتم خفض السرعة النسبية بمقدار 0.80. تكون الكفاءة الميكانيكية 0.96. يتم إمداد ماء من المستودع إلى التوربينات بواسطة ماسورتين متوازيتين، كل واحدة بقطر 0.5m وبطول 0.5m بمعامل إحتكاك 0.0075 وسرعته المأورة.

الحل:

ثلاث عجلات لبلتون متطابقة ومزدوجة النفث،

كتاب آلات هيدروليكية

السمت الإجمالي , H=400m , $d_j=75mm=0.075m$

$$c_v = 0.97$$
 , $D = 1.2m$, $u = 0.46v_1$, $\gamma = 165^o$, $n = 0.82$

i.e.
$$v_{r_2}=0.82v_{r_1}$$
 , $\eta_{mech}=0.96$

$$f = 0.0075$$

$$d_P = 0.5m$$

$$L = 450m$$

لكل تورىينة
$$Q = 0.65m^3/s$$

قدرة العمود المنتجة ,
$$P_{o/p}=$$

$$N = ?$$

$$P_{o/p} = \rho Q u(v_1 - u)(1 + n\cos(180 - \gamma))$$

صيغة دارسي (Darcy formula) للفقد الاحتكاكي يتم التعبير عنها كالآتي :

$$h_f = \frac{flQ^2}{3d_P^5}$$

: يُعطى بال m^3/s بالمصرّف بال يُعطى ب

$$Q = 0.65 \times 3 = 1.95 m^3/s$$

لكل ماسورة فإنَّ الحجم المصرَّفِ في الثانية يُعطى ب:

$$Q = \frac{1.95}{2} = 0.975 m^3 / s$$

$$h_f = \frac{0.0075 \times 450 \times 0.975^2}{3 \times 0.5^5} = 34.2m$$

$$H_{net} = H - h_f = 400 - 34.2 = 365.8m$$

کتاب آلات هیدرولیکیة أسامة محمد المرضي سلیمان
$$v_1 = c_v \sqrt{2 \ g \ H_{net}} = 0.97 \sqrt{2 \times 9.81 \times 365.8} = 82.2 m/s$$
 $u = 0.46 v_1 = 0.46 \times 82.2 = 37.8 m/s$ $P_{o/p} = 10^3 \times 0.65 \times 37.8 (82.2 - 37.8) (1 + 0.82 \cos 15^o)$ $= 10^3 \times 1090.91 \times 1.792 = 1954.9 kw$

:. قدرة العمود المنتجة ،

$$P_{o/p} = 1954.9 \times 0.96 = 1876.7kw$$

$$u = \frac{\pi DN}{60}$$
 $\therefore N = \frac{60u}{\pi D} = \frac{60 \times 37.8}{\pi \times 1.2} = 601.6 \text{ rev/min}$

7.19 مثال (19) إيجاد الكفاءة الهايدروليكية النظرية، سرعة دوران العجلة وقطر الفوهة لتوربين عجلة بلتون في محطة توليد قدرة كهرومائية:

في محطة توليد قدرة كهرومائية ، يقوم توربين عجلة بلتون بإنتاج قدرة مقدارها 1260kw تحت سمت مقداره . 610m . 610m . فقد السمت نتيجة للإحتكاك في الماسورة الناقلة بين المستودع والفوهة هو 46m . جرادل عجلة بلتون تعمل على إنحراف النفث خلال زاوية مقدارها 165° ، بينما يتم خفض السرعة النسبية للماء نتيجة للاحتكاك مع سطح الجردل بمقدار 100 . نسبة سرعة الجردل إلى سرعة النفث هي 100 . قطر دائرة الجردل للعجلة هو 1000 ، وهنالك نفثان . أوجد الكفاءة الهيدروليكية النظرية ، سرعة دوران الجردل ، وقطر الفوهة إذا كانت الكفاءة الهيدروليكية الحقيقية (الفعلية) هي حوالي 1000 من تلك التي يتم حسابها عاليه . 1000 . 1

الحل:

قدرة الخرج قدرة الخرج
$$\frac{P_{o/p}}{\frac{1}{2}m^ov_1^2} = \frac{P_{o/p}}{\frac{1}{2}m^ov_1^2}$$
 الكفاءة الهايدروليكية

عند مدخل الفوهة ،

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان
$$H = 610 - 46 = 564m$$

باستخدام معامل السرعة للفوهة ،

$$v_1 = c_v \sqrt{2gH} = 0.98\sqrt{2 \times 9.81 \times 564} = 103.1 m/s$$

الآن ،

$$\frac{W}{m^o} = u_1 v_{w_1} - u_2 v_{w_2}$$
$$= u(v_1 - u)(1 + n\cos(180 - \gamma))$$

عليه ،

$$\frac{W}{m^o} = 0.46v_1(v_1 - 0.46v_1)(1 + 0.9\cos 115^o)$$

، عوضّ عن قيمة v_1 في المعادلة عاليه

$$\frac{W}{m^o} = 5180.95$$

الكفاءة الهايدروليكية النظرية
$$\eta_{H_{th}} = \frac{P_{o/p}}{\frac{1}{2} m^o v_1^2} = \frac{5180.95\,m^o}{\frac{1}{2} m^o v_1^2} = \frac{5180.95}{\frac{1}{2} \times 103.1^2}$$

$$= 0.98$$

الفعلية الفعلية الفعلية الفعلية ،
$$\eta_{H_{act}} = 0.9 \times 0.98 = 0.882$$

سرعة الجردل،
$$u=0.46v_1=0.46 imes 103=47.38m/s$$

سرعة دوران العجلة ،
$$N=rac{60u}{\pi\,D}=rac{60 imes47.38}{\pi imes0.89}=1016\,r.\,p.\,m$$

القدرة الفعلية
$$= \frac{1260 \times 10^3}{\frac{1}{2}m^o v_1^2} = \frac{1260 \times 10^3}{1000}$$
 الطاقة في النفث

أسامة محمد المرضي سليمان

كتاب آلات هيدروليكية عليه ، فإنَّ الكتلة المنسابة في الثانية تُعطى ب:

$$m^o = \frac{1260 \times 10^3}{0.882 \times \frac{1}{2} \times 103^2} = 269kg/s$$

لفوهة واحدة ، فإنَّ الكتلة المنسابة في الثانية تُعطى ب:

$$m^o = 134.5 \, kg/s$$

لحساب قطر الفوهة ، بإستخدام معادلة الإستمرارية ،

$$m^{o} = \rho Q = \rho a_{j} v_{j} = \rho a_{j} v_{1} = \rho \frac{\pi}{4} d_{j}^{2} v_{1}$$

بالتالى ، فإنَّ قطر الفوهة يُعطى بالمعادلة التالية :


$$d = \sqrt{\frac{134.5}{10^3 \times \frac{\pi}{4} \times 103}} = 0.041m = 41mm$$

7.20 مثال (20) تحديد قدرة الخرج لعجلة بلتون وكفاءتها الهايدروليكية:

توربين عجلة بلتون بسمت 90m وسمت مفقود نتيجة للإحتكاك في الأنبوب الناقل 30m . متوسط سرعة $c_v = 0.98$ وتصريف الفوهة $1m^3/s$. إذا كان للجردل زاوية مقدارها 15^o عند المخرج و 12m/s ، أوجد قدرة عجلة بلتون والكفاءة الهايدروليكية .

الحل:

الشكل (7.3) أدناه يوضِّح مثلثات سرعات الدخل والخرج لتوربينة عجلة بلتون.



شكل (7.3) مثلثات سرعات الدخل والخرج لتوربينة عجلة بلتون

90m = 1السمت

السمت المفقود نتيجة للإحتكاك = 30 m

90 - 30 = 60 m ، السمت المتاح عند الفوهة

$$Q = 1 \, m^3/s$$

من مخطط سرعات الدخل ،

$$v_1 = c_v \sqrt{2gH}$$

$$= 0.98\sqrt{2 \times 9.81 \times 60} = 33.62m/s$$

عليه ،

$$v_{r_1} = v_1 - u_1 = 33.62 - 12 = 21.62m/s$$

من مثلث سرعات المخرج ،

$$v_{r_2} = v_{r_1} = 21.16 m/s$$
 (تجاهل الفقودات)

$$u_2=u_1=12m/s$$

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان
$$v_{w_2} = v_{r_2} \cos \alpha - u_2 = 21.62 \cos 15^o - 12 = 8.88 \, m/s$$

$$v_{f_2} = v_{r_2} \sin \alpha = 21.62 \sin 15^o = 5.6 m/s$$

$$v_2 = \sqrt{v_{w_2}^2 + v_{f_2}^2} = \sqrt{8.88^2 + 5.6^2} = 10.5 m/s$$

الشغل
$$= \frac{v_1^2 - v_2^2}{2} = \frac{33.62^2 - 10.5^2}{2} = 510 kj/kg$$

7.21 مثال (21) تحديد قدرة الماء، محصلة القوة على الجردل، قدرة العمود والكفاءة الإجمالية لتوربين عجلة بلتون:

توربين عجلة بلتون بنفث مفرد يدور بسرعة rpm 305 ضد سمت مقداره 515m. قطر النفث هو 200mm ، وإنحرافه داخل الجردل بزاوية 165° وسرعته النسبية يتم خفضها بمقدار 12% نتيجة للإحتكاك على سطح الجردل. أوجد:

أ قدرة الماء.

ii/ محصلة القوة على الجردل.

iii/ قدرة العمود إذا كانت الفقودات الميكانيكية تمثِّل 4% من القدرة التي يتم إمدادها.

الكفاءة الإجمالية.

إفترض البيانات الضرورية.

الحل:

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان
$$v_1 = c_v \sqrt{2gH} = 0.98 \sqrt{2 imes 9.81 imes 515} = 98.5 m/s$$

يعطى التصريف بالمعادلة التالية:

$$Q = a_j v_j = \frac{\pi}{4} \times 0.2^2 \times 98.5 = 3.096 m^3 / s$$

i/ تعطى قدرة الماء بالمعادلة التالية:

قدرة الماء ،
$$P=
ho gQH=9.81 imes3.096 imes515=15641.5kw$$

ii/ تعطى سرعة الجردل بالمعادلة التالية:

سرعة الجردل،
$$u_1=c_v\sqrt{2gH}=0.46\sqrt{2 imes9.81 imes515}=46m/s$$
 ($c_v=0.46$ ربإفتراض)

السرعة النسبية عند المدخل ،
$$v_{r_1} = v_1 - u_1 = 98.5 - 46 = 52.5 m/s$$

$$v_{r_2} = 0.88 \times 52.5 = 46.2 m/s$$

من مخطط السرعة ،

$$v_{w_2} = u_{2-v_{r_2}} \cos \alpha = 46 - 46.2 \cos 15^o = 1.37 m/s$$

عليه فإنَّ القوة الواقعة على الجردل ،

$$F = \rho Q(v_{w_1} - v_{w_2}) = 10^3 \times 3.096(98.5 - 1.37) = 300714N$$

iii/ تعطى القدرة المنتجة بواسطة توربين عجلة بلتون بالمعادلة التالية:

$$P_{o/p} = Fu = 300714 \times 46 = 13832.8 \times 10^3 w$$

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان = 13832.8 kw

خذ الفقودات الميكانيكية مكافئة له 4%،


بالتالي فإنَّ قدرة العمود المنتجة يتم إعطاؤها كالآتي:

$$0.96 \times 13832.8 = 13279.5 \, kw$$

تعطى الكفاءة الإجمالية بالمعادلة التالية: iv

$$\eta_o = \frac{13279.5}{15641.5} = 0.849 = 84.9 \%$$

الشكل (7.4) أدناه يوضَّح مخططات سرعات الدخل والخرج لتوربينة عجلة بلتون.



شكل (7.4) مخططات سرعات الدخل والخرج لتوربينة عجلة بلتون

أسامة محمد المرضى سليمان

كتاب آلات هيدروليكية

7.22 مثال (22) تحديد عدد العجلات، قطر العجلة، قطر النفث، وقطر مواسير الإمداد لتوربين عجلة بلتون:

ماء تحت سمت ضغط مقداره m 270 متاح لاستخدام محطة قدرة كهرومائية ويتم تصريفه الى محطة توليد قدرة خلال ثلاث مواسير طولها c 2.4 c 2.4 c وفقوداتها الاحتكاكية c 2.4 c أريد تركيب عدد من عجلات بلتون أحادية النفث بسرعة نوعية لا تزيد عن 38 ، لانتاج قدرة خرج كلية لعمود التوربينة مقدارها c 38 مقدارها c 38 سرعة العجلة هي c 36 ونسبة سرعة الجردل الى النفث هي c 36 ومعامل سرعة c مقداره c 37 مقداره c 38 مقداره c 38 مقداره c 39 مقداره c 30 مقداره c 40 مقداره c 41 مقداره c 42 مقداره c 42 مقداره c 42 مقداره c 43 مقداره c 43 مقداره c 44 مقداره c 45 مقداره c 45 مقداره c 45 مقداره c 46 مقداره c 47 مقداره c 48 مقداره c 48 مقداره c 48 مقداره c 49 مقداره c 40 مقدار

حدِّد الاتي:

أ/ عدد عجلات بلتون المستخدمة .

ب/ قطر العجلة .

ج/ قطر النفث.

د/ قطر مواسير الإمداد .

إفترض أن معامل الاحتكاك هو 0.006

الحل:

سمت الضغط الاجمالي (gross head) ،

 $h = 270 \, m$

السمت المفقود في الاحتكاك (head lost in friction) ،

 $h_f = 24 m$

سمت القدرة (power head) ،

$$H = h - h_f = 270 - 24 = 246 m$$

n ، عدد الماكينات n

$$n=rac{{
m Exc}}{{
m Exc}}=rac{{
m Exc}}{{
m Exc}}=rac{18000}{p}$$
 قدرة ماكينة واحدة

 $N_{\rm S}$ ، النوعية

$$N_s = \frac{N p^{\frac{1}{2}}}{H^{\frac{5}{4}}}$$

. rev/min حيث N = سرعة العجلة بالـ

 $H=246\,m$ و فرصه $N=650\,rev/min$ و ، وضع ، هدارها 38

$$p = \left(\frac{N_s}{N}\right)^2 H^{\frac{5}{2}} = \left(\frac{38}{650}\right)^2 \times (240)^{\frac{5}{2}}$$
$$= 3245 \, kw$$

$$\therefore n = \frac{18000}{p} = \frac{18000}{3245} = 5.56 \approx 6$$

أي 6 ماكينات لعجلات بلتون.

ب/

سرعة النفث (jet velocity)،

$$v = c_v \sqrt{2 g H}$$

= $0.97\sqrt{2 \times 9.81 \times 246} = 67.1 \text{ m/s}$

سرعة الجردل (bucket velocity) ،

$$u = 0.46 v = 0.46 \times 67.1 = 30.9 m/s$$

أيضاً يمكن التعبير عن سرعة الجردل كالآتى:

$$u = r \omega = \frac{\pi DN}{60} = \frac{\pi D \times 650}{60} = 30.9$$

ه (wheel diameter) ، قطر العجلة

کتاب آلات هیدرولیکیة أسامة محمد المرضي سلیمان
$$D = \frac{30.9 \times 60}{\pi \times 650} = 0.907 \, m$$

87% النفث يعتمد على التصريف Q لكل ماكينة ، لكفاءة اجمالية مقدارها

القدرة الهايدر وليكية الكلية المطلوبة عند الفوهات ،

$$=\frac{18000}{0.87}=20700\ kw$$

القدرة عند الفوهة لكل ماكينة ،

$$=\frac{20.700}{6}=3450\ kw$$

 $= 3450 \times 10^3 w = \rho g Q H$

$$\therefore Q = \frac{3450 \times 10^3}{1000 \times 9.81 \times 246} = 1.43 \text{ m}^3/\text{s}$$

، ($jet\ diameter$) هو قطر النفث d_j هان کان

: يتم حسابها كالآتي a ، فإنَّ مساحة النفث

$$a = \frac{1}{4} \pi d_j^2$$

$$Q = C_d \, \frac{1}{4} \, \pi \, d_j^2 \sqrt{2 \, g \, H}$$

$$\therefore d_j = \sqrt{\frac{4 Q}{\pi C_d \sqrt{2gH}}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.43}{\pi \times 0.94 \sqrt{2 \times 9.81 \times 246}}}$$

$$= 0.167 m$$

د/ اذا كان $d_{
m p}=d_{
m p}$ قطر الماسورة ، $d_{
m p}=d_{
m p}$ التصريف الكلى للـ $d_{
m p}$ ماكينات ،

$$= 6 Q = 6 \times 1.43 = 8.58 \, m^3/s$$

عدد المواسير = 3

أسامة محمد المرضي سليمان

كتاب آلات هيدروليكية

، Q_p ، التصريف لكل ماسورة

$$Q_p = \frac{8.58}{3} = 2.86 \, m^3 / s$$

، h_f ، الفقد الاحتكاكي في سمت الضغط باستخدام صيغة دارسي

$$h_f = \frac{f L Q_p^2}{3 d_p^5}$$

بالتالي ،

$$d_p^5 = \frac{f L Q_p^2}{3 h_f} = \frac{0.006 \times 2.4 \times 10^3 \times 2.86^2}{3 \times 24} = 1.636$$

بالتالي فإنَّ قطر الماسورة يعطى كالآتي:

قطر الماسورة ،
$$d_p=1.104\,m$$

الفصل الثامن

مسائل في التوربينات الدفعية Problems in Impulse Turbines

8.1 مسألة (1):

سرعة النفث التي تدار بها عجلة بلتون هي $57\,m/s$. للعجلة قطر مقداره $1\,m$ وتدار بسرعة مقدارها $N\,rev/min$. $N\,rev/min$ السرعة النسبية عند مخرج الجردل تعادل 0.85 السرعة عند المدخل، وتتحرف هذه السرعة النسبية بواسطة الجرادل خلال 165 درجة. اشتَّق من المبادئ الأولية تعبيراً للكفاءة الهايدروليكية للعجلة. أرسم $1000\,rev/min$ منحنى يُوضِّح تغير الكفاءة الهايدروليكية مع السرعة عندما تتغير قيمة N من $1000\,rev/min$ منحنى $1000\,rev/min$ $10000\,rev/min$ $10000\,rev/min$ $10000\,rev/min$ $10000\,rev/min$ $10000\,rev/min$ $10000\,rev/mi$

8.2 مسألة (2)

في عجلة بلتون قطر دائرة الجردل يساوي m 0.9 وزاوية الانحراف للجردل هي 160 درجة . قطر النفث هو $75\,mm$. تجاهل الاحتكاك ، أحسب القدرة التي تنتجها العجلة والكفاءة الهايدروليكية عندما تكون السرعة $75\,mm$. $690\,kN/m^2$ والضغط خلف الفوهة $690\,kN/m^2$.

Ans. {103 kw, 91.2%}

8.3 مسألة (3):

قطر دائرة الجردل لعجلة بلتون يساوي m 1.8 وزاوية الانحراف للجرادل هي 160 درجة . قطر النفث يساوي قطر دائرة الجردل لعجلة بلتون يساوي m 135 m والسمت فوق الفوهة يساوي m 135 m أوجد الكفاءة الهايدروليكية عندما تكون السرعة m 250 m . m

Ans. {96.3%}

كتاب آلات هيدروليكية

أسامة محمد المرضى سليمان

8.4 مسألة (4)

عجلة بلتون ذات نفث مفرد (single jet pelton wheel) بسمت فوق الفوهة مقداره m 210 لديها جرادل في محيط دائرة قطرها m 0.9 . إذا كانت زاوية إنحراف الجرادل هي 162 درجة فأوجد الآتي :

أ) السرعة الأفضل.

ب) الكفاءة الهايدروليكية للربشة عند سرعة مقدارها 800 rev/min .

 c_v خذ c_v للفوهة هو

Ans. $\{664 \ rev/min \ , 93.6\%\}$

8.5 مسألة (5):

عجلة بلتون تدار بواسطة نفثين متشابهين ، تنقل قدرة مقدارها 3750 kw الى العمود عندما تدار بسرعة $375\,rev/min$. $375\,rev/min$. $375\,rev/min$ الضغط من مستوى المستودع الى الفوهات هي 90% . 90% . 90% مماسة لدائرة خط المواسير والفوهات هي 90% . 90% . 90% . 90% مماسة لدائرة قطرها 90% . 90% . 90% . 90% ماسة لدائرة قطرها 90% . 90

أ) كفاءة الريشة (العجلة) .

ب) قطر كل نفث .

Ans. {93.3%, 156 *mm*}

8.6 مسألة (6):

عجلة بلتون ذات فوهة يتم التحكم فيها بواسطة إبرة ($needle-controlled\ nozzle$) تتتج قدرة مقدارها $710\ kw$ عندما يكون السمت الكلي هو $190\ m$ وقطر النفث $100\ m$ فقد السمت الناتج من الاحتكاك

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان

. m^3/s عيث المواسير والفوهة هو $Q^2 m$ ، حيث Q هي كمية الماء التي يتم امدادها بال

افترض أن قيمة كلٍ من السمت الكلي وكفاءة الريشة ثابتة ، حدِّد النسبة المئوية للانخفاض في كمية الماء التي يتم إمدادها عندما تنخفض القدرة الى قيمة أدنى مقدارها 630 kw بواسطة :

أ) تغيُّر وضع الابرة في الفوهة.

ب) القفل الجزئي لصمَّام على خط المواسير ، بحيث أنَّ وضع الإبرة وقطر النفث لا يتغيرا.

ج) تحصَّل أيضاً على فقد السمت عبر الصمام في الحالة (ب) .

Ans. $\{13.2\%, 3.9\%, 14.63m\}$

8.7 مسألة (7)

عجلة بلتون مزدوجة النفث يتم امدادها بالماء خلال خط مواسير طوله m 1650 من مستودع يبعد فيه مستوى الماء مسافة 375m فوق مستوى العجلة . تدور التوربينة بسرعة $500 \, rev/min$ وتنتج قدرة مقدارها $5000 \, kw$. إذا كانت فقودات خط المواسير هي 10% من السمت الاجمالي و 10% ، أحسب قطر الماسورة ، مساحة المقطع العرضي للانفاث ، والقطر المتوسط للعجلة . افترض أنَّ معامل سرعة الانفاث هو 0.98 .

Ans. $\{0.741 m, 0.022 m^2, 1.4m\}$

8.8 مسألة (8):

عجلة بلتون بسرعة جردل متوسطة قدرها $12\ m/s$ يتم امدادها بماء بمعدل سريان حجمي مقداره عجلة بلتون بسرعة جردل متوسطة قدرها $30\ m/s$. اذا كانت الجرادل تُغيِّر اتجاه النفث خلال زاوية مقدارها $30\ m/s$. أوجد القدرة وكفاءة العجلة .

Ans. {194 kw, 0.97}

8.9 مسألة (9)

أوجد تعبيراً للشغل المبذول لكل وحدة وزن w من السريان بواسطة عجلة بلتون بدلالات السرعة المتوسطة للجردل v ، سرعة النفث v ، وزاوية خرج الجردل v متجاهلاً جميع فقودات الاحتكاك .

اذا كانت الفقد الناتج من احتكاك الجردل ومن الصدمة (friction and shock) يمكن التعبير عنه ب $k_2\,u^2\,/2g$ هو (windage losses) هو $k_1(v-u)^2/2g$ حيث k_1 هما قيَّم ثابتة ، وضِّح أنَّ الكفاءة القصوى تحدث عندما :

$$\frac{u}{v} = \frac{(1 - \cos\theta) + k_1}{2(1 - \cos\theta) + k_1 + k_2}$$

لعجلة بلتون زاوية جردل مقداره 165 درجة ، تُعطي في اختبار أداء كفاءة قصوى مقدارها u/v ، 80% هي معداره . في الفقودات كنسبة من طاقة النفث . k_2 , k_1 وعبِّر عن الفقودات كنسبة من طاقة النفث .

Ans. $\{0.232, 0.517, 6.6\%, 11.4\%\}$

8.10 مسألة (10)

عجلة بلتون مزدوجة النفث مطلوب منها توليد قدرة مقدارها $5400 \; kw$ ، لها سرعة نوعية مقدارها 25 ويتم امدادها بماء خلال خط مواسير طوله m $790 \; m$ من مستودع يبعد فيه منسوب الماء مسافة m الفوهات . اذا كان الفقد الاحتكاكي في خط المواسير يساوي $500 \; m$ أحسب الاتي :

- أ) السرعة بالـ rev/min.
 - ب) قطر الانفاث.
- ج) متوسط قطر دائرة الجردل .
 - د) قطر ماسورة الامداد .

افترض ان C_v للانفاث يعادل 0.98 ، سرعة الجردل تعادل 0.46 من سرعة النفث ، الكفاءة الاجمالية تعادل 0.006 ، ومعامل الإحتكاك (f) للمواسير يساوي 0.006 .

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان $Ans.~\{483~rev/min, 128~mm$, 1.44~m , $0.0807~m\}$

8.11 مسألة (11)

يتم استخدام مجموعة من عجلات بلتون مزدوجة النفث في محطة قدرة كهرومائية . يتم امداد الماء بواسطة ماسورتين متوازيتين كل منهما بطول $2\,km$. تبعد البحيرة التي تمد الوحدة بالماء مسافة $420\,m$ فوق منسوب الفوهات . يكون معامل السرعة للفوهات c_v مساوياً لـ 0.008 ومعامل الاحتكاك للمواسير f مساوياً لـ 0.008 البيانات المعطاة :

متوسط سرعة الجردل هي $0.46 \times \text{سرعة النفث}$.

سرعة العمود هي 480 rev/min .

السرعة النسبية عند المدخل يتم خفضها بمقدار %10 عندما يسري الماء من مدخل الى مخرج الجردل .

القدرة المتولدة هي 8600 kw .

السمت المفقود نتيجة للاحتكاك في المواسير يُمثِّل %8 من السمت المتاح.

رقم الشكل أو النوع لكل فوهة هو 0.02 rev .

أحسب الآتِّي:

- i. سمت الضغط قبل الفوهات .
 - ii. متوسط قطر العجلات .
 - iii. عدد العجلات المستخدمة .
 - iv. الكفاءة الهايدروليكية .
 - ٧. الكفاءة الاجمالية .
 - vi. السرعة النوعية للماكينة

8.12 مسألة (12)

محطة قدرة كهرومائية تستخدم عدداً من عجلات بلتون . يتم امداد الماء من بحيرة تبعد مسافة m فوق منسوب الفوهات . هنالك خط مواسير يتكون من ماسورتين موضوعتان جنباً الى جنب كل واحدة منهما بقطر f ويطول f عدوداً يكون محدوداً ب معامل احتكاك f مقداره f مقداره f مقداره f مقداره f من السمت الاجمالي .

يتم تشغيل العجلة الواحدة بفوهة واحدة ، معامل السرعة للفوهة هو 0.97 ، سرعة الدوران هي /420 rev يتم تشغيل العجلة المماسية للعجلة هي 0.45 × سرعة النفث . رقم الشكل لكل فوهة هو 0.02 ، الكفاءة الاجمالية هي حوالي 84% . ينحرف الماء خلال زاوية مقدارها 160° ويتم خفض السرعة النسبية بمقدار % عندما يمر الماء على سطح الجرادل . تجاهل جميع الفقودات باستثناء تلك في المواسير ، وأحسب الاتي :

- i. عدد العجلات المستخدمة .
- ii. متوسط القطر لكل عجلة .
- iii. القدرة المتولدة من العجلات .
 - iv. قدرة الخرج.
 - ٧. قطر كل فوهة .
 - vi. الكفاءة الميكانيكية .
 - vii. السرعة النوعية .

8.13 مسألة (13)

تدور جرادل عجلة بلتون في متوسط قطر مقداره m 1.5 بسرعة مقدارها 1500n0 . سرعة النفث تعادل 1.8 مرة سرعة الجردل . أحسب مُعدَّل السريان المطلوب للماء الذي ينتج قدرة خرج مقدارها $2 \, Mw$. 165° وزاوية الانحراف تساوي 80% . 165° وزاوية الانحراف تساوي 80% .

8.14 مسألة (14)

أحسب القدرة المخططية لعجلة بلتون ذات قطر متوسط مقداره 2~m وتدور بسرعة 3000~rev/min بزاوية انحراف مقدارها 10~kg/s باستخدام فوهتين ، كل واحدة منها تقوم بإمداد 10~kg/s من الماء بسرعة تعادل ضعف سرعة الجردل . يكون معامل احتكاك الريشة مكافئاً لـ 0.98 . إذا كان معامل السرعة يساوي 0.97 أحسب الضغط خلف الفوهات مباشرة .

Ans. $\{3.88 \, Mw, 209.8 \, Mpa\}$

8.15 مسألة (15)

عجلة بلتون بقطر متوسط مقداره m 1.7 تشتغل بقدرتها القصوى . يتم امدادها بماء عن طريق فوهتين . سمت ضغط القياس خلف كُل فوهة يعادل m من الماء .

البيانات الأخرى للعجلة هي:

 $0.99 = c_d$ معامل التصريف

 $0.995 = c_v$ معامل السرعة

زاوية الانحراف = $^{\circ}$ 165

معامل احتكاك الريشة = 0.98

الكفاءة الميكانيكية = %87

أقطار الفوهات = 30 mm

أحسب الاتي:

i. سرعة النفث.

ii. معدل سريان الكتلة.

iii. قدرة الماء.

أسامة محمد المرضي سليمان

كتاب آلات هيدروليكية

iv. القدرة المخططية.

٧. الكفاءة المخططية.

vi. الكفاءة الاجمالية.

. vii سرعة العجلة بالـ rev/min

Ans. $\{59.13m/s, 41.586kg/s, 73.432kw, 70.759kw, 96.36\%, 83.8\%, 332rev/min\}$

8.16 مسألة (16)

نسبة السرعة في توربين بلتون هي 0.46 ، والسمت المتاح هو 0.30m . معدًل السريان المتاح هو نسبة السرعة في توربين بلتون هي 0.98 . يجب ان لا يزيد القطر عن 0.98 . ينحرف النفث بمقدار 0.98 . معامل السرعة هو 0.98 . حدِّد الكفاءة المهايدروليكية ، السرعة ، والقدرة المولَّدة . الكفاءة الميكانيكية هي 0.98 . 0.98 .

8.17 مسألة (17)

قوربين بلتون يُوِّلد قدرة مقدارها 12Mw . الكفاءة الميكانيكية وكفاءة المولد الكهربي هما 85% و 85% . 165% . 100

8.18 مسألة (18) :

عجلة بلتون تُدار بواسطة نفثين متشابهين ، تنقل قدرة مقدارها 3750kw إلى العمود عندما تُدار بسرعة 375rev/min . سمت الضغط من مستوى المستودع إلى الفوهات هو 200m وكفاءة نقل القدرة خلال خط المواسير والفوهات هي 90% . تكون خطوط مراكز الأنفاث مماسة لدائرة قطرها 1.45m .

أسامة محمد المرضى سليمان

كتاب آلات هيدروليكية

يتم تصميم أسطح الجرادل بشكل يجعل النفث ينحرف بزاوية مقدارها 165 درجة عندما تكون ساكنة . تجاهل

فقودات الرياح ، أوجد الآتي:

أ/ كفاءة العجلة .

ب/ قطر كل نفث .

Ans. {98.2%, 152mm}

8.19 مسألة (19)

يتم الحصول على البيانات التالية من إختبارات على عجلة بلتون:

قطر النفث 100 mm ،

قدرة الخرج 409 kw ،

السمت عند الفوهة 120 m

، $20.9 \; kw$ فقد القدرة في الإحتكاك والرياح

، $0.39 \, m^3/s$ التصريف

 c_n للنفث c_n

مفترضاً أنَّ سرعة الماء عند التصريف من الجرادل هي 7.8 m/s ، وضَّح توزيع الطاقة لماء الإمداد .

Ans. {out put power = 88.99%, nozzle loss = 3.96%, windage loss = 4.56%, discharge = 2.59%}

: (20) مسألة 8.20

يتم الحصول على البيانات التالية من إختبار على عجلة بلتون:

 $^{\circ}$ مساحة النفث 77.5 مساحة النفث

السمت عند الفوهة 30.5 m

، $18 \, m^3/s$ التصريف

أسامة محمد المرضي سليمان

كتاب آلات هيدروليكية قدرة الخرج 41.8 kw ،

القدرة التي يتم امتصاصعها في الرياح والإحتكاك 2.2 kw

حدِّد الطاقة المفقودة في الفوهة وأيضاً الطاقة التي يتم إمتصاصها نتيجة للفقودات في العجلة عند التصريف.

Ans. $\{5.2kw, 4.7kw\}$


أسامة محمد المرضي سليمان الفصل التاسع

التوربينة الرد فعلية أو توربينة الضغط أو توربينة فرانسيس

(Reaction, Pressure or Francis Turbine)

9.1 مدخل (Introduction):

الشكل (9.1) أدناه يوضَّح ترتيبة توربينة فرانسيس أو كابلان في سد لتوليد الكهرباء.



شكل (9.1) ترتيبة توربينة فرانسيس أو كابلان مُركّبة في أحد سدود توليد الكهرباء

يتم تحويل جزء من علو الضغط الكلي الى طاقة سرعة (K.E) في ريَّش التوجيه وبقية الطاقة يتم تحويلها الى طاقة سرعة في الربَّش المتحركة (ربَّش العجلة).

علو الضغط هو الفرق في المستوى بين المسِّرب العلوي والمسِّرب السفلي.

هناك نوعان من التوربينات الرد فعلية:

- 1. توربینة سرّیان نصف قطري رد فعلیة (توربینة فرانسیس) (radial flow reaction turbine).
 - 2. توربینة سرّیان محوري رد فعلیة (توربینة کابلان) (axial flow reaction turbine).

أسامة محمد المرضى سليمان

كتاب آلات هيدروليكية

9.2 توربينة سرَّيان نصف قطري رد فعلية (توربينة فرانسيس) مؤسسة على نظرية كمية الحركة: (Francis Turbine Based on Momentum Theory)

هي توربينة نصف قطرية رد فعلية، يمكن أن تكون رأسية أو أفقية العمود ويمكن أن يكون سريانها الى الداخل أو الى الخارج. للسرَّيان الى الخارج تكون ريَّش التوجيه الى الداخل من العجلة.

تتكون هذه التوربينة من الآتى:

- 1. غطاء أو غلاف حلزوني (volute or spiral casing).
 - 2. حلقة من ربَّش التوجيه الثابتة محيطة بالمحور.

.(ring of stationary guide vanes surrounding the axis)

- 3. حلقة من الريّش المتحركة (ring of maving vanes).
 - 4. أنبوب السحب (draft tube).

يتم توضيح وظائف كل منها فيما يلى:

(volute casing) الغلاف الحلزوني

يمتاز هذا الغلاف بجعل سرعة السرّيان ثابتة (constaul velocity) في الفراغ المحيط بريّش التوجيه.

(2) جهاز التوجيه (the guide apparatus)

يحتوي على عدد كبير من ريَّش التوجيه محيطة بالمحور وهي مثبتة في محاور مسمارية حيث يمكنها الحركة أو الدوران حول المسامير. يمكن لجميع الريَّش أن تدور مع بعضها لزيادة أو نقصان مساحة السرَّيان.

وظائف جهاز التوجيه:

- i. يقوم بتحويل جزء من علو الضغط الكلي عند المدخل الى طاقة سرعة.
 - ii. يقوم بتوجيه الماء الى الريَّش المتحركة.
 - iii. يتحكم في حجم الماء وبالتالي القدرة المخرجة.

أسامة محمد المرضى سليمان

كتاب آلات هيدروليكية


3) الربَّش المتحركة (moving vanes):

هي عبارة عن ريَّش دوَّارة، تدور حول محور التوربينية بينما يمر الماء خلال الفراغات بين الريَّش. هناك جزء إضافي من علو الضغط يتم تحويله الى طاقة سرعة (K.E).

في التصميم غالباً ما يتم جعل سرعة السريان v_f ثابتة؛ وهكذا فإنَّ:

، معَّدل السرَّيان الحجمي ، $Q = k\pi d_1 b_1 v_{f_1} = k\pi d_2 b_2 v_{f_2}$

الشكل (9.2) أدناه يوضَّح مقطعاً لعجلة توربينة فرانسيس يتم فيه توضيح أبعادها.



شكل (9.2) مقطع لعجلة توربينة فرانسيس

 $v_{f_1} = v_{f_2}$ إذا كانت

 $d_1b_1=d_2b_2$ فإن

مساحة الريشة (blade area factor). حيث $k \equiv k$

أيضاً يتم جعل سرعة التدويم عند المخرج مساوية للصفر لتخفيض الفقودات عند المخرج.

(draft tube) أنبوب السحب (4

هو عبارة عن ممر متباعد (divergent passage) يقوم بالآتي:

i. يقوم بتوصيل الماء من التوربينة الى المسرِّب السفلي.


ii. يقوم بخلق ضغط سالب عند مخرج التوربينة.

iii. يُحوِّل الجزء الأكبر من طاقة السرعة عند مدخله الى طاقة ضغط.

9.3 مثلثات سرعات الدخل والخرج لتوربينة فرانسيس:

(Inlet and Outlet Velocity Diagrams for Francis Turbine)

الشكل (9.3) أدناه يوضَّح مثلثات سرعات الدخل والخرج لتوربينة فرانسيس.



شكل (9.3) مثلثات سرعات الدخل والخرج لتوربينة فرانسيس

في مثلث سرعات الدخل:

السرعة المطلقة للماء عند المدخل. v_1

السرعة المماسية لريشة التوربينة عند المدخل. $\equiv u_1$

. $(v_1 \perp v_1)$ سرعة السرّيان عند المدخل المكونة نصف القطرية ل $v_1 \equiv v_1$

. (v_1 سرعة التدويم عند المدخل (المكونة المماسية ل v_{w_1}

السرعة المماسية للماء بالنسبة لريشة التوربينة عند المدخل. \mathbf{v}_{r_1}

زاوية ريشة التوجيه. $\equiv \alpha$

وربينة. β الدخول لريشة التوربينة.

أسامة محمد المرضي سليمان

كتاب آلات هيدروليكية

في مثلث سرعات الخرج:

السرعة المطلقة للماء عند المخرج. u_2

. السرعة المماسية لريشة التوربينة عند المخرج u_2

. (v_2 المكونة نصف القطرية لـ v_{f_2} عند المخرج (المكونة نصف القطرية لـ v_{f_2}

. (v_2 المكونة المماسية لـ v_{w_2}

السرعة المماسية للماء بالنسبة لريشة التوربينة عند المخرج. \mathbf{v}_{r_2}

 $\gamma \equiv$ زاوية الخروج من ريشة التوربينة.

اعتبر تغير كمية الحركة في ريشة التوربينة،

= (rate of change of moment of momentum) معَّدل تغير عزم كمية الحركة

العزم الواقع على ريشة التوربينة (torque on runner)

اذا كانت:

معَّدل سرَّيان الكتلة = ش

السرعة المماسية عند المدخل V_{W_1}

السرعة المماسية عند المخرج v_{w_2}

 $\dot{m} \, v_{w_2} \, r_2 = \dot{r}$ مغَدل عزم كمية الحركة عند المخرج : مغَدل عزم

العزم الواقع على الريشة = \dot{m} (v_{w_1} $r_1 - v_{w_2}$ r_2) = معَّدل تغُير عزم كمية الحركة

الشغل المبذول في الثانية على ريشة التوربينة = العزم × السرعة الزاوية

 $\dot{m} \left(\mathbf{v}_{w_1} \, \mathbf{r}_1 - \mathbf{v}_{w_2} \, \mathbf{r}_2 \right) \omega =$

 $u_2 = r_2 \omega$ و $u_1 = r_1 \omega$ لكن

نا الشغل المبذول في الثانية على ريشة التوربينة (قدرة الخرج) =

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان
$$\dot{m} \left(u_1 \mathbf{v}_{w_1} - u_2 \ \mathbf{v}_{w_2} \right)$$

الشغل المبذول في الثانية لكل وحدة وزن =

$$\frac{\left(u_1\mathbf{v}_{w_1} - u_2\,\mathbf{v}_{w_2}\right)}{g}$$

ho gQH = (الطاقة التي يتم امدادها في الثانية الثانية الدخل

H = 0الطاقة التي يتم امدادها في الثانية لكل وحدة وزن


ن الكفاءة الهايدروليكية ،

$$\eta_H = \frac{\left(u_1 v_{w_1} - u_2 v_{w_2}\right)}{g H}$$

9.4 استخدام الفوهات (Use of Mouth Pieces)

1. بدون استخدام فوهة (without mouth piece):

الشل (9.4) أدناه يوضَّح تفريغ لخزان بدون استخدام فوهة.



شكل (9.4) تفريغ لخزان بدون فوهة

بتطبيق معادلة الطاقة (معادلة بيرنولي) (energy equation) الى النقاط 0, 1 نحصل على:

$$H_0 + Z_0 + \frac{{v_0}^2}{2g} = H_1 + Z_1 + \frac{{v_1}^2}{2g}$$

كتاب آلات هيدر وليكية

$$H + 0 = 0 + \frac{v_1^2}{2g}$$


$$\frac{v_1^2}{2g} = H$$

$$v_1 = \sqrt{2gH}$$

$$Q_1 = a_1\sqrt{2gH}$$

2. باستخدام فوهة متباعدة (using divergent mouth piece):

الشكل (9.5) أدناه يوضِّح تفريغاً لخزان من خلال فوهة متباعدة.



شكل (9.5) تفريغ لخزّان من خلال فوهة متباعدة

باستخدام معادلة الطاقة بين النقطتين 0, 2 نحصل على:

$$H_{0} + Z_{0} + \frac{v_{0}^{2}}{2g} = H_{2} + Z_{2} + \frac{v_{2}^{2}}{2g}$$

$$H = \frac{v_{2}^{2}}{2g}$$

$$\therefore v_{2} = \sqrt{2gH}$$

$$Q_{2} = a_{2}\sqrt{2gH}$$

$$Q_{1} = a_{1}\sqrt{2gH}$$
(2)

أسامة محمد المرضى سليمان

كتاب آلات هيدروليكية

بقسمة المعادلة (1) على المعادلة (2) نحصل على:

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{a_2 \sqrt{2 g H}}{a_1 \sqrt{2 g H}}$$

$$\therefore \frac{Q_2}{Q_1} = \frac{a_2}{a_1}$$

:فإنَّ ما فانت $a_2=2$ فإنَّ فانت نظرياً، اذا كانت

$$Q_2 = 2 Q_1$$

هذا يعني أن هناك مضاعفة لمعَّدل السرَّيان الحجمي.

بتركيب الفوهة في موضعها وباستخدام معادلة استمرارية السرّبان:

$$a_1 v_1 = a_2 v_2$$

$$= a_2 \sqrt{2 g H}$$

$$\therefore v_1 = \frac{a_2}{a_1} \sqrt{2 g H}$$

باستخدام معادلة الطاقة بين 0, 1 ،

$$H_0 + Z_0 + \frac{v_0^2}{2g} = H_1 + Z_1 + \frac{v_1^2}{2g}$$

$$H = H_1 + \frac{v_1^2}{2g} = H_1 + \left(\frac{a_2}{a_1}\right)^2 \times \frac{2g H}{2g}$$

$$\therefore H_1 = H - \left(\frac{a_2}{a_1}\right)^2 H$$

$$= H \left[1 - \left(\frac{a_2}{a_1}\right)^2\right]$$


 $H_1 = -3\,H$ فانٌ ، $a_2 = 2\,a_1$ اذا كانت

وهذا يعني أن سمت الضغط عند المساحة الأصلية للفتحة هو أقلَّ من الضغط الجوي وبمقدار ثلاث أضعاف سمت الضغط في الخزان .

9.5 استخدام أنابيب السحب (Use of Draft Tubes):

1. استخدام أنبوب سحب متوازي (Use of Parallel Draft Tube):

الشكل (9.6) أدناه يوضَّح خزاناً يُفرَّغ من خلال أنبوب سحب متوازي.



شكل (9.6) خزَّان يُفرِّغ من خلال أنبوب سحب متوازي

بدون استخدام أنبوب متوازي (Without Parallel Tube):

من الشكل (1.6) - أ ، وباستخدام معادلة الطاقة بين 0 و 1 :

$$H_0 + Z_0 + \frac{{v_0}^2}{2g} = H_1 + Z_1 + \frac{{v_1}^2}{2g}$$

$$H = \frac{{v_0}^2}{2g} , \qquad \therefore v_1 = \sqrt{2gH} , \qquad Q_1 = a\sqrt{2gH}$$

باستخدام الأنبوب المتوازي (With Parallel Tube):

$$H_0 + Z_0 + \frac{{v_0}^2}{2g} = H_2 + Z_2 + \frac{{v_2}^2}{2g}$$

$$H + h = 0 + 0 + \frac{{v_2}^2}{2g}$$

$$H + h = \frac{{v_2}^2}{2g}$$

كتاب آلات هيدروليكية

$$\therefore \mathbf{v}_2 = \sqrt{2g\left(H + h\right)}$$

$$\therefore Q = a\sqrt{2g(H+h)}$$

بتطبيق معادلة استمرارية السرّيان بين النقطتين 1 و 2 ،

$$a_1 v_1 = a_2 v_2$$

$$a_1 = a_2$$
 (أنبوب متوازي)

$$\therefore v_1 = v_2 = \sqrt{2g(H+h)}$$

باستخدام معادلة الطاقة بين 0 و 1 ،

$$H_0 + Z_0 + \frac{{v_0}^2}{2g} = H_1 + Z_1 + \frac{{v_1}^2}{2g}$$


$$0 + (H+h) + 0 = H_1 + h + \frac{2g(H+h)}{2g}$$

$$H + h = H_1 + h + (H+h)$$

$$\therefore H_1 = -h$$

2. استخدام أنبوب سحب متباعد (Use of Divergent Draft Tube):

الشكل (9.7) أدناه يوضَّح حزاناً يقوم بالتفريغ من خلال أنبوب متباعد.



شكل (9.7) خزان يفرِغ من خلال أنبوب متباعد

أسامة محمد المرضى سليمان

كتاب آلات هيدر وليكية

باستخدام معادلة بيرنولي بين 0 و 2 نحصل على:

$$H_0 + Z_0 + \frac{{v_0}^2}{2g} = H_2 + Z_2 + \frac{{v_2}^2}{2g}$$

$$0 + H + h + 0 = 0 + 0 + \frac{{v_2}^2}{2g}$$

$$H + h = \frac{{v_2}^2}{2g}$$

$$v_2 = \sqrt{2g(H + h)}$$

$$Q_2 = a_2\sqrt{2g(H + h)}$$

 $Q_2=Q_1$ ، لاستمرارية السرّيان

$$Q_{2} = Q_{1} = a_{2}\sqrt{2g(H+h)} = a_{1} v_{1}$$
$$v_{1} = \frac{a_{2}}{a_{1}}\sqrt{2g(H+h)}$$

بإستخدام معادلة الطاقة بين 0 و 1 نحصل على:

$$H_0 + Z_0 + \frac{v_0^2}{2g} = H_1 + Z_1 + \frac{v_1^2}{2g}$$

$$0 + H + h + 0 = H_1 + h + \left(\frac{a_2}{a_1}\right)^2 \frac{2g(H+h)}{2g}$$

$$\therefore H_1 = H + h - h - \left(\frac{a_2}{a_1}\right)^2 (H+h) = H - \left(\frac{a_2}{a_1}\right)^2 (H+h)$$

$$= H - \left(\frac{a_2}{a_1}\right)^2 H - \left(\frac{a_2}{a_1}\right)^2 h$$

$$H_1 = H \left(1 - \left(\frac{a_2}{a_1}\right)^2\right) - h \left(\frac{a_2}{a_1}\right)^2$$

$$\frac{a_2}{a_1} = 2$$

$$equiv A$$

 $H_1 = -3H - 4h$

أسامة محمد المرضي سليمان الفصل العاشر

أمثلة محلولة في توربينة السرَّيان نصف القطري أو توربينة فرانسيس (Solved Examples in Radial Flow Turbine or Francis Turbine)

10.1 مثال (1): تحديد سرعة الدوران التي يدخل بها الماء إلى العجلة دون صدمة وقدرة خرج العمود

توربينة سرَّيان الى الداخل رد فعلية لها عجلة قطرها m 0.5 وعرضها عند المدخل m 75 . القطر الداخلي المعجلة هو 0.35 مساحة السرَّيان الفعُ الله هي 93% من المساحة الاجمالية وسرعة السرَّيان ثابتة . زاوية ريشة التوربينة هي 93% ، وزاوية الدخول لريشة التوربينة هي 93% ، وزاوية الخروج من ريشة التوربينة هي 93% ، أحسب السرعة بالـ 100% التي يدخل بها الماء دون صدمة ، وقدرة الخرج للعمود عندما يكون علو الامداد الفعال هو 100% . افترض فقدان إحتكاكي هايدروليكي مقداره 100% وكفاءة ميكانيكية قدرها 100%

بالرجوع للشكل رقم (9.3) الذي يوضَّع مثلثات سرعات الدخل والخرج لتوربينة السرَّيان نصف القطري أو توربينة فرانسيس.

لإيجاد سرعة ريشة التوربينة في حالة عدم وجود صدمة عند المدخل . لهذا الشرط فإنَّ الماء يدخل الى ريشة التوربينة بسرعة نسبية موازية لسطح ريشة التوربينة وهكذا فان v_{r_1} تميل بزاوية β مع خط التماس كما هو واضح في الشكل (9.3).

من مثلث الدخل:

الحل:

$$\frac{v_1}{\sin(180 - \beta)} = \frac{u_1}{\sin[180 - \alpha - (180 - \beta)]}$$

$$\frac{v_1}{\sin(180 - 93)} = \frac{u_1}{\sin[180 - 23 - (180 - 93)]}$$

$$\frac{v_1}{\sin 87^\circ} = \frac{u_1}{\sin 70^\circ}$$

كتاب آلات هيدروليكية

$$u_1 = v_1 \frac{\sin 70^\circ}{\sin 87^\circ}$$

بما أن $(\sin \alpha = \frac{v_{f_1}}{v_t})$ ، بالتالي:

$$v_1 = \frac{v_{f_1}}{\sin 23^\circ}$$

 v_1 بالتعويض عن قيمة v_1 في المعادلة

$$u_{1} = v_{f_{1}} \frac{\sin 70^{\circ}}{\sin 23^{\circ} \times \sin 87^{\circ}} = 2.408 v_{f_{1}}$$

$$v_{f_{1}} = 0.415 u_{1}$$
 (1)

اعتبر تغير كمية الحركة في ريشة التوربينة:

معَّدل تغيُّر عزم كمية الحركة = العزم الواقع على ريشة التوربينة

إذا كان ، ش = معَّدل سرَّبان الكتلة.

. السرعة المماسية عند المدخل = v_{w_1}

. معَّدل عزم كمية الحركة عند المدخل $\dot{m} \; v_{w_1} \; r_1$

السرعة المماسية عند المخرج. v_{w_2}

. معَّدل عزم كمية الحركة عند المخرج $\dot{m} \; v_{w_2} \; r_2$

العزم الواقع على الريشة = $\dot{m} (v_{w_1} r_1 - v_{w_2} r_2)$ = معَّدل تغيُّر عزم كمية الحركة

السرعة الزاوية × العزم = الشغل المبذول في الثانية على ريشة التوربينة (قدرة الخرج)

$$= \dot{m} (v_{w_1} r_1 - v_{w_2} r_2)$$

 $u_2 = r_2 \omega$, $u_1 = r_1 \omega$ ولكن

الشغل المبذول في الثانية على ريشة التوربينة $\dot{m} \left(u_1 \, v_{w_1} - u_2 \, v_{w_2} \right)$ (2)

إذا كان العلو الفعال ، $H=60\,m$ ، والفقودات الهايدروليكية هي 10% بالتالى:

(قدرة الدخل) الطاقة التي يتم امدادها في الثانية ho gQH

$$\eta_H = \frac{($$
قدرة الخرج) الشغل المبذول في الثانية على ريشة التوربينة وقدرة الدخل) الطاقة التي يتم امدادها في الثانية

$$\eta_H = 1 - 0.1 = 0.9$$

قدرة الدخل ×
$$\eta_H$$
 = قدرة الخرج

$$0.9 \dot{m}gH = \dot{m}(u_1 \ v_{w_1} - u_2 \ v_{w_2})$$

$$0.9 \times 60 = \frac{u_1 \, v_{w_1} - u_2 \, v_{w_2}}{g} \tag{3}$$

: u_1 بدلالات u_2 و v_{w_2} ، v_{w_1} بالتعبير u_1 و يمكن ايجاد قيمة u_1 بيمكن ايجاد قيمة u_1

السرعة الزاوية
$$\omega=rac{u_1}{r_1}=rac{u_2}{r_2}$$

$$u_2 = u_1 \frac{r_2}{r_1} = u_1 \left(\frac{0.35}{0.5}\right) = 0.7 \ u_1$$

من مثلث الدخل:

$$v_{w_1} = \frac{v_{f_1}}{\tan \alpha} = \frac{v_{f_1}}{\tan 23^{\circ}} = 2.356 v_{f_1}$$

من المعادلة (1)،

$$v_{w_1} = 2.356 \times 0.415 \, u_1 = 0.98 \, u_1$$

من مثلث الخرج:

$$\tan \gamma = \frac{v_{f_2}}{u_2 - v_{w_2}}$$

 $v_{f_1}=v_{f_2}$ بما أنَّ

$$v_{w_2} = u_2 - \frac{v_{f_2}}{\tan \gamma} = 0.7 u_1 - \frac{v_{f_1}}{\tan 30^\circ}$$

$$v_{w_2} = 0.7 u_1 - 1.73 v_{f_1} = 0.7 u_1 - 1.73 \times 0.415 u_1$$

$$= 0.7 u_1 - 0.72 u_1 = -0.02 u_1$$

 $H = 60 \, m$ بالتعويض في المعادلة (3)، ويوضع

وتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان
$$0.9 \times 60 = \frac{u_1 \times 0.98 \ u_1 - 0.7 \ u_1 \times -0.02 \ u_1}{9.81}$$
 $0.9 \times 60 = \frac{0.98 \ u_1^2 + 0.02 \times 0.7 \ u_1^2}{9.81} = \frac{0.994 \ u_1^2}{9.81}$ $\therefore u_1 = \sqrt{\frac{0.9 \times 60 \times 9.81}{0.994}} \approx 23 \ m/s$

 $u_1 = r_1 \omega$ بما أنَّ

$$\omega = \frac{u_1}{r_1} = \frac{23}{0.5/2} = 92 \ rad/s$$
$$= \frac{92 \times 60}{2\pi} = 878.5 \ rev/min$$

السرعة بالـ rev/min في حالة عدم وجود صدمة عند المدخل = 878.5 rev/min السرعة بالـ المدخل = 878.5 rev/min لإيجاد قدرة عمود الخرج:

الشغل المبذول في الثانية على ريشة التوربينة،

$$= \dot{m} (u_1 v_{w_1} - u_2 v_{w_2})$$

$$= \dot{m} (0.98 u_1^2 + 0.02 \times 0.7 u_1^2)$$

$$= 0.994 \dot{m} u_1^2$$

$$\dot{m} = \rho Q = \rho a_f v_{f_1}$$

مساحة الدخل باعتبار سمك الريشة،

$$a_f = k\pi d_1 b_1 = 0.93 \times \pi \times 0.5 \times 0.075 = 0.11 \ m^2$$

$$v_{f_1} = 0.415 \ u_1 = 0.415 \times 23 = 9.545 \ m/s$$

$$\dot{m} = 10^3 \times 0.11 \times 9.545 = 1050 \ kg/s$$

وهكذا فإنَّ الشغل المبذول على ريشة التوربينة في الثانية،

$$= 0.994 \times 1050 \times 23^{2}$$
$$= 552117.3 w$$

كتاب آلات هيدروليكية

أسامة محمد المرضي سليمان $\simeq 552.12 \ kw$

 $\eta_{mech.}=0.94$ الكفاءة الميكانيكية،

.. قدرة خرج العمود يتم إعطاؤها كالآتي:

 $0.94 \times 552.12 = 519 \, kw$

10.2 مثال (2): إثبات صيغة رياضية للسرعة المحيطية مع حساب زوايا الريشة عند التصريف وقدرة الخرج المتولَّدة

يغادر الماء ريَّش التوجيه لتوربينة سرَّيان الى الداخل نصف قطرياً بزاوية مقدارها α على مماس العجلة. وزاوية الريشة عند مدخل العجلة هي 90 درجة وسرعة السرَّيان عند المخرج تعادل k مرة السرعة عند المدخل. برهن الريشة عند مدخل العجلة هي 90 درجة وسرعة السرّيان عند المخرج تعادل k مرة السرعة عند المدخل. برهن الريشة عند مدخل العجلة هي 90 درجة وسرعة السرّيان عند الكفاءة القصوى تحت سمت ضغط k يجب ان تساوي المقدار التالى:

$$\sqrt{\frac{2 g H}{2 + k^2 \tan^2 \alpha}}$$


في توربينة مشابهة، تدور بسرعة m 75 عنصف القطر الخارجي للعجلة هو m 0.6 ونصف القطر الداخلي m ، سرعة السرّيان عند المدخل هي m/s و m تساوي m .

يتصَّرف الماء في اتجاه نصف قطري. أحسب زوايا الريشة عند التصريف وقدرة الخرج المتولدة عند معَّدل سرَّبان حجمي مقداره 1.42 m^3/s . تجاهل الاحتكاك في عجلة التوربينة.

الحل:

الشكل (10.1) أدناه يُوضِّح الترتيبة ومخططات السرعة. لشروط الكفاءة القصوى نجد أنَّ السرَّيان يغادر ريشة التوريينة نصف قطرباً.

كتاب آلات هيدروليكية



شكل (10.1) مخططات السرعة لتصريف نصف قطري

اذا كانت H هي الطاقة الكلية بالنسبة لوحدة وزن و p_2 هو الضغط عند المخرج.

H = total energy/unit weight = الطاقة الكلية لكل وحدة وزن

$$H = \frac{p_2}{w} + \frac{{v_2}^2}{2g} + H$$
 الشغل المبذول لكل وحدة وزن في ريشة أو عجلة التوربينة

 $v_2 = v_{f_2}$ عند عند أقصى قيمة والتي تكون عند أدني قيمة والتي تحدث عند أقصى قيمة والتي تحدث عند الشغل المبذول عند

$$eta = 90^{\circ}$$
 وتكون نصف قطرية. من مثلث الدخل، بما أنَّ

$$u_1 = v_{w_1}$$
 , $v_{f_1} = u_1 \tan \alpha$

من مثلث الخرج،

(سرعة التدويم) $v_{w_2} = 0$ (سرعة التدويم)

أيضاً، سرعة السرَّيان:

$$v_{f_2} = k \ v_{f_1} = v_2$$

الشغل المبذول في الثانية لكل وحدة وزن على العجلة،

$$= \frac{u_1 v_{w_1} - u_2 v_{w_2}}{g}$$

:بوضع، $v_{w_1}=u$ ، $v_{w_2}=0$ بالتالي

أسامة محمد المرضي سليمان

كتاب آلات هيدروليكية

الشغل المبذول في الثانية لكل وحدة وزن على ريشة التوربينة،

$$=\frac{u_1^2}{2g}\tag{1}$$

الطاقة المرفوضة في الثانية عند المخرج لكل وحدة وزن،

$$= \frac{v_2^2}{2 g}$$

$$= \frac{k^2 v_{f_1}^2}{2 g} = \frac{k^2 u_1^2 \tan^2 \alpha}{2 g}$$

بما أنَّ،

$$v_{f_1} = \mathbf{u}_1 \tan \alpha \cdot \tan \alpha = \frac{v_{f_1}}{u_1}$$

الطاقة المدخلة في الثانية لكل وحدة وزن H

$$H = \frac{{u_1}^2}{g} + \frac{k^2 \, u_1^2 \, tan^2 \alpha}{2 \, g}$$

وهكذا فإنَّ الطاقة المدخلة في الثانية لكل وحدة وزن يتم إعطاؤها كما يلي:

$$H = \frac{2u_1^2 + k^2u_1^2tan^2\alpha}{2g} = \frac{u_1^2(2 + k^2tan^2\alpha)}{2g}$$
$$u_1 = \sqrt{\frac{2gH}{2 + k^2tan^2\alpha}}$$

 γ = زاوية الريشة عند التصريف

$$\tan \gamma = \frac{v_{f_2}}{u_2}$$

$$v_{f_2} = v_{f_1} = 1.8 \ m/s$$
 و $k = 1$

$$u_2 = r_2 \ \omega = \frac{2\pi N r_2}{60} = \frac{2\pi \times 75}{60} \times 0.3 = 2.36 \ m/s$$

$$tan\gamma = 1.8/2.36 = 0.764$$

أسامة محمد المرضي سليمان

كتاب آلات هيدروليكية زاوية الريشة عند التصريف،

$$\gamma = \tan^{-1} 0.764 = 37^{\circ} 23'$$

من المعادلة (1)، الشغل المبذول في الثانية لكل وحدة وزن على عجلة التوربينة

$$=rac{{u_1}^2}{g}$$
 $u_1=2u_2=4.7~m/s$ أو $rac{u_1}{r_1}=rac{u_2}{r_2}$ و $w^\circ=
ho~g~Q$ وزن الماء المنساب في الثانية، $ho~gQ imesrac{u_1^2}{g}=
ho~Qu_1^2$

$$= 10^{3} \times 1.42 \times 4.72^{2} w$$
$$= 31.7 kw$$

10.3 مثال (3): تحديد سرعة وإتجاه الماء الداخل إلى عجلة التوربين، زاوية الدخول إلى عجلة التوربين وفقد السمت في ريشة التوربين مع توضيح أهمية أنبوب السحب

توربینة سرّیان الی الداخل رد فعلی بعمود رأسی تنتج قدرة مقدارها 12500kw وتستخدم $18.3\,m^3/s$ من الماء عندما یکون صافی سمت الضغط هو $115\,m$ عجلة التوربینة $115\,m$ قطرها $1.5\,m$ قطرها $1.5\,m$ ویمر بسرعة $1.5\,m/s$. یدخل الماء الی عجلة التوربینة دون صدمة بسرعة سرّیان مقدارها $1.5\,m/s$ ویمر من عجلة التوربینة الی أنبوب السحب دون تدویم بسرعة $1.5\,m/s$. مجموع فروقات أسمات الضغط والوضع عند مدخل ریشة التوربینة وعند مدخل أنبوب السحب هو $1.5\,m/s$.

حدِّد الآتي:

 $\alpha=?,v_1=?$ الثابتة. $\alpha=?,v_1=?$ الداخل الى عجلة التوربينة من ريَّش التوجيه الثابتة. $\beta=?$


أسامة محمد المرضى سليمان

كتاب آلات هيدروليكية ج) فقد السمت في ريشة التوربينة.

أيضاً وضِّح باختصار وظيفة أنبوب السحب وأذكر التحوطات التي يجب اتخاذها بالنسبة لشكله.

الحل:

الشكل (10.2) أدناه يوضّع زوايا الريشة والسمت المفقود في عجلة التوربينة.



شكل (10.2) زوايا الريشة وسمت الضغط المفقود في عجلة التوربينة

أ) السرعة المطلقة للماء عند المدخل:

$$v_1 = \sqrt{\left[\left(v_{f_1}\right)^2 + \left(v_{w_1}\right)^2\right]}$$

(p) אם וובּרנא וובּרנא י v_{w_1} י י י י $v_{f_1}=9.6~m/s$

 $v_{w_1}=0$ ، (for radial outflow) وللسرّبيان نصف القطري عند المخرج

القدرة ،
$$p=\rho~Q~\left(u_1~v_{w_1}-u_1v_{w_2}
ight)=\rho~Q~u~v_{w_1}$$

$$u_1 = \frac{\pi DN}{60} = r_1 \omega = \frac{\pi \times 1.5 \times 430}{60} = 33.8 \text{ m/s}$$

$$p=12500 imes10^3w$$
 , $ho=1000kg/m^3\,$, $Q=12.3\,m^3/s\,$ ، وبوضع

وهكذا،

كتاب ألات هيدروليكية

$$v_{w_1} = \frac{p}{\rho Q u_1} = \frac{12500 \times 10^3}{1000 \times 12.3 \times 33.8} = 30.1 \text{ m/s}$$

.. السرعة المطلقة عند الدخول،

$$v_1 = \sqrt{(9.6)^2 + (30.1)^2} = 31.5 \text{ m/s}$$

زاوية ربشة التوجيه،

$$\alpha = \tan^{-1} \frac{v_{f_1}}{v_{w_1}} = \tan^{-1} \frac{9.6}{30.1} = \tan^{-1} 0.139 = 17^{\circ} 42'$$

ب) زاوية الدخول لريشة التوربينة β ، وفي حالة عدم وجود صدمة عند مدخل العجلة،

$$\tan(180 - \beta) = \frac{v_{f_1}}{u_1 - v_{w_1}} = \frac{9.6}{33.8 - 30.1} = 2.59$$

$$180 - \beta = tan^{-1}2.59 = 68^{\circ} 54'$$

زاوية الدخول β،

$$\beta = 180^{\circ} - 68^{\circ} \ 54 = 111^{\circ} \ 6'$$

ج) فقد السمت في ريشة التوربينة = السمت الكلي عبر الريشة - الطاقة لكل وحدة وزن المتحولة الى قدرة.

اذا كانت p_2 , p_1 هما الضغوط عند المدخل والمخرج، و z_1 و z_2 هما ارتفاع المدخل والمخرج فوق خط المرجعية.

الطاقة الكلية لكل وحدة وزن عند المدخل،

$$= \frac{p_1}{w} + z_1 + \frac{{v_1}^2}{2 g}$$

الطاقة الكلية لكل وحدة وزن عند المخرج،

$$= \frac{p_2}{w} + z_2 + \frac{{v_2}^2}{2 g}$$

الطاقة لكل وحدة وزن المتحولة الى قدرة،

$$=\frac{u_1\ v_{w_1}}{g}$$

أسامة محمد المرضي سليمان

كتاب آلات هيدروليكية فقد السمت في الريشة أو العجلة،

$$= \frac{p_1 - p_2}{w} + z_1 - z_2 + \frac{{v_1}^2 - {v_2}^2}{2 g} - \frac{u_1 v_{w_1}}{g}$$

 $rac{p_1-p_2}{w}+z_1-z_2=60m$, $v_1=31.5m/s$, $v_2=v_{f_2}=7.2m/s$ ، إذا كان


فقد السمت في العجلة،

$$= 60 + \frac{31.5^2 - 7.2^2}{2 \text{ g}} - \frac{33.8 \times 30.1}{\text{g}}$$
$$= 60 + 47.8 - 103.6 = 4.2 \text{ m}$$

الشكل رقم (10.3) يوضح توربينة مركّب عليها أنبوب سحب. الغرض من هذا الأنبوب هو السماح للتوربينة بحيث يمكن وضعها فوق المسرب السفلي (tail water level) دون فقد السمت الفعال (effective head) واسترداد بعض طاقة الحركة للسرّيان المغادر للتوربينة ولهذا السبب فان الأنبوب يجب أن يكون مخرطياً لتخفيض سرعة التصريف عند المسرّب السفلي. اذا كانت زاوية التفليج (التباعد) كبيرة (eddy losses) في السرّيان المتباعد ستكون كبيرة بالرغم من أن الفقد في طاقة السرعة (الحركة) سيكون أقّل عما اذا ما تمّ استخدام زاوية صغيرة وعليه فإنّ الحذر مطلوب في اختيار الزاوية التي تجعل الفقد المتحّد (combined loss) أدنى ما يمكن.

بالرغم من أنه عند الكفاءة القصوى يجب أن يكون التصريف نصف قطرياً عند كل السرعات فإنَّ التصريف سيكون لديه سرعة تدويم (velocity of whirl) وتتكَّون دواًمة حرة في أنبوب السحب. الضغط المنخفض عند مركز الدواًمة يمكن أن يتسبَّب في تمرير هواء تحت ريشة التوربينة مما يتسبب في مشاكل.

الشكل (10.3) أدناه يوضح أنبوب سحب مخروطي بقلب مركزي صلب يُقصد منه منع مثل هذه المشاكل.



شكل (10.3) أنبوب سحب مخروطي بقلب مركزي

يجب أن لا يكون طول أنبوب السحب زائداً للأسباب التالية:

أ) بما أنَّ الضغط عند التوربينة ينخفض اضافياً تحت الضغط الجوي كلما زاد طول الأنبوب فإنَّ ذلك سيزيد من إحتمال حدوث التكهف وتحرير الهواء (cavitation and air release).

ب) لتجنُّب الانفصال والطرق المائي (water Hammer) نتيجة للقصور الذاتي (Inertia) لعمود السحب اذا تغيَّر السرّبان فجأة.

10.4 مثال (4): تحديد السرعة القصوى المتاحة من التوربينات وعدد التوربينات المطلوب

اشتق تعبيراً للسرعة النوعية (specific speed) لتوربينة بدلالات سرعتها $^{
m N}$ ، قدرة الخرج $^{
m p}$ وسمت الضغط $^{
m H}$.

في محطة كهرومائية جديدة ($Hydro-eletric\ station$)، سمت الضغط المتاح هو $60\ m$ ومن المتوقع أن يكون السرّيان الحجمي المتاح للماء هو $32.3\ m^3/s$. يتم تركيب توربينات فرانسيس بسرعة نوعية مقدارها $32.3\ m^3/s$ المتاحة من التوربينات والعدد المطلوب .

الحل:

لغرض مقارنة توربينات مختلفة الأنواع وتصنيفها فان الكمية التي تُعرف بالسرعة النوعية يتم استخدامها

أسامة محمد المرضى سليمان

كتاب آلات هيدروليكية

وتعريفها كالآتي: (هي السرعة بالـ rev/min. التي تدور بها التوربينة اذا تم تخفيض حجمها (مقاسها) بتناسب

هندسي إلى حجم يقوم بتطوير 1 كيلوواط تحت سمت ضغط تشغيلي مقداره 1 متر).

A فعرض B تشتغل تحت سمت ضغط B وعرض الأي عجلة توربينة بقطر خارجي B

سرعة السرَّيان ،
$$v_f \propto \sqrt{2 \ g \ H}$$

 $\alpha H^{\frac{1}{2}}$

حيث $A \alpha B \times D$ ، $A = k \pi D B$ مساحة السرّبان

بما أن B/D هي ثابتة لريَّش متشابهة هندسياً، بالتالي:

$$\frac{B}{D} = constant , \qquad \therefore B = D \times constant$$
$$\therefore A \propto D^2$$

معَّدل السرَّيان الحجمي،

$$Q = A v_f \alpha D^2 H^{\frac{1}{2}}$$

 $p \propto \rho g Q H$ القدرة،

 $\propto Q H \alpha D^2 H^{\frac{1}{2}}.H$

حيث أنَّ،

$$D^{2} \propto \frac{p}{H^{\frac{3}{2}}}$$

$$\therefore D = \frac{p^{\frac{1}{2}}}{H^{\frac{3}{2}}} \tag{1}$$

سرعة عجلة التوربينة (runner speed) بالـ rev/min ستعتمد على سرعة السرَّيان وعلى قطر عجلة التوربينة.

$$(u = r w, \quad \omega = \frac{u}{r} \quad i.e.)$$

$$N = \frac{peripheral\ velocity}{runner\ diameter}\ \alpha\ \frac{\sqrt{H}}{D}$$

أسامة محمد المرضي سليمان

كتاب آلات هيدروليكية تجنَّب D باستخدام المعادلة (1)،

$$N\alpha \frac{H^{\frac{1}{2}}}{p^{\frac{1}{2}}/H^{\frac{3}{4}}} \alpha \frac{H^{\frac{5}{4}}}{p^{\frac{1}{2}}}$$

 $H=1\ m$ عندما N عندما السرعة النوعية كقيمة N عندما $(in\ the\ metric\ system)$ عندما $p=1\ kw$. $p=1\ kw$

$$N = N_{s} \frac{H^{\frac{5}{4}}}{p^{\frac{1}{2}}}$$

أو السرعة النوعية،

$$N_{s} = \frac{N p^{\frac{1}{2}}}{H^{\frac{5}{4}}}$$

هناك كمية بديلة للسرعة النوعية تُعرف بالسرعة النوعية اللابعدية أو رقم النوع

.(dimensionless specific speed or type number)

(قدرة الخرج) القدرة المتاحة من التوربينات
$$\eta \rho g Q H$$

 η ديث η الكفاءة الاجمالية (overell efficiency)

$$\eta = 0.82$$

 ρ (mass density)، کثافهٔ الکتله ρ

$$\rho=1000\,kg/m^3$$

$$Q = 32.3 \, m^3/s$$
 , $H = 60 \, m$

القدرة المتاحة من التوربينات،

$$= 0.82 \times 1000 \times 9.81 \times 32.3 \times 60 \, w$$

$$= 15650 \text{ kw}$$

وبما أنَّ،

كتاب آلات هيدروليكية

أسامة محمد المرضى سليمان

$$N_{s} = \frac{N p^{\frac{1}{2}}}{H^{\frac{5}{4}}}$$

فان قدرة الخرج من توربينة واحدة،

$$p = \left(\frac{N_s}{N}\right)^2 \cdot H^{\frac{5}{2}}$$
$$= \left(\frac{190}{500}\right)^2 \times 60^{\frac{5}{2}} = 4020 \text{ kw}$$

عدد التوربينات المطلوبة،

$$n = \frac{15650}{4020} \simeq 4$$

10.5 مثال (5): وحدة السرعة ووحدة القدرة للتوربينات الهايدروليكية

عرِّف المصطلحات وحدة السرعة (unit speed) ووحدة القدرة (unit power) المستخدمة في تشغيل التوربينات الهايدورليكية. بالرمز الى الأولى ب N_1 والثانية ب p_1 وفرّبح أنَّ حاصل الضرب $N_1\sqrt{p_1}$ والذي يُصطلح عليه بالسرعة النوعية، هو قيمة ثابتة لكل التوربينات المتشابهة هندسياً والتي تشتغل تحت ظروف متشابهة ديناميكياً .

وضِّح بمساعدة المخططات كيف أن النوع الممَّيز (characteristic type) والشكل (shape) لريشة التوربينة تتغيَّر كلما زادت السرعة النوعية وأذكر باختصار لماذا يكون هذا التغير في شكل الريشة ضرورياً. الحل:

A أرمز للتوربينتين بالحروف


$$\frac{N_{SA}}{N_{SB}} = \frac{N_A}{N_B} \times \frac{\sqrt{p_A}}{\sqrt{p_B}} \times \frac{H_B^{\frac{5}{4}}}{H_A^{\frac{5}{4}}}$$

$$= \frac{H_A^{\frac{1}{2}}}{D_A} \cdot \frac{D_B}{H_B^{\frac{1}{2}}} \times \frac{D_A H_A^{\frac{3}{4}}}{D_B H_B^{\frac{3}{4}}} \times \frac{H_B^{\frac{5}{4}}}{H_A^{\frac{5}{4}}} = 1$$

هكذا فإنَّ $N_{SA}=N_{SB}$ ، عليه فان السرعة النوعية تكون ثابتة.

لتوربينة عجلة بلتون سرعة نوعية منخفضة، لماكينة ذات نفث مفرد فإنَّ السرعة النوعية N_s تساوي حوالي 19 . إذا كانت قيمة كُلِّ من سمت الضغط المتاح وسرعة التشغيل ثابتة فان القدرة المتاحة سيتم تحديدها بالسرعة النوعية. يمكن زيادة القدرة بزيادة السرَّيان خلال الماكينة باستخدام 2, 4 أو 6 نفث وهكذا يمكن زيادة السرعة النوعية الى حوالي 60 . إذا تمَّ استخدام أكثر من 6 أنفاث وُجِد أنها تتداخل مع بعضها البعض وبالتالي تنخفض الكفاءة.

للحصول على سرعات نوعية عالية وبالتالي مخرجات قدرة عالية لسمت ضغط وسرعة يجب زيادة مساحة السرّيان إضافياً. وهذا يمكن عمله فقط بالتغيير الكامل للتصميم من عجلة بلتون الى توربينة فرانسيس حيث يدخل السرّيان حول المحيط الكامل للعجلة شكل رقم (9.3). يمكن تطوير هذه الماكينة للحصول على سرعة نوعية من 75 الى 400 . عند السرعة النوعية المنخفضة يكون عرض الريشة B صغيراً (شكل سرعة نوعية من 75 الى ويكون السرّيان نصف قطرياً. كلما زاد العرض B بزيادة السرّيان والسرعة النوعية فإنَّ السرّيان نصف القطري الخالص يتسبّب في صعوبة التصريف من الريشة. وُجِد أنه من الأفضل دخول الماء نصف قطرياً والسماح له بالدوران في الريشة والخروج محورياً كما في الشكل (b - 10.4) الذي يُوصَّح ريشة توربينة مختلطة السرّيان. لقيم كبيرة للسرعة النوعية، يتم استخدام ريشة توربينة دفًاعة (propeller type runner) مختلطة السرّيان. لقيم كبيرة للسرعة النوعية، يتم استخدام ريشة توربينة دفًاعة (الماء خلال الريشة محورياً. الموضحة في الشكل (b - 10.4). يتم وضع التدويم في السرّيان بريَّش التوجيه أعلى السرّيان لخلق دوامات. هنالك ترتيبة أخرى لها أنبوبة دخل محورية مع العمود وطقم ثابت من ربَّش التوجيه أعلى السرّيان لخلق دوامات.



شكل (10.4) السرّيان خلال توربينة نصف قطرية، مختلطة السرّيان وتوربينة محورية

10.6 مثال (6): السرعة النوعية اللابعدية أو رقم النوع للتوربينات:

اشتق مستخدماً التحليل البعدي تعبيراً للسرعة النوعية اللابعدية أو رقم النوع لتوربينة بدلالات سرعة الدوران N القدرة المنقولة بين المائع والريشة p ، كثافة الكتلة p ومعامل اللزوجة الديناميكي للمائع p ، التسارع نتيجة للتثاقل p والفرق في سمت الضغط خلال الماكينة p .

الحل:

لملائمة التحليل يتم توحيد H , g لتكون H والتي هي الطاقة لكل وحدة كتلة من المائع. أبعاد الكميات هي:

$$N = rev/\min = [T^{-1}]$$

$$p = w = J/s = N.m/s = kgm/s^2.m/s = \frac{kgm^2}{s^3} = [M L^2 T^{-3}]$$

$$\rho = kg/m^3 = [M T^{-3}]$$

کتاب آلات هیدرولیکیهٔ اسامهٔ محمد المرضی سلیمان
$$\mu={
m kg/m.}\,{
m s}=rac{{
m m}}{{
m s}}=[M\,L^{-1}T^{-1}]$$

$$gH=m/s^2.m=m^2/s^2=[L^2T^{-2}]$$

$$D=m=[L]$$

(Buckingham's π Theorem) π باستخدام نظریة بکنجهام

هنالك ثلاث أبعاد رئيسية هي L ، M و T وست متغيرات. بالتالي ستحتوي هذه العلاقة على ثلاث مجموعات (6-3=3).

p , ρ , N , D , μ , g H المتغيرات هي

D المتغيرات الأساسية هي N ، ρ

$$6-3=3$$
 ، π عدد مجموعات $\pi_1=p~
ho^a~N^b~D^c$ $\pi_2=\mu~
ho^a~N^b~D^c$ $\pi_3=g~H~
ho^a~N^b~D^c$

بالتالي،

$$\pi_1 = p \, \rho^a \, N^b \, D^c$$

$$= [M L^2 T^{-3}][M L^{-3}]^a [T^{-1}]^b [L]^c = M^{\circ} L^{\circ} T^{\circ}$$

بمساواة أس M بالصفر،

$$1 + a = 0 \quad \therefore a = -1 \tag{1}$$

بمساواة أس T بالصفر،

$$-3 - b = 0 \quad \therefore b = 3 \tag{2}$$

بمساواة أس L بالصفر،

$$2 - 3a + c = 0$$

$$c = -2 + 3a = -2 - 3 = -5$$
 $\therefore c = -5$ (3)

کتاب آلات هیدرولیکیة أسامة محمد المرضي سلیمان
$$\pi_1 = p \; \rho^{-1} \; N^{-3} \; D^{-5} = \frac{p}{\rho \; N^3 \; D^5}$$

$$\pi_2 = \mu \, \rho^a \, N^b \, D^c$$

$$= [M\,L^{-1}\,T^{-1}][\eta\,L^{-3}]^a[T^{-1}]^b[L]^c$$

بمساواة أس M بالصفر،

$$1 + a = 0 \quad \therefore a = -1 \quad (1)$$

بمساواة أس T بالصفر،

$$-1 - b = 0 \quad \therefore b = -1 \quad (2)$$

بمساواة أس L بالصفر،

$$-1 - 3a + c = 0$$

$$\therefore$$
 c = 1 + 3a = 1 - 3 = -2

$$\therefore c = -2 \quad (3)$$

$$\therefore \pi_2 = \mu \, \rho^{-1} \, N^{-1} \, D^{-2} = \frac{\mu}{\rho \, N \, D^2}$$

$$\pi_3 = g \, H \, \rho^a \, N^b \, D^c$$

$$= [\,L^2\,T^{-2}][\,ML^{-3}]^a[T^{-1}]^b[L]^c$$

بمساواة أس M بالصفر،

$$a = 0 \tag{1}$$

بمساواة أس T بالصفر،

$$-2 - b = 0$$
 $\therefore b = -2$ (2)

بمساواة أس L بالصفر،

$$2 - 3a + c = 0$$
 $\therefore c = 3a - 2 = -2$

$$\therefore c = -2 \qquad (3)$$

$$\therefore \pi_3 = g \ H \ \rho^0 \ N^{-2} \ D^{-2} = \frac{g \ H}{N^2 \ D^2}$$

أسامة محمد المرضي سليمان

كتاب آلات هيدروليكية π تحتوي على المتغير التابع p ،

$$\pi_1 = f (\pi_2, \pi_3)$$

$$\frac{p}{\rho N^3 D^5} = \emptyset \left[\frac{\mu}{\rho N D^2} \cdot \frac{g H}{N^2 D^2} \right]$$

$$\frac{p}{\rho N^3 D^5} = k_1 \left(\frac{\rho N D^2}{\mu} \right)^a \left(\frac{g H}{N^2 D^2} \right)^b$$

والآن فإنَّ السرعة المحيطية (peripheral velocity) للريشة تتناسب طردياً مع ND ، حيث أن الكمية والآن فإنّ السرعة المحيطية (peripheral velocity) للريشة تتناسب طردياً مع $\rho ND^2/\mu$ تمَّث رقم رينولدز . إذا تمَّ إفتراض أن التغييرات الناتجة من تغير رقم رينولدز يمكن تجاهلها ، بالتالي فإن المعادلة أعلاه تصبح كالآتي:

$$\frac{p}{\rho N^3 D^5} = k_2 \left(\frac{g H}{N^2 D^2}\right)^b$$

للمتسلسلات المتناظرة (analogous series) للماكينات المتشابهة هندسياً ستكون هذه العلاقة مستقلّة عن D ، والتي تتطلب أنَّ الأس D يساوى D .

$$\frac{p}{\rho N^3 D^5} = k_2 \left(\frac{g H}{N^2 D^2} \right)^{\frac{5}{2}}$$

بالتالي،

$$k_2 = \frac{(p/\rho)}{N^3 D^5} \times \frac{N^5 D^5}{(g H)^{\frac{5}{2}}} = \frac{N^2 (p/\rho)}{(g H)^{\frac{5}{2}}}$$

بأخذ الجذر التربيعي للمعادلة أعلاه نحصل على السرعة النوعية اللابعدية،

السرعة النوعية اللابعدية
$$n_{s}=rac{N(p/
ho)^{rac{1}{2}}}{(g\ H)^{rac{5}{2}}}$$

أسامة محمد المرضى سليمان

كتاب آلات هيدروليكية


10.7 مثال (7): تحديد سرعة التدويم وقطر العجلة عند المدخل، معَّدل السرَّيان وزاوية ريشة التوجيه

8m توربين سرّيان إلى الداخل بتصريف نصف قطري وبكفاءة إجمالية 80% يقوم بتوليد 150 السمت 150 العجلة والسرعة المحيطية عند المدخل 150 150 وسرعة السرّيان 150 وسرعة العجلة 150 والكفاءة الهايدروليكية 85%

حدِّد:

- أ) سرعة التدويم عند المدخل.
- ب) قطر العجلة عند المدخل.
 - ج) معَّدل السرَّيان.
 - د) زاوية ريشة التوجيه.

الحل:



كتاب آلات هيدروليكية

السرعة المحيطية ،
$$u_1 = 0.96\sqrt{2 \ g \ H}$$

$$= 0.96\sqrt{2 \times 9.8 \times 8} = 12.02 \, m/s$$

سرعة السرّيان،
$$v_{f_1} = 0.36\sqrt{2~g~H}$$

$$v_{f_1} = 0.36\sqrt{2 \times 9.8 \times 8} = 4.5 \, m/s$$

$$\eta_{H} = \frac{u_{1}v_{w_{1}} - u_{2}v_{w_{2}}}{g\,H}$$

 $v_{w_2}=0$ وبما أنَّ التصريف نصف قطري فإنَّ التصريف

$$\therefore \eta_H = \frac{u_1 v_{w_1}}{g H}$$

$$0.85 = \frac{12.02 \, v_{w_1}}{9.8 \times 8}$$

$$v_{w_1} = 5.54 \, m/s$$

$$\alpha = tan^{-1} \frac{v_{f_1}}{v_{w_1}} = tan^{-1} \frac{4.5}{5.54} = 39^{o}$$

$$u_1 = \frac{\pi D_1 N}{60}$$

$$D_1 = \frac{60 u_1}{\pi N} = \frac{60 \times 12.02}{\pi \times 150} = 1.53 m$$

الكفاءة الإجمالية
$$\eta_o = rac{p}{
ho g O H}$$

$$\therefore Q = \frac{p}{\eta_0 \rho g H} = \frac{150 \times 10^3}{0.8 \times 10^3 \times 9.8 \times 8} = 2.4 \ m^3 / s$$

10.8 مثال (8): تحديد السمت وقدرة الخرج لتوربين فرانسيس

توربين فرانسيس بالمواصفات التالية:

أسامة محمد المرضي سليمان

كتاب آلات هيدروليكية

نصف قطر المخرج mm 150، معًدل السرّيان m^3/s زاوية مدخل ريشة التوجيه m^3/s السرعة المطلقة عند المدخل m/s ، السرعة المطلقة عند المدخل m/s ، الكفاءة الإجمالية m/s ، الكفاءة الإجمالية m/s ، الكفاءة الإجمالية m/s ، الكفاءة الإجمالية m/s . حدَّد السمت وقدرة الخرج إذا كانت السرعة الزاوية مساوية m/s . m/s .

الحل:

بالرجوع لمخططات السرعة ، نحصل على:

$$\begin{split} r_1 &= 300 \ mm \ , r_2 = 150 \ mm \ , Q = 0.05 \ m^3/s \\ \alpha_1 &= 30^o \ , \alpha_2 = \ 80^o \ , v_1 = 6 \ m/s \ , v_2 = 3 \ m/s \\ \eta_o &= 80\% \ , \eta_H = 90\% \ , \omega = 25 \ rad/s \\ u_1 &= r_1 \ \omega = 0.3 \times 25 = 7.5 \ m/s \\ u_2 &= r_2 \ \omega = 0.15 \times 25 = 3.75 \ m/s \\ \cos \alpha_1 &= \frac{v_{w_1}}{v_1} \qquad \therefore v_{w_1} = v_1 \ \cos \alpha_1 = 6 \times \cos 30^o = 5.2 \ m/s \\ \cos \alpha_2 &= \frac{v_{w_2}}{v_2} \qquad \therefore v_{w_2} = v_2 \ \cos \alpha_2 = 3 \times \cos 80^o = 0.52 \ m/s \\ &= \frac{v_{w_2}}{v_2} \qquad \therefore v_{w_2} = \frac{u_1 v_{w_1} - u_2 v_{w_2}}{g} \\ E &= \frac{7.5 \times 5.2 - 3.75 \times 0.52}{9.8} = 3.7 \ m \\ &= \frac{E}{H} \\ &\therefore H = \frac{E}{H} = \frac{3.7}{0.9} = 4.1 \ m \end{split}$$

قدرة الدخل = $ho gQH = 10^3 imes 9.81 imes 0.05 imes 4.1 = 2000 w = 2 kw$

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان
$$\eta_o \times 0.8 \times 2 = 1.6 \ kw$$

10.9 مثال (9): تصميم توربين فرانسيس

صمِّم توربين فرانسيس بالمواصفات التالية:

68 m	السمت المتاح
750 rev/min	السرعة
330 <i>kw</i>	قدرة الخرج
94%	الكفاءة الهايدروليكية
85%	الكفاءة الإجمالية
0.15	نسبة السرّيان
0.1	نسبة عرض العجلة إلى قطرها عند المدخل
$\frac{1}{2}$	نسبة القطر الداخلي إلى الخارجي

إفترض أنَّ %6 من المساحة المحيطية للعجلة تكون محتلَّة بسمك الريَّش وسرعة السرَّيان تظل ثابتة وأنَّ السرَّيان يكون نصف قطرياً عند المخرج.

الحل:

معطى:

$$N=750~rev/min$$
 , نسبة السرَّيان $N=68~m$, $\eta_H=0.94$, $D_2/D_1=rac{1}{2}$ $P=330~kw$, $rac{B_1}{D_1}=0.1$, $k=1-0.06=0.94$, $\eta_o=0.85$ الكفاءة الإجمالية $\eta_o=rac{p}{egQH}$

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد
$$330 \times 10^3$$
 $0.85 = \frac{330 \times 10^3}{10^3 \times 9.8 \times Q \times 68}$

$$\therefore Q = 0.582 \, m^3/s$$

نسبة السرَّيان
$$=rac{v_f}{\sqrt{2gh}}$$
 , $\qquad \therefore \quad v_f = v_f = v_f$ نسبة السرَّيان

$$v_f = 0.15\sqrt{2 \times 9.8 \times 68} = 5.47 \, m/s$$

$$v_f = v_{f_1} = v_{f_2} = 5.47 \text{ m/s}$$

$$Q = (kHD_1B_1)v_{f_1} = \left(k\pi \frac{B_1}{D_1} \times D_1^2\right)v_{f_1}$$

$$0.582 = 0.94\pi \times 0.1 \times D_1^2 \times 5.47$$

$$D_1 = 0.6 m = 600 mm$$

$$\frac{B_1}{D_1} = 0.1$$
; $\therefore B_1 = 600 \times 0.1 = 60 \ mm$

$$u_1 = \frac{\pi D_1 N}{60}$$
, $\therefore u_1 = \frac{\pi \times 0.6 \times 750}{60} = 23.5 \text{ m/s}$

$$\eta_{H} = \frac{u_{1}v_{w_{1}} - u_{2}v_{w_{2}}}{g \; H}$$

،(تصریف نصف قطري)، $v_{w_2} = 0$ بمان أنَّ

$$\therefore \eta_H = \frac{u_1 v_{w_1}}{g H}$$

$$v_{w_1} = \frac{\eta_H gH}{u_1} = \frac{0.94 \times 9.8 \times 68}{23.5} = 26.6 \text{ m/s}$$

من مخطط سرعات الدخل والخرج، نحصل على:

$$\alpha_1 = tan^{-1} \frac{v_{f_1}}{v_{w_1}} = tan^{-1} \frac{5.47}{26.6} = 11.6^{\circ}$$

القطر الداخلي ،
$$D_1 = \frac{1}{2}D_1 = \frac{1}{2} \times 600 = 300 \ mm$$

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان
$$u_2 = \frac{\pi D_2 N}{60} = \frac{\pi \times 0.3 \times 750}{60} = 11.7 \, \text{m/s}$$

$$\gamma = tan^{-1} \frac{v_{f_2}}{u_2} = tan^{-1} \frac{5.47}{11.7} = 25^o$$

$$Q = k_1 \pi D_1^2 \frac{B_1}{D_1} v_{f_1} = k_2 \pi D_2^2 \frac{B_2}{D_2} v_{f_2}$$

$$v_{f_1} = v_{f_2} \quad \text{i} \quad k_1 = k_2$$
 افترض
$$0.6^2 \times 0.1 = \frac{B_2}{D_2} \times 0.3^2$$

$$\therefore \frac{B_2}{D_2} = 0.4$$

10.10 مثال (10): تحديد زاوية ريشة التوجيه وزاوية ريشة الدوّار عند المخرج

في توربين فرانسيس يكون سمت الإمداد m 12 ومعّدل السرّيان $0.28 \, m^3/s$ قطر المخرج هو نصف قطر المدخل ويساوي m 12 . سرعة السرّيان $\sqrt{2gH}$. تكون الريّش نصف قطرية عند المدخل ويدور الدوّار بسرعة $300 \, rev/min$. الكفاءة الهيدروليكية $300 \, rev/min$. هندور المخرج لسرّيان نصف قطري.

الحل:

المعطيات:

$$H = 12m, Q = 0.28m^3/s, d_2 = \frac{1}{2}d_1 = 12m, v_f = 0.15\sqrt{2gh}, v_{f_1} = v_{r_1} \text{ and hence}$$

$$u_1 = v_{w_1}, N = 300rev/min, \eta_H = 0.8,$$

$$\alpha_1 = ?, \gamma = ?, v_{w_2} = 0, \therefore v_{f_2} = v_2$$


، سرعة السريان،
$$v_{f_1}=v_{f_2}=0.15\sqrt{2gH}=0.15\sqrt{2 imes9.8 imes12}=2.3m/s$$

$$\eta_H=\frac{u_1v_{w_1}-u_2v_{w_2}}{a~H}$$

کتاب آلات هیدرولیکیة أسامة محمد المرضي سلیمان
$$\eta_H = \frac{u_1 v_{w_1}}{g_2 \, H} \quad as \ v_{w_2} = 0$$

$$\eta_H = \frac{v_{w_1}}{g \, H} \quad as \quad v_{w_1} = u_1$$

$$0.8 = \frac{v_{w_1}}{9.8 \times 12} \; ; \quad \therefore \; v_{w_1} = 9.7 \; m/s$$



$$u_1 = v_{w_1} = 9.7 \ m/s$$
 ; أيضاً $u_1 = r_1 \omega$, $u_2 = r_2 \omega$ $\omega = \frac{u_1}{r_1} = \frac{u_2}{r_2}$ $u_2 = u_1 \frac{r_2}{r_1} = 9.7 \times \frac{1}{2} = 4.85 \ m/s$ $\gamma = tan^{-1} \frac{v_{f_2}}{u_2} = tan^{-1} \frac{2.3}{4.85} = 25^o$ $\alpha_1 = tan^{-1} \frac{v_{f_1}}{u_1} = tan^{-1} \frac{2.3}{9.7} = 13^o$

10.11 مثال (11): تحديد قدرة العمود، الكفاءة الهايدروليكية والسرعات النوعية البعدية

توربين فرانسيس بالمواصفات التالية:

معًدل السرّيان $0.4\ m^3/s$ ، السمت $0.4\ m^3/s$ ، سرعة الدوَّار $0.4\ m^3/s$. زاوية ريشة التوجيه $0.4\ m^3/s$ ، نصف القطر عند المدخل $0.4\ m^3/s$ ، عرض الريَّش $0.4\ m^3/s$. حدِّد قدرة العمود، الكفاءة الهايدروليكية والسرعات النوعية $(n_s\,,N_s)$. إفترض تصريف نصف قطري.

الحل:

واللابعدية

معطى:

 $lpha_1=20^o$, N=1260~rev/min, M=92m, $Q=0.4m^3/s$, $D_1=30mm$, $D_1=600~mm$ ، العزم المنتج بواسطة الدوَّار ، $T=\dot{m}(v_{w_1}r_1-v_{w_2}r_2)$

بمان أنَّ $v_{w_2}=0$ تصریف نصف قطري)،

$$\therefore T = \dot{m}v_{w_1}r_1 = \rho Q \ v_{w_1}r_1$$

أيضاً،

$$Q = \pi d_1 b_1 v_{f_1}$$

$$0.4 = \pi \times 0.6 \times 0.3 \ v_{f_1}$$

$$v_{f_1} = 3.5 \ m/s$$

من مخطط سرعات المدخل،

$$\alpha_1 = tan^{-1} \frac{v_{f_1}}{v_{w_1}}$$

$$tan \ \alpha_1 = \frac{v_{f_1}}{v_{w_1}}$$

$$v_{w_1} = \frac{v_{f_1}}{\tan \alpha_1} = \frac{3.5}{\tan 20^\circ} = 9.61 \text{ m/s}$$

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان
$$T=
ho Q v_{w_1} r_1=10^3 imes 0.4 imes 9.61 imes 0.6=2304 N.m$$
 والعمود $P=T\omega=T\cdot \frac{2\pi N}{60}=2304 imes \frac{2\pi imes 1260}{60}=30~kw$ عدرة العمود $T=T\omega=T=T$ الكفاءة الإجمالية $T=T\omega=T=T$ القدرة العمود $T=T\omega=T=T$ القدرة العمود $T=T\omega=T=T$ الكفاءة الإجمالية $T=T\omega=T=T$

بما أنَّ القدرة الهايدروليكية،

$$p_i/p = \rho gQH = 10^3 \times 9.81 \times 0.4 \times 92 = 360$$

السرعة النوعية اللابعدية
$$n_s=rac{N(p/
ho)^{rac{1}{2}}}{(g\ H)^{rac{5}{4}}}=rac{\left(rac{1260}{60}
ight)\left(rac{304 imes10^3}{10^3}
ight)^{rac{1}{2}}}{(9.8 imes92)^{rac{5}{4}}}=0.074\ rev$$

السرعة النوعية ،
$$N_S=rac{N\ p^{rac{1}{2}}}{H^{rac{5}{4}}}$$

$$N_s = \frac{1260 (304)^{\frac{1}{2}}}{(92)^{1.25}} = 77.1$$

10.12 مثال (12): رسم مخططات السرعة عند المدخل وإيجاد زاوية ريَّش الدوَّار، السرعة المماسية للدوَّار، السرعة المطلقة للماء والسرعة النسبية للماء

القطر الخارجي لدوَّار إنسياب إلى الداخل m وعرضه عند المدخل $250 \, mm$. سرعة الانسياب عند المدخل $2 \, m/s$. اذا كان سمك الريَّش يشغل 10% من مساحة الانسياب عند المدخل فما هو وزن الماء المدخل 10% . اذا كان سمك الريَّش يشغل 10% من التوجيه 10% وسرعة دوران التوربين أي الثانية . اذا كانت زاوية ريَّش التوجيه 10% وسرعة دوران التوربين 10% أرسم مخططات السرعة عند المدخل ثم أوجد:

- i. زاوية ريَّش الدوَّار عند المدخل.
- ii. السرعة المماسية للدوّار عند المدخل .

أسامة محمد المرضي سليمان

كتاب آلات هيدروليكية

iii. السرعة المطلقة للماء عند المدخل.

iv. السرعة النسبية للماء عند المدخل.

الحل:

مساحة السرّبان عند المدخل،

$$A_{f_1} = 0.9\pi D_1 B_1 = 0.9\pi \times 1 \times 0.25 = 0.707 \ m^2$$

معَّدل السرَّيان الحجمي للمائع،

$$Q = A_f v_{f_1} = 0.707 \times 2 = 1.414 \, m^3/s$$

الوزن المنساب خلال التوربين في الثانية،

$$\dot{w} = \dot{m}g = \rho gQ = 10^3 \times 9.81 \times 1.414 = 13871kN/s = 13.871kN/s$$

i. السرعة المماسية للدوّار عند المدخل،

$$u_i = \frac{\pi D_1 N}{60} = \frac{\pi \times 1 \times 210}{60} = 11 \text{ m/s}$$

من مثلث سرعات الدخل،

$$tan\alpha = \frac{v_{f_1}}{v_{w_1}}$$

$$\therefore v_{w_1} = \frac{v_{f_1}}{tan \alpha} = \frac{2}{tan 10^\circ} = 11.36 \text{ m/s}$$

$$tan(180 - \beta) = \frac{v_{f_1}}{u_1 - v_{w_1}} = \frac{2}{11 - 11.36} = -79.8^\circ = 79.8^\circ$$

ii. السرعة المماسية للدوّار عند المدخل u₁ ،

$$u_1 = 11 \, m/s$$

iii. السرعة المطلقة للماء عند المدخل ٧٦ ،

$$sin\alpha = \frac{v_{f_1}}{v_1}$$
, $\therefore v = \frac{v_{f_1}}{tan\alpha} = \frac{2}{tan10^{\circ}} = 11.5 \text{ m/s}$

، V_{r_1} ، السرعة النسبية للماء عند المدخل ، iv

$$\sin(180 - \beta) = \frac{v_{f_1}}{v_{r_1}},$$
 $\therefore v_{r_1} = \frac{v_{f_1}}{\sin(180 - \beta)} = \frac{2}{\sin 79.8^\circ}$

$$= 2.03 \, m/s$$

10.13 مثال (13): إيجاد القدرة الناتجة وزاوية ريَّش الدوَّار عند المخرج:

توربين سرَّيان الى الداخل يدور بسرعة 750~rev/min القطر الداخلي للدوَّار m 0.3 m والخارجي m 0.6 دخل الماء الى ريَّش الدوَّار بزاوية مقدارها m 12 ، سرعة سرَّيان ثابتة وتساوي m/s ، يكون التصريف عند المخرج في اتجاه نصف القطر ومعَّدل السرَّيان يعادل m^3/s .

أوجد الآتي:

- i. القدرة الناتجة .
- ii. زاوية ريّش الدوّار عند المخرج.

الحل:

السرعة المماسية عند المدخل،

$$u_1 = \frac{\pi D_1 N}{60} = \frac{\pi \times 0.6 \times 750}{60} = 23.6 \,\text{m/s}$$

السرعة المماسية عند المخرج،

$$u_2 = \frac{\pi D_2 N}{60} = \frac{\pi \times 0.3 \times 750}{60} = 11.78 \, m/s$$

من مثلث السرعة عند المدخل،

$$\tan \alpha = \frac{v_{f_1}}{v_{w_1}} \Longrightarrow : v_{w_1} = \frac{v_{f_1}}{\tan \alpha} = \frac{6}{\tan 12^\circ} = 28.23 \text{ m/s}$$

الشغل المبذول في الثانية لكل وحدة وزن أو سمت أويلر،

$$E = \frac{u_1 v_{w_1}}{g} = \frac{23.6 \times 28.23}{9.81} = 67.9 \, m$$

القدرة الناتجة،

کتاب آلات هیدرولیکیة أسامة محمد المرضي سلیمان
$$p = \rho \ \mathrm{g} \ \mathrm{Q} \ \mathrm{E} = 10^3 \times 9.81 \times 1 \times 67.9 = 666 \mathrm{w}$$

من مثلث السرعة عند المخرج،

$$\tan \gamma = \frac{v_{f_2}}{u_2}, \therefore \gamma = \tan^{-1} \frac{v_{f_1}}{u_1} = \tan^{-1} \frac{6}{11.78} = 27^{\circ}$$

10.14 مثال (14): إيجاد زاويتي ريّش الدوّار وسرعة السرّيان عند المدخل والمخرج

توربين سرَّيان الى الخارج يعمل تحت سمت m 150 ويدور بسرعة 250~rev/min ويدور بسرعة المدخل والمخرج ثابت ويساوي 2m والخارجي m 2.75 m معَّدل السرَّيان m 3/m ، عرض الدوَّار عند المدخل والمخرج ثابت ويساوي 2m والخارجي 250~mm ، يكون التصريف عند المخرج في اتجاه نصف القطر . بإهمال سمك الريَّش أوجد زاويتي ريَّش الدوَّار وسرعة السرَّيان عند المدخل والمخرج .

الحل:

$$u_1 = \frac{\pi D_1 N}{60} = \frac{\pi \times 2 \times 250}{60} = 26.2 \text{ m/s}$$

$$u_2 = \frac{\pi D_2 N}{60} = \frac{\pi \times 2.75 \times 250}{60} = 36 \text{ m/s}$$

$$Q = \pi D_1 B_1 v_{f_1} = 5$$

سرعة السرّيان عند المدخل،

$$v_{f_1} = \frac{5}{\pi \times 2 \times 0.25} = 3.18 \, m/s$$

سرعة السرّيان عند المخرج،

$$v_{f_2} = \frac{5}{\pi \times 2.75 \times 0.25} = 2.32 \, m/s$$

الطاقة المحوَّلة للدوَّار هي:

$$E = H - \frac{{v_2}^2}{2g} = 150 - \frac{2.32^2}{2 \times 9.81} = 149.73 \, m$$

$$E = \frac{u_1 v_{w_1}}{q} = 149.73$$

من مثلث السرعة عند المدخل،

$$\tan \beta_1 = \frac{v_{f_1}}{v_{w_1} - u_1} \Longrightarrow \beta_1 = 6.1^\circ$$

من مثلث السرعة عند المخرج:

$$\tan \beta_2 = \frac{v_{f_2}}{u_2} \Longrightarrow \beta_2 = 3.7^{\circ}$$

10.15 مثال (15): إيجاد زاوية ربَّش التوجيه، زاوية ربَّش الدوَّار عند المخرج وعرض الدواًر عند المخرج

السمت المتاح لتوربين فرنسيس هو 12m ، مُعَّدل السرَّيان $0.28\,m^3/s$. القطر الخارجي للدوَّار يساوي خصف قطره الداخلي، سرعة السرَّيان تساوي $v_{f_1}=v_{f_2}$ ، $0.15\sqrt{2gH}$ ، ريَّش الدوَّار عند المدخل نصف قطرية، سرعة الدوَّار يشِّكل سمك الريَّش عند المدوّار في اتجاه نصف القطر . يشِّكل سمك الريَّش $300\,rev/min$ ، 10% من المحيط ، الكفاءة الهايدروليكية 80% .

أوجد: 1/ زاوية ريَّش التوجيه.

2/ زاوية ريّش الدوّار عند المخرج.

3/ عرض الدوّار عند المدخل والمخرج.

الحل:

$$v_{f_2} = v_{f_1} = 0.15\sqrt{2gH}$$

$$\therefore v_{f_2} = v_{f_1} = 0.15\sqrt{2 \times 9.81 \times 12} = 2.3 \text{ m/s}$$

$$\eta_H = \frac{E}{H_2} = \frac{v_{w_1}^2}{gH} \left(1 + \frac{\tan\theta}{\tan\beta_1}\right)$$

$$0.8 = \frac{v_{w_1}}{9.81 \times 12} \therefore v_{w_1} = u_1 = 9.7 \text{ m/s}$$

$$\tan \theta = \frac{v_{f_1}}{u_1} = \frac{23}{9.7}$$
, $\therefore \theta = 13.3^{\circ}$

الفصل الحادي عشر

مسائل غير محلولة في توربينة السريان نصف القطري أو توربينة فرانسيس

Unsolved Problems in Radial Flow Turbine or Francis Turbine

11.1 مسألة (1): تحديد السرعة المحيطية الصحيحة للعجلة، زاوية التصريف الصحيحة للريش والنسبة المئوية للسمت ترفض كطاقة سرعة

توربينة ضغط ذات سريان إلى الداخل لديها عجلة ريشها نصف قطرية عند المدخل ومائلة إلى الخلف عند التصريف. قطر المخرج يعادل 2/3 من قطر المدخل وسرعة السريان ثابتة عند $4.5 \, m/s$. تكون ريش التوجيه مائلة بزاوية مقدارها 18 درجة. حدَّد السرعة المحيطية الصحيحة للعجلة وزاوية التصريف الصحيحة للريش لأقصى شغل. إذا كان سمت التشغيل هو $20 \, m$ ما هي النسبة المئوية لهذا السمت التي ترفض كطاقة حركة للتصريف.

 $Ans. \{13.85m/s, 26 \deg, 5.2\%\}$

11.2 مسألة (2): تحديد زاوية ريشة التوجيه، زاوية الريشة عند المخرج لتصريف نصف قطري وعرض العجلة عند المدخل والمخرج

في توربينة سريان الى الداخل رد فعلية سمت الامداد يساوي m^3/s وأقصى تصريف m^3/s القطر الصدرعة m^3/s المدخل الخصارجي m^3/s القطر الصداخلي. سرعة السريان ثابتة m^3/s القطر الصداخلي m^3/s المدخل نصف قطرية. حدِّد الآتى: m^3/s 300 m^3/s القطر المدخل نصف قطرية. حدِّد الآتى:

- أ) زاوية ريشة التوجيه.
- ب) زاوية الريشة عند المخرج لتصريف نصف قطري.
 - ج) عرض العجلة عند المدخل والمخرج.

الكفاءة الهايدروليكية تساوي 0.8 . وتحتل الريش 10% من المحيط.

أسامة محمد المرضي سليمان Ans . $\{13^{\circ}\ 2\acute{0}\ ,25^{\circ}\ 2\acute{0}\ ,69.6\ mm\ ,139.2\ mm\}$

11.3 مسألة (3): تحديد زاوية الريشة عند مدخل العجلة، قطر مخرج السحب وفواقد السمت في ريش التوجيه، العجلة وأنبوب السحب

عجلة رد فعلية رأسية ذات سريان مختلط وتعمل تحت صافي سمت مقداره m 46 وتنتج قدرة خرج عمود مقدارها m 3700 m عند كفاءة قصوى مقدارها m 82%. سرعة العمود هي m 3700 والكفاءة الهايدروليكية هي m 90%. يبعد المدخل الى العجلة مسافة m 1.5 فوق منسوب المسرِّب السفلي ويكون ضغط القياس عند المدخل مساو m 250 m والقيم المقابلة عند مخرج العجلة هي m 2.1 وضغط فراغي مقداره m 3.4 m 4.5 ليس هنالك تدويم في أنبوب السحب ويدخل الماء بسرعة m 5.4 m 6 ويخرج بسرعة m 3.5 قطر العجلة الخارجي هو m 1.55 وسرعة السريان هي m 6.6 m

حدِّد الآتى:

- أ) زاوية الربشة عند مدخل العجلة.
 - ب) قطر مخرج أنبوب السحب.
- ج) فواقد السمت في ريش التوجيه ، العجلة وأنبوب السحب.

Ans. $\{51.11^{\circ}, 2.06 m, 0.89 m, 2.1 m, 1.14 m\}$

11.4 مسألة (4): سرعة العجلة بدون صدمة عند المدخل، زوايا الخرج من العجلة لتصريف نصف قطري، القدرة عند العجلة والضغط عند مدخل العجلة

سمت الضغط في غلاف توربينة رد فعلية هو m 48 وسمت السرعة يتم تجاهله. تصنع ريش التوجيه زاوية مقدارها 25 درجة مع المماس عند المدخل. تكون الريش المتحركة عند المدخل متعامدة مع الريش الثابتة. أقطار العجلة الخارجي والداخلي هما m 500 m و m 300 على الترتيب، ويكون العرض عند المدخل والمخرج هما m 75m على الترتيب. تحتل الريش m من المحيط. سمت الضغط داخل العجلة هو m 1.8m من المقودات في ريش التوجيه تعادل m 21m وفي العجلة تعادل m من المقودات في ريش التوجيه تعادل m 1.8m من

كتاب آلات هيدروليكية

الماء، أحسب الآتى:

- أ) سرعة العجلة بدون صدمة عند المدخل.
- ب) زوايا الخرج من العجلة لتصريف نصف قطري.
 - ج) القدرة عند العجلة.
 - د) الضغط عند مدخل العجلة.

Ans. $\left\{883 \ rev/min, 32 \frac{1}{2} \ deg, 432 \ kw, 250 \ kN/m^2\right\}$

11.5 مسألة (5): تحديد قطر العجلة، زاوية ريشة العجلة عند المدخل وعرض العجلة عند المدخل

توربينة سريان الى الداخل مطلوب منها اعطاء قدرة مقدارها 150kw تحت سمت m=10.5 الكفاءة الاجمالية هي 78% والكفاءة الهايدروليكية هي 85% . تدور التوربينة بسرعة $150\,rev/min$. سرعة السريان قيمتها ثابتة عند $0.2\sqrt{2gH}$ ، السرعة المحيطية عند المدخل هي $0.7\sqrt{2gH}$ ويكون التصريف نصف قطرياً . حدِّد الآتى:

- أ) قطر العجلة.
- ب) زاوية ريشة التوجيه.
- ج) زاوية ريشة العجلة عند المدخل.
- د) عرض العجلة عند المدخل بافتراض ان سمك الريشة 10% من المحيط.

Ans. $\{1.28 m, 18^{\circ} 15, 114^{\circ} 55, 0.179 m\}$

11.6 مسألة (6): حساب زاوية الخرج للعجلة دون صدمة ، السرعة، الكفاءة الهايدروليكية وقدرة الخرج

زاوية ريشة التوجيه لتوربينة سريان نصف قطري الى الداخل رد فعلية تصنع 20 درجة مع المماس عند المدخل . زاوية الريشة المتحركة عند المدخل هي 120 درجة. القطر الخارجي للعجلة هو 450 mm والقطر الداخلي

هو mm . 100 mm . أحسب زاوية الخرج للعجلة و $62.5 \, mm$. 100 mm . أحسب زاوية الخرج للعجلة بحيث أنه عندما لا يكون هنالك فقد صدمي عند المدخل يكون التصريف نصف قطري . اذا كان سمت الامداد في الغلاف هو m ، الفقد في ريش التوجيه والعجلة هو m . 1.5 m وهنالك ضغط جوي عند مخرج العجلة ، أحسب السرعة بالـ rev/min والكفاءة الهايدروليكية . اذا كانت الكفاءة الميكانيكية هي m . أحسب قدرة الخرج . تجاهل سمك الريشة .

Ans. $\{23^{\circ}, 613 \ rev/min, 91.7\%, 56 \ kw\}$

11.7 مسألة (7): حساب زاوية الدخول لريش العجلة، فقد السمت في الغلاف الحلزوني وريش التوجيه والعجلة وأنبوب السحب، وتحديد قطر المدخل لأنبوب السحب

توربينة سريان الى داخىل رأسية العمود رد فعلية بصافي سمت مقداره m 60 وتدور بسرعة m 150 وتدور بسرعة النوعية هي 150 وتكون مؤسسة على القدرة المنقولة بواسطة العجلة الى العمود. القطر الخارجي للعجلة هو m 1.25 m .

يدخل الماء الى العجلة دون صدمة بسرعة سريان قدرها $8.4 \, m/s$ ويمر داخل أنبوب السحب بدون تدويم بسرعة مقدارها $7.2 \, m/s$ و وخرج من أنبوب السحب الى المسرّب السفلى بسرعة $2.4 \, m/s$.

سمت الضغط عند مدخل العجلة هو $28.8 \, m$ فوق الضغط الجوي، وعند مدخل أنبوب السحب هو $1.5 \, m$ دون الضغط الجوي. متوسط الارتفاع الى مدخل العجلة هو $1.8 \, m$ والى مدخل أنبوب السحب هو فوق المسرّب السفلي.

افترض كفاءة هايدروليكية مقدارها %90 أوجد:

أ) زاوية الدخول لريش العجلة.

ب) فقد السمت في: i الغلاف الحلزوني وريش التوجيه ، ii العجلة ، ii أنبوب السحب.

ج) قطر المدخل لأنبوب السحب.

Ans. $\{108^{\circ} 48', 1.8 m, 2.5 m, 1.4 m, 1.212 m\}$

11.8 مسألة (8): حساب الكفاءة الهايدروليكية، زاوية ريشة العجلة عند المدخل، القدرة المتولِّدة بواسطة التوربينة، سمت الضغط عند مدخل أنبوب السحب والسرعة النوعية لعجلة التوربينة

توربينة سريان الى الداخل رأسية العمود رد فعلية تعمل تحت صافي سمت مقداره m 90 وتدور العجلة بسرعة توربينة سريان الى الداخل رأسية العمل العجلة عند المدخل هما m 1.1 و m 0.29 على الترتيب، معامل سمك الريشة هو m وزاوية ريشة التوجيه عند المدخل هي m 18 درجة. سرعة السريان عند المدخل هي الريشة هو m 0.93 \sqrt{H} m/s يدخل الماء أنبوب السحب الذي هو في شكل كوع دون تدويم عند m 0.93 \sqrt{H} المسرّب السغلي. قطر أنبوب السحب عند المدخل هو m 1.1 ومقطع الخرج المستطيل لأنبوب السحب هو m 2.4 عمق و m عمق و m 2.4 عرض.

اذا كانت كفاءة أنبوب السحب هي 75% ، متوسط السرعة في المسرِّب السفلي دون أي أضطراب أو تشوش من أنبوب السحب هي $0.6\,m/s$ ، والكفاءة الاجمالية للتوربينة هي الكفاءة الهايدروليكية 0.95% ، أحسب الآتى:

- أ) الكفاءة الهايدروليكية.
- ب) زاوية ريشة العجلة عند سطح المدخل.
 - ج) القدرة المتولدة بواسطة التوربينة.
- د) سمت الضغط عند مدخل أنبوب السحب.
 - ه) السرعة النوعية لعجلة التوربينة.

Ans. $\{88.5\%, 79^{\circ} \ 25, 6240 \ kw, -3.71 \ m, 142.5\}$

11.9 مسألة (9): إيجاد زاوية ريشة العجلة عند حافة المدخل وعند نقطة على حافة المخرج، سرعة العجلة بالـ rev/min والقدرة المنقولة بواسطة العجلة إلى العمود

توربینة سریان الی الداخل رد فعلیة لدیها قطر عجلة مقداره m 1.27 وتعمل تحت صافی سمت مقداره

أسامة محمد المرضى سليمان

كتاب آلات هيدروليكية

61m . السرعة النوعية، المؤسسة على القدرة المنقولة بواسطة العجلة الى العمود هي 152 ، الكفاءة الهايدروليكية هي 90% مساحة مدخل العجلة هي $1.11 \ m^2$ وزاوية ريشة التوجيه عند المدخل هي 90% درجة. يدخل الماء الى العجلة دون صدمة ويغادر العجلة دون تدويم. إذا كانت سرعة السريان خلال العجلة ثابتة. تحصل على الآتى:

ج) القدرة المنقولة بواسطة العجلة الى العمود.

Ans. $\{117.7, 23.3^{\circ}, 381 \, rev/min, 4614 \, kw\}$

11.10 مسألة (10): تعريف السرعة النوعية لتوربينة واشتقاق تعبير لها وكيفية حسابها ماذا نعني بالسرعة النوعية لتوربينة ؟ اشتق تعبيراً لها.

إذا انتجت توربينة قدرة مقدارها 15000~kw عند سرعة مقدارها 120~rev/min تحت سمت مقداره 18~m ، ما هي سرعتها النوعية ?

Ans. {396}

11.11 مسألة (11): تحديد عدد التوربينات المطلوبة

منشأة هندسية مطلوب منها امداد قدرة مقدارها 30000 عند سرعة مقدارها 120 rev/min تحت سمت مقداره 18m . اذا كانت التوربينات المقترحة لديها سرعة نوعية مقدارها 300 ، كم عدد الماكينات التي يجب تركيبها؟

Ans. {4 machines}

11.12 مسألة (12): حساب نسبة المقياس والسرعة التصميمية

توربینــة تعطــي قــدرة مقـدارها kw 3750 تحــت ســمت مقـداره m 12 وتــدور بسـرعة تصــمیمیة مقـدارها $250 \ rev/min$. $250 \ rev/min$

أسامة محمد المرضى سليمان

كتاب آلات هيدروليكية

نحت سمت مقداره m 7.5 أحسب الآتى:

أ) نسبة المقياس للماكينة الجديدة ، ب) السرعة التصميمية.

اشتَّق الصيغة المناسبة موضَّحاً بعناية الافتراضات الأساسية.

Ans. $\{1.1 to 1, 179 rev/min\}$

11.13 مسألة (13): إشتقاق صيغ مناسبة لوحدة القدرة ووحدة السرعة

طوّر الصيغة $p/H^{\frac{3}{2}}$ لوحدة القدرة و وحدة السرعة بالترتيب لتوربينة. لماذا يتم رسم وحدة القدرة ضد وحدة السرعة السرعة عند تركيبها على الموقع ، بدلاً عن منحنى القدرة من السرعة?

البيانات التالية تتعلق بتوربينة تعمل عند سرعة 200 rev/min بفتحة كاملة للبوابة البيانات التالية تتعلق بتوربينة تعمل عند سرعة (full gate opening).

السمت (m)	7.50	6.78	6.18	5.67	5.22	4.80
القدرة (kw)	266	231	201	176	153	131
الكفاءة	0.811	0.831	0.844	0.848	0.85	0.841

أرسم مخططات وحدة القدرة والكفاءة ضد وحدة السرعة و أوجد الحجم المطلوب للماء لكل ثانية لأقصى خرج تحت سمت مقداره m .

Ans. $\{4.02 \ m^3\}$

11.14 مسألة (14): إشتقاق صيغة رياضية للتوربين المائي، وحساب نسبة المقياس، سرعة التوربين والسرعة النوعية

أسس التعبير التالي للتوربينات المائية:

$$p = \rho D^5 N^3 \emptyset \left(\frac{\rho D^2 N}{\mu}, \frac{DN}{\sqrt{gH}}, \frac{B}{D}\right)$$

- حيث p=1 القدرة المنتجة ، B و D=2 عرض وقطر العجلة ، N=1 السرعة ، B

و ho =
ho اللزوجة الديناميكية والكثافة لمائع التشغيل.

توربينة مائية تنتج قدرة مقدارها $150 \ kw$ عند $150 \ kw$ عند $150 \ kw$ مكينة مائية تنتج قدرة مقدارها $150 \ kw$ مشابهة يتم تصميمها لاعطاء قدرة مقدارها $150 \ kw$ تحت سمت مقداره $18 \ m$ ولكنها تحت نفس الظروف. ورجد نسبة المقياس ($150 \ kw$) والسرعة لهذه الماكينة أيضاً وسرعتها النوعية.

Ans. $\{1 \text{ to } 1.95, 169.5 \text{ } rev/min, 125\}$

11.15 مسألة (15): تعريف وإشتقاق معادلات لوحدة القدرة ووحدة السرعة وإيجاد السريان، القدرة والزيادة المئوية في السرعة

عرف وحدة القدرة الحقيقة ووحدة السرعة عندما يتم تطبيقها الى توربينة هايدروليكية وطوِّر تعبيرات لهما بدلالات القدرة الحقيقية، سمت السرعة والامداد. أذكر بعناية الافتراضات التى يتم عملها.

توربينة تنتج قدرة مقدارها kw 3750 تحت سمت امداد مقداره m 12 وكفاءة اجمالية مقدارها kw . إذا تمّ استخدام مصدر إمداد جديد وزاد السمت إلى m 18 ، افترض أن الكفاءة تظل عند m 3/8 ، أوجد السريان المطلوب باله m ، القدرة التي يتم الحصول عليها والزبادة المئوية في السرعة.

Ans. $\{47.65 \, m^3/s , 6900 \, kw, 22.5\%\}$

11.16 مسألة (16): توضيح شروط التشابه الديناميكي للتوربين وإشتقاق صيغة مناسبة لوحدة السرعة، وحدة القدرة والسرعة النوعية وحساب القطر، السرعة النوعية وقدرة خرج المقياس الكامل

وضح الشروط الضرورية للتشابه الديناميكي للتشغيل للتوربينات الهايدروليكية واشرح كيف يتم اشتقاق صيغة وحدة السرعة، وحدة القدرة، والسرعة النوعية.

توربينة تنتج قدرة مقدارها $7500 \, kw$ عند $7500 \, kw$ من الفتحة الكاملة للبوابة تحت سمت مقداره $7500 \, kw$ نموذج لهذه التوربينة قطره $300 \, mm$ عندما يدور بسرعة $300 \, mm$ تحت صافي سمت مقداره $300 \, mm$ يُعطِي النتائج التالية:

أسامة محمد المرضي سليمان	كتاب ألات هيدروليكية			
كسر فتحة البوابة Fraction of gate opening	0.4	0.6	0.8	1.0
قدرة الخرج	8.5	13.5	17.7	20

افترض نفس الكفاءة عند فتحات البوابة المناظرة للتوربينتين ، أحسب الآتى:

أ) القطر المطلوب والسرعة لتوربينة المقياس الكامل.

ب) قدرة خرج المقياس الكامل عند 0.5 من فتحة البوابة الكاملة.

Ans. $\{2.84 \text{ m}, 159 \text{ rev/min}, 4550 \text{ kw}\}$

11.17 مسألة (19): رسم منحنى الكفاءة الإجمالية ضد وحدة السرعة وإيجاد سرعة التوربين عند الكفاءة القصوى والسرعة النوعية للتوربين

 $8.4 \, m$ الأرقام التالية ترتبط باختبار على توربينة مائية تعمل تحت سمت تصميمي مقداره

وحدة القدرة	8.9	9.3	9.57	9.57	9.4	9.1
وحدة السرعة	56	65	75	84	93	102
سريان الكتلة (kg/s)	3590	3540	3470	3390	3300	3200

أرسم منحنى الكفاءة الاجمالية ضد وحدة السرعة. أوجد سرعة التوربينة عند الكفاءة القصوى، ومنها تحصَّل على السرعة النوعية للماكينة.

اذا تمَّ تغيير السمت الى m 9.9 أوجد القدرة المنتجة والكفاءة عند سرعة توربينة مقدارها $250 \ rev/min$

Ans. $\{270 \ rev/min, 285, 298 \ kw, 83.3\%\}$

11.18 مسألة (18): إشتقاق السرعة النوعية لتوربين وإيجاد سرعة النموذج المتشابه هندسياً وقدرته

إشتَّق من المبادئ الأولية تعبيراً للسرعة النوعية لتوربينة.

$$N_{\rm S}=N\sqrt{p}/H^{\frac{5}{4}}$$

أسامة محمد المرضى سليمان

. $240 \ rev/min$ عند $15 \ m$ عند $15 \ m$ توربینة یتم تصمیمها لاعطاء قدرة مقدارها $150 \ kw$ تحت سمت مقداره $150 \ kw$ عند أيَّ سرعة یجب لنموذج متشابه هندسیاً بمقیاس $110 \ kw$ ، أن یدور تحت سمت $100 \ kw$ وما هي قدرته $100 \ kw$ $100 \ kw$ $100 \ kw$ $100 \ kw$

11.19 مسألة (19): تحديد سرعة مدخل الماء إلى العجلة عندما يغادر ريش التوجيه، زاوية الدخول إلى الريشة والقدرة المنتجة

توربینة سریان نصف قطري بقطر دوًار مقداره mm 400 وتدور بسرعة . $600 \, rev/min$. ارتفاع الریش هو $30 \, mm$ عند الحافة الخارجیة. تکون الریش مائلة بزاویة 42° الی المماس الی الحافة. معّدل السریان $30 \, mm$ ویغادر الدوًار نصف قطرباً. حدِّد:

- i. سرعة المدخل عندما تغادر ريش التوجيه.
 - ii. زاوية الدخول الى الريشة.
 - iii. القدرة المنتجة.

Ans. $\{19.81 \text{ m/s}, 80.8^{\circ}, 92.5 \text{ kw}\}$

11.20 مسألة (20): تحديد السرعة، السمت ومعدَّل السريان لنموذج

توربين فرانسيس لمحطة قدرة يتم تصميمه لتوليد قدرة مقدارها 30Mw. السمت المتاح هو 190~m والسرعة وربين فرانسيس لمحطة قدرة يتم تصميم نموذج للوحدة القدرة المتاحة في المختبر هي 40~kw. يتم اعتماد نموذج بمقياس يعادل سدس المقياس الكامل. حدِّد السرعة، السمت، ومعدَّل السريان للنموذج. افترض كفاءة اجمالية مقدارها 98%.

11.21 مسألة (21): مناقشة وظائف أنابيب السحب وتحديد زاوية ريش التوجيه عند المدخل، زاوية العجلة عند المدخل، قدرة الخرج، السرعة النوعية للتوربينة والنسبة المئوية لصافي السمت الذي هو طاقة السرعة عند مدخل العجلة

أ/ أشرح باختصار وظائف أنابيب السحب .

أسامة محمد المرضى سليمان

كتاب آلات هيدروليكية

ب/ توربينة فرانسيس ذات سريان الى الداخل رأسية العمود بالمواصفات التالية:

سرعة العجلة 400 rev/min

معدل سريان الماء m^3/s . 18 معدل

السرعة عند مدخل الغلاف الحلزوني 8.8 m/s.

سمت الضغط السكوني عند مدخل الغلاف الحلزوني m

. يبعد خط المركز للغلاف مسافة m 2.8 فوق منسوب المسرب السفلي

قطر العجلة عند المدخل يساوي 2.8 m

عرض العجلة عند المدخل يساوي 350 mm .

تحتل الريش %6 من المساحة النظرية للسريان.

الكفاءة الهايدروليكية تعادل %89.

الكفاءة الاجمالية تعادل %83.

يغادر الماء التوربينة دون تدويم .

أحسب الآتي:

- i. زاوية ريش التوجيه عند المدخل .
 - ii. زاوية العجلة عند المدخل.
 - iii. قدرة الخرج .
 - iv. السرعة النوعية للتوربينة .
- ٧. النسبة المئوية لصافي السمت الذي هو طاقة السرعة عند مدخل العجلة .

11.22 مسألة (22): حساب زوايا الريش المتحركة عند المدخل والمخرج، زاوية ريشة التوجيه، وسمت الضغط المفقود في الغلاف الحلزوني وريش التوجيه والعجلة وأنبوب السحب، القدرة المتولدة وقطر أنبوب السحب عند المدخل والمخرج

توربينة رد فعلية ذات سريان الى الداخل رأسية العمود . فرق السمت الفعال بين المدخل والمخرج هو m 80 . m سرعة الدوران هي $480 \ rev/min$ ، والسرعة النوعية هي $180 \ absorberg absorberg$

- i. زوايا الريش المتحركة عند المدخل والمخرج.
 - ii. زاوية ريشة التوجيه .
 - iii. سمت الضغط المفقود في:
 - أ) الغلاف الحلزوني وريش التوجيه .
 - ب) العجلة أو الدواّر.
 - ج) أنبوب السحب .
 - iv. القدرة المتولدة .
 - ١٠ قطر أنبوب السحب عند المدخل والمخرج .

11.23 مسألة (23): أشرح أهمية السرعة النوعية في اختيار المضخات والتوربينات وتحديد مقياس وسرعة النموذج للحصلول على نتائج صحيحة، وحساب القدرة والكفاءة للتوربين بالحجم

الكامل

أ/ أشرح أهمية استخدام السرعة النوعية في اختيار المضخات والتوربينات.

 m^3/s ومعدل سریان مقداره m^3/s تحت فرق سمت مقداره m^3/s ومعدل سریان مقداره m^3/s وسرعة بروبینة تشتغل بسرعة بروبینة بسریان مقداره m^3/s مقداره بمعدل سریان مقداره m^3/s وفرق مست مقداره m^3/s حدِّد مقیاس وسرعة النموذج لکی یتم الحصول علی نتائج صحیحة.

عندما يتم اختباره بالسرعة التي يتم حسابها، وجد أنَّ القدرة تساوي 4.5 kw ، أحسب القدرة والكفاءة للتوربين بالمقاس (الحجم) الكامل.

Ans. {0.05 scale, 16.17 Mw, 88%}

الفصل الثاني عشر

التوربينة الدّفاعة وتوربينة كابلان مؤسستان على نظرية معدّل تغيّر عزم كمية الحركة

Propeller Turbine and Kaplan Turbine Based on Rate of Change of Moment of Momentum

مدخل (Introduction):

القدرة المنتجة بواسطة توربينة تكون متناسبة مع حاصل ضرب السمت الكلي المتاح (H) ومُعدِّل السريان (Q). عليه فإنَّ القدرة المطلوبة من توربينة يتم الحصول عليها بالتوفيق أو بالتوافق بين هاتين الكميتين H و Q.


لتوربينة عجلة بلتون، لكي يتم تحقيق سرعات نفث عالية من الضروري أن يكون السمت الإجمالي ضخماً، ونتيجة لذلك فإنَّ مُعدِّل السريان يكون عادة صغير. على أيَّ حال، فإنَّ توربينة عجلة بلتون تصبح غير مناسبة إذا كان السمت المتاح صغيراً، يمكن بالتالي استخدام توربينة فرانسيس ذات النوع نصف القطري (Francis – type radial turbine)، حيث يعتمد مُعدِّل السريان الذي يمر خلالها على أحجامها (مقاساتها). كما في حالة المضخَّات، لمُعدِّل سريان أكبر فإنَّ مقاس عين العجلة (runner eye) يجب زيادته، ممرات الريشة تصبح أقصر لكنها أعرض، وينتج عن ذلك توربينة ذات نوع مختلط يجب زيادته، ممرات الريشة تصبح أقصر لكنها أعرض، وينتج عن ذلك توربينة ذات نوع مختلط (mixed – flow type turbine)).

إذا تم حمل الإجراء إضافياً ، يتم الحصول على توربينة ذات سريان محوري بما أنَّ مُعدِّل السريان الأقصى يمكن تمريره خلال التوربينة عندما يكون السريان موازياً للمحور. الشكل أدناه (1.1) يوضَّح أن ترتيبة ريش التوجيه لتوربينة سريان محوري تكون مشابهة لتلك لتوربينة فرانسيس. تكون حلقة ريش التوجيه في مستوى متعامد مع العمود بحيث أنَّ السريان خلالها يكون نصف قطرياً. على أي حال، يكون وضع العجلة (runner) أسفل السربان، بحيث أنَّ المائع بين ربش التوجيه والعجلة يدور خلال زاوية قائمة في الاتجاه

المحوري.

الغرض من ريش التوجيه هو خلق تدويم على المائع بحيث أنه عندما يقترب من العجلة يكون أساسياً من النوع ذو الدَّوامة الحرة (Free – vortex type) تتاسب السرعة المماسية (التدويمية) تناسباً عكسياً مع نصف القطر. ريش العجلة يجب أن تكون طويلة لكي تناسب مُعدِّل السريان الضخم ونتيجة لذلك فإنَّ اعتبارات المتانة (المقاومة) المطلوبة لنقل العزم الضخم المنتج تستدعي ضرورة استخدام وترات ريشة كبيرة blade chords)

عليه فإنَّ نسب خطوة (pitch بمقدار 1.0 إلى 1.5 يتم استخدامها، بالتالي فإنَّ عدد الريش يكون صغيراً، وترة وترة (chord وترة . 6 .



شكل (12.1) التوربينة الدفَّاعة أو توربينة كابلان ومخططات السرعة لها

تكون سرعة الريش متناسبة طردياً مع نصف القطر بينما سرعة تدويم المائع تكون متناسبة عكسياً مع نصف القطر. لمراعاة هذا الاختلاف، فإنَّ ريش العجلة يتم ليِّها بحيث أنَّ الزاوية التي تصنعها مع المحور تكون أكبر عند الطرف (tip) من الصرة (hub).

يمكن سباكة الريش كأجزاء تكاملية مع العجلة أو يمكن لحامها إلى الصرة (hub). في مثل هذه الحالات، فإنّ ووايا الريشة يتم تثبيتها بحيث ينشأ عن ذلك هبوط سريع في الكفاءة تحت أحوال الحمل الجزئي بما أنّ خفض مُعدّل السريان خلال الماكينة يتسبب في عدم انسجام (mismatch) بين إتجاه سرعة المائع بالنسبة للعجلة وزاوية الريشة. لتخطي هذه الصعوبة فإنّ العجلات يمكن أن تكون قابلة للضبط أو أن تكون الريش ذات خطوة متغيرة ، بحيث يمكن تدويرها حول محاورها، وذلك لتغيير زاوية الهجوم لمقابلة المائع مماسياً. بهذه الترتيبة يمكن تحقيق طيف واسع من الكفاءات. توربينات سريان محوري بريش ذات خطوة متغيرة تعرف بتوربينات كابلان. تتراوح كفاءة توربينة كابلان بين 90% و 93% وتنتج قدرة حتى 85MW . مثلثات السرعة الموضّحة في الشكل (12.1) عاليه، تكون مشابهة لتلك لمضخات السريان المحوري. تكون سرعة السريان محورية عند المدخل والمخرج وتظل متساوية. تكون سرعة الترويم مماسية، وسرعة الريشة عند المدخل والمخرج هي نفسها، ولكنها تتغير على إمتداد طول الريشة من الصرة إلى الطرف.

إذا كانت السرعة الزاوِّية للعجلة هي ω ، وسرعة الريشة عند نصف قطر $v_{w_2}=v_{w_3}$ ، وبما أنه لكفاءة قصوى $v_{w_2}=v_{w_3}$ وبالتالي $v_{w_2}=v_{w_3}=v_{w_3}$ يتبع ذلك، أنَّ الشغل المبذول في الثانية لكل وحدة وزن على العجلة ، أو سمت أوبلر:

$$E = u v_{w_1} / g$$

حيث أنه ومن مثلث سرعات الدخل $v_{w_1} = v_f \cot\theta$. بما أنَّ يجب أن تكون نفسها عند طرف الريشة وعند الصرة وبما أنَّ يجب تخفيضها كلما تحرك وعند الصرة وبما أنَّ يجب تخفيضها كلما تحرك من الصرة إلى الطرف. وبما أنَّ سرعة السريان v_f يجب أن تظل ثابتة بطول الريشة بالتالي فإن v_f يجب تخفيضها في اتجاه طرف الريشة.

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان أسامة محمد المرضي سليمان هكذا فإنَّ θ يجب خفضها ونتيجة لذلك فإنَّ الريشة يجب ليَّها (twisted) بحيث تصنع زاوية أكبر مع المحور عند الطرف (tip) من تلك عند الصرة (hub).

الفصل الثالث عشر

أمثلة محلولة في التوربينة الدفّاعة وتوربينة كابلان باستخدام نظرية كمية الحركة Solved Examples in Propeller and Kaplan Turbines Using Momentum Theorem

13.1 مثال (1): تحديد زاوية الريشة عند المدخل والكفاءة الهايدر وليكية للتوربينة

يتم إمداد ماء لتوربينة ذات سريان محوري تحت سمت إجمالي مقداره 35m . يكون متوسط قطر العجلة وعند وتدور بسرعة 145rev/min . يغادر الماء ريش التوجيه بزاوية مقدارها 30° في اتجاه دوران العجلة وعند نصف القطر المتوسط فإن زاوية ريشة العجلة عند المخرج تكون 28° . إذا تمَّ فقد 7% من السمت الإجمالي في الغلاف وريش التوجيه وتمَّ تخفيض السرعة النسبية بمقدار 8% نتيجة للاحتكاك في العجلة، حدِّد الآتي:

- i) زاوية الريشة عند المدخل (عند نصف قطر متوسط).
 - ii) الكفاءة الهيدروليكية للتوربينة.

الحل:

الشكل (13.1) أدناه يوضَّح مخططات سرعات المدخل والمخرج لتوربينة سريان محوري.

$$H_{total}=35m$$
 $D=2m$ $N=145\,rev/min$ $lpha=30^o$

$$B_2=28^o$$
 ، $R=D/2$ عند نصف القطر المتوسط


فقودات السمت في الغلاف وريش التوجيه،

$$hf = 0.07 \times H_{total} = 0.07 \times 35 = 2.45m$$

 $\therefore H_{net} = 35 - 2.45 = 32.55m \approx 32.6m$
 $v_{r_2} = 0.92 \ v_{r_1}$

أسامة محمد المرضي سليمان

كتاب آلات هيدروليكية



شكل (13.1) مخططات سرعات المدخل والمخرج لتوربينة سريان محوري

$$B_1 = ?$$
 (i

$$\eta_H = ?$$
 (ii

الحل:

$$v_1 = \sqrt{2gH_{net}} = \sqrt{2 \times 9.81 \times 32.6} = 25.27 m/s \approx 25.27 m/s$$

$$u = \frac{\pi DN}{60} = \frac{\pi \times 2 \times 145}{60} = 15.2 m/s$$

عليه، من مثلث سرعات الدخل شكل (13.1) أعلاه، وباستخدام مقياس رسم مناسب:

$$v_{r_1} = 14.1 \, m/s$$

$$\beta_1 = 65.5^o$$
 , $v_{w_1} = 21.2 \, m/s$

كتاب آلات هيدروليكية

$$\eta_H = \frac{E}{H_2} = \frac{v_{w_1}^2}{gH} \left(1 + \frac{\tan\theta}{\tan\beta_1} \right)$$

$$0.8 = \frac{v_{w_1}}{9.81 \times 12} \div v_{w_1} = u_1 = 9.7 \ m/s$$

من مثلث السرعة عند المدخل، شكل (2.1) أعلاه:

$$tan heta=rac{v_{f_1}}{u_1}=rac{23}{9.7}$$
 , $heta=13.3^\circ$ $pultiple of tanhorder $u_1=rac{1}{2}u_1=u$ و $u_2=rac{1}{2}u_1=4.85~m/s$ فإنً$

من مثلث السرعة عند المخرج، شكل (13.1) أعلاه:

$$tan\beta_2 = \frac{v_{f_2}}{u_2} = \frac{2.3}{4.85} , \therefore \beta_2 = 25.3^{\circ}$$

$$u_1 = 9.7 = r_1 \omega , \therefore r_1 = \frac{9.7}{\frac{2\pi \times 300}{60}} = 0.31 \text{ m}$$

$$Q = 0.28 = A_1 v_{f_1}$$

$$A_1 = 0.9\pi \times d_1 \times b_1$$

$$0.28 = 0.9\pi d_1 b_1 v_{f_1} \Longrightarrow$$

$$b_1 = \frac{0.28}{0.9\pi \times 2 \times 0.31 \times 2.3} = 0.069 \text{ m}$$

 $: b_2$ وبالمثل

$$0.28=0.9 imes\pi d_1 imes b_1v_{f_1}\Longrightarrow b_2=0.139$$
 ة

13.2 مثال (2): تحديد زاويتي المدخل والمخرج للريشة عند الطرف وسرعة الدوران للماكينة

m توربين كابلان ينتج قدرة مقدارها m 11772 m تحت سمت فعَّال m ، القطر الخارجي للدوَّار m وقطر الصُرَّة m . زاوية ريش التوجيه عند المدخل m 3.5 ، الكفاءة الهايدروليكية m والكفاءة الكلية

أسامة محمد المرضي سليمان

كتاب آلات هيدر وليكية

84%. لا يوجد تدويم عند المخرج، أوجد:

أ) زاويتي المدخل والمخرج للريشة عند الطرف.

ب) سرعة الدوران.

الحل:

$$p = 11772 \times 10^{3} = \eta \rho g Q H$$

$$Q = \frac{11772 \times 10^{3}}{0.84 \times 9.81 \times 10^{3} \times 20} = 71.4 \, m^{3}/s$$

$$Q = \frac{\pi}{4} (D_{r}^{2} - D_{b}^{2}) v_{f_{1}} = 71.4$$

$$\therefore v_{f_{1}} = \frac{71.4 \times 4}{\pi (3.5^{2} - 1.75^{2})} = 9.9 \, m/s$$

من مثلث السرعة عند الدخل:

$$tan\alpha = \frac{v_{f_1}}{v_{w_1}} \Longrightarrow v_{w_1} = 14.14m/s$$

$$tan\beta_1 = \frac{v_{f_1}}{v_{w_1} - u_1} = \frac{9.9}{14.14 - 12.21} \Longrightarrow \beta_1 = 78$$

$$\eta_H = \frac{u_1 v_{w_1}}{a H} \Longrightarrow u_1 = 12.21 m/s$$

من مثلث السرعة عند المخرج:

$$tan\beta_2 = \frac{v_{f_2}}{u_2} = \frac{9.9}{12.21} \Longrightarrow \beta_1 = 39$$

سرعة الدوران N ،

$$u_1 = u_2 = \frac{\pi DN}{60}$$

$$N = \frac{60 u_1}{\pi D_r} = \frac{60 \times 12.21}{\pi \times 3.5} = 66.6 \, rev/min$$

13.3 مثال (3): إيجاد الكفاءة الهايدروليكية، مُعدِّل التصريف خلال التوربين والقدرة المنتجة من التوربين

قطر الدوّار في توربين دفاعة مروحية 4.5m وسرعة الدوران 48~rev/min ، زاوية ريَّش التوجيه عند المدخل $30~m^2$ وزاوية ريَّش الدوَّار عند المخرج 35 . مساحة السريان خلال الدوَّار $30~m^2$. تكون ريش الدوّار عند المدخل نصف قطرية، أوجد:

- i. الكفاءة الهايدروليكية.
- ii. مُعدِّل التصريف خلال التوربين.
 - iii. القدرة الناتجة.

من مثلث السرعة عند المدخل:

$$tan \alpha = \frac{v_f}{u} \quad \therefore v_f = u \ tan \alpha$$

$$u = \frac{\pi DN}{60} = \frac{\pi \times 4.5 \times 48}{60} = 11.31 \ m/s$$

$$\therefore v_f = u \tan \alpha = 11.31 \tan 35^\circ = 7.92 \ m/s$$

من مثلث السرعة عند المخرج:

$$tan\beta_{2} = \frac{v_{f}}{u - v_{w_{2}}}$$

$$u - v_{w_{2}} = \frac{v_{f}}{tan\beta_{2}}, \quad \therefore -v_{w_{2}} = \frac{v_{f}}{tan\beta_{2}} - u, \quad \therefore v_{w_{2}} = u - \frac{v_{f}}{tan\beta_{2}}$$

$$\therefore v_{w_{2}} = 11.31 - \frac{7.92}{tan54.5} = 5.66 \text{ m/s}$$

$$\therefore v_{2} = \sqrt{v_{f}^{2} + v_{w_{2}}^{2}} = \sqrt{7.92^{2} + 5.66^{2}} = 9.73 \text{ m/s}$$

سمت اويلر ،

$$E = \frac{1}{g} (uv_{w_1} - uv_{w_2}) = \frac{u}{g} (v_{w_1} - v_{w_2})$$

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان
$$= \frac{11.31}{9.81} [11.31 - 5.66] = 6.5 m$$

$$H = E + \frac{{v_2}^2}{2g} = 6.5 + \frac{9.73^2}{2 \times 9.81} = 11.33 m$$

$$\eta_H = \frac{E}{H} = \frac{6.5}{11.33} = 0.574 = 57.4\%$$

$$Q = A_f \ v_f = 30 \times 7.92 = 237.6 \ m^3/s$$

$$P_{0/P} = \rho g Q E = 10^3 \times 9.81 \times 237.6 \times 6.5 = 15.15 \times 10^6 w = 15.15 Mw$$

13.4 مثال (4): تحديد زوايا ريشة العجلة عند المدخل والمخرج وسرعة دوران التوربين

توربين كابلان يعمل تحت سمت m 25 ويُوِّلد قدرة عمود مقدارها m 16000k القطر الخارجي للعجلة m وقطر الصُرَّة m . زاوية ريشة التوجيه تساوي 35° الكفاءات الهايدروليكية والاجمالية هما 35° و 35° على الترتيب.

اذا كانت سرعة التدويم صفرية عند المخرج، حدِّد زوايا ريشة العجلة عند المدخل والمخرج وسرعة التوربين. الحل:

معطى:

$$D_b=2m$$
 , $D_0=4~m$, $H=25~m$, $lpha=35^\circ$ $\eta_0=0.85$, $\eta_H=0.9$, $v_{w_2}=0$, $P_{0/P}=16000~kw$:المطلوب:

$$N = ?, \qquad \beta_2 = ?, \qquad \beta_1 = ?$$

$$P_{0/P} = \eta_0 \rho g Q H$$

$$\therefore Q = \frac{P_{0/P}}{\eta_0 \rho g H} = \frac{16.000 \times 10^3}{0.85 \times 10^3 \times 9.81 \times 25} = 75.29 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\eta_o = \frac{\pi}{4} (D_0^2 - D_b^2) \times v_{f_1}$$

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان
$$v_{f_1} = \frac{Q}{\frac{\pi}{4}(D_0^2 - D_b^2)} = \frac{75.29}{\frac{\pi}{4}(4^2 - 2^2)} = 7.99 \text{ m/s}$$

من مثلث سرعات الدخل:

$$\tan \alpha = \frac{v_{f_1}}{v_{w_1}}$$

$$v_{w_1} = \frac{v_{f_1}}{tan\alpha} = \frac{7.99}{tan35^{\circ}} = 11.41 \text{ m/s}$$

من الكفاءة الهايدروليكية في المعادلة أدناه،

$$\eta_H = \frac{u_1 \ v_{w_1}}{g \ H}$$

$$\therefore u_1 = \frac{\eta_H \ g \ H}{v_{w_1}} = \frac{0.9 \times 9.81 \times 25}{11.41} = 19.345 \frac{m}{s}$$

$$\therefore \beta_1 = \tan^{-1} \left[\frac{v_{f_1}}{u_1 - v_{w_1}} \right] = \tan^{-1} \left[\frac{7.99}{19.345 - 11.41} \right] = \tan^{-1} 1 = 45^{\circ}$$

لتوربين كابلان،

$$v_{f_1} = v_{f_2} = 7.99 m/s$$
 $u_1 = u_2 = 19.345 m/s$

من مثلث سرعات الخرج،

$$\beta_2 = \tan^{-1} \frac{v_{f_2}}{u_2} = \tan^{-1} \frac{7.99}{19.345} = \tan^{-1} 0.413 = 22.44^{\circ}$$

$$u_1 = u_2 = \frac{\pi D_0 N}{60}$$

$$\therefore N = \frac{60 \text{ u}_1}{\pi D} = \frac{60 \times 19.345}{\pi \times 4} = 92.37 \text{ rev/min}$$

13.5 مثال (5): إيجاد مُعدِّل التصريف الحجمي، الكفاءة الهايدروليكية، زاوية الريشة عند الطرف البعيد للعجلة وزاوية مخرج عجلة التوجيه

توربين كابلان يعمل تحت سمت 22 m ويدور بسرعة $150 \ rev/min$. أقطار العجلة والصُرَّة هما 25 m ويدور بسرعة 20 m . والعجلة والصُرَّة هما 20 m والعبيد هي 20 m والعبيد هي 20 m والعبيد هي 20 m والعبيد هي 20 m

أسامة محمد المرضى سليمان

كتاب آلات هيدروليكية

163° 163 اذا كان تصريف التوربين نصف قطرياً عند المخرج، حدِّد التصريف ، الكفاءة الهايدروليكية، زاوية

ريشة التوجيه عند الطرف البعيد للعجلة وزاوية مخرج الريشة عند الطرف البعيد للعجلة.

الحل:

الشكل (13.2) أدناه يوضِّح مثلث سرعات المدخل والمخرج لتوربين كابلان.


معطى:

$$eta_1 = 163^\circ \ 19$$
, $D_b = 2m$, $D_0 = 4.5m$, $N = 150 rev/min$, $H = 22m$

$$\ \ \dot{v}_2 = v_{f_2} = v_{f_1} \,, \qquad v_{w_2} = 0 \,, \qquad \frac{v_{f_1}}{v_1} = 0.43$$

المطلوب:

$$\beta_1 = ?$$
, $\alpha = ?$, $\eta_H = ?$, $Q = ?$



شكل (13.2) مثلث سرعات المدخل والمخرج لتوربين كابلان

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان
$$u_1 = u_2 = \frac{\pi D_0 N}{60} = \frac{\pi \times 4.5 \times 150}{60} = 35.34 \, \text{m/s}$$

$$v_{f_1} = 0.43 v_1 = 0.43 \sqrt{2gH} = 0.43 \sqrt{2 \times 9.81 \times 22} = 8.934 \, \text{m/s}$$

$$Q = A_f v_f = \frac{\pi}{4} \left(D_o^2 - D_b^2 \right) = \frac{\pi}{4} (4.5^2 - 2^2) \times 8.934 = 114 m^3 / \text{s}$$

$$\tan(180 - \beta_1) = \frac{v_{f_1}}{u - v_{w_1}}$$

$$\tan(180^\circ - 163.317^\circ) = \frac{8.934}{35.34 - v_{w_1}}$$

$$35.34 - v_{w_1} = \frac{8.934}{\tan 16.683}$$

$$\therefore -v_{w_1} = \frac{8.934}{\tan 16.683} - 35.34$$

$$\therefore v_{w_1} = 35.34 - \frac{8.934}{\tan 16.683} = 35.34 - 29.81 = 5.53 m / \text{s}$$

$$\ln |D| = \frac{10.43 \times 10^{-10}}{10.43 \times 10^{-10}} = \frac{10.43 \times 10^{-10}}{10.43$$

تُعطى الكفاءة الهايدر وليكية يه ،

$$\eta_H = \frac{u_1 \, v_{w_1}}{g \, H} = \frac{35.34 \times 5.53}{9.81 \times 22} = 0.906 = 90.6\%$$

$$\tan \alpha = \frac{v_{f_1}}{v_{w_1}} = \frac{8.934}{5.53} = 1.616$$

$$\therefore \alpha = \tan^{-1} 1.161 = 58.25^{\circ}$$

من مثلث سرعات الخرج،

$$\beta = \tan^{-1} \frac{v_{f_2}}{u_2} = \tan^{-1} \frac{8.934}{35.34} = 14.2^{\circ}$$

13.6 مثال (6): إيجاد قطر العجلة، سرعة العجلة وسرعات العجلة النوعية البعدية واللابعدية

توربين كابلان يُراد تصميمه لتوليد قدرة مقدارها $7350 \; kw$. صافي السمت المتاح يساوي $5.5 \; m$ أنَّ نسبة سرعة السريان هي 0.68 ونسبة السرعة المماسية للعجلة هي 2.2 ، الكفاءة الاجمالية 60% ، وقطر

أسامة محمد المرضى سليمان

كتاب آلات هيدروليكية

الصُرَّة يُمثِّل $\frac{1}{3}$ قطر العجلة، أوجد قطر العجلة، سرعتها وسرعتها النوعية البعدية وسرعتها النوعية اللابعدية.

الحل:

معطى:

$$\eta_0=60\%$$
 , $\frac{{\rm v_{f_1}}}{{\rm v_1}}=0.68$, $H=5.5m$, $P_{0/P}=7350kw$ $\frac{u_1}{v_1}=2.2$, $D_b=\frac{D_0}{3}$

$$D_0=$$
? , $N=$? , $N_s=$? , $n_s=$? : المطلوب

$$rac{{
m v}_{
m f_1}}{\sqrt{2gH}}=0.68$$
 , وبالتالي ${
m v}_{
m f_1}=0.68\sqrt{2 imes 9.81 imes 5.5}=7.064~m/s$

$$rac{u_1}{\sqrt{2gH}}=2.2$$
 , وبالتالي $u_1=2.2\sqrt{2 imes 9.81 imes 5.5}=22.854~m/s$

$$P_{0/P} = \eta_0 \rho g Q H = 0.6 \times 10^3 \times 9.81 \times Q \times 5.5 = 7350 \times 10^3$$

أيضاً يتم التعبير عن Q كالآتى:

$$\therefore Q = \frac{7350 \times 10^{3}}{0.6 \times 10^{3} \times 9.81 \times 5.5} = 227 \, m^{3}/s$$

$$Q = \frac{\pi}{4} \left(D_{0}^{2} - D_{b}^{2} \right) v_{f_{1}}$$

$$D_{0}^{2} - D_{b}^{2} = \frac{4Q}{\pi v_{f_{1}}}$$

$$D_{0}^{2} - \left[\frac{D_{0}}{3} \right]^{2} = \frac{4Q}{\pi v_{f_{1}}}$$

$$D_{0}^{2} - \frac{D_{0}^{2}}{9} = \frac{4Q}{\pi}, \therefore \frac{8}{9} D_{0}^{2} = \frac{4Q}{\pi}, D_{0} = \sqrt{\frac{4Q}{\pi v_{f}}} \times \frac{9}{8}$$

$$\therefore D_{0} = \sqrt{\frac{4 \times 227 \times 9}{\pi \times 8 \times 7.064}} = 6.78 \, m$$

$$u = \frac{\pi D_{0} N}{60}$$
214

$$\lambda = \frac{60u}{\pi D_0} = \frac{60 \times 22.854}{\pi \times 6.78} = 64.38 \, rev/min$$

$$N_s = \frac{NP^{\frac{1}{2}}}{H^{\frac{5}{4}}} = \frac{64.38 \times (7350)^{\frac{1}{2}}}{(5.5)^{\frac{5}{4}}} = \frac{64.38 \times 85.73}{8.423}$$

$$= 655.27$$

$$n_s = \frac{N(P/\rho)^{\frac{1}{2}}}{(gH)^{\frac{5}{4}}} = \frac{64.38 \left(\frac{7350}{1000}\right)^{\frac{1}{2}}}{(9.81 \times 5.5)^{\frac{5}{4}}} = \frac{64.38 \times 2.711}{146.231}$$

= 1.1936

13.7 مثال (7): تحديد قطر العجلة والسرعة الدوّارة للتوربين

البيانات التالية مرتبطة بعجلة توربين كابلان الذي ينتج قدرة مقدارها 8850 kw عند عمود التوربين:

5.5 m = صافى السمت المتاح

نسبة السرعة المحيطية الى السرعة المطلقة = 2.1

نسبة سرعة السريان الى السرعة المطلقة = 0.67

الكفاءة الاجمالية = 85%

افترض أن قطر الصُرَّة يُمثِّل %35 من القطر الخارجي، أحسب قطر العجلة وسرعتها الدوَّارة.

الحل:

معطى:

$$\frac{v_{f_1}}{v_1} = 0.67$$
 , $\frac{u}{v_1} = 2.1$, $H = 5.5 \, m$, $P_{0/P} = 88850 kw$
$$D_h = 0.35 D_0 \ , \qquad \eta_o = 0.85$$

السرعة المحيطية،

$$u=2.1v_1 = 2.1\sqrt{2gH} = 2.1\sqrt{2 \times 9.81 \times 5.5} = 21.81 \text{ m/s}$$

سرعة السريان،

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان
$$v_f = 0.67 \, v_1 = 0.67 \sqrt{2gH} = 0.67 \sqrt{2} \times 9.81 \times 5.5 = 6.96 \, m/s$$

قدرة الخرج = القدرة المتاحة عند العمود،

$$P_{0/P} = \eta_0 \rho g Q H$$

مُعدِّل السريان الحجمي،

$$Q = \frac{P_{0/P}}{\eta_0 \rho g H} = \frac{8850 \times 10^3}{0.85 \times 10^3 \times 9.81 \times 5.5} = 193 \frac{m^3}{s}$$

يتم اعطاء التصريف خلال التوربين ب:

$$Q = \frac{\pi}{4} (D_0^2 - D_h^2) \times v_f$$

$$Q = \frac{\pi}{4} (D_0^2 - (0.35 D_0)^2) \times 6.96$$

$$Q = \frac{\pi}{4} (0.8775 D_0^2) \times 6.96 = 193$$

$$\therefore D_0 = 6.343 m$$

سرعة العجلة أو الدوَّار،

$$N = \frac{60 u}{\pi D_0} = \frac{60 \times 21.81}{\pi \times 6.343} = 65.67 \ rev/min$$

13.8 مثال (8): تحديد صافي السمت المتاح للتوربين، القدرة المنتجة والسرعة النوعية

لتوربين كابلان بقطر دوًار مقداره 4m ، يكون التصريف مساوياً لـ $60m^3/s$ والكفاءات الهايدروليكية والميكانيكية مقاديرهما 90% و 94% على الترتيب. قطر الصُرَّة يُمثِّل ثلث قطر الدوَّار ونسبة السرعة المحيطية إلى السرعة المطلقة هي 2 . بافتراض تصريف حر وأنه ليس هنالك تدويم عند المخرج، أحسب صافي السمت المتاح للتوربين، القدرة المنتجة والسرعة النوعية.

الحل:

معطى:

$$\eta_m=0.94$$
 , $\eta_H=0.9$, $Q=60$ m^3/s , $D=4$ m
$$\frac{u}{v_1}=2 \ , \qquad D_b=\frac{1}{3}D_0=\frac{4}{3}m$$

ليس هنالك تدويم عند المخرج،

$$v_2 = v_{f_2}, v_{w_2} = 0$$

$$N_{\scriptscriptstyle S}=?$$
 , $P_{0/P}=?$, $H=?:$ المطلوب

: يتم اعطاء التصريف Q خلال التوربينة ب

$$Q = \frac{\pi}{4} \left(D_0^2 - D_b^2 \right) \times v_f$$

$$v_f = \frac{Q}{\frac{\pi}{4} (D_0^2 - D_n^2)} = \frac{60}{\frac{\pi}{4} (4^2 - (\frac{4}{3})^2)} = \frac{60}{11.17} = 5.37 \text{ m/s}$$

أجعل H هو صافي السمت المتاح لتوربين كابلان، بالتالي:

سمت اویلر،
$$E=H-rac{{v_2}^2}{2g}=H_g=\eta_H imes H$$
 سمت اویلر $H-rac{{v_2}^2}{2g}=0.9~H$

$$0.1 H = \frac{{v_2}^2}{2a} \tag{1}$$

(1) في حالة عدم وجود تدويم عند المخرج، $v_2 = v_{f_2} = 5.37 \ m/s$ في المعادلة نحصل على:

$$0.1 H = \frac{5.37^2}{2 \times 9.81}$$

$$\therefore H = \frac{5.37^2}{2 \times 9.81 \times 0.1} = 14.7 m$$

القدرة المتاحة عند العمود،

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان
$$P_{0/P} = \eta_0 \; \rho \; g \; Q \; H$$

الكفاءة الاجمالية،

$$\eta_0 = \eta_H \times \eta_m = 0.9 \times 0.94 = 0.846$$

$$\therefore P_{0/P} = 0.846 \times 10^3 \times 9.81 \times 60 \times 14.7 = 7320 \text{ kw}$$

السرعة المحيطية،

$$u = \frac{\pi D_0 N}{60} = 2v_1 = 2\sqrt{2gH}$$

$$\therefore N = \frac{60 \times 2 \times \sqrt{2gH}}{\pi D_0} = \frac{120\sqrt{2 \times 9.81 \times 14.7}}{\pi \times 4} = 162.2 \text{ rev/min}$$

$$N_S = \frac{N\sqrt{p(kw)}}{H^{\frac{5}{4}}} = \frac{162.2\sqrt{7320}}{(14.7)^{\frac{5}{4}}} = \frac{162.2 \times 85.557}{28.784} = 482 \text{ rev/min}$$


13.9 مثال (9): تحديد كفاءة التوربين

توربين كابلان يقوم بتوليد قدرة مقدارها kw 3250 تحت سمت مقداره m 6 ، له أنبوب سحب بقطر مدخل مقداره m 2.8 m مقداره m 2.8 m مقداره m على بعد m على بعد m في الموصّل المقياس الفراغي (vacuum gauge) الموصّل الى مدخل أنبوب السحب يقرأ m 5 من الماء، حدّد كفاءة التوربين. افترض كفاءة مقدارها m 76% لأنبوب السحب وضغط جوي مقداره m 30.3 من الماء.

الحل:

معطى:

$$\frac{P_2}{\rho g} = 10.3 - 5 = 5.3$$
 (ضغط مطلق) أو $6 \ m = 1.5 \ m$ أو $6 \ m = 1.5 \ m$ أو $6 \ m$ أو $6 \ m$ أو $6 \ m$ أو $6 \ m$ أو أدناه يوضَّح توربين لكابلان مرَّكب عليه أنبوب سحب .



شكل (13.3) توربين كابلان مركب عليه أنبوب سحب

الطاقة عند مخرج أنبوب السحب = الطاقة عند مخرج الدوَّار أو عند مدخل أنبوب السحب .

$$\frac{p_2}{\rho g} = \frac{P_{atmos}}{\rho g} - H_s - \left[\frac{(v_2^2 - v_3^2)}{2 g} - H_f \right]$$

 $H_f=0$ ، بتجاهل فقد الاحتكاك H_f في أنبوب السحب

$$\frac{p_2}{\rho g} = \frac{P_{atmos}}{\rho g} - H_s - \left[\frac{(v_2^2 - v_3^2)}{2 g} - H_f \right];$$

$$5.3 = 10.3 - 1.5 - \left[\frac{(v_2^2 - v_3^2)}{2 g} \right]$$

$$[(v_3^2 - v_3^2)]$$

$$\therefore \left[\frac{(v_2^2 - v_3^2)}{2 g} \right] = 10.3 - 1.5 - 5.3 = 3.5 \text{ m}$$

كفاءة أنبوب السحب تُعطى ب:

$$\eta_{dt} = \frac{(v_2^2 - v_3^2)/2g}{v_2^2/2g}$$

$$0.76 = \frac{3.5}{v_2^2/2 \times 9.81}, 0.76 = \frac{3.5 \times 2 \times 9.81}{v_2^2}$$

$$\therefore v_2 = \sqrt{\frac{3.5 \times 2 \times 9.81}{0.76}} = 9.51 \, \text{m/s}$$

التصريف خلال التوربين،

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان
$$Q = \frac{\pi}{4} \times 2.8^2 \times 9.51 = 58.558 \ m^3/s$$

القدرة المتاحة عند عمود التوربين،

$$P_{0/P} = \eta_0 \rho g Q H$$

$$\eta_0 = \frac{P_{0/P}}{\rho \ g \ Q \ H} = \frac{3250 \times 10^3}{10^3 \times 9.81 \times 58.558 \times 6} = 0.943 = 94.3\%$$

13.10 مثال (10): حساب الارتفاع الأقصى للعجلة من منسوب المُسرّب السفلي

قدارها m قداره العجلة من منسوب المسرّب السفلى.

الحل:

معطى:

$$D_1=2.8\,m$$
 ,
$$\eta_0=87\%\,,\qquad H=5.5\,m\,,\quad P_{0/P}=2250kw$$

$$\frac{P_{atmos}-p_2}{\rho\;g}=4.5\,\,,\qquad \eta_{dt}=78\%$$

 $H_2 = ?$ أوجد

 $P_{0/P}$ القدرة المتاحة عند عمود التوربين،

$$P_{0/P} = \eta_0 \rho gQH$$

Q ، مُعدِّل السريان مُعدِّل

$$Q = \frac{P_{0/P}}{n_0 \rho \ q \ H} = \frac{2250 \times 10^3}{0.87 \times 10^3 \times 9.81 \times 5.5} = 47.93 m^3 / s$$

من معادلة استمرارية السريان (continuity equation)،

كتاب آلات هيدروليكية

$$v_2 = \frac{Q}{A} = \frac{47.93}{\frac{\pi}{4}(2.8)^2} = 7.79 \text{ m/s}$$

$$\frac{p_2}{\rho g} = \frac{P_{atmos}}{\rho g} - H_s - \left[\frac{(v_2^2 - v_3^2)}{2 g} - h_f \right]$$

$$\left[\frac{(v_2^2 - v_3^2)}{2 g} - h_f \right] = \left[\frac{P_{atmos} - p_2}{\rho g} \right] - H_s$$

$$\frac{(v_2^2 - v_3^2)}{2 g} - h_f = 4.5 - H_s$$


كفاءة أنبوب السحب تُعطى ب:

$$\eta_{dt} = \frac{\frac{(v_2^2 - v_3^2)}{2g} - h_f}{\frac{v_2^2}{2g}} = \frac{4.5 - H_s}{(7.79)^2 / 2 \times 9.81} = 0.78$$

$$\Rightarrow H_s = 2.1 \, m$$

أنبوب السحب:

الشكل (13.4) أدناه يوضَّح توربيناً لكابلان مركَّب عليه أنبوب سحب.



شكل (13.4) توربين لكابلان مركّب عليه أنبوب سحب

الطاقة عند مخرج أنبوب السحب = الطاقة عند مخرج العجلة (الدوَّار) أو عند مدخل أنبوب السحب 221

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان

$$\frac{p_2}{\rho g} + \frac{{v_2}^2}{2g} + y_2 = \frac{p_3}{\rho g} + \frac{{v_3}^2}{2g} + 0 + h_f \tag{1}$$

ولكنَّ،

$$\frac{p_3}{\rho g} = \frac{P_{atmos}}{\rho g} + y \tag{2}$$

بتعويض المعادلة (2) في المعادلة (1) نحصل على،

$$\frac{p_2}{\rho g} = \frac{P_{atmos}}{\rho g} + (y - y_2) - \left[\frac{(v_2^2 - v_3^2)}{2 g} - h_f \right]$$
 (3)

أو

$$\frac{p_2}{\rho g} = \frac{P_{atmos}}{\rho g} - H_s - \left[\frac{(v_2^2 - v_3^2)}{2 g} - h_f \right] \tag{4}$$

كفاءة أنبوب السحب (efficiency of draft tube)،

13.11 مثال (11): تحديد السرعة النوعية للتوربين واختيار التوربين المناسب

محط قدرة هايدروليكية مقترحة يتم بناؤها باستخدام مستودع بسمت مقداره الكهربي 18 m ، وبقدرة سرعة ثابتة تم اعطاؤك فرصة اختيار نوع توربين مناسب لهذا الموقع اذا تطلّب المولد الكهربي تشغيل التوربينة بسرعة ثابتة مقدارها 120rev/min . استخدم البيانات الموضّحة أدناه لحساب السرعة النوعية للتوربين ومن بعد قم باختيار نوع التوربين المناسب.

بيانات:

أسامة محمد المرضي سليمان

كتاب آلات هيدروليكية

مدى السرعة النوعية	نورع التوربين
$N_S = \frac{N \ p^{\frac{1}{2}}}{H^{\frac{5}{4}}}$	
70 – 500	فرانسيس
600 – 900	دفًاع
350 – 1000	كابلان
20 – 90	متعاكس السريان
20 – 80	تيرغو
10 – 35	بلتون بنفث واحد
10 – 45	بلتون بنفثين

الحل:

$$N_S = \frac{N p^{\frac{1}{2}}}{H^{\frac{5}{4}}} = \frac{120 \times (15000)^{0.5}}{18^{1.25}} = 396.4$$

بالتالي يمكن استخدام توربين فرانسيس أو كابلان.

13.12 مثال (12): حساب السرعة النوعية، كفاءة التوربين، نسبة السرعة ونسبة السريان

تـوربين كـابلان يطـوّر قـدرة مقـدارها 3000kw تحـت سـمت مقـداره 10m وسـرعة دوران مقـدارها 350m تحـت سـمت مقـداره m ونسبة قطر الصُرّة . 350m قطر الصُرّة ألـ 350m في مساوياً لـ 350m في مساوياً لـ 350m في مساوياً لـ 350m في مساوياً المربق النوعية، كفاءة التوربين، نسبة السرعة ونسبة السربان.

الحل:

تكون نسبة السرعة مؤسسة على سرعة طرف الريشة للدوّار

قطر الصُرَّة (diameter of hub)،

$$D_h = 0.43D_t = 0.43 \times 7.5 = 3.225 \, m$$

كفاءة التوربين (turbine efficiency)،

$$\eta = \frac{p}{\rho \ g \ Q \ H} = \frac{30000 \times 10^3}{10^3 \times 9.81 \times 350 \times 10} = 0.8737 = 87.37\%$$

أسامة محمد المرضى سليمان

كتاب آلات هيدروليكية السرعة النوعية (specific speed)،

$$N_{s} = \frac{N p^{\frac{1}{2}}}{H^{\frac{5}{4}}} = \frac{62.5 \times (30000)^{\frac{1}{2}}}{10^{\frac{5}{4}}} = 608.75$$

$$n_S = \frac{N \left(\frac{p}{\rho}\right)^{\frac{1}{2}}}{(g H)^{\frac{5}{4}}} = \frac{\frac{62.5}{60} \left(\frac{30000}{1000}\right)^{\frac{1}{2}}}{(9.81 \times 10)^{\frac{5}{4}}} = 0.0193$$

سرعة طرف الدوّار (tip of the rotor speed)،

$$u_t = \frac{\pi D_t N}{60} = \frac{\pi \times 7.5 \times 62.5}{60} = 24.54 \text{ m/s}$$

نسبة السرعة (speed ratio)،

$$=\frac{u_t}{\sqrt{2gH}} = \frac{24.54}{\sqrt{2 \times 9.81 \times 10}} = 1.752$$

سرعة السربان (flow speed)،

$$v_f = \frac{Q}{\frac{\pi}{4} (D_t^2 - D_h^2)} = \frac{350}{\frac{\pi}{4} (7.5^2 - 3.225^2)} = 9.72 \text{ m/s}$$

نسبة السربان (flow ratio)،

$$= \frac{v_f}{\sqrt{2gH}} = \frac{9.72}{\sqrt{2 \times 9.81 \times 10}} = 0.69$$

13.13 مثال (13): حساب زوايا الريشة عند الصُرَّة والطرف وعند أيَّ قطر

تـوربين كـابلان يُوِّلـد قـدرة مقـدارها mw 40 ويعمـل تحـت سـمت مقـداره m 35 ، ويـدور بسـرعة تـوربين كـابلان يُوِّلـد قـدرة مقـدارها m 40 ويعمـل تحـت سـمت مقـداره m 5 . الكفاءة m 167 m 1. الكفاءة الخمالية m 3.75 . أحسب زوايا الريشة عند الصُرَّة والطرف وأيضاً عند قطر مقداره m 3.75 . أوجد أيضاً نسبة السرعة ونسبة السريان المؤسستان على سرعة طرف الريشة. افترض m 90% .

الحل:

$$N = 167 rev/min$$
, $H = 35 m$, $P_{0/P} = 40 mw$

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان
$$\eta_0=87\% \ , \quad D_t=5 \ m \ , D_h=2.5 \ m$$

$$\beta_1=? \ , \qquad \beta_2=?$$

عند الصُرَّة وعند الطرف وعند قطر مقداره m

مُعدِّل السربان (rate of flow)،

$$Q = \frac{P_{0/P}}{\eta_0 \rho g H} = \frac{40 \times 10^6}{0.87 \times 10^3 \times 9.81 \times 35} = 133.9 \, m^3 / s$$

بافتراض عدم وجود اعتراض للسريان من قبل الريش ،

 $Q=A_fv_f$ ، عامل مساحة الريشة k=1

$$v_f = \frac{Q}{A_f} = \frac{133.9}{\frac{\pi}{4}(5^2 - 2.5^2)} = 9.09 \, m/s$$

سرعة طرف الريشة (speed of blade tip)،

$$u_t = \frac{\pi D_t N}{60} = \frac{\pi \times 5 \times 167}{60} = 43.72 \text{ m/s}$$

سرعة الصُرَّة (speed of hub)،

$$u_h = \frac{\pi D_h N}{60} = \frac{\pi \times 2.5 \times 167}{60} = 21.86 \text{ m/s}$$

، 3.75 m السرعة عند قطر متوسط مقداره

$$u_m = \frac{\pi D_m N}{60} = \frac{\pi \times 3.75 \times 167}{60} = 32.79 \text{ m/s}$$

$$\eta_H = \frac{u_1 v_{w_1}}{g H}$$

 $u_1 v_{w_1} = \eta_H gH = 0.9 \times 9.81 \times 35 = 309 \, m^2/s^2 = constant$

، v_{w_1} عند الطرف

$$= \frac{309}{43.72} = 7.07 \ m/s \ \text{,} \ v_{w_1} = \frac{309}{u_t}$$


، v_{w_1} عند الصُرَّة،

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان
$$= \frac{309}{21.86} = 14.14 \ m/s \ , v_{w_1} = \frac{309}{u_h}$$

، v_{w_1} ، عند المنتصف

$$= \frac{309}{32.79} = 9.42 \, m/s \,, \qquad v_{w_1} = \frac{309}{u_m}$$

. في كُلِ الحالات $u>v_w$ عليه فإنَّ مخطط السرعات للدخل يظهر كما هو موضَّح في الشكل (13.5) أدناه.



 $u>v_w$ مخطط سرعات الدخل لتوربين كابلان عند شكل (13.5)

$$\tan \beta_1 = \frac{v_f}{u - v_{w_s}}$$

عند الطرف،

$$\tan(180 - \beta_1) = \frac{9.09}{43.72 - 7.07} : \beta_1 = 180^{\circ} - 13.92^{\circ} = 166.08^{\circ}$$

عند قطر متوسط،


$$\tan(180 - \beta_1) = \frac{9.09}{32.79 - 9.42} : \beta_1 = 180 - 21.25 = 150.75^{\circ}$$

عند الصُرَّة،

$$\tan(180 - \beta_1) = \frac{9.09}{21.86 - 14.14} :: \beta_1 = 180 - 49.66 = 130.34^{\circ}$$

نفس الشيء بالنسبة لمخطط سرعات الخرج كما موضَّح في الشكل (13.6) أدناه:

كتاب آلات هيدروليكية



$u>v_w$ مخطط سرعات الخرج لتوربين كابلان عندما شكل (13.6)

عندما يكون الخروج نصف قطرياً،

$$v_{w_2} = 0$$

$$v_2 = v_f$$

عند الطرف،

$$(tan 180 - \beta_2) = \frac{v_f}{u} = \frac{9.09}{43.72}$$
$$\therefore \beta_2 = (180 - 11.57)^{\circ}$$

عند متوسط القطر،

$$\tan(180 - \beta_2) = \frac{9.09}{32.79}$$

$$\therefore \beta_2 = (180 - 15.5)^{\circ}$$

عند الصُرَّةِ،

$$\tan(180 - \beta_2) = \frac{9.09}{21.86}$$

$$\beta_2 = (180 - 22.6)^{\circ}$$

عند طرف الربشة،

نسبة السرعة
$$=\frac{u}{\sqrt{2gH}}=\frac{43.72}{\sqrt{2\times9.81\times35}}=1.67$$

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان
$$\frac{v_f}{\sqrt{2gH}} = \frac{9.09}{\sqrt{2\times 9.81\times 35}} = 0.35$$

 $N_{\rm s}$ السرعة النوعية،

$$N_s = \frac{N p^{\frac{1}{2}}}{H^{\frac{5}{4}}} = \frac{167\sqrt{40 \times 10^3}}{35^{\frac{5}{4}}} = 392.34$$

 $n_{\rm s}$ النوعية اللابعدية،

$$n_s = \frac{N(p/\rho)^{\frac{1}{2}}}{(gH)^{\frac{5}{4}}} = \frac{\frac{167}{60} (40000 \times 10^3)^{\frac{1}{2}}}{(9.81 \times 35)^{\frac{5}{4}}} = 0.012$$

13.14 مثال (14): تحديد السمت وزاوية الربشة عند منتصف نصف القطر

توربين كابلان يُوِّلد قدرة مقدارها 30Mw ويدور بسرعة 175~rev/min . الكفاءة الاجمالية هي 30Mw والكفاءة الهايدروليكية هي 91% . قطر الطرف m وقطر الصُرَّة m . حدِّد السمت، وزوايا الريشة عند منتصف نصف القطر . مُعدِّل السربان هو m^3/s .

الحل:

$$P_{0/P} = \eta_0 \rho \ g \ Q \ H$$

$$\therefore H = \frac{P_{0/P}}{\eta_0 \rho \ g \ Q} = \frac{30 \times 10^6}{0.85 \times 10^3 \times 9.81 \times 140} = 25.7 \ m$$

القدرة المتاحة من المائع = القدرة الموَّلدة η_H

عند منتصف نصف القطر، القدرة الموَّلدة،

$$= \frac{30 \times 10^6}{0.85} \times 0.93 = 32.82 \, Mw$$

$$u = \frac{\pi \, D_m \, N}{60} = \frac{\pi \times 3.5 \times 175}{60} = 32.07 \, m/s$$

$$\dot{m} \, u_1 \, v_{w_1} = 32.82 \times 10^6$$

$$\rho \, Q \, u_1 \, v_{w_1} = 32.82 \times 10^6$$

$$10^3 \times 140 \times 32.07 \, v_{w_1} = 32.82 \times 10^6$$

كتاب آلات هيدروليكية


$$\therefore v_{w_1} = 7.14 \ m/s$$

 $(note: u_1 v_{w_1} = constant \ at \ all \ radii)$

$$v_f = \frac{Q}{A_f} = \frac{140}{\frac{\pi}{4}(5^2 - 2^2)} = 8.5 \text{ m/s}$$

 $v_{w_1} < u$


ن مخطط السرعة يعطي كما موضَّح في الشكل (13.7) أدناه.



شكل (13.7) مخطط لتوربين كابلان

$$tan(180 - \beta_1) = \frac{v_f}{u_1 - v_{w_1}} = \frac{8.5}{32.07 - 7.14}$$
$$\therefore 180 - \beta_1 = 18.82^{\circ}$$

 $v_{w_2} = 161.18^\circ$ ، u باتجاهه سالب له u باتجاه موجب له u باتجاه موجب المورج قائم الزاوية باعتبار u باتجاهه سالب له u باتجاهه موجب المورد u باتجاه موجب المورد واضح في الشكل (13.8) أدناه.



شكل (13.8) مخطط سرعات الخرج لتوربين كابلان

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان
$$\tan(180-\beta_2) = \frac{v_f}{v_f} = \frac{8.5}{32.07} \ \therefore \beta_2 = 14.8^\circ$$

u موجب مع u و 165.2° باتجاه موجب مع u ما باتجاه موجب مع

$$tan\alpha = \frac{v_f}{v_{w_1}} \quad \therefore \alpha = tan^{-1} \frac{8.5}{7.14} = 50^\circ$$

13.15 مثال (15): تحديد القدرة والسرعة النوعية البعدية واللابعدية لتوربين كابلان

توربين كابلان تحت سمت مقداره m^3/s ، يكون مُعدِّل سريان الماء مساو لـ m^3/s . الكفاءة الاجمالية 90% . حدِّد القدرة والسرعة النوعية البعدية واللابعدية. سرعة التوربين هي 90% . الحل:

القدرة المتولدة
$$P_{0/P}=\eta_0 \
ho \ g \ Q \ H$$

$$=0.9 \times 10^3 \times 9.81 \times 170 \times 26.5 = 39.77 \times 10^6~w = 39.77~\mu w$$
 ، $N_{\rm c}$ ، السرعة النوعية البعدية ، $N_{\rm c}$

$$N_s = \frac{N p^{\frac{1}{2}}}{H^{\frac{5}{4}}} = \frac{150\sqrt{39.77 \times 10^3}}{(26.5)^{\frac{5}{4}}} = 497.5$$

السرعة النوعية اللابعدية، م

$$n_{s} = \frac{N (p/\rho)^{\frac{1}{2}}}{(g H)^{\frac{5}{4}}} = \frac{\frac{150}{60} \left[\frac{39.77 \times 10^{3}}{10^{3}} \right]^{\frac{1}{2}}}{(9.81 \times 26.5)^{\frac{5}{4}}}$$
$$= 0.0151 \ rev$$

13.16 مثال (16): تحديد السرعة لتوربين كابلان

يتم اقتراح تركيب توربين كابلان في موقع مُعيَّن بقدرة مقدارها 30~Mw وبكفاءة اجمالية مقدارها 0.89 . 42~m السمت المتاح m . 42~m ونسبتا السريان والسرعة هما 0.5 و 0.5 . 0.5 و 0.5 . 0.5 هما 0.5 و 0.5 .

الحل:

$$H = 42 m$$
 , $\eta_0 = 0.89$, $P_{0/P} = 30 \times 10^6 w$ $\frac{u}{\sqrt{2gH}} = 1.8$, $\frac{v_f}{\sqrt{2gH}} = 0.5$, $\frac{D_h}{D_t} = 0.5$, $N = ?$

مُعدِّل السربان،

$$Q = \frac{P_{0/P}}{\eta_0 \ \rho \ gH} = \frac{30 \times 10^6}{0.89 \times 10^3 \times 9.81 \times 42} = 81.81 \ m^3/s$$

$$\vdots \ v_f = 0.5\sqrt{2 \times 9.81 \times 42} = 14.35 \ m/s$$

$$Q = A_f \ v_f = \frac{\pi}{4} \left(D_t^2 - D_h^2 \right) v_f$$

$$D_h = 0.5 \ D_t$$

$$\vdots \ Q = \frac{\pi}{4} \left(D_t^2 - (0.5_h)^2 \right) v_f = \frac{\pi}{4} \times 0.75 \ D_t^2 \ v_f$$

$$D_t = \sqrt{\frac{4 \ Q}{\pi \times 0.75 \ v_f}} = \sqrt{\frac{4 \times 81.81}{\pi \times 0.75 \times 14.35}} = 3.11 \ m$$

$$u = 1.8\sqrt{2gH} = 1.8\sqrt{2 \times 9.81 \times 42} = 51.67 \ m/s$$

$$u = \frac{\pi D_t N}{60} \ , \qquad \vdots \ N = \frac{60u}{\pi D_t} = \frac{60 \times 51.67}{\pi \times 3.11} = 317.3 \ rev/min$$

13.17 مثال (17): تحديد السرعة، زاوية مخرج ريشة التوجيه وزاوية مخرج الدوَّار


توربین کابلان یُوّلد قدرة مقدارها $10 \ Mw$ تحت سمت مقداره m 25. قطرا الصرّة والطرف هما $1.2 \ m$ و $1.2 \ m$ و $1.2 \ m$ الكفاءتان الهايدروليكية والإجمالية هما $1.2 \ m$ و $1.2 \ m$ و أذا كان كلا مثلثي السرعة هما قائمي الزاوية، حدّد السرعة، زواية مخرج ريشة التوجيه وزاوية مخرج الريشة.

الحل:

$$\eta_H=0.9$$
 , $D_t=3~m$, $D_h=1.2m$, $H=25~m$, $\eta_0=0.85$, $P_{0/P}=10 imes10^6~w$

$$\beta_2 = ?$$
, $\alpha = ?$, $N = ?$

مثلثا سرعات الدخل والخرج موضحتان في الأشكال (13.9) و (13.10) أدناه.



شكل (13.9) مخطط سرعات الدخل لتوربين كابلان

$$Q = \frac{P_{0/P}}{\rho g H \eta_0} = \frac{10 \times 10^6}{10^3 \times 9.81 \times 25 \times 0.85} = 47.97 \, m^3 / s$$
$$v_f = \frac{Q}{A_f} = \frac{47.97}{\frac{\pi}{4} (3^2 - 1.2^2)} = 8.08 \, m / s$$

القدرة الموَّلدة (power generated)،

$$\dot{m}uv_{w_1} = \frac{P_{0/P}}{\eta_H}$$

$$\dot{m} = \rho \ Q = 10^3 \times 47.97 \ kg/s$$

$$u = v_{w_1}$$


$$\therefore u^2 = \frac{P_{0/P}}{\eta_H \dot{m}} = \frac{10 \times 10^6}{0.9 \times 10^3 \times 47.79}$$

$$\therefore u = \sqrt{\frac{10 \times 10^6}{0.9 \times 10^3 \times 47.97}} = 15.22 \ m/s$$

$$\alpha = \tan^{-1} \frac{v_f}{u} = \tan^{-1} \frac{8.08}{15.22} = 28^\circ$$

$$v_{f_1}=v_{f_2}=v_f$$
 , $u_2=u_1=u$ عند المخرج

$$\tan(180 - \beta_2)^{\circ} = \frac{8.08}{15.22}$$
$$\therefore 180 - \beta_2 = \tan^{-1} \frac{8.08}{15.22} = 28^{\circ}$$



شكل (13.10) مخطط سرعات الخرج لتوربين كابلان

$$u = \frac{\pi D_t N}{60}$$

$$\therefore N = \frac{60u}{\pi D_t} = \frac{60 \times 15.22}{\pi \times 3} = 96.9 \text{ rev/min}$$

13.18 مثال (18): تحديد الكفاءة الهايدروليكية إعتماداً على كفاءة أنبوب السحب

في محطة هايدروليكية ذات سمت منخفض حيث يكون السمت الكلي $7\ m$. يتم استخدام أنبوب سحب ليسترجع جزء من سمت السرعة. اذا كانت السرعة عند مخرج التوربين أو عند مدخل أنبوب السحب هي $7\ m/s$ وتلك عند مخرج أنبوب السحب هي $7\ m/s$, $7\ m/s$, $7\ m/s$ مخرج أنبوب السحب هي 100% واذا كانت كفاءة أنبوب السحب لاسترجاع طاقة السرعة هي 100% ما هي الكفاءة إذا تم فقد جميع سرعات المخرج. افترض أنه ليست هنالك فقودات أخرى.

الحل:

السمت الكلي
$$7 m$$

أسامة محمد المرضى سليمان

كتاب آلات هيدروليكية سمت السرعة عند مدخل أنبوب السحب،

$$= \frac{{v_2}^2}{2 g} = \frac{7^2}{2 \times 9.81} = 2.5 m$$

سمت السرعة عند مخرج أنبوب السحب،

$$= \frac{{v_3}^2}{2 g} = \frac{5^2}{2 \times 9.81} = 1.27 m$$

عندما يتم استرجاع %100 من سمت السرعة،

السمت المسترجع
$$= 2.5 - 1.27 = 1.23 \, m$$

 $-1.23 \ m$ = الكسب الأقصى الحالة (1): الكسب

$$\therefore$$
 الفقد $= 2.5 - 1.23 = 1.27$

$$\ \, :: \eta_H = (7-1.27)/7 = 0.8186 = 81.86\%$$

80% الكسب اذا تم استرجاع 0.8(2.5-1.27)=0.984m الحالة (2):

السمت المفقود
$$(2.5 - 0.984) = 1.516 \, m$$

$$\therefore \eta_H = (7 - 1.516)/7 = 0.7834 \text{ or } 78.34\%$$

الحالة (3): إذا لم يكن هنالك استرجاع

$$\eta_H = (7 - 2.5)/7 = 0.6429 \text{ or } 64.29\%$$

13.19 مثال (19): تحديد سمت الضغط عند مخرج توربين دفًّاع

في ترتيبة أنبوب سحب لتوربين دفًاع يكون مُعدِّل السريان m^3/s . مساحة المدخل لأنبوب السحب هي ترتيبة أنبوب سحب لتوربين دفًاع يكون مُعدِّل السريان m^3/s . يبعد الدوَّار أو مدخل أنبوب السحب مسافة m^2 منسوب الماء السفلي. إذا كان سمت السرعة المسترجع بواسطة أنبوب السحب هو m^3/s ، حدِّد سمت الضغط عند مخرج التوربين.

الحل:

أسامة محمد المرضي سليمان

كتاب آلات هيدروليكية باعتبار منسوب المُسرِّب السفلي كمرجعية،

$$h_1 + \frac{{v_1}^2}{2g} + z_1 = h_2 + \frac{{v_2}^2}{2g} + z_2 + \text{losses} \rightarrow (1)$$

$$v_1 = \frac{Q}{A_i} = \frac{150}{15} = 10 \ m/s$$
 , $v_2 = \frac{Q}{A_0} = \frac{150}{22.5} = 6.67 \ m/s$

 $z_1 = -0.5 m$, $z_2 = 0$ \cdot $h_2 = h_{atmos} = 10 m$ of water

الفقودات
$$= \frac{0.2(v_1^2 - v_2^2)}{2 g}$$

بإعادة ترتيب المعادلة (1) وتعويض القيم ، فإنَّ الضغط عند مخرج التوربين يُعطى كالآتي:

$$h_1 = 10 + 0.5 + \left[\frac{6.67^2 - 10^2}{2 \times 9.81} \right] + 0.2 \left[\frac{10^2 - 6.67^2}{2 \times 9.81} \right]$$

$$h_1 = 10 + 0.5 - 2.83 + 0.57 = 8.24 m$$
 (absolute)

13.20 مثال (20): تحديد الضغط عند مدخل أنبوب السحب

مدخل أنبوب السحب لتوربين رد فعلي يبعد مسافة m 2.5 فوق منسوب المُسرِّب السفلي، مساحة المخرج تُمثِّل 80% مساحة المدخل، السرعة عند المدخل 80% . يتم استرجاع 80% من سمت السرعة. معتبراً السمت نتيجة لتأثير الضغط الجوي يُعادل m 10 من عمود الماء، حدِّد الضغط عند مدخل أنبوب السحب.

الحل:

يتم اعتبار منسوب المُسرِّب السفلي كمرجعية،

$$h_1 + \frac{{v_1}^2}{2g} + z_1 = h_2 + \frac{{v_2}^2}{2g} + z_2 + \text{losses}$$

 $v_1 = 8 \, m/s$, $v_2 = 8 \times \frac{1}{3} = 2.67 m/s$
 $z_1 = 2.5 \, m$, $z_2 = 0$, $h_2 = 10 \, m$

كتاب آلات هيدروليكية 21

الفقودات = 0.2
$$\left[\frac{{v_1}^2 - {v_2}^2}{2g}\right]$$

بتعويض القيم عاليه،

$$h_1 = 10 - 2.5 + \left[\frac{2.67^2 - 8^2}{2 \times 9.81} \right] + 0.2 \left[\frac{8^2 - 2.67^2}{2 \times 9.81} \right]$$

= 5.18 m (asolute) or 4.82 m (vacuum)

السمت المفقود بالاحتكاك وسرعة المخرج هو:

$$h_2 = 0.2 \left[\frac{8^2 - 2.67^2}{2 \times 9.81} \right] + \left[\frac{2.67^2}{2 \times 9.81} \right] = 0.58 + 0.36 = 0.94m$$

الفصل الرابع عشر

مسائل في التوربينة الدفّاعة وتوربينة كابلان باستخدام نظرية كمية الحركة Problems in Propeller and Kaplan Turbines using Momentum Theorem

14.1 مسألة (1): حساب زوايا ريشة الدوّار عند المدخل والمخرج لكلِّ من الطرف والصّرّة

في توربين كابلان قطرا الصُرَّة والطرف هما 2.5~m و 5~m على التوالي. عندما يدور بسرعة 150~rev في توربين كابلان قطرا الصُرَّة والطرف هما 30~m ، يقوم بتوليد قدرة مقدارها 30~m . الكفاءة الاجمالية 85~m والكفاءة الهايدروليكية 90~m . حدِّد زوايا ريشة الدوَّار عند المدخل والمخرج لكلٍ من الطرف والصُرَّة. إفترض تدويم صفري عند المخرج، ويكون حاصل ضرب سرعة التدويم وسرعة طرف الريشة ثابتاً عند كل الأقطار .

Ans. {14°, 52.9°, 11.7°, 22.5°}

14.2 مسألة (2): تحديد قطر عجلة وسرعة التوربين

يُولِد توربين كابلان بكفاءة مقدارها 90% قدرة مقدارها 25~Mw ، يكون السمت المتاح مكافئاً لـ 40~m . نسبة السرعة ونسبة السريان هما 2~0.6 على الترتيب. نسبة الصُرَّة إلى الطرف هي 0.4~0.6 . حدِّد قطر وسرعة التوربين.

Ans. $\{2.5 m, 428.6 rev/min\}$

14.3 مسألة (3): حساب السرعة، زاوية ريشة التوجيه وزاوية مخرج الدوَّار

توربين كابلان ينتج قدرة مقدارها 12 Mw تحت سمت مقداره m . أقطار الصُرَّة والطرف للدوَّار هما 1.1 m و 2.9 m على الترتيب. إذا كانت الكفاءة الاجمالية %85 ومثلثا سرعات المدخل والمخرج قائما الزاوية. أحسب السرعة، زاوية ريشة التوجيه وزاوية مخرج الدوَّار. الكفاءة الهايدروليكية %94.

14.4 مثال (4): تحديد نسبة السرعة المؤسسة على القطر الخارجي للدوَّار

توربين كابلان يُوِّلد قدرة مقدارها $40 \ kw$ عندما يدور بسرعة $240 \ rev/min$. السرعة النوعية البعدية

أسامة محمد المرضى سليمان

كتاب آلات هيدروليكية

هي 320 . حدِّد السمت المتاح. إذا كانت الكفاءة الاجمالية هي \$84.5 ونسبة قطر الصُرَّة إلى قطر الطرف . 320 . حدِّد نسبة السرعة المؤسسة على القطر الخارجي. إفترض نسبة سربان مقدارها 035 .

Ans. {21.27 m, 2.525}

14.5 مسألة (5): حساب زاوية مخرج ريشة التوجيه وزاوية مدخل الدوّار

توربين سريان محوري بقطر طرف مقداره m 4.5 وقطر صُرَّة مقداره m 2.5 . القدرة المتولدة هي m 21 . سرعة الدوران هي m 140 على السمت هو m 20 . الكفاءتان الهايدروليكية والاجمالية هما m 94% و m 30 على الترتيب. أحسب زاوية مخرج ريشة التوجيه وزاوية مدخل الدوَّار .

Ans. $\{63.2^{\circ}, 22.05^{\circ}\}$

14.6 مسألة (6): حساب سرعة وقطر التوربين

توربين سريان محوري من نوع كابلان يُوِّلد قدرة مقدارها 20 Mw عندما يعمل تحت سمت مقداره m . 20 سرعة نسبة السرعة هي 2 ونسبة السريان هي 0.6 . قطر الصُرَّة يُمثِّل %35 من قطر الطرف. أحسب سرعة التوربين وقطره.

Ans. {198 rev/min, 3.8 m}

14.7 مسألة (7): تحديد زوايا مدخل ومخرج الريشة عند الطرف

وربين كابلان يشتغل تحت صافي سمت مقداره m و يُولِد m 16 بكفاءة هايدروليكية مقدارها %90 و كفاءة إجمالية 80% . القطر الخارجي للدوَّار m 4.2 قطر الصُرَّة m . السرعة النوعية اللابعدية هي $v_{w_2}=0$. حدِّد زوايا مدخل ومخرج الريشة عند الطرف اذا كان $v_{w_2}=0$.

Ans. $\{9.2^{\circ}, 18^{\circ}\}$

14.8 مسألة (8): تحديد قطر وسرعة الدوّار

توربين سريان محوري يُوِّلد m 7.5 تحت سمت مقداره m 5.5 بكفاءة اجمالية m 6.5 قطر الصُرَّة هو قطر الطرف. حدِّد قطر وسرعة الدوَّار.

أسامة محمد المرضي سليمان Ans. {5.58 m ,75 rev/min}

14.9 مسألة (9): تحديد الضغط عند أعلى أنبوب السحب والسمت المفقود في انبوب السحب

في أنبوب سحب مُثبَّت إلى توربين رد فعلي قطر المدخل هو m 8 ومساحة المخرج هي $20 \, m^2$. السرعة عند المدخل هي $5 \, m/s$. يبعد مخرج التوربين مسافة m 5 فوق منسوب المُسرِّب السفلي. الفقد في أنبوب السحب يُمثِّل 500 من سمت السرعة عند المخرج. حدِّد الضغط عند أعلى أنبوب السحب. أيضاً أوجد السمت المفقود في أنبوب السحب.

Ans. {6.03 m (vacuum), 0.08 m}

14.10 مسألة (10): تحديد الضغط الفراغي عند مخرج التوربين والقدرة الضائعة في طاقة السرعة عند المخرج

البيانات التالية ترجع الى أنبوب سحب لتوربين فرانسيس ضخم. مساحة المدخل $25 \, m^2$ ، المساحة عند المخرج $75 \, m^2$ ، السرعة عند المدخل $12 \, m/s$. المستوى فوق منسوب المُسرِّب السفلي لمخرج التوربين يعادل $30 \, m$ ، إذا كان الفقد في أنبوب السحب نتيجة للاحتكاك يُعادل $30 \, m$ من طاقة السرعة عند المدخل، حدِّد الضغط الفراغي عند مخرج التوربين. أوجد ايضاً القدرة الضائعة في طاقة السرعة عند المخرج.

Ans. {5.95 m (vacuum), 2000 kw}

14.11 مسألة (11): تحديد كفاءة أنبوب السحب

قطر المدخل لأنبوب سحب m . الارتفاع فوق المنسوب الأسفل m . 2.5 الضغط المقاس عند الأعلى قطر المدخل لأنبوب سحب m . m . m . m . m . m . m . m . m . m . m . m

Ans. {65.5%}

14.12 مسألة (12): تحديد زوايا المدخل والمخرج للريشة عند متوسط نصف القطر

توربينة محورية السريان تشتغل تحت سمت مقداره 21.8m وتنتج قدرة مقدارها 21MW عندما تدور بسرعة عدرينة محورية السريان تشتغل تحت سمت مقداره 4.5m وقطر الصرة 2.0m . إذا كانت الكفاءة الهيدروليكية تساوي 94% والكفاءة الإجمالية هي 88% ، حدِّد زوايا المدخل والمخرج للربشة عند متوسط نصف القطر .

أسامة محمد المرضي سليمان Ans. $\{30^o, 20^o\ 20'\}$

14.13 مسألة (13): تحديد مُعدِّل السريان، زاوية ريشة الدوَّار عند المخرج وقدرة الخرج

توربينة ذات سريان محوري، بريش ثابتة أعلى السريان للدوَّار الذي يشتغل بسرعة 250rev/min قطر خارجي مقداره 1.8m وقطر داخلي مقداره 0.75m عند متوسط القطر فإنِّ زاوية الخرج في الريش الثابتة هي 40° وزاوية الدوَّار عند المدخل هي 30°، كلتاهما مقاسة من اتجاه سرعة الريشة. حدِّد الآتي:

أ) مُعدِّل السريان الذي تكون عنده زاوية السقوط للريش الدوَّارة صفر مفترضاً أنَّ السرعة المحورية منتظمة.

ب) زاوية ريشة الدوَّار عند المخرج إذا كانت مكونة التدويم مساوية للصفر.

ج) قدرة الخرج إذا كان التغير في التدويم مستقل عن نصف القطر.

Ans. $\{12m^3/s, 18.9^o, 1360w\}$

التوربينة الدفاعة وتوربينة كابلان مؤسستان على نظرية الجسيمات أو الجنيحات الهوائية

Propeller and Kaplan Turbines Based on Aerofoidal Theorem

15.1 مدخل (Introduction):

تتكون توربينة الدفع أو التوربينة الدفّاعة من صرة محاطة بعدد من الألواح (الريش) (من 4 إلى 6)، وتكون معلقة من عمود رأسي. هنالك حلقة من ريش التوجيه مشابهة لتلك الموجودة في توربينة فرانسيس يتم استخدامها لتوجيه الماء على الريش المتحركة ولزيادة السرعة المطلقة. ريش التوجيه تجعل سريان الماء فوق الريش المتحركة موازياً لمحور الدوران. يغادر الماء الريش بدون مكونة تدويم (whirl component) . يتم أيضاً استخدام أنبوب سحب لخلق ضغط سالب عند مخرج التوربينة. إذا تمّت سباكة الريش المتحركة مع الصرة يتم تسمية التوربينة بتوربينة الدفع أو التوربينة الدفّاعة، أما إذا كانت الريش قابلة للضبط لتوافق أو لتناسب شروط الحمل الجزئي، فيتم تسمية التوربينة بتوربينة كابلان. تكون خصائص الحمل الجزئي لتوربينات الدفع فقيرة جداً. توربينة الدفّاعة) أو توربينة كابلان هي توربينة رد فعلية محورية السريان.


يتطلب هذا النوع من التوربينات سمتاً يقل عن 60m مقارنة بتوربينات فرانسيس التي تتطلب سمتاً أقل من 370m وتوربينات عجلة بلتون التي تتطلب سمتاً أكبر من 370m .

تصميم الريش يمكن أن يكون مؤسساً إما على نظرية كمية الحركة (momentum theorem) التي تم شرحها في الفقرة (14.1) أعلاه أو على نظرية الجسيمات الهوائية (aerofoil theorem).

الشكل (15.1) أدناه يوضَّح الأجزاء الرئيسية للتوربينة الدفَّاعة أو توربينة كابلان.

أسامة محمد المرضي سليمان

كتاب آلات هيدروليكية



شكل (15.1) التوربينة الدفّاعة أو توربينة كابلان

1/ إذا كان تصميم الريش مؤسساً على نظرية كمية الحركة:

عادةً ما يتم جعل سرعة التدويم عند المخرج مساوية لصفر.

$$v_{w_2} = 0 , v_2 = v_{f_2}$$

$$u_1 = u_2 = u = \frac{\pi D_m N}{60} \qquad (i)$$

النطاق + قطر الصرة $D_m = d_b + span$ ، متوسط قطر العجلة أو الدوَّار (ii)

القدرة المولَّدة بالعجلة
$$m^oig(v_{w_1}u_1-v_{w_2}u_2ig)=m^o(uv_{w_1}-uv_{w_2}ig)$$
 $=m^ouv_{w_1}$

. $v_{w_2}=0$ بما أنَّ

سرعة السريان تكون ثابتة في حالات الحمولة الكاملة،

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان
$$v_{f_1} = v_{f_2} = v_f$$


ويمكن حسابها من المعادلة،

$$Q = \frac{\pi}{4} (D_{dt}^2 - d_b^2) v_f . k \qquad (iv)$$

تكون مساحة السريان قابلة للضبط بالتالي فإنَّ المعادلة (iv) عاليه يجب أن لا يتم استخدامها ما لم تكون الريش مفتوحة بالكامل.

2/ إذا كان تصميم الريش مؤسساً على نظرية الجسيمات الهوائية:

الشكل (15.2) أدناه يوضَّح خطوط السريان أعلى وأسفل جسيم أو جنيح هوائي.



شكل (15.2) خطوط السريان أعلى وأسفل جسيم هوائي


خطوط السريان حول الجسيم الهوائي تنصرف كما موضح في الشكل (15.2) عاليه، مسبَّبة في خفض الضغط فوق السطح العلوي وفي زيادة الضغط على السطح السفلي.

محصلة القوة على الجسيم الهوائي (القوة P) يمكن تحليلها في اتجاه موازٍ لاتجاه خطوط السريان معطياً قوة السحب D، وفي اتجاه متعامد مع خطوط السريان معطياً قوة الرفع L. هاتين القوتين يتم الحصول عليهما مختبرياً باستخدام نفق الهواء أو الرياح (wind tunnel).

وة الرفع ،
$$L=rac{1}{2}\mathit{C_L}\,
ho Av_r^2$$

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان
$$L = \frac{1}{2} C_D \; \rho A v_r^2$$


الشكل (15.3) أدناه يوضَّح إتجاه السريان (stream orientation) وزاوية السقوط أو الهجوم (angle of incidence or angle of attack).



شكل (15.3) إتجاه السريان وزاوية السقوط أو الهجوم

angle of incidence or angle of attack). حيث i = زاوية السقوط أو زاوية الهجوم

الأشكال (15.4) و (15.5) يمثلان على الترتيب مخطط السرعات لجسيم هوائي ووترة ونطاق جسيم هوائي.



شكل (15.4) مخطط السرعات لجسيم هوائي شكل (15.5) وترة ونطاق جسيم هوائي

يتم إعطاء القوة المماسية F_t والقوة المحورية وعلى الجسيم هوائي كما يلي:

$$F_t = \frac{1}{2}\rho A v_r^2 (C_L \sin\theta - C_D \cos\theta)$$

کتاب آلات هیدرولیکیة أسامة محمد المرضی سلیمان
$$F_a = \frac{1}{2} \rho A \, v_r^2 (C_L \cos \theta - C_D \sin \theta)$$

$$= F_t \times u$$

$$= Z \times F_t \times u$$
 حیث $Z \times F_t \times u$ حیث $Z \times F_t \times u$ حیث $Z \times F_t \times u$

15.2 أمثلة ومسائل محلولة في التوربينة الدفّاعة وتوربينة كابلان مؤسستان على نظرية الجسيمات أو الجنيحات الهوائية

مثال (1):

توربينة مائية رد فعلية من نوع السريان المحوري، مرّكب عليها 5 ريش جسيمات هوائية وسرعتها 180rev/min توربينة مائية رد فعلية من نوع السريان المحوري، مرّكب عليها 5 ريش جسيمات هوائي اتجاه نصف قطري هو . متوسط نصف قطر دائرة الريشة أو العجلة هو 1.45m على 1.2m على 1.2 وترة الجسيم الهوائي تكون مائلة بزاوية 12^{o} على اتجاه الحركة وطول الوترة 1.2m زاوية ريش 1.2m التوجيه هي 1.20 قيم معاملات الرفع 1.20 والسحب 1.20 لزاوية السقوط المستخدمة هما 1.20 و 1.20 على الترتيب.

يتم إمداد التوربينة تحت سمت مقداره m 10.8 ويكون عامل مساحة الريشة مساوياً لـ 0.9 . افترض سرعة سريان مقدارها $4.8 \, m/s$. أحسب الآتي:

- i. زاوية السقوط لهذا الوضع (الضبط).
- ii. القدرة المنتجة بواسطة هذه التوربينة.
 - iii. الكفاءة النظرية.

الحل:

، متوسط نصف قطر دائرة العجلة. $R=1.45\,m$, N=180 rev/min , z=5

. (طول الربشة في اتجاه نصف قطري). $s = 0.38 \, m$

، طول وترة الجسيم الهوائي. C=1.2 m

أسامة محمد المرضى سليمان

كتاب آلات هيدر وليكية

وترة الجسيم الهوائي تكون بزاوية 12^{o} مع اتجاه الحركة.

، زاوية ربشة التوجيه. $\alpha=22^o$

$$C_D = 0.04$$
 , $C_L = 0.76$

$$v_f = 4.8m/s$$
 , $k = 0.9$, $H = 10.8m$

i = ? /i زاوية السقوط


من الشكل (15.6) أدناه،

$$\tan \alpha = \frac{v_f}{x = v_w}$$

$$\therefore x \text{ or } v_w = \frac{v_f}{\tan \alpha} = \frac{4.8}{\tan 22^o} = 11.88m/s$$

$$\tan \theta = \frac{v_f}{u - x}$$

$$\therefore u = \frac{2\pi R_m N}{60}$$



شكل (15.6) مخطط السرعات لجسيم هوائي

$$\therefore u = \frac{2\pi \times 1.45 \times 180}{60} = 27.33 m/s$$

$$\therefore \theta = tan^{-1} \frac{v_f}{u - v_w} = tan^{-1} \frac{4.8}{27.33 - 11.88} = tan^{-1} \frac{4.8}{15.45} = 17.25^{\circ}$$

كتاب آلات هيدر وليكية

الزاوية المحصورة بين v_r ووترة الريشة = زاوية السقوط

$$i = 17.25 - 12 = 5.25^{\circ}$$

القدرة المنتجة بواسطة هذه التوربينة = ii

$$F_t = \frac{1}{2}\rho A v_r^2 (C_L sin\theta - C_D cos\theta)$$

$$v_r = \sqrt{v_f^2 + (u - v_w)^2} = \sqrt{4.8^2 + 15.45^2} = 16.17 m/s$$

$$\therefore F_t = \frac{1}{2} \times 10^3 (1.2 \times 0.38) \times 16.17^2 (0.76 sin 17.25 - 0.04 cos 17.25)$$

$$= 11158.17N = 11.16 KN$$

 \therefore القدرة المنتجة , $P=zuF_t=5 imes27.33 imes11.16=1525KW$

الكفاءة النظرية = ؟

$$\left($$
القدرة التي يتم إمدادها إلى التوربينة $P_{i/p}=
ho gQH$ $=
ho gkA_fv_fH$ $A_f=rac{\pi}{4}(D_{dt}^2-d_b^2)$ $D_m=2R_m=d_b+s$

$$d_b = 2R_m - s = 2 \times 1.45 - 0.38 = 2.52m$$

$$D_{dt} = d_b + 2s = 2.52 + 2 \times 0.38 = 3.28m$$

$$P_{i/P} = 10^3 \times 9.81 \times 0.9 \times \frac{\pi}{4} (3.28^2 - 2.52^2) \times 4.8 \times 10.8$$
$$= 1584.6 \times 10^3 w = 1584.6 kw$$

$$\eta_H = \frac{P_{o/P}}{P_{i/P}} = \frac{1525}{1584.6} = 0.9624 \approx 96.24\%$$

السرعة النوعية لهذا النوع من التوربينات تتراوح بين 400 و 1600 .

مثال (2):

توربين كابلان مُركَّب عليه 4 ريش من نوع الجنيِّحات الهوائية. سرعة التوربين $200 \ rev/min$ ، متوسط نصف قطر دائرة الريشة أو العجلة هو $1.0 \ m$ ، وطول الريشة في إتجاه نصف قطري هو $0.4 \ m$. وترة الجسيِّم الهوائي تكون مائلة بزاوية مقدارها 16° في إتجاه الحركة، وطول الوترة هو $1.5 \ m$. زاوية ريش التوجيه هي $1.5 \ m$ و $1.5 \ m$ و والسحب $1.5 \ m$ والسحب

يتم إمداد التوربين بماء تحت سمت ضغط مقداره m 12 ويكون عامل مساحة الريشة مساوٍ لـ 0.85 . إفترض سرعة سريان مقدارها $5 \, m/s$. أحسب الآتي:

أ/ زاوية السقوط أو الهجوم لهذا الوضع.

ب/ القوة المماسية المنتجة بواسطة هذا التوربين.

ج/ القدرة المنتجة بواسطة هذا التوربين.

د/ الكفاءة النظرية.

الحل:


نصف s=0.4m ، R=1.0 m ، N=200 النطاق (طول الريشة في اتجاه نصف c=1.5 m ، c=4 قطري)، c=1.5 m طول وترة الجسيم الهوائي ، c=25 زاوية ريشة التوجه.

$$c_D = 0.04 \cdot c_L = 0.8$$

$$v_f = 5 \ m/s \cdot k = 0.85 \cdot H = 12 \ m$$

أ/ i= زاوية السقوط

الشكل (15.7) أدناه يوضح مخططات السرعة لتوربينة سربان محوري مؤسسة على نظرية الجسيمات الهوائية.



شكل (15.7) مخططات السرعة لتوربينة سريان محوري

$$\tan \alpha = \frac{v_f}{x}$$
 $\therefore x = \frac{v_f}{\tan \alpha} = \frac{5}{\tan 25^{\circ}} = 10.723 \text{ m/s}$

$$\tan \theta = \frac{v_f}{u - x}$$

$$u = \frac{2\pi R_m N}{60}, \therefore u = \frac{2\pi \times 1.0 \times 200}{60} = 20.944 \text{ m/s}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{v_f}{u - x} = \tan^{-1} \frac{5}{20.944 - 10.723} = 26^{\circ}$$

زاوية السقوط : هي الزاوية المحصورة بين v_r ووترة الريشة،

$$i = \theta - 10^{\circ} = 26 - 16^{\circ} = 10$$

ب/ القوة المماسية المنتجة بواسطة هذا التوربين = ؟

القدرة المولِّدة الكلية
$$z imes f_t imes u$$

الريشة على الريشة المماسية على الريشة
$$F_t = rac{1}{2}
ho \ A \ v_r^{\ 2} (C_L \, sin heta - \, C_D cos heta)$$

$$v_r = \sqrt{v_f^2 + (u - x)^2} = \sqrt{5^2 + (10.221)^2} = 11.378 \, m/s$$

$$\therefore F_t = \frac{1}{2} \times 10^3 \times (0.4 \times 1.5) \times 11.378(0.8sin26 - 0.04cos26)$$

$$∴ F_t = 12.224 × 10^3 N$$

$$= 12.224 kN$$

أسامة محمد المرضي سليمان

كتاب آلات هيدروليكية ج/ القدرة المنتجة بواسطة هذا التوريين = ؟

، القدرة المنتجة ،
$$P_{o/P}=z~uF_t=4 imes20.944 imes12.224=1024kw$$
 ، الكفاءة النظرية ، $\eta_{th}=?$ ، الكفاءة النظرية

القدرة التي يتم المدادها الى التوربينة
$$P_{i/P} = \rho \ g \ Q \ H$$

$$= \rho \ g \ k A_f \ v_f \ H$$

$$A_f = \frac{\pi}{4} \left(D_{dt}^2 - d_b^2 \right)$$

$$D_m = 2 R_m = d_b + s$$

$$d_b = 2 R_m - s \ : d_b = 2 \times 1.0 - 0.4 = 1.6 \ m$$

$$\therefore P_{i/P} = 10^3 \times 9.81 \times 0.80 \times \frac{\pi}{4} (2.4^2 - 1.6^2) \times 5 \times 12 = 1183.5 kw$$

$$\therefore \eta_{th} = \frac{P_{o/P}}{P_{i/P}} = \frac{1024}{1183.5} = 0.865 \cong 86.5\%$$

مسألة (1):

 $1.8 \ m^3/s$ يتم إمداد دوًار توربين كابلان بماء تحت سمت ضغط مقداره m 45 بمعدل سريان حجمي مقداره m^3/s وبوترة مقداره يتم تزويد الدوًار بأربع ريش من نوع الجسيمات أو الجنيحات الهوائية كُلِّ بنطاق مقداره m 2.2 وبوترة مقداره m 3.2 وبوترة مقداره m 3.1 وأحِد من خلال التجارب أن زاوية سقوط مقدارها m 3 تنتج معاملات رفع وسحب مقدارهما m 3.2 على الترتيب.

يغادر الماء جهاز التوجيه بسرعة مطلقة مقدارها $25 \, m/s$ تصنع زاوية مقدارها 28° مع اتجاه الحركة. قطر الصُرَّة مقداره $300 \, mm$ ويدور الدوار بسرعة $340 \, rev/min$ ، أحسب الآتى:

- i. قوة الإدارة على كل ريشة.
- ii. القوة المحورية الكلية على الدوَّار.
- iii. القدرة المنتجة بواسطة هذا التوربين.
 - iv. الكفاءة الإجمالية.

أسامة محمد المرضي سليمان

كتاب آلات هيدروليكية

٧. زاوية ضبط الريش.

vi. رقم الشكل للماكينة مؤسساً على القدرة المتولِّدة.

الكتب والمراجع

الكتب والمراجع العربية:

- 1. أسامة محمد المرضي سليمان خيال، "مذكرة محاضرات آلات هايدروليكية (1)"، جامعة وادي النيل، كلية الهندسة والتقنية، قسم الهندسة الميكانيكية، (1995م).
- 2. فتح الرحمن أحمد الماحي، "مذكرة محاضرات آلات هايدروليكية (1)"، جامعة وادي النيل، كلية الهندسة والتقنية، قسم الهندسة الميكانيكية، (1997م).
- 3. أسامة محمد المرضي سليمان خيال، "مذكرة محاضرات ميكانيكا الموائع (B3)"، جامعة وادي النيل، كلية الهندسة والتقنية، قسم الهندسة الميكانيكية، (1995م).
 - 4. محمد هاشم صديق، "ميكانيكا الموائع"، الإصدارة الكتابية، (2016م).
 - 5. المهندس محمد خليل مدور، "دليل المهندس في مشاريع مياه الشرب"، (2014م).
 - 6. محمد عصام محمد عبد الماجد، "ميكانيكا الموائع"، (2015م).
 - 7. عبد الرحمن العذبة، "ميكانيكا الموائع التطبيقية"، (2010م).
- عصام محمد عبد الماجد، صابر محمد صالح إبراهيم، "الموائع"، الدار السودانية للكتب، الخرطوم، السودان، (2001م).
 - 9. بشير عبد السدلام، "ميكانيكا الموائع"، بيروت، (1988م).
 - 10. محمد بشير المنجد، "الهايدروليك (1)"، جامعة دمشق، (1980م).
- 11. أسامة محمد المرضي سليمان خيال، "مذكرة محاضرات آلات هايدروليكية (2)"، جامعة وادي النيل، كلية الهندسة والتقنية، قسم الهندسة الميكانيكية، (1997م).
- 12. فتح الرحمن أحمد الماحي، "مذكرة محاضرات ألات هايدروليكية (2)، جامعة وادي النيل، كلية الهندسة والتقنية، قسم الهندسة الميكانيكية، (1997م).

- 1. Bernard Massey, "Mechanics of Fluid", Eighth edition, Taylor and Francis Publisher, (2006).
- 2. S.L. Dixon, "Fluid Mechanics, Thermodynamics of Turbo machinery "5th edition, (2004).
- 3. Zoeb Husain, Zulkifly Abdullah, Zainal Alimuddin, "Basic Fluid Mechanics and Hydraulic Machines", BS Publications, Hyderabad, India, (2008).
- 4. Jyh- cherng shieh, Department of Bio Industrial Mechatronics Engineering, National Taiwan University, "Fundamentals of Fluid Mechanics, chapter (12) Pumps and Turbines ", (2014).
- 5. Colin Caprani, "Fluid Mechanics, 2nd year, Civil and Structural Engineering", (2007).
- 6. Csaba Hos, "Fluid Machinery lecture notes", may (2014).
- 7. Frank M. White, University of Rhode Island, "Fluid Mechanics", Seventh edition, McGraw Hill Publishers, (2009).
- 8. Bruce Hunt, Department of Civil Engineering, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand, "Fluid Mechanics for Civil Engineers", (1995).
- 9. Osama Mohammed Elmardi Suleiman, "Fluid Mechanics Examples and Answers", (2016).
- 10. Jack B. Evett, and cheng Liu, "2500 Solved problems in fluid Mechanics and Hydraulics", McGraw Hill Publishers, New York, (1989).
- 11. Goswami D. Y. and et. al., "Energy Conversion", CRC Press LLC, (1999).
- 12. Osama Mohammed Elmardi, "Further Experimental Research Work on Water Current Turbines", Lambert Academic Publishing, (2015).
- 13. Rama S. R. Gorla, Aijaz A. khan, "Turbo machinery Design and theory", Marcel Dekker, (2003).
- 14. John F. Douglas and et. al, "Fluid Mechanics" Fifth Edition, Ashford Color Press Ltd, Gosport, (2005).
- 15. Andrew Sleigh, "An Introduction to Fluid Mechanics", May 2001.

أسامة محمد المرضى سليمان

كتاب آلات هيدروليكية

- 16. M. Bahrami, "Introduction and Properties of Fluids", Simon Fraser University, (2009).
- 17. Fred Stern, "Fluid Mechanics", (2013).
- 18. John F. Douglas, R. D. Mathews, "Solving Problems in Fluid Mechanics Volume (2)", Prentice Hall Publisher, (1996).
- 19. T. Al-Shemmeri, "Engineering Fluid Mechanics", Al-Shemmeri and Ventus Publishing, (2012).
- 20. Zhang Z., "Pelton Turbines", ISBN: 978 3 319 31908 7, http://www.springer.com/978-3-319-31908-7, (2016).
- 21. Sayers A.T., "Hydraulic and Compressible Flow Turbo machines", (1990).
- 22. Jeremy Thake, "The Micro Hydro Pelton Turbine Manual: Design, Manufacture and Installation for Small Scale Hydro Power", Amazon Publishers and Distributors, (2001).
- 23. Loice K. Gudukeya, and Shepherd Misi, "Strategies of Improving Turbine Efficiency in Micro Hydro Power Plants: Pelton Wheel and Cross Flow Turbine", Amazon Publishers and Distributors, (2001).
- 24. Felix Meinikheim, Harry Langhome, and John McGeorge, "Alternative Sources of Energy", Amazon Publishers and Distributors, (1977).
- 25. Paul Hodges, "Test of Thirty Samson Turbine", Amazon Publishers and Distributers, (2015).
- 26. Bachelor, G. K., "An introduction to fluid dynamics", Cambridge University Press, 1967.
- 27. S. Gahin, Moustafa M. Elsayed, Mohammed A. Ghazi, "Introduction to engineering mechanics", King Abdul-Aziz University, Jeddah, Saudi Arabia, 1985.
- 28. Garman P., "Water current turbines", a fluid worker's guide, II Publications, London, 1986.
- 29. Robert W. Shortidge, "Viktor Kaplan and the Adjustable Blade Propeller Turbine", Hydro Review, December 1989.
- 30. Michele Manno, "Hydraulic Turbines and Hydroelectric Power Plants",

كتاب آلات هيدروليكية أسامة محمد المرضي سليمان

Energy Systems Course, Lecture Notes, Department of Industrial Engineering, University of Rome, May 2013.

- 31. Arne Kjolle, "Mechanical Equipment", Norwegian University of Science and Technology, Torndheim, December 2001.
- 32. Grant Ingram, "Basic Concepts in Turbo Machinery", ISBN 978-87-7681-435-9, 2009.
- 33. Hermod Brekke, "Design, performance and maintenance of Francis turbines", Global Journal of Researches in Engineering, Mechanical and Mechanics Engineering, USA, Volume 13, issue 5, version 1.0, (2013).
- 34. Dixon, "Theory of turbo machinery", Hydraulic Turbines, chapter 9.
- 35. Zhenmu Chen, Patrick M. Singh and Young Do Choi, "Francis turbine blade design on the basis of port area loss and loss analysis", Energies, 9, 164, doi: 10.3390/en 9030164, (2016), pp. (1 12).
- 36. Peter Joachim Gogstad, "Hydraulic design of Francis turbine exposed to sediment erosion", Master of energy and environmental engineering thesis, Norwegian University of Science and Technology, January (2012).
- 37. Joule Center Annual Conference, "Small hydro power schemes in the north west of England: Overcoming the Barriers", Rheged Center, 3rd April (2008).
- 38. Miriam Flores, Gustavo Urquiza, Jose Maria Rodriguez, "A fatigue analysis of a hydraulic Francis turbine runner", World Journal of Mechanics, 2, (2012), pp. (28 34).

أسامة محمد المرضي سليمان

كتاب آلات هيدروليكية نبذة عن المؤلف:



أسامة محمد المرضي سليمان وُلِدَ بمدينة عطبرة بالسودان في العام 1966م. حاز على دبلوم هندسة ميكانيكية من كلية الهندسة الميكانيكية – عطبرة في العام 1990م. تحصّل أيضاً على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا – الخرطوم في العام 1998م، كما حاز على درجة الماجستير في تخصص ميكانيكا المواد من جامعة وادي النيل – عطبرة في العام 2003م ودرجة الدكتوراه من جامعة وادي النيل في العام 2017م. قام بالتدريس في العديد من الجامعات داخل السودان، بالإضافة لتأليفه عشرين كتاب باللغة العربية ولعشرة كتب باللغة الإنجليزية بالإضافة لخمسين ورقة علمية منشورة في دور نشر ومجلات عالمية إلى جانب إشرافه على أكثر من مائتي بحث تخرج لكل من طلاب الماجستير، الدبلوم العالي، البكالوريوس، والدبلوم العام. يشغِل الآن وظيفة أستاذ مساعد بقسم الميكانيكا بكلية الهندسة والتقنية – جامعة وادي النيل. بالإضافة لعمله كاستشاري لبعض الورش الهندسية بالمنطقة الصناعية عطبرة. هذا بجانب عمله كمدير فني لمجموعة ورش الكمالي الهندسية لخراطة أعمدة المرافق واسطوانات السيارات والخراطة العامة وكبس خراطيش الهيدروليك.